

Consultas Realizadas

Licitación 241537 - LPN 70-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCASIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - Repuestos necesarios para Equipo Rx IPS Coronel Oviedo

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2012
<p>Consulta 1:</p> <p>Según la descripción de los ítems incluidos en el llamado, no están incluidos los repuestos necesarios para la reactivación del equipo de Rayos X marca SIEMENS modelo MUTIX SWING del Hospital Regional de Coronel Oviedo, al cual se le ha despojado de todos sus conductores externos al equipo. Solicitamos se incluya la siguiente lista de repuestos obviando los ya incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 5759779 Cable, Control Console 2 1170609 Pulsador de disparo manual 3 10189173 Revestimiento de cable 4 7123909 Cable Set It External 13M 5 5759795 Inverter Cable External 13M 6 5761452 Tubo de Rx, Optiphos135/30/55RB 7 8899721 Iontomat Cable Vertex 8 8899689 Bucky Cable Vertex KRL/JK2 9 8899762 Manguera Protectora de cables 10 8899713 Iontomat Cable Multix 11 8899705 Aditam. Cadena energía Completo 12 00476705 Cabling Catapult bucky E 00 BEZ 13 8604998 Cable Multix D30-S1_3 14 8604980 Cable Vertex D30-S1_3 15 4601EM Split 12000BTU Evaporador/Condensador 16 300516 Cable Multif 16mm2 750V 17 30478 Canal para Cable 60x40mm 18 4612EM Rectificador Puente Trifasico 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2012
REMITIRSE A ADENDA 2		

Consulta 2 - Devolución a Fábrica de piezas dañadas.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2012
<p>Consulta 2: Por procedimientos de fábrica, los tubos de Rayos X y piezas no sometidas a desgaste continuo dañados deben ser devueltos a origen, por lo cual solicitamos se incluya esta aclaración en las condiciones generales de la presente licitación. La inclusión de esta condición evitará incrementos innecesarios de los precios de cada repuesto provehído.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2012
REMITIRSE A ADENDA 2		