# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID Nº 403224

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:33 del día 8/6/2022,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 403224 -
LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCO
de la Institución:

**Código Verificador:** 218aa79b6633b5747d818b6e95d0e670

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | Poder Ejecutivo |
| **Entidad:** | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| **UOC:** | Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C) |
| **Código SICP:** | 1451 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

### Listado de Consultas

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En la pagina 32, 33 y 34 figuran equipos que no corresponden a autoclaves, solicitamos amablemente se pueda aclarar si estos equipos tambien formaran parte de la licitacion. los equipos que creemos no corresponden son del item 40 al 74 en 300LT. | 09-05-2022 | 20:56:02 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| LA CONVOCANTE HA EMITIDO LA ADENDA 1, FAVOR DIRIGIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSIÓN 2. | 16-05-2022 | 09:13:35 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Solicitamos amablemente a la convocante solicitar como experiencia tecnica certificados de cumplimiento contractual donde se verifique que el oferente se haya desempeñado satisfactoriamente en contratos de servicio de dispositivos medicos tanto en publicos o privados en los ultimos años. como requisito para evaluacion de la Capacidad tecnica. | 09-05-2022 | 21:02:38 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LAS CONDICIONES INICIALMENTE ESTABLECIDAS. | 16-05-2022 | 09:14:07 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En la lista de equipos donde cita los bienes, a partir del numero 38 al 75 se observan equipos distinto al propósito del llamado (monitores, incubadoras etc.) Solicitamos amablemente a la convocante corregir o actualizar dicha lista para evitar confusiones durante el proceso | 10-05-2022 | 07:41:57 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| LA CONVOCANTE HA EMITIDO LA ADENDA 1, FAVOR DIRIGIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSIÓN 2. | 16-05-2022 | 09:14:31 |

## Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1** | | | **Categoría: Mediana** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 1508005492 | Póliza | Royal Seguros S.A. | 06-06-2022 | 07-06-2022 | 07-11-2022 |
| **Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 1508053714 - END.: 000, | Póliza | La Consolidada S.A de Seguros. | 07-06-2022 | 07-06-2022 | 14-11-2022 |

## Listado de Propuestas por Proveedor

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 6.831.000 | 6.831.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | No aplica | No aplica | No aplica | PARAGUAY | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | 7.100.000 | 7.100.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Interior del Pais Mano de obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 8.211.000 | 8.211.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | No aplica | No aplica | No aplica | PARAGUAY | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 300 litros en Interior del Pais Mano de obra | 8.568.000 | 8.568.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | No aplica | No aplica | No aplica | PARAGUAY | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | 2.851.200 | 2.851.200 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 5.589.000 | 5.589.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | No aplica | No aplica | No aplica | PARAGUAY | Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 300 litros Mano de obra | 5.832.000 | 5.832.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 6000W | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 6000W | 1.280.000 | 1.280.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.105.000 | 3.105.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | USA/SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta | 3.690.000 | 3.690.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo de valvula de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | STERIS | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo de valvula de media pulgada | 1.944.000 | 1.944.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de 1 pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.539.700 | 3.539.700 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de 1 pulgada | 3.693.000 | 3.693.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.347.000 | 4.347.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | 4.530.000 | 4.530.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de 1 pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 9.315.000 | 9.315.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de 1 pulgada | 9.720.000 | 9.720.000 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 11 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.980.800 | 2.980.800 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | 3.110.000 | 3.110.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 12 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | 2.330.000 | 2.330.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 13 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.987.200 | 1.987.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | STERIS CORPORATIOI | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | 2.073.000 | 2.073.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 14 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | 1.944.000 | 1.944.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 15 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.229.200 | 3.229.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | 3.369.000 | 3.369.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 16 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.229.200 | 3.229.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | 3.369.000 | 3.369.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 17 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 8.073.000 | 8.073.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | STERIS CORPORATIO! | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | 8.424.000 | 8.424.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.987.200 | 1.987.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | 2.073.000 | 2.073.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula neumatica 5 vias 2 posiciones | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 6.831.000 | 6.831.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula neumatica 5 vias 2 posiciones | 7.128.000 | 7.128.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 273.240 | 273.240 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | 285.000 | 285.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Rollo de papel para paquetes de 10 Unidades | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 310.500 | 310.500 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Rollo de papel para paquetes de 10 Unidades | 324.000 | 324.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.794.500 | 2.794.500 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | 2.916.000 | 2.916.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.366.200 | 1.366.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | 1.425.000 | 1.425.000 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 24 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.490.400 | 1.490.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | 1.555.000 | 1.555.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 25 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | 1.036.000 | 1.036.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 26 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE AGUA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE AGUA | 2.721.000 | 2.721.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 27 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 29.808.000 | 29.808.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | 31.100.000 | 31.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 28 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 14.904.000 | 14.904.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | 15.550.000 | 15.550.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 29 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.719.600 | 4.719.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | 4.925.000 | 4.925.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 30 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | 1.944.000 | 1.944.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de conector rapido neumatico | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 372.600 | 372.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de conector rapido neumatico | 388.000 | 388.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 27.324.000 | 27.324.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | 28.512.000 | 28.512.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 6.210.000 | 6.210.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | 6.480.000 | 6.480.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | 1.296.000 | 1.296.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | 1.036.000 | 1.036.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de 1 pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.614.600 | 1.614.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de 1 pulgada | 1.684.000 | 1.684.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | 2.721.600 | 2.721.600 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | 2.721.600 | 2.721.600 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | 2.721.600 | 2.721.600 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de empaque de puerta | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de empaque de puerta | 2.721.600 | 2.721.600 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | 1.036.000 | 1.036.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | 1.700.000 | 1.700.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.490.400 | 1.490.400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | 1.496.000 | 1.496.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 44 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.968.000 | 4.968.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | 5.100.000 | 5.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 45 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara externa | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.968.000 | 4.968.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | STERIS | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara externa | 5.100.000 | 5.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 46 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | 3.624.000 | 3.624.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 47 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | 3.624.000 | 3.624.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 48 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | 3.624.000 | 3.624.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 49 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.366.200 | 1.366.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | 1.380.000 | 1.380.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 50 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Piston neumatico de puerta | 1 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.719.600 | 4.719.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Piston neumatico de puerta | 4.900.000 | 4.900.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 51 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.055.700 | 1.055.700 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | 1.090.000 | 1.090.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 52 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor optico de puerta | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor optico de puerta | 3.600.000 | 3.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 53 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | 920.000 | 920.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 54 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 248.400 | 248.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | 416.000 | 416.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 55 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Impresora | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 9.315.000 | 9.315.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Impresora | 9.700.000 | 9.700.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 56 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.347.000 | 4.347.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | 4.400.000 | 4.400.000 |

| DATOS DEL ITEM |
|---|

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 6.831.000 | 6.831.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Asuncion y Central Mano de Obra | 7.000.000 | 7.000.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Interior del Pais Mano de Obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 8.211.000 | 8.211.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante para Autoclave Capacidad 100 litros en Interior del Pais Mano de Obra | 7.500.000 | 7.500.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.732.400 | 2.732.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion y Central para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | 2.700.000 | 2.700.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 5.589.000 | 5.589.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais para Autoclave Capacidad 100 litros Mano de Obra | 5.700.000 | 5.700.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 9000W | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.490.400 | 1.490.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision de cambio de resistencia de 9000W | 1.496.000 | 1.496.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta 9 por 11mm | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de burlete siliconada de puerta 9 por 11mm | 920.000 | 920.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 63 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de kit de reparo para valvula de media pulgada | 1.920.000 | 1.920.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 64 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.347.000 | 4.347.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de inyeccion de vapor tipo Y de media pulgada | 5.400.000 | 5.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 65 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.980.800 | 2.980.800 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para vapor de media pulgada | 3.100.000 | 3.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 66 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula para agua de un cuarto de pulgada | 2.300.000 | 2.300.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 67 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.987.200 | 1.987.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrovalvula de un octavo de pulgada | 2.040.000 | 2.040.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 68 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno para vapor de media pulgada | 1.940.000 | 1.940.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |
| 69 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.229.200 | 3.229.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 45 PSI | 3.300.000 | 3.300.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.229.200 | 3.229.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de seguridad de 50 PSI | 3.350.000 | 3.350.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 8.073.000 | 8.073.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de entrada de aire tipo HEPA | 8.400.000 | 8.400.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.987.200 | 1.987.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula antiretorno de un cuarto de pulgadas | 3.000.000 | 3.000.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 273.240 | 273.240 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de cinta de impresora | 270.000 | 270.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.794.500 | 2.794.500 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de membrana de Osmosis inversa 100gpd | 2.900.000 | 2.900.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.366.200 | 1.366.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro para sedimentos de osmosis inversa | 2.300.000 | 2.300.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 76 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.490.400 | 1.490.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de filtro de carbon de osmosis inversa | 1.550.000 | 1.550.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 77 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | STERIS | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de valvula de entrada de agua osmosis inversa | 1.280.000 | 1.280.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 78 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Bomba de agua | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Bomba de agua | 2.700.000 | 2.700.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 79 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 18.630.000 | 18.630.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de BOMBA DE VACIO | 19.400.000 | 19.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 80 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 9.936.000 | 9.936.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo REPARACION DE CALDERA | 10.350.000 | 10.350.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 81 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.719.600 | 4.719.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Compresor de aire | 4.900.000 | 4.900.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 82 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 496.800 | 496.800 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Set de tubo neumatico de poliuretano para aire comprimido | 500.000 | 500.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucon de conector rapido neumatico | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 124.200 | 124.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucon de conector rapido neumatico | 128.000 | 128.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 22.356.000 | 22.356.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Controlador PLC | 23.300.000 | 23.300.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 6.210.000 | 6.210.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Pantalla interfaz usuario HMI | 6.500.000 | 6.500.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de media pulgada | 1.296.000 | 1.296.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | Brasil | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Filtros de bronce de un cuarto de pulgadas | 1.030.000 | 1.030.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de mano vacuometro de camara interna | 2.700.000 | 2.700.000 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 89 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de camara externa | 2.700.000 | 2.700.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 90 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manometro de red de aire | 2.700.000 | 2.700.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 91 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manonometro de empaque de puerta | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.608.200 | 2.608.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de manonometro de empaque de puerta | 2.700.000 | 2.700.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 92 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de boya metalica de sensor de nivel de agua | 1.030.000 | 1.030.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 93 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.738.800 | 1.738.800 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de electrodo de nivel de agua | 1.820.000 | 1.820.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 94 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.490.400 | 1.490.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de llave esferica de media pulgada | 1.300.000 | 1.300.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 95 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.968.000 | 4.968.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna | 5.180.000 | 5.180.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 96 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara externa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.968.000 | 4.968.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de transmisor de presion de camara interna Cantidad: 1 | 5.180.000 | 5.180.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 97 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de camara externa | 3.600.000 | 3.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 98 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de empaque de puerta | 3.600.000 | 3.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 99 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.477.600 | 3.477.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Presostato de red de aire comprimido | 3.600.000 | 3.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 100 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.366.200 | 1.366.200 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Sensor de temperatura tipo PT100 | 1.400.000 | 1.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 101 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 1.055.700 | 1.055.700 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de sensor microswitch de puerta | 1.100.000 | 1.100.000 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 102 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 993.600 | 993.600 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de pulsador de emergencia | 1.000.000 | 1.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 103 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 248.400 | 248.400 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de luz piloto de encendido | 250.000 | 250.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 104 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de impresora | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 9.315.000 | 9.315.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de impresora | 9.720.000 | 9.720.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 105 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 4.347.000 | 4.347.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de Fuente de IMPRESORA | 4.500.000 | 4.500.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 106 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de tuberias de cobre | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 621.000 | 621.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion de tuberias de cobre | 640.000 | 640.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 107 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera laterla de acero inoxidale | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 3.105.000 | 3.105.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera laterla de acero inoxidale | 3.240.000 | 3.240.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 108 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal laterla de acero inoxidale | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 2.111.400 | 2.111.400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal laterla de acero inoxidale | 2.200.000 | 2.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 109 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal superior de acero inoxidale | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.242.000 | 1.242.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | SERCON | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal superior de acero inoxidale | 1.290.000 | 1.290.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 110 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal inferior de acero inoxidale | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | 1.863.000 | 1.863.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | STERIS | SERCON | SERCON | BRASIL | Mantenimiento Correctivo Provision y sustitucion barrera frontal inferior de acero inoxidale | 1.940.000 | 1.940.000 |

## Beneficio MyPIMES

1 - LPN N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | 431.800.000 | 08-06-2022 | 08:33:32.241 |

## Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | 431.800.000 | 08-06-2022 | 08:33:32.241 | Beneficio MIPYME |
| | | Código Verificador: | 9835f8bdb34ea400d951a53714d631fa | |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | 432.000.000 | 08-06-2022 | 08:28:03.006 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 371c495ff8abd41e3ee71e0fee5f7959 | |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | 432.044.880 | 08-06-2022 | 08:02:57.940 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ca173b30045556e96e1e5db729fa23ef | |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | 450.661.600 | 08-06-2022 | 08:02:57.938 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 048e5e97b17e1b346e9a9409b2b7c8ad | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 | 431.800.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 | 432.000.000 |

## Items Ganados por Proveedor

## Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - LPN N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON. | 431.800.000 |

## Listado de Mensajes

1 - LPN N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 08-06-2022 | 08:10:12.183 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 08-06-2022 | 08:10:24.697 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 08-06-2022 | 08:13:13.801 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 08-06-2022 | 08:21:26.725 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 08-06-2022 | 08:21:33.042 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 08-06-2022 | 08:27:33.345 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 08-06-2022 | 08:32:54.475 |
| INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434. | 08-06-2022 | 08:32:55.056 |
| EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO. | 08-06-2022 | 08:32:55.056 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 08-06-2022 | 08:33:32.376 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.