Institución: DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ID | 217.333 | MILLENIUM SERVICE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | Precio Unitario Minimo | Precio Total Maximo |
| **LOTE Nº 1= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA** | | | | | | |
| **LOTE 1.1** | **MITSUBISHI L200 TIPO CAMIONETA, MOVIL Nº 446, CHASIS Nº 93XJK3405C437027, MOTOR Nº 4D56-KS8744, CHAPA Nº EAD 462, MODELO 2.005, RASP Nº C0005635. COD. PATRIM. Nº 011-167-04-0194-A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES REGIONAL (PAI)** | | | | | |
| 1 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | CAMBIO Y REPOSICION DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS), CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | JUEGO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION, JUEGO DE PRECAP DE DIRECCION, ORIGINAL.PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CON PROVISION DE REPUESTOS; COJINETE DE EMPUJE, PLATO DE PRESION, DISCO DE EMBRAGUE Y RULEMAN PILOTO | 1 | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 5 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 6 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 7 | Servicio de Colocacion de Parabrizas | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PARABRIZAS DELANTERO GENUINO Y NUEVO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS | 1 | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 8 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | MANTENIMIENTO DE LUZ INTERNA Y EXTERNA CON PROVISION PARA CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE VELOCÍMETRO, CONTADOR DE KILOMETRAJES. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 9 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 10 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 11 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.1** | | | **10.155.000** | **20.310.000** |
| **LOTE 2** | **MITSUBISHI L200 TIPO CAMIONETA, MOVIL Nº EN TRAMITES, CHASIS Nº 93XGNK7409C-956069, MOTOR Nº4D56-CM1471, CHAPA Nº [illegible]-893, MODELO 2,009 RASP Nº EN TRAMITES, COD. PATRIM. Nº 011-467-04-7127-A CARGO DEL CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY** | | | | | |
| 12 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 13 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 14 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 15 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 16 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |

Martín Daniel Alegre Ortiz
Jefe de Patrimonio Reg
Décima Región Sanitaria

Dr. HÉCTOR R. [illegible]
Director
Décima Región Sanitaria

Lic. [illegible]
Jefe Dpto. Suministro
DECIMA REGION SANITARIA

Lic. [illegible]
Administradora
Décima Región Sanitaria

Mercedes Raquel Olivas
Responsable - UOC
Décima Región Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1.2 | CHAPA Nº DEG-253, AÑO 2010, RASP Nº EN TRAMITES, C.P.Nº 11-03-24-0823, A CARGO DE UNIDAD EPIDEMIOLOGICA REGIONAL (UER) | | | | | |
| 1 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 2 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 3 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 4 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 5 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.2** | | | **3.155.000** | **6.310.000** |
| LOTE 2.2 | **CAMIONETA, MARCA ISUZU, DOBLE CABINA, MOVIL Nº EN TRAMITES, CHASIS Nº MPATFS85HAH524340, MOTOR Nº HB0059, CHAPA Nº EAF-343, AÑO 2010, RASP Nº EN TRAMITES, C.P.Nº 11-03-24-0824, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL (DIRECCION REGIONAL)** | | | | | |
| 6 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 7 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 8 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 9 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 10 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 2.2** | | | **3.155.000** | **6.310.000** |
| LOTE 3.2 | **CAMIONETA, MARCA ISUZU TIPO DOBLE CABINA, MOVIL Nº 033, CHASIS Nº JAATFS-54H57101513, MOTOR Nº 976823, CHAPA Nº 2974, NODELO 1,999, RASP Nº C0004501, C.P.Nº 11-015-21-01-A CARGO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE** | | | | | |
| 11 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 12 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | CAMBIO Y REPOSICION DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS), CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 13 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA, JUEGO DE PRECAP DE DIRECCION, ORIGINAL, REP. DE SINFÍN | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 14 | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS y DELANTEROS | 1 | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 15 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CON PROVISION DE REPUESTOS; COJINETE DE EMPUJE, PLATO DE PRESION, DISCO DE EMBRAGUE Y RULEMAN PILOTO | 1 | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 16 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 17 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 18 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | MANTENIMIENTO DE LUZ INTERNA Y EXTERNA CON PROVISION PARA CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE VELOCÍMETRO, CONTADOR DE KILOMETRAJES. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 19 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |

Martín Daniel Alegre Díaz
Jefe de Patrimonio Re
Décima Región Sanitaria

Mercedes Raquel Rivas
Décima Región Sanita

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Servicio de Mantenimiento de Motor | MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 3.2** | | | **7.305.000** | **14.610.000** |
| **LOTE 4.2** | **CAMIONETA, MARCA ISUZU, DOBLE CABINA, MOVIL Nº EN TRAMITES, CHASIS Nº MPATFS85HAH524892, MOTOR Nº HB2488, CHAPA Nº EAF-407, AÑO 2010, RASP Nº EN TRAMITES, C.P.Nº 11-03-24-0825, A CARGO DEL HOSPITAL DISTRITAL PDTE. FRANCO** | | | | | |
| 21 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 22 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 23 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 24 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 25 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 4.2** | | | **3.155.000** | **6.310.000** |
| | **LOTE Nº 3= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 CAMIONETAS Y 1 AMBULANCIA MARCA NISSAN** | | | | | |
| **LOTE 1.3** | **CAMIONETA, MARCA NISSAN PATROL, TIPO FURGON, MOVIL Nº 312, CHASIS Nº VSKAU260U0614792, MOTOR Nº TD27ATS02195E, CHAPA Nº EAC - 726, MODELO 1,999, RASP Nº C0004884. COD. PATRIM. Nº 11-255-33-01-A CARGO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.** | | | | | |
| 1 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 2 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 3 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | CAMBIO DE FOCOS DE ALTA Y BAJAS, CAMBIO DE FUSIBLES MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE FAROS, DE SEÑALEROS DELANTEROS. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.3** | | | **3.555.000** | **7.110.000** |
| **2.3** | **CAMIONETA, MARCA NISSAN PATROL, TIPO FURGON, MOVIL Nº 295, CHASIS Nº VSKAU260U0614711, MOTOR Nº TD27ATSO379E, CHAPA Nº EAC948, MODELO 1,999, RASP Nº C0004317. COD. PATRIM. Nº 11-015-21-02-A CARGO DEL CENTRO DE SALUD DE JUAN LEON MALLORQUIN** | | | | | |
| | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 9 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |

Martín Daniel Alegre Díaz
Jefe de Patrimonio Reg.
Décima Región Sanitaria

Mercedes Raquel Rivas
Responsable - UOC
Décima Región Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | POSIBLES MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE FAROS, DE SEÑALEROS DELANTEROS. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 11 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 12 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 2.3** | | | **5.555.000** | **11.110.000** |
| **3.3** | **CAMIONETA, MARCA NISSAN DATSUN, TIPO DOBLE CABINA , MOVIL Nº 251, CHASIS Nº PGD2141065, MOTOR Nº TD23088456, CHAPA Nº 16084, MODELO 1,990, RASP Nº C0003169. COD. PATRIM. Nº 11-251-50-02- A CARGO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE MINGA GUAZU** | | | | | |
| 13 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 14 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 15 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 16 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 17 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | CAMBIO DE FOCOS DE ALTA Y BAJAS, CAMBIO DE FUSIBLES MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE FAROS, DE SEÑALEROS DELANTEROS. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 18 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 19 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 3.3** | | | **5.555.000** | **11.110.000** |
| **4.3** | **CAMIONETA, MARCA NISSAN TRADE-75, TIPO AMBULANCIA, MOVIL Nº 314, CHASIS Nº VWAPF0583XA790367, MOTOR Nº TD27ARS1104, CHAPA Nº EAC639, MODELO S/A, RASP Nº C0004411. COD. PATRIM. Nº 11-251-50-01-A CARGO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE MINGA GUAZU.** | | | | | |
| 20 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 21 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | CAMBIO Y REPOSICION DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS), CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 22 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | JUEGO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION, JUEGO DE PRECAP DE DIRECCION, ORIGINAL.PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 24 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CON PROVISION DE REPUESTOS; COJINETE DE EMPUJE, PLATO DE PRESION, DISCO DE EMBRAGUE Y RULEMAN PILOTO | 1 | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 25 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 26 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |

Martín Daniel Alegre Díaz
Jefe de Patrimonio Reg.
Décima Región Sanitaria

Dr. HÉCTOR A. ARNELLAS
Director
Décima Región Sanitaria

Lic. ILSA BEATRIZ MARTINEZ
Jefe Dpto. Suministros
DECIMA REGION SANITARIA

Mercedes Raquel Rivas
Responsable - UOC
Décima Región Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | sistema electrico | PROVISION PARA CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE VELOCÍMETRO, CONTADOR DE KILOMETRAJES. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 28 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 29 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| | | **TOTAL LOTE 4.3** | | | **7.855.000** | **15.710.000** |
| | **LOTE Nº 4= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AMBULANCIAS MARCA TOYOTA LAND CRUISSER** | | | | | |
| **LOTE 1.4** | **CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO AMBULANCIA, MOVIL Nº 032, CHASIS Nº HZJ75-0020980, MOTOR Nº 1HZ/0255547, CHAPA Nº EAC769, MODELO 1,991, RASP Nº C0002344. COD. PATRIM. Nº 11-254-26-01-A CARGO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA DEL MONDAY** | | | | | |
| 1 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA | 1 | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 3 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 4 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 5 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | CAMBIO DE FOCOS DE ALTA Y BAJAS, CAMBIO DE FUSIBLES MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE FAROS, DE SEÑALEROS DELANTEROS. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 6 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.4** | | | **7.455.000** | **14.910.000** |
| **LOTE 2.4** | **CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO AMBULANCIA, MOVIL Nº 026, CHASIS Nº HZJ75/0021264, MOTOR Nº 1HZ-0126469, CHAPA Nº 3988, MODELO 1,994, RASP Nº C0002345. COD. PATRIM. Nº 11-253-32-0002-HOSPITAL DISTRITAL DE HERNADARIAS** | | | | | |
| 8 | Servicio de Alineacion y Balanceo | Alineacion y Balanceo | 1 | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 9 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | CAMBIO Y REPOSICION DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS), CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | 1 | 2 | 950.000 | 1.900.000 |
| 10 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | JUEGO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION, JUEGO DE PRECAP DE DIRECCION, ORIGINAL.PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 11 | Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión | PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS | 1 | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 12 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CON PROVISION DE REPUESTOS; COJINETE DE EMPUJE, PLATO DE PRESION, DISCO DE EMBRAGUE Y RULEMAN PILOTO | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 13 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 14 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 55.000 | 110.000 |

Martin Daniel Alegre Diaz
Jefe de Patrimonio Reg.
Décima Región Sanitaria

Dr. HECTOR A. ARNELLA S
Director
Décima Región Sanitaria

Lic. ILSA BEATRIZ MARTINEZ
Jefe Dpto. Suministro
DECIMA REGION SANITARIA

Lic. Glaucia Benítez
Administradora
Décima Región Sanitaria

Mercedes Raquel Rivas
Responsable - UOC
Décima Región Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | sistema electrico | PROVISION PARA CAMBIO DE FOCOS, REPARACION DE VELOCÍMETRO, CONTADOR DE KILOMETRAJES. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 16 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 17 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 18 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| | | **TOTAL LOTE 2.4** | | | **9.955.000** | **19.910.000** |
| **LOTE Nº 5= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 CAMION MARCA HIUNDAY CABINA SIMPLE CON CARROCERIA** | | | | | | |
| **LOTE 1.5** | **CAMION, MARCA HIUNDAY, CABINA SIMPLE CON CARROCERIA, MOVIL Nº EN TRAMITES, CHASIS Nº KMFGA17CP9C100526, MOTOR Nº D4DC8374862, CHAPA PROVISORIO Nº PEG-893, AÑO 2009, RASP Nº EN TRAMITES, C.P.Nº 011-456-02-0476, A CARGO DEL PARQUE SANITARIO REGIONAL REGIONAL** | | | | | |
| 1 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO, CAMBIO DE JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 2 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 6 CUBIERTAS | 1 | 2 | 40.000 | 80.000 |
| 3 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | REPARACION CON PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS MOTOR DE ARRANQUE | 1 | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 4 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 5 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.5** | | | **6.540.000** | **13.080.000** |
| **LOTE Nº 6= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ-SPRINTER** | | | | | | |
| **LOTE 1.6** | **AMBULANCIA FURGON, MARCA MERCEDES BENZ, Mod. SPRINTER 313 CDI/F, Año 2,009, Color Blanco, Motor Nº 61198170093711, Chasis Nº 8AC9036629E14192, CHAPA PROV. PUS958-A CARGO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE** | | | | | |
| 1 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | CAMBIO Y REPOSICION DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO SERVICIO DE MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRASMISIÓN MECANICA (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 2 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRALULICA, JUEGO DE PRECAP. | 1 | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 3 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CON PROVISION DE REPUESTOS; COJINETE DE EMPUJE, PLATO DE PRESION, DISCO DE EMBRAGUE Y RULEMAN PILOTO, JUEGO DE REPARO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ORIGINAL, | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Serv. de mant. y repar. de sistema de frenos | MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO, TRASEROS, MANTENIMIENTO DE SERVO FRENO | 1 | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 5 | Servicio de gomeria | SERVICIO DE GOMERIA PARA LAS 4 CUBIERTAS | 1 | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 6 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | MANTENIMIENTO DE LUZ INTERNA Y EXTERNA CON PROVISION PARA CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO DE FOCOS DE ALTA Y BAJAS, CAMBIO DE FUSIBLES MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE FAROS, DE SEÑALEROS DELANTEROS. | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE TURBO (INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS) | 1 | 2 | 9.000.000 | 18.000.000 |

Martin Daniel Alegre Díaz
Jefe de Patrimonio Reg.
Décima Región Sanitaria

DR. HECTOR A. ARNELLA S.
Director
Décima Región Sanitaria

LIC. RAMON MARTINEZ G.
Jefe Dpto. Suministro
DECIMA REGION SANITARIA

Lic. Gladys Ortiz
Administradora
Décima Región Sanitaria

Mercedes Raquel Rivas
Responsable UOC
Décima Región Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Servicio de Mantenimiento de Motor | CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, FLUIDOS EN FRENOS Y DIRECCIÓN, REGULACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUEZ, REGULACIÓN DE LUCES ENGRASE. | 1 | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 9 | Servicio de Mantenimiento de Motor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR. DEBE INCLUIR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE DIFRENTECIAL, HIDRAULICO, DE CAJA, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, Y ACEITE (DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO LOS RESPUESTOS A SER CAMBIADOS) | 1 | 2 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.6** | | | **22.300.000** | **44.600.000** |
| | | **LOTE Nº 7= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 10 MOTOCICLETAS MARCA RADAM-MF125-10** | | | | |
| **LOTE 1.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E99CR00086, C.P.Nº 011-167-04-1406- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 1 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 2.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E29CR00110, C.P.Nº 011-167-04-1407- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 2 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 2.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 3.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E79CR00071, C.P.Nº 011-167-04-1408- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 3 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 3.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 4.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E39CR000116, C.P.Nº 011-167-04-1409- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 4 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 4.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 5.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E79CR000121, C.P.Nº 011-167-04-1410- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 5 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 5.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 6.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E58CR000813, C.P.Nº 011-167-04-1411- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 6 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 6.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 7.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E69CR000213, C.P.Nº 011-167-04-1412- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 7 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 7.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 8.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E09CR000123, C.P.Nº 011-167-04-1413- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 8 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 8.7** | | | **120.000** | **240.000** |
| **LOTE 9.7** | | **MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E48CR000754, C.P.Nº 011-167-04-1414- A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)** | | | | |
| 9 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL LOTE 9.7** | | | 120.000 | 240.000 |

Lic. Raquel Rivas
Jefe Opto. Suministro
Decima Region Sanitaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 10.7 | MOTO TIPO COBRADOR, COLOR AZUL, MARCA RADAM, MOD., MF125-10, CHASIS Nº 9PKADC5E59CR0008098, C.P.Nº 011-167-04-1415-A CARGO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) | | | | | |
| 10 | Mantenimiento y Reparacion Gral. De Motocicleta | Servicio de Rep. Y Mant. Motocicleta (Aro,Cadena, Piston, Viela, Piñon) | 1 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | TOTAL LOTE 10.7 | | | | 120.000 | 240.000 |

**MONTO MINIMO**

| | |
|---|---|
| LOTE-1= | 13.310.000 |
| LOTE-2= | 16.770.000 |
| LOTE-3= | 22.520.000 |
| LOTE-4= | 17.410.000 |
| LOTE-5= | 6.540.000 |
| LOTE-6= | 22.300.000 |
| LOTE-7= | 1.200.000 |
| TOTAL= | **100.050.000** |

**MONTO MAXIMO**

| | |
|---|---|
| LOTE-1 | 26.620.000 |
| LOTE-2 | 33.540.000 |
| LOTE-3 | 45.040.000 |
| LOTE-4 | 34.820.000 |
| LOTE-5 | 13.080.000 |
| LOTE-6 | 44.600.000 |
| LOTE-7 | 2.400.000 |
| TOTAL= | **200.100.000** |

**Firma del Responsable de la U.O.C**

**Mercedes Raquel Rivas**
*Responsable - UOC*
Décima Región Sanitaria

Lic. ILSA BEATRIZ MARTINEZ G.
Jefe Dpto. Suministro
DECIMA REGION SANITARIA

**Martín Daniel Alegre Díaz**
Jefe de Patrimonio Reg.
Décima Región Sanitaria

Dr. HECTOR A. ARNELLA S
Director
Décima Región Sanitaria

Lic. [illegible] D. López Benítez
Administradora
Décima Región Sanitaria