CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51260

Fecha: Asunción, 25 de Noviembre de 2022	
Señores: DINAPI	R.U.C.:
Dirección: ESPAÑA y FLEMING	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
HP Laser	P2025		2.1.8 Cambio de unidad de cilindro
SAT			2.1.16 Cambio de película de fusor

.....
Firma Técnico

Lic. Adan Steven Gray Murray
Jefe de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Informática
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
.....
Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholzberger@gmail.com **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51259

Fecha: Asunción, 25 de Noviembre de 2022	
Señores: DINAPI	R.U.C.:
Dirección: ESPAÑA y EE.UU.	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
HP LaserJet	P4015	JPF7310668	2.1.1 - Cambio de fusor
			2.1.9 - Mano de obra técnica por reparación correctiva

Lic. Adan Steven Gray Murray
Dpto. de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Informática
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

.....
Firma Técnico

.....
Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**