HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

41

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A5LK400504,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **101.878**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de Filtro de combustible

Cambio de Aceite

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastillas de freno

Cambio de Corona

Cambio de Cadena

Cambio de Piñon

Cambio de Cubiertas

Cambio de Juego de embragues

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 8.669.991**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **14** días del mes de **febrero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 - ASUNCION - PARAGUAY
DIESA S. A.

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

46

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A2LK400511,** a la fecha con **49.162 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **101.877**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de Filtro de combustible

Cambio de Aceite

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Pastillas de freno

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 3.459.818**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **14** días del mes de **febrero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA Km. 4 1/2 - DIESA S.A. - ASUNCION - PARAGUAY

51

HONDA

DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **FALCON 400**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **9C2ND0700FR500016,** a la fecha con **12.849 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **101.864**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Bujia

Cambio de Aceite

Cambio de Cadena

Cambio de Corona

Cambio de Piñon

Cambio de Bateria

Cambio de Pastillas de freno

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 3.991.341**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **14** días del mes de **enero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 - ASUNCION - PARAGUAY
DIESA S. A.

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

56

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC7291FK100129,** a la fecha con **49.293 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **102.143**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de Filtro de combustible

Cambio de Aceite

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastillas de freno

Cambio de Cubiertas

Cambio de relay de arranque

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 6.514.103**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **14** días del mes de **febrero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 - ASUNCION - PARAGUAY
DIESA S. A.

61

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC7294FK100125,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **102.162**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de Filtro de combustible

Cambio de Aceite

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastillas de freno

Cambio de Corona

Cambio de Cadena

Cambio de Piñon

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 7.290.688**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **14** días del mes de **febrero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 - ASUNCION - PARAGUAY - DIESA S. A.

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NX400**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **9C2ND0700ER500530,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro. 101.871

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Filtro de aire

Cambio de Bujia

Cambio de Aceite

Cambio de cadena, corona y piñon

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantera

Cambio de Pastilla de freno trasera

Cambio de Disco de embrague

Cambio de Separador de embrague

Cambio de Tapa base

Cambio de Tapa de embrague

Cambio de Disco de freno del.

Cambio de Disco de freno tras.

Cambio de cabo acelerador

Cambio de cabo de retorno

Cambio de cabo embrague

Cambio de Llave stock

Cambio de Palanca embrague

Cambio de Espejo

Cambio de llave luz

67

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Cambio de Manopla acelerador

Cambio de Manopla embrague

Cambio de Palanca de freno

Cambio de guardabarro

Cambio de reten de suspensión

Cambio de engranaje de velocímetro

Cambio de cabo velocímetro

Cambio de pedal de cambio

Cambio de estira cadena

Cambio de chapa estira cadena

Cambio de amortiguador trasero

Cambio de faro delantero

Cambio de foco delantero

Cambio de juego de señaleros

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 15.190.958**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **20** días del mes de **febrero de 2023**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 - ASUNCION - PARAGUAY
DIESA S.A.