KYOCERA

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0017403

Fecha: 25 de noviembre de 2021

Razón Social: Dinapi

Dirección:

Tel: Ruc:

Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: Fs 4200 Dn	Serie: LPN 4301116	IP: -
Contador Color: -	Contador B/N: 190405	Master: -
Hora de E: 10 : 00	Hora de S: 15 : 00	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☐ Reparación ☐ Instalación ☒ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control

☐ Mantenimiento ☐ Diagnostico

Trabajo Realizado:

* Cambio de Fusor FK 3300
* Colocacion de Spring pick up
* Reparacion de Compuerta Principal
* Actualizacion de firmware

Realizado por: Jose Baez Firma:

Estado: ☐ Completo ☐ Incompleto

Firma de Conformidad del Cliente:

Fecha:

Aclaración:

Sello:

Lic. Adan Steven Gray Murray
Dpto. de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Informática
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

KYOCERA

HOJA DE SERVICIO TECNICO

0017404

Fecha: 25 de noviembre de 2021

Razón Social: Dinapi

Dirección:

Tel: Ruc:

Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: Taskalfa 255	Serie: N7U1100065	IP: -
Contador Color: -	Contador B/N: 193192	Master: -
Hora de E: 10 : 00	Hora de S: 15 : 00	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☒ Reparación ☐ Instalación ☒ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control

☐ Mantenimiento ☐ Diagnostico

Trabajo Realizado:

* Cambio de Fusor FK475

* Cambio de Gomas en la Bandeja 1 Polley feed
Polley pick up
Retard Roll

* Actualización de firmware

Realizado por: Jose Baez Firma:

Estado: ☒ Completo ☐ Incompleto

Firma de Conformidad del Cliente:

Aclaración: Lic. Adan Steven Gray Murray
Dpto. de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Informática
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Fecha:

Sello:

20 Tal. 50x3 del 17401 al 18400 - Nov./2021

KYOCERA

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0017090

Fecha: 25 - XI - 21

Razón Social: Dinapi

Dirección:

Tel: Ruc:

Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: FS 4200 dn	Serie: CPN4301333	IP: -
Contador Color: -	Contador B/N: 172754	Master:
Hora de E: 11:00	Hora de S: 15:00	Cant. de Hs:

☑ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☐ Reparación ☐ Instalación ☑ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control

☑ Mantenimiento ☐ Diagnostico

Trabajo Realizado:

Mantenimiento -
Cambio de fusor FK 3300 -

Obs: Atendido por RAYA

Realizado por: Carlos Firma:

Estado: ☐ Completo ☐ Incompleto

Firma de Conformidad del Cliente:

Aclaración: Lic. Adan Steven Gray Murray
Dpto. de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Informática
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Fecha:

Sello: