MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OBRA: REFACCIÓN DE SANITARIOS

ESCUELA BÁSICA Nº 1006 - LOS COLONOS

ZONA RURAL - OBLIGADO

AÑO 2021

CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA

AXOMETRICA



DESCRIPCION

1 - CHAPA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA N°26

2 - LISTONES DE MADERA DE 1/2"X2" PARA SUJETAR MEMBRANAS

3 - LISTONES DE MADERA DE 1"X2" CLAVADERO DE CHAPAS SEPARACION 60 CM

4 - MEMBRANA DE TIPO ISOLAM TBA5MM

5 - ENTABLADO DE MADERA DE $\frac{1}{2}$"

6 - ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE (TIRANTE Y VIGAS)

DEPARTAMENTO Obras y Catastro MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OBRA: REFACCION SANITARIOS

ESCUELA BASICA Nº 1006 - LOS COLONOS

AÑO 2021

Plano de Localización de la Escuela Nº 1006 - Los Colonos - Zona Pastoreo

Referencias

A - Pabellón Nº1 - Nivel Inicial
B - Pabellón de 3 aulas
C - Pabellón de 3 aulas
D - Dirección y Biblioteca
E - Comedor
F - Sanitarios Existente a Reparar
G - Pabellón de 3 aulas

Coordenadas

P1= X - 625173.5 Y - 7035995.4
P2= X - 625243.3 Y - 7035924.3
P3= X - 625099.9 Y - 7035784.7
P4= X - 625030.2 Y - 7035856.4

DEPARTAMENTO Obras y Catastro MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OBRA: REFACCION DE SANITARIO

ESCUELA BASICA Nº 1006 LOS COLONOS

AÑO 2021