

Reporte del porcentaje de incidencia

454136 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

Nº	DESCRIPCION	EETT	UM	CANTIDAD	P. UNIT.	% incidencia
1	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
2	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
4	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor	unidad	1	99.400	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
5	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
6	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
7	Limpieza y lubricación de turbina y paleta del ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	Limpieza y lubricación de turbina y paleta del ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136

8	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor	unidad	1	99.400	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
9	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	unidad	1	159.600	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
10	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	Limpieza del filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	unidad	1	159.600	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
11	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	unidad	1	114.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
12	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor	unidad	1	100.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
13	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Limpieza de condensador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	70.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
14	Limpieza de l filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Limpieza de l filtro y careta para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	70.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
15	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	72.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
16	Limpieza de evaporador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Limpieza de evaporador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	70.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136

17	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	67.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
18	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	25.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
19	Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	61.600	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
20	Provisión y cambio de placa electronica con control frio/calor para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de placa electronica con control frio/calor para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	231.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
21	Cambio de filtro de gas 1/4 para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Cambio de filtro de gas 1/4 para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	57.400	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
22	Provisión y cambio de filtro de Aire para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de filtro de Aire para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	71.400	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
23	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico , colocación de llave T.M. Cable de 2x4mm2 hasta 20ml para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico , colocación de llave T.M. Cable de 2x4mm2 hasta 20ml para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	61.600	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
24	Adaptación de ruleman al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Adaptación de ruleman al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	117.600	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136

25	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	77.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
26	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	42.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
27	Provisión y cambio de aislación térmica para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de aislación térmica para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	25.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
28	Provisión y cambio de protector térmico para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de protector térmico para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	25.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
29	Provisión y cambio de capacitador de Arranque para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de capacitador de Arranque para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	32.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
30	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	29.400	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
31	Provisión y cambio de válvula de expansión para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de válvula de expansión para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	107.800	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
32	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior/exterior.con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior/exterior.con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	30.100	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
33	Provisión y cambio de transformador 220volts 24 wats 2 amp. para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y cambio de transformador 220volts 24 wats 2 amp. para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	48.300	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136

34	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por Kilo para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por Kilo para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	193.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
35	Detección de pérdida de gas con Nitrogeno, soldadura y cierre para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Detección de pérdida de gas con Nitrogeno, soldadura y cierre para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	39.900	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
36	Limpieza de drenaje para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Limpieza de drenaje para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	74.200	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136
37	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	Mano de Obra por Servicios Realizados para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor	unidad	1	112.000	0 %, no se contempla evento/proceso de magnitud similar que afecte al proceso ID 454136

El proceso referenciado y expuesto en cuanto a cantidad de ítems, descripción, especificaciones técnicas, cantidades, unidad de medida y precios no contemplan registros de eventos/proyectos/procesos que afecten el funcionamiento del proyecto, por tanto la incidencia con eventos anteriores de esta convocantes es de 0%.



Lic. Leticia Cáceres
 Directora UOC GDC