

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 250974

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:19 del día 2/4/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 250974 - Lp0854-13.Servicio de Reparación de Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray de la Institución:

Código Verificador: ffca99de62a093243c9f06aad37d7920

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 9.2.17, (pag.11/18 de las EETT), está incluido en 3 ítems de la lista de precios: 13; 25 y 26. Solicitamos indicar en cual o cuales ítems debe considerarse y en cual o cuales no.	13-03-2013	10:40:21

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1	20-03-2013	13:18:18

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 9.1.21 del Alcance de Tareas para el Cumplimiento del Objeto de la Especificación Técnica, no está incluido en ningún ítem de la Lista de Precios del Asunto. Solicitamos se indique en que ítem de la lista de precios debe ser considerado.	13-03-2013	10:43:32

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación al primer párrafo del punto 9.1.21 del Alcance: los ensayos de calidad global, de montaje, de comisionamiento y de otros ensayos que aún sin mencionar en las especificaciones técnicas y sean necesarios para garantizar la seguridad y calidad de los servicios licitado deberá ser considerados en los ítems 11 y 24 de la Lista de Precios - Revisión 01, respectivamente para cada Oferente. Con relación al segundo párrafo del punto 9.1.21 del Alcance: sustituir todos los sellos O-Rings, tornillerías y bulonerías dañadas en el proceso de desmontaje por otros de igual o mejor calidad y realizar todas las mediciones necesarias, tales como niveles, luces, verticalidad, paralelismo, planitud, aperturas, cierres, marcaciones de posiciones, etc, deberán ser considerados en todos los ítems de la Lista de Precios donde se prevé desmontaje/ montaje, reparaciones, rehabilitaciones y donde ameriten ser considerados. Entiéndase que en los costos de cada servicio de reparación deberán ser considerados los costos de insumos y materiales necesarios para lograr el objetivo.	20-03-2013	13:35:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: se tiene información que el día 27 de marzo, fecha de inicio de recepción de las ofertas, ha sido declarado día feriado en Paraguay. Solicitamos indicar si esta nueva situación producirá algún cambio de fechas en el Calendario en cuestión, particularmente en las fechas de: Inicio de Recepción de Propuestas, Inicio de la Etapa Competitiva ? Lances y en la Fecha de Presentación de sobre de Ofertas.	18-03-2013	10:38:26

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2, donde se establecen los nuevos plazos.	22-03-2013	10:24:09

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: de la lectura del punto 9.1.13, se desprende que la provisión incluye dos anillos de desgaste, uno para cada turbina. De la lectura del formulario de Lista de precios, en su punto 4, se interpreta que la provisión alcanza a un solo anillo. Se solicita confirmar si la cantidad de anillos a proveer son uno por máquina o un único anillo como cantidad global.	18-03-2013	11:18:23

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1	22-03-2013	08:06:29

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: De acuerdo al punto 9.1.14 y al punto 5 del formulario de la lista de precios, se debe sustituir solo el anillo de la máquina 3. Se solicita confirmar tal aseveración.	18-03-2013	11:19:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1	22-03-2013	08:07:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: se tiene información que el día 27 de marzo, fecha de inicio de recepción de las ofertas, ha sido declarado día feriado en Paraguay. Solicitamos indicar si esta nueva situación producirá algún cambio de fechas en el Calendario en cuestión, particularmente en las fechas de: Inicio de Recepción de Propuestas, Inicio de la Etapa Competitiva ? Lances y en la Fecha de Presentación de sobre de Ofertas.	18-03-2013	11:24:27

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 3	22-03-2013	10:24:52

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: en la licitación anterior, (LPI Ande N° 844/2012), las especificaciones técnicas se acompañaban con planos de diseño y lista de materiales, cronogramas, etc, complementarios a las mencionadas ET. (fs. 1 a 8 del PBC). Solicitamos se provean los planos correspondientes a la presente LPI, o en su defecto confirmen la validez de los anteriores.	18-03-2013	11:25:28

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2	22-03-2013	08:59:41

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Se solicita se identifique a que niveles corresponden los pisos 1 y 2 de la central.	18-03-2013	11:26:35

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los pisos 1 y 2 corresponden a los niveles 89,00 msnm (área del tubo difusor, válvulas principales, filtros principales, conducto forzado expuesto, etc., etc.) y 90,40 msnm (área de tapa turbina, servomotores, anillo del distribuidor, tanques de presión, ccm, etc., etc.).	18-03-2013	17:04:12
SE RECTIFICA LA RESPUESTA ANTERIOR POR LA SIGUIENTE: Los pisos 1 y 2 corresponden a los niveles 89,00 msnm (área del tubo difusor, válvulas principales, filtros principales, conducto forzado expuesto, etc., etc.) y 95,40 msnm (área de tapa turbina, servomotores, anillo del distribuidor, tanques de presión, ccm, etc., etc.).	20-03-2013	10:51:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En el supuesto de contratista extranjero que tiene como subcontratista a una empresa paraguaya y le cede a esta una porción de sus derechos de cobro, todo de acuerdo con las condiciones del contrato. Solicitamos explicar si la facturación del subcontratista deberá ser en Dólares Americanos de acuerdo a los términos del contrato o será en Guaraníes equivalentes. En el caso de que el cobro al subcontratista sea en Guaraníes equivalentes al monto en Dólares americanos, solicitamos explicar si será admitido un Ajuste de Precios por Tipo de Cambio, de acuerdo a CGC 15.1.	18-03-2013	11:39:05

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La relación contractual es ANDE - Proveedor, por ende se mantienen las monedas de cotización y pago previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-03-2013	09:02:31

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>1. Favor confirmar que a pesar de que la cantidad de días de parada computadas para el contratista ser contabilizada en días hábiles, se podrá trabajar fines de semana.</p> <p>2. Solicitamos que sea aceptada la revisión del plazo para entrega de la Póliza de Seguro de la Garantía de Cumplimiento de 10(diez) días calendarios para 20(veinte) días calendarios.</p> <p>3. Solicitamos esclarecer las siguientes dudas, con relación al servicio de pintura especificado en el pliego (ítem 9.1.22 / página 10 de la Especificación Técnica).</p> <p>a) Confirmar si el piso 1 es el piso en el que se encuentra la válvula mariposa y el difusor.</p> <p>b) Confirmar si el piso 2 es el piso del pozo de la turbina</p> <p>c) Confirmar si el piso 3 es el piso del área donde se está montando actualmente el estator</p> <p>d) Confirmar si la pintura en el piso 1 se refiere a la parte de las máquinas y conductos forzados expuestos, a la totalidad de las válvulas mariposa, todas las válvulas y tuberías y mampostería del referido piso.</p> <p>e) Confirmar si la pintura en el piso 2 se refiere a la pintura total del pozo de la turbina incluyendo mampostería, servomotores, bielas, tapa de turbina, anillo del distribuidor, etc.</p> <p>f) Confirmar si la pintura en el piso 2 incluye toda la parte de mampostería, válvulas, tubulaciones y equipamientos fuera del pozo de la turbina.</p> <p>4. Para el caso de consorcio formado por dos empresas, solicitamos confirmar si será aceptado que cada empresa presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el periodo solicitado en los pliegos, es decir que cada empresa presentará una póliza de Garantía de Cumplimiento por 5% que totalizará 10%.</p> <p>5. Para el caso de consorcio formado por dos empresas, solicitamos confirmar que será aceptado que cada empresa presente la garantía de anticipo por el periodo solicitado en los pliegos, es decir que cada empresa presentará una póliza de 17,5% del contrato que totalizará 35%.</p> <p>6. Para el caso de consorcio formado por dos empresas, solicitamos confirmar que será aceptado que cada empresa presente la garantía de mantenimiento de oferta por el periodo solicitado en los pliegos, es decir que cada empresa presentará una póliza de 2,5% de la oferta que totalizará 5%.</p> <p>7. Solicitamos amablemente que sea disponible el anexo IV (Formularios de la Oferta) en archivo editable.</p> <p>8. En caso de subcontratación de mano de obra en Paraguay solicitamos que sea confirmado que ANDE aceptará factura directa para pago, considerando que el subcontratado no hará parte de consorcio.</p>	18-03-2013	14:10:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1. Los plazos están establecidos en días corridos (calendario) y queda a criterio del Proveedor la programación de su trabajo (días y horario) dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.</p> <p>2. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>3. a) Favor remitirse a la repuesta de la consulta N° 8 b) Favor remitirse a la repuesta de la consulta N° 8 c) El piso 3 corresponde al nivel 98,20 msnm y es el área del recinto de los generadores actuales. d) Se confirma la interpretación e) Se confirma la interpretación f) Se confirma la interpretación</p> <p>4. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser emitida a nombre del Consorcio legalmente constituido conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>5. La Garantía de Anticipo deberá ser emitida a nombre del Consorcio legalmente constituido conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>6. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Numeral 1.3</p> <p>7. Favor remitirse al sitio web: www.ande.gov.py - Link: Actividad Económica - UOC - Contrataciones Públicas</p> <p>8. No serán aceptados pedidos de pagos directos a subcontratistas</p>	22-03-2013	09:52:27

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	Sin categorizar	1	007.1508.026529/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-03-2013	01-04-2013	30-07-2013
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	Sin categorizar	2	007.1508.026530/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-03-2013	01-04-2013	31-07-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102201-006	Desmontaje/Montaje Turbina Gr 3, incluyendo todos los equipos, componentes y accesorios para posibilitar el acceso y retiro de la turbina (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.1 ; 9.1.2; 9.1.18 y 9.1.19 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		464.011	464.011
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	1.171.699	1.171.699

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72102201-006	Inspección, Repar. puntos de cavitación de Alabes de rodete y recuper. de circularidad de la zona de rozamiento por el anillo de desgaste del predistribuidor, de la turbina Gr 3 (conf. establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.7 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la E.T.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		293.827	293.827
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	352.205	352.205

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cavitación de tubo difusor de la turbina Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.15 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la E.T.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		145.871	145.871
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	216.981	216.981

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	72102201-006	Suministro de Anillo de desgaste del predistribuidor de la turbina (conforme está establecido en el sub numeral 9.1.13 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		181.992	181.992
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	IMPESA	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.400	120.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72102201-006	Sustitución del anillo de desgaste del predistribuidor Turbina Gr 3 (conforme está establecido en los sub numerales 9.1.11; 9.1.12 y 9.1.14 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		382.045	382.045
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	72102201-006	Reparaciones de Servomotores Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.20 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		145.871	145.871
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	32.872	32.872

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102201-006	Reparaciones de las Paletas Directrices del Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.8 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		127.811	127.811
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	208.437	208.437

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	72102201-006	Reparaciones de pintura de la cámara espiral, del pre distribuidor y del tubo de succión del Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.10 y 9.1.16 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		90.996	90.996
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	72102201-006	Reparación de los bujes y porta bujes superiores e inferiores de las Paletas Directrices del Gr 3.(conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.4 y 9.1.9 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		250.760	250.760
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	43.396	43.396
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	72102201-006	Reparaciones, inspecciones visuales y ensayos de UP y PT de: Eje, Tapa Superior; sellos del eje y Otros. (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.3; 9.1.5 y 9.1.6 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		306.330	306.330
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	128.236	128.236
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	72102201-006	Pruebas y ensayos de montaje y de comisionamiento, ajustes del Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 6 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		143.093	143.093
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
12	72102201-006	Reparación y Rehabilitación del sistema de aireación de la turbina del Gr 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.17 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		90.996	90.996
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	43.396	43.396
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
13	72102201-006	Reparaciones de la Válvula Mariposa del Gr. 3 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales desde el 9.2.1 al 9.2.16 de la Especificación Técnica)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		578.625	578.625
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	896.413	896.413
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102201-006	Desmontaje/Montaje Turbina Gr 4, incluyendo todos los equipos, componentes y accesorios para posibilitar el acceso y retiro de la turbina(conforme está establecido en el numeral 9 y subnumerales 9.1.1; 9.1.2; 9.1.18 y 9.1.19 de la E.T.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		464.011	464.011
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	867.925	867.925

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102201-006	Suministro de Anillo de desgaste del pre distribuidor para la turbina Gr. 4 (conforme está establecido en el sub numeral 9.1.13 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		181.992	181.992
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	IMPESA	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	120.400	120.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102201-006	Sustitución del anillo de desgaste del pre distribuidor Turbina Gr 4 (conforme está establecido en los sub numerales 9.1.11; 9.1.12 y 9.1.14 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		382.045	382.045
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102201-006	Inspección,Reparación puntos de cavitación de Alabes de rodete y recuper. de circularidad zona de rozamiento por el anillo de desgaste del pre distribui. de la turbina Gr4(confor. está establec. en el numer. 9 y sub numer. 9.1.7 y en obser. de lo estable. en el numeral 10 de la ETécnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		293.827	293.827
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	352.205	352.205

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102201-006	Inspección, Reparación puntos de cavitación de tubo difusor de la turbina Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.15 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		145.871	145.871
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	216.981	216.981

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102201-006	Reparaciones de Servomotores Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.20 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		145.871	145.871
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	32.872	32.872

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102201-006	Reparaciones de las Paletas Directrices del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.8 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		127.811	127.811
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	208.437	208.437

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102201-006	Reparaciones de pintura de la cámara espiral, del pre distribuidor y del tubo de succión del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.10 y 9.1.16 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		90.996	90.996
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102201-006	Reparación de los bujes y portabujes superiores e inferiores de las Paletas Directrices del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.4 y 9.1.9 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		250.760	250.760
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	43.396	43.396

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102201-006	Reparaciones, Inspecciones visuales y ensayos de UP y PT de: Eje, Tapa Superior; sellos del eje y Otros del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales 9.1.3; 9.1.5 y 9.1.6 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		306.330	306.330
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	128.236	128.236

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102201-006	Pruebas y ensayos de montaje y de comisionamiento, ajustes del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 6 de la Especificación Técnica y los que sean necesarios para garantizar la seguridad y calidad de los servicios contratados).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		143.093	143.093
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	130.188	130.188

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102201-006	Pintura donde corresponda de todas las piezas metálicas y de obras civiles expuestas visualmente en los pisos 1 y 2 de la casa de maquinas de Acaray 2 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.22 de la Especificación Técnica).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		434.142	434.142
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	20.368	20.368

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72102201-006	Reparación y Rehabilitación del sistema de aireación de la turbina del Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.1.17 y en observancia de lo establecido en el numeral 10 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		90.996	90.996
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	43.396	43.396

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72102201-006	Reparaciones de la Válvula Mariposa del Gr. 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numerales desde el 9.2.1 al 9.2.16 de la Especificación Técnica)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		578.625	578.625
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	896.413	896.413

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	72102201-006	Reparación del sistema de cierre de emergencia de compuerta de obra de toma del Gr. 3 y Gr 4 (conforme está establecido en el numeral 9 y sub numeral 9.2.17 de la Especificación Técnica).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	REIVAX S/A Y MRA LTDA	REIVAX S/A Y MRA LTDA	NA	BRASIL / PARAGUAY		107.667	107.667
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mercosur	Conforme a Requerimiento técnico del PBC	64.208	64.208

Beneficio MyPIMES
Listado General de todas las Ofertas
1 - Lp0854-13.Servicio de Reparación de Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 CH-ACY

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.500.000	02-04-2013	09:19:00.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d745c9af411921dfebb3975fa8087e37	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.600.000	02-04-2013	09:16:33.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27bb989c138e9fdc905745ae266254d5	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.719.900	02-04-2013	09:16:15.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cfea46ae73a0b58222c91dff3734e3d	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.800.000	02-04-2013	09:12:06.830	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4b7993927fc691cc0ae8bde34b5e5421	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.840.000	02-04-2013	09:11:36.267	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0f6e54a9aca741483add2ace292c3796	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.850.000	02-04-2013	09:09:58.868	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0e0d0444e4efac8661398d425eb425f4	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.900.000	02-04-2013	09:09:17.879	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5c791f996b0a34547bb12778e451dbe1	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.910.000	02-04-2013	09:07:55.597	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e552cf58af279059ebea80734fe2b88b	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.940.000	02-04-2013	08:58:04.719	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7a4a22ffbeb4f8e68029ba75cc7b6e06	
Consorcio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.946.265	02-04-2013	08:38:39.098	Propuesta
		Código Verificador:	fb16df248ea805d0e29174fac5e70e65	
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.990.000	02-04-2013	08:38:39.100	Propuesta
		Código Verificador:	9c0f6cdc14aa4a2d464c46044070746e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lp0854-13.Servicio de Reparación de Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 CH-ACY

Ofrente	Mejor Precio
Consortio Reivax S/A y MRA Ltda - DNCP-000364	6.500.000
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICYF - 30-50146646	6.719.900

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-000364 - Consortio Reivax S/A y MRA Ltda

Item	Precio Ganador
1 - Lp0854-13.Servicio de Reparación de Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 CH-ACY	6.500.000

Listado de Mensajes

1 - Lp0854-13.Servicio de Reparación de Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 CH-ACY

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-04-2013	08:41:42.179
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-04-2013	08:41:48.346
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-04-2013	08:46:12.659
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-04-2013	08:55:10.500
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-04-2013	08:55:18.576
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	02-04-2013	09:04:19.169
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-04-2013	09:06:21.938
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-04-2013	09:06:24.212
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-04-2013	09:15:58.978
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-04-2013	09:19:26.106
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-04-2013	09:19:26.151

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.