

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 310211

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:16 del día 9/12/2016,  
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección  
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la  
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310211 -  
LPN SBE 94-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS  
DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS  
de la Institución:

**Código Verificador:** e63a1ecc6e5d1cd1cad33b1f2e3e6f7b

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 12 del PBC observamos el ÍTEM 42 unificado el repuesto "ENGRANAJE" Solicitamos discriminarlo por tratarse de diferentes tipos de engranaje con diferentes características, diferentes códigos y precio. - COD. 4743860 - Engranaje - COD. 4743787 - Engranaje en Bola		28-11-2016	15:34:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones		02-12-2016	13:07:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos agregar los siguientes repuestos que no se encuentran en el listados para el EQUIPO DE RAYOS X, MARCA SIEMENS, MODELO AxionAristosVX Plus (Página 13 del PBC) - COD: 3088317 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA - COD: 4816000 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC "T3" - COD: 5662759 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTON ON/OFF - COD: 4678082 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W - COD: 4681599 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160A - COD: 1171243 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165. - COD: 7756963 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 47 Ohm 40W - COD: 5662866 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING. -COD: 3099892 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER - COD: 10092689 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 1,0W - COD: 10398461 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO DE TERMO SENSOR - COD: 10092665 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR - COD:5652297 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS PCI BOARD		28-11-2016	16:01:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones		02-12-2016	13:07:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Solicitamos corregir la Cláusula de Reajuste, donde se puede observar una contradicción en el texto establecido en la pagina 25 Cláusula 13.1 del PBC. Se expresa primeramente que el reajuste será aplicado siempre y cuando: "NO SE RECONOCERÁN REAJUSTE DE PRECIOS SI EL SUMINISTRO SE ENCUENTRA ATRASADO RESPECTO AL PLAN DE ENTREGAS ESTIPULADO", y por el CONTRARIO en el siguiente párrafo expresan: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre LOS BIENES NO ENTREGADOS y/o SERVICIOS AUN NO EJECUTADOS; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste "Solicitamos corregir dicha contradicción La aplicación de reajuste de precios debe efectuarse una vez que los bienes/servicios hayan sido proveídos.	28-11-2016	16:56:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones	02-12-2016	13:08:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar en vista que se contempla la adquisición de bienes. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde: P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entregas estipulado.	28-11-2016	16:57:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones	02-12-2016	13:08:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la página 9 del PBC, Dice: Capacidad Financiera: Ratio de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Deberá ser igual o mayor que 1,25 en promedio en los años 2013, 2014 y 2015 La literatura de la materia indica que la determinación del ratio de liquidez requerido de las empresas no obedece a un estándar específico e igual para todas las empresas, sino que depende de varios factores del negocio como periodo de cobranza, rotación de inventarios, entre otros y debe analizarse en conjunto con otros indicadores de la empresa. Se debe considerar que el ratio de liquidez puede estar sobredimensionado e incluso puede indicar ineficiencia financiera de la empresa como por ejemplo una baja rotación de inventarios, políticas de crédito no adecuadas o ineficientes, o sobre inversión en activos no productivos. SUGERIMOS: Solicitar a lo que se refiere a la capacidad financiera, como alternativa al ratio de liquidez, que se solicite a los oferentes una carta de un Banco de Primer Nivel, en la que se certifique que la empresa cuenta con una línea de crédito suficiente para la ejecución del proyecto.	29-11-2016	16:19:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases Condiciones	02-12-2016	13:08:19

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Sin categorizar	1	15.1508.0001668.0000	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	05-12-2016	09-12-2016	18-05-2017

### Listado de Propuestas por Proveedor

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>		1 - LOTE 1						
<b>DATOS DEL ITEM</b>								
Item Nro.	Código	Descripción del Item						Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS Perteneciente al IPS						12
<b>PROPUESTAS INICIALES</b>								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS Perteneciente al IPS	3.089.000	37.068.000	
<b>DATOS DEL ITEM</b>								
Item Nro.	Código	Descripción del Item						Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).						4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.787.000	11.148.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.796.000	11.184.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.787.000	11.148.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.935.000	11.740.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.917.000	11.668.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2.787.000	11.148.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.784.000	15.136.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	6.876.000	27.504.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	5.331.000	21.324.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.933.000	31.732.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	8.121.000	32.484.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.944.000	19.776.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.231.000	28.924.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	5.535.000	22.140.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.784.000	15.136.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	10.654.000	42.616.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	7.815.000	31.260.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.402.000	17.608.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.402.000	17.608.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4.402.000	17.608.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary de IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary de IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3.842.000	15.368.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	<b>2 - LOTE 2</b>
------------------------------	-------------------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	158.741.000	158.741.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	77.280.000	77.280.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	1.267.000	1.267.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	16.881.000	16.881.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION	18.213.000	18.213.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19	15.793.000	15.793.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	15.103.000	15.103.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	10.655.000	10.655.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	19.373.000	19.373.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERTOR DE FRECUENCIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERTOR DE FRECUENCIA	13.509.000	13.509.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	10.350.000	10.350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	74.121.000	74.121.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	55.691.000	55.691.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	2.973.000	2.973.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	3.626.000	3.626.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	1.814.000	1.814.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	9.416.000	9.416.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	154.977.000	154.977.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	2.056.000	2.056.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	2.471.000	2.471.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	22.060.000	22.060.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	55.660.000	55.660.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	3.221.000	3.221.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	55.660.000	55.660.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	2.077.000	2.077.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MDICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	4.925.000	4.925.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	104.083.000	104.083.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	99.974.000	99.974.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	25.721.000	25.721.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	2.928.000	2.928.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	12.221.000	12.221.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	39.819.000	39.819.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	10.578.000	10.578.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	110.713.000	110.713.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	17.959.000	17.959.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION	14.499.000	14.499.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	12.516.000	12.516.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ICONOS MD	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD	8.057.000	8.057.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	5.615.000	5.615.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	589.000	589.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	2.426.000	2.426.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	3.492.000	3.492.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	1.550.000	1.550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS					1	

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	35.180.000	35.180.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	3.624.000	3.624.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO	3.837.000	3.837.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO	6.545.000	6.545.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	7.720.000	7.720.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	21.584.000	21.584.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	9.638.000	9.638.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	19.438.000	19.438.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	5.417.000	5.417.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	77.288.000	77.288.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	153.921.000	153.921.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	11.536.000	11.536.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	9.381.000	9.381.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	45.763.000	45.763.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	3.961.000	3.961.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	9.638.000	9.638.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	4.132.000	4.132.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	8.925.000	8.925.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	22.111.000	22.111.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	32.288.000	32.288.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	6.058.000	6.058.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	4.510.000	4.510.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	8.381.000	8.381.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	9.380.000	9.380.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	1.768.000	1.768.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	2.707.000	2.707.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	2.678.000	2.678.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950	12.915.000	12.915.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960	44.017.000	44.017.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con con Provisión de TUBO DE RX					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con con Provisión de TUBO DE RX	97.611.000	97.611.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927	13.689.000	13.689.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961	16.536.000	16.536.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA	15.603.000	15.603.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915	15.434.000	15.434.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925	18.468.000	18.468.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1	6.038.000	6.038.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	13.947.000	13.947.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	2.926.000	2.926.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	3.913.000	3.913.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	68.499.000	68.499.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	10.413.000	10.413.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	5.603.000	5.603.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	77.407.000	77.407.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE D320	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE D320	16.419.000	16.419.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D54	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D54	28.777.000	28.777.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR DE MOTOR	10.441.000	10.441.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE POTENCIA T3	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE POTENCIA T3	24.846.000	24.846.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE KIT DE FRENO	22.252.000	22.252.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D14	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D14	40.985.000	40.985.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ELEVACION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONJUNTO DE ELEVACION	42.802.000	42.802.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D24	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D24	18.591.000	18.591.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100	201.723.000	201.723.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COLIMADOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE COLIMADOR	99.853.000	99.853.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE POTENCIA SNT	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FUENTE DE POTENCIA SNT	11.759.000	11.759.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D220	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D220	25.259.000	25.259.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D100	33.813.000	33.813.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D160	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D160	10.432.000	10.432.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INVERSOR D110	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INVERSOR D110	41.801.000	41.801.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D115	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D115	12.786.000	12.786.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC DE CONTROL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC DE CONTROL	213.733.000	213.733.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MONITOR 19	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MONITOR 19	15.076.000	15.076.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE TECLADO	3.126.000	3.126.000
---	---------	---------	-----------------------	----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUSE 3 BUTTON OPTICAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOUSE 3 BUTTON OPTICAL	2.824.000	2.824.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR	48.469.000	48.469.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PLACA ELECTRONICA D2	18.013.000	18.013.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOTOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MOTOR	16.903.000	16.903.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE FRENO	9.790.000	9.790.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE CONTROL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MODULO DE CONTROL	11.266.000	11.266.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROL DE POTENCIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CONTROL DE POTENCIA	9.208.000	9.208.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE ACERO, MUELLE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CABLE DE ACERO, MUELLE	5.977.000	5.977.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

114	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STEP MOTOR, Cpl.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STEP MOTOR, Cpl.	34.064.000	34.064.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POTENCIOMETRO Cpl. R30					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE POTENCIOMETRO Cpl. R30	3.655.000	3.655.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
116	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl.	13.702.000	13.702.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24 VAC 19W					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24 VAC 19W	2.461.000	2.461.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
118	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 220 VAC 18W					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 220 VAC 18W	1.811.000	1.811.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STATOR CABLE 24m					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE STATOR CABLE 24m	17.517.000	17.517.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
120	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUSH BUTTON, Cpl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PUSH BUTTON, Cpl.	2.019.000	2.019.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS	20.886.000	20.886.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
122	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MICROINTERRUPTOR					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE MICROINTERRUPTOR	1.350.000	1.350.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR FD DE TIPO MURAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE DETECTOR FD DE TIPO MURAL	477.134.000	477.134.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS BOARD D100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCS BOARD D100	18.568.000	18.568.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE INTERFACE CAN-BUS/ISA	4.367.000	4.367.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC T3	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE NETWORK PPC T3	24.184.000	24.184.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN ON/OFF	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BOTÓN ON/OFF	1.811.000	1.811.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V 0,35W	2.018.000	2.018.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160°	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160°	2.220.000	2.220.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RECTIFICADOR D165	3.727.000	3.727.000
---	---------	---------	-----------------------	----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 470hm 40W	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESISTENCIA 470hm 40W	882.000	882.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIS PC M410	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADIS PC M410	50.939.000	50.939.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING	10.436.000	10.436.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL.	28.637.000	28.637.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RUEDAS DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RUEDAS DE FRENO	4.993.000	4.993.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO	1.980.000	1.980.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LASER	1.703.000	1.703.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DEL COLIMADOR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LÁMPARA DEL COLIMADOR	1.115.000	1.115.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PORTA LÁMPARA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PORTA LÁMPARA	1.219.000	1.219.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V - 1,0W	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE VENTILADOR 24V - 1,0W	1.876.000	1.876.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR	1.819.000	1.819.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PANTALLA CONTRA CALOR	1.810.000	1.810.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRABADOR DE CD/DVD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE GRABADOR DE CD/DVD	3.663.000	3.663.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADCON BOARD D33	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RADCON BOARD D33	29.024.000	29.024.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCSPCI BOARD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE XCSPCI BOARD	22.182.000	22.182.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA CR2032 3V 220MAH	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE BATERÍA CR2032 3V 220MAH	2.363.000	2.363.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPS						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE UPS	5.624.000	5.624.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
148	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXION ARISTOS VX PLUS	ALEMANIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN	15.070.000	15.070.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS.	1.350.000	1.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
150	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS.	1.359.000	1.359.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS.	1.350.000	1.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
152	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.	1.488.000	1.488.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS	1.471.000	1.471.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

154	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS.	1
-----	--------------	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS.	1.350.000	1.350.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS	2.274.000	2.274.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	5.138.000	5.138.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	ALEMANIA	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	3.706.000	3.706.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

**Listado General de todas las Ofertas**

**1 - LOTE 1**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	461.328.000	09-12-2016	08:03:05.170	Propuesta
Código Verificador:			8be0ce591c11ff0e69d074908e0d2bcd	

**2 - LOTE 2**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.038.672.000	09-12-2016	09:02:38.797	Etapa de Puja
Código Verificador:			636cee30210d5e5e52ac0ad439f5c995	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.064.320.000	09-12-2016	08:03:06.845	Propuesta
Código Verificador:			e0ffc7f9da15561edd4e1780c8aa20fe	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	461.328.000

#### 2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.038.672.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	461.328.000
2 - LOTE 2	4.038.672.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:09:15.128
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-12-2016	08:17:50.128
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:18:34.520
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:18:38.175
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	08:24:38.349
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	08:33:45.439
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	08:33:45.523

#### 2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:38:50.365
Continuamos con la Subasta.	09-12-2016	08:38:56.358
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	09-12-2016	08:39:04.603
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	09-12-2016	08:39:08.551
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	09-12-2016	08:39:14.946
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	09-12-2016	08:48:35.415
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	09-12-2016	08:56:48.345
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-12-2016	08:56:53.853
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:56:54.890
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:56:58.489
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	09:08:38.890
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	09:16:53.232
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	09:16:53.310

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.