

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372676

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:26 del día 29/10/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372676 -
LCO SBE 04-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: bfa7c0d89dceca5609e070e9298e1fbc

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EN DATOS DE LA LICITACION, PUNTO 25 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DICE: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: Para el Lote N° 1: El período de validez de la Garantía del repuesto instalado será de: 1 (uno) años posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado Solicitamos amablemente a la convocante modificar el tiempo de garantía a 6 (seis) meses, puesto que este es el tiempo que fábrica nos otorga por las piezas adquiridas.		25-09-2020	09:01:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		22-10-2020	08:06:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EN DATOS DE LA LICITACION, PUNTO 25 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DICE: Para el Lote N° 2: El período de validez de la Garantía de buen funcionamiento del bien reparado será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y agregar que la garantía de 30 (treinta) días no corresponde si la falla es distinta al reclamo que se atendió.		25-09-2020	09:03:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		22-10-2020	08:07:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO GENERALIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DICE: Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser considerado desde Asunción, 4 hs a Partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en formato físico o digital. Mantenimiento correctivo de 51 a 200 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 51 a 200 km de distancia a ser considerado desde Asunción, 1 día a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en formato físico o digital. Mantenimiento correctivo de 201 a 450 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 201 a 450 km de distancia a ser considerado desde Asunción, 2 días a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en formato físico o digital. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que el plazo para asistencia detallado en cada distancia deben ser horas y días HABLES.		25-09-2020	09:03:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.		22-10-2020	08:07:28

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO GENERALIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DICE: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo de 08:00 a 17:00 hs., incluyendo feriados Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto, los trabajos seran efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, excluyendo los sábados, domingos y feriados, puesto que es el horario establecido en la oferta.	25-09-2020	09:04:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.	22-10-2020	08:08:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO GENERALIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DICE: En caso de que la solicitud de mantenimiento correctivo sea en localidades ubicadas a más de 50km, posee un plazo de 3 días. Desde la asistencia para la presentación del Informe Técnico del Servicio. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar este plazo a 5 (cinco) días hábiles en caso de que se tenga algún inconveniente en el viaje para la presentación del pedido de partes.	25-09-2020	09:04:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-10-2020	08:08:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO GENERALIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISION DE REPUESTOS DICE: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Solicitamos que se considere el siguiente punto ya que la provisión de los repuestos que se detalla en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 45 días mínimos en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos 30 (treinta) días hábiles.	25-09-2020	09:04:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-10-2020	08:09:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, EN EL PUNTO GENERALIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISION DE REPUESTOS DICE: En caso de necesitar prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una nota manifestando los motivos, entregada a la mesa de entrada de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud al constatarse el retraso, posteriormente no tendrán validez. Dicha solicitud de prórroga no podrá exceder de 15 (quince) días Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plazo de prórroga a indefinido puesto que debido a la pandemia las importaciones pueden tardar en llegar.	25-09-2020	09:05:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-10-2020	08:09:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EL LOTE 2 FIGURA LOS REPUESTOS QUE DEBEN CAMBIARSE EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. Solicitamos amablemente a la convocante cual seria el procedimiento a seguir en caso que el equipo necesite algún repuesto no especificado en la lista detallada.	25-09-2020	09:05:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-10-2020	08:09:49

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006399	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	27-10-2020	28-10-2020	26-05-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 01: MODELO HI VAC PARA REAPACIONES MAYOR A DEMANDA

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 50km	49.447.500	49.447.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	mba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada en el rango 51 a 250km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada en el rango 51 a 250km	50.587.500	50.587.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 251km a 450 km	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 251km a 450 km	51.727.500	51.727.500

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 Mantenimiento Preventivo para equipos de Marca Baumer, Modelo Hi VacCad

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	9.154.200	9.154.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	10.408.200	10.408.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	11.035.200	11.035.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuesta, instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto, instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.994.120	5.994.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.248.120	7.248.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.875.120	7.875.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	9.154.200	9.154.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	10.408.200	10.408.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	11.035.200	11.035.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	5.994.120	5.994.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.248.120	7.248.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestas, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.875.120	7.875.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.751.080	6.751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.480.640	2.480.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos Descripción:Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.453.280	2.453.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.219.140	4.219.140

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.252.200	4.252.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.350.240	4.350.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.545.620	2.545.620
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.699.080	4.699.080

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.953.520	3.953.520

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.219.580	2.219.580

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.235.540	2.235.540

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.608.580	6.608.580

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.455.560	2.455.560

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	2.563.860	2.563.860

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.605.820	3.605.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	8.285.520	8.285.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.996.400	5.996.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.683.820	6.683.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.564.560	4.564.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.332.000	4.332.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.204.320	4.204.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.182.660	4.182.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

35	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.891.080	7.891.080	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
36	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.620.640	3.620.640	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.593.280	3.593.280	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.359.140	5.359.140	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.392.200	5.392.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.490.240	5.490.240	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.685.620	3.685.620	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.839.080	5.839.080	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.093.520	5.093.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.359.580	3.359.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.375.540	3.375.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.748.580	7.748.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.595.560	3.595.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	3.703.860	3.703.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.745.820	4.745.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCa	9.425.520	9.425.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.136.400	7.136.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	7.823.820	7.823.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.704.560	5.704.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.472.000	5.472.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.344.320	5.344.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.322.660	5.322.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	9.031.080	9.031.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro Y 1/2 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.760.640	4.760.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.733.280	4.733.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.499.140	6.499.140

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.532.200	6.532.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuumetro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuumetro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.630.240	6.630.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.825.620	4.825.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.979.080	6.979.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.233.520	6.233.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.499.580	4.499.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.515.540	4.515.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	8.888.580	8.888.580

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.735.560	4.735.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	4.843.860	4.843.860

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	5.885.820	5.885.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	10.565.520	10.565.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	8.276.400	8.276.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	8.963.820	8.963.820

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2 Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.844.560	6.844.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4 para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.612.000	6.612.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.484.320	6.484.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8 para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	6.462.660	6.462.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	8.099.700	8.099.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.480.640	2.480.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.866.000	7.866.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacumetro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.444.160	2.444.160
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.444.160	2.444.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.146.660	7.146.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.417.940	2.417.940

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.222.780	3.222.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.416.800	2.416.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	10.508.100	10.508.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	6.751.080	6.751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.235.540	2.235.540
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	6.028.320	6.028.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	5.996.400	5.996.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	2.481.780	2.481.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	5.274.780	5.274.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil		4.510.980	4.510.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	9.239.700	9.239.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.620.640	3.620.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	9.006.000	9.006.000
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.584.160	3.584.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.584.160	3.584.160

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	8.286.660	8.286.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.557.940	3.557.940

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.362.780	4.362.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.556.800	3.556.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	11.645.100	11.645.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.891.080	7.891.080
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.375.540	3.375.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.168.320	7.168.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.136.400	7.136.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	3.621.780	3.621.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	6.414.780	6.414.780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	5.650.980	5.650.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	10.379.700	10.379.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.760.640	4.760.640

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	10.146.000	10.146.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.724.160	4.724.160

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.724.160	4.724.160

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	9.426.660	9.426.660

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.697.940	4.697.940

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	5.502.780	5.502.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.696.800	4.696.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

122	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	12.785.100	12.785.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
123	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	9.031.080	9.031.080	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
124	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1 para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.515.540	4.515.540	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
125	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2 NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	8.308.320	8.308.320	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
126	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2 con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	8.276.400	8.276.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
127	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro Y para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	4.761.780	4.761.780	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
128	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	7.554.780	7.554.780	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
129	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	DYSA / BAUMER	Paraguay / Brasil	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	6.790.980	6.790.980	

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 01: MODELO HI VAC PARA REAPACIONES MAYOR A DEMANDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	151.762.500	29-10-2020	08:05:35.422	Propuesta
Código Verificador:			84ba42e379c54679fa87078780b3e2a6	

2 - LOTE 2 Mantenimiento Preventivo para equipos de Marca Baumer, Modelo Hi VacCad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	764.710.440	29-10-2020	08:05:38.315	Propuesta
Código Verificador:			0f40e0a9ceffd877e298283fb179c476	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 01: MODELO HI VAC PARA REAPACIONES MAYOR A DEMANDA

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	151.762.500

2 - LOTE 2 Mantenimiento Preventivo para equipos de Marca Baumer, Modelo Hi VacCad

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	764.710.440

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 01: MODELO HI VAC PARA REAPACIONES MAYOR A DEMANDA	151.762.500
2 - LOTE 2 Mantenimiento Preventivo para equipos de Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	764.710.440

Listado de Mensajes

1 - LOTE 01: MODELO HI VAC PARA REAPACIONES MAYOR A DEMANDA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-10-2020	08:10:28.408
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-10-2020	08:11:39.707
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-10-2020	08:21:12.907
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-10-2020	08:26:20.953
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	29-10-2020	08:29:43.638
Señores esperamos mejores ofertas.	29-10-2020	08:33:35.726
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-10-2020	08:39:49.746
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-10-2020	08:46:15.025
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-10-2020	08:48:05.629
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-10-2020	08:54:05.676
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-10-2020	08:58:47.808
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-10-2020	08:58:47.926

2 - LOTE 2 Mantenimiento Preventivo para equipos de Marca Baumer, Modelo Hi VacCad

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-10-2020	08:59:15.788
Continuamos con la Subasta.	29-10-2020	09:01:06.327
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-10-2020	09:01:12.920
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-10-2020	09:08:05.745
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-10-2020	09:08:13.571
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-10-2020	09:08:57.548
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-10-2020	09:10:07.925
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-10-2020	09:10:11.206
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-10-2020	09:16:11.374
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-10-2020	09:26:00.400
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-10-2020	09:26:00.490

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.