

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 401817

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:26 del día 14/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 401817 -

LCO SBE 01-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** d67d489266ed8a1b0f0cbc8bee14654f

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pag. 26. El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Solicitamos a la convocante detallar que el plazo es de 6 meses desde la fecha de instalación para los efectos de repuestos y 30 días corridos para las asistencias técnicas SIN provisión de repuestos a partir de la reparación del equipo.		06-06-2022	16:49:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		11-08-2022	13:49:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pag. 26 El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado y 1 (un) año para reparación mayor a demanda Solicitamos a la convocante detallar que no aplica ya que no hay un tiempo mínimo o máximo de funcionamiento para los bienes y para el caso existe la garantía de 6 meses para los efectos de repuestos.		06-06-2022	16:49:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		11-08-2022	13:50:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 52 Los trabajos de Mantenimiento preventivo serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, incluyendo los feriados.. Solicitamos a la convocante modificar el horario a lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs excluyendo sábado, domingo y feriados.		06-06-2022	16:50:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		11-08-2022	13:50:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 53: Para los Servicios en el Área Central e Interior, deberá estar firmado por el director de la dependencia donde fue realizado el Servicio Técnico y el Técnico Responsable de la Empresa. Solicitamos a la convocante agregar que el protocolo de mantenimiento deberá ser firmado por el director o jefe de servicio del Hospital donde fue realizado el mantenimiento preventivo, por si alguna de las dos figuras se encuentra ausente en el momento de que se realice el servicio, así como se menciona en la misma pág. Para los informes de servicio del mantenimiento preventivo: Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado.	06-06-2022	16:50:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:50:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 55: Plan de Ejecución e Inicio: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba. Solicitamos a la convocante modificar el plan de ejecución, debido a que como se indica en la pág. 52: la presentación de los protocolos de mantenimiento y cronograma de los equipos listados en el presente PBC debe formar parte de la oferta, para el momento de la evaluación y así también en la pág. 53 se indica lo siguiente: Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista y la empresa contratista deberá notificar con 15 días de anticipación a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos Por lo que estaremos presentando un cronograma para cumplir en tiempo y forma con los mantenimientos correspondientes de los equipos, poder coordinar lo servicios con las áreas correspondientes y que se emitan las ordenes de entrega antes de realizar el servicio, esto también debido a que agendar los servicios lleva su tiempo de logística y coordinación con las áreas afectadas y la disponibilidad de técnicos.	06-06-2022	16:53:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:51:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la convocante aclarar que el plazo de entrega de los servicios de mantenimientos preventivos son 10 días a partir de la orden de servicio tomando como principio lo que se indica en la pág. 52 y 53 del PBC: Una vez realizado el primer evento del mantenimiento preventivo de cada equipo, se deberá respetar la periodicidad establecida por el protocolo de mantenimiento preventivo de cada equipo. Es decir, si la periodicidad es semestral, luego del primer evento de mantenimiento preventivo, el segundo evento de deberá realizarse a los 180 días +/- 10 días de tolerancia. Teniendo en cuenta que se presentara un cronograma de mantenimiento preventivo en la presentación de la oferta.	06-06-2022	16:53:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:51:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se observa los siguientes puntos del PBC: Pág. 53 Dicho protocolo de mantenimiento preventivo debe ser elaborado en cuadruplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa. Y Dicho informe de servicio se elaborará en triplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos y uno para registro de la Empresa. Solicitamos a la convocante unificar las cantidades de copias a presentar.	06-06-2022	16:54:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:51:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se observa los siguientes puntos del PBC: Pág. 53: La empresa adjudicada está obligada a destinar dos direcciones de correo a las que serán derivados dichos reclamos y también podrán ser notificados por nota en la dirección que fije la empresa como domicilio y La empresa adjudicada recibirá en la Orden de Servicio vía correo, según lo expresado más arriba. Los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos. Solicitamos a la convocante unificar que las solicitudes de asistencia se notificaran a un solo correo electrónico para evitar conflictos en la comunicación.	06-06-2022	16:55:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:52:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 53: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingos, incluyendo feriados y al llamado. Solicitamos a la convocante modificar el horario a lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs excluyendo sábado, domingo y feriados. Aclarar que las asistencias deberán ser realizadas a partir de la emisión del ticket al correo ya especificado y no así al llamado.	06-06-2022	17:02:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:52:24
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 53 Los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos. Solicitamos a la convocante excluir que los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos ya que para cada servicio los plazos pueden diferir debido a la logística que conlleva cada servicio, también partiendo de que para cada servicio ya hay un plazo establecido en el PBC.	06-06-2022	17:03:00
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:52:37
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 53 Una vez realizada la verificación in situ de la situación del equipo y la empresa adjudicada deberá presentar el informe de Asistencia Técnica correspondiente del desperfecto y de las medidas necesarias para la reparación y puesta en funcionamiento, en un plazo máximo de 4 hrs a ser contados a partir de la verificación del equipo, salvo que el diagnóstico necesite de un tiempo mayor de evaluación, con lo cual la empresa deberá aclarar el motivo de retraso mediante una ficha técnica. Solicitamos a la convocante excluir este punto porque hay una contradicción en lo que se indica en la pag. 54 del PBC: Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48hs para reparar el equipo.	06-06-2022	17:03:26
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:52:57
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 53 El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en un Nota instalación de repuestos en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs. Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a la nota de remisión.	06-06-2022	17:04:05
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:53:17
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 54 En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que al realizar una asistencia correctiva SIN provisión de repuestos ya incurrimos en costos y es un servicio diferente al de una Asistencia correctiva CON provisión de repuestos que tienen otros costos asociados al servicio.	06-06-2022	17:04:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:53:39
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante la posibilidad de contar con Informes Digitales considerando los avances tecnológicos y las posibilidades de las firmas digitales.	06-06-2022	17:05:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:53:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar los ítems de mantenimiento correctivo SIN provisión de repuestos y mantenimientos preventivos ya que los mismos no se observan en al lista de precios y tampoco en el PBC considerando que el llamado es de CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS y no solo de provisión e instalación de repuestos , considerando que esto no se podrá realizar sin una asistencia técnica SIN provisión de repuestos en principio para detectar la necesidad de repuestos.	06-06-2022	17:05:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:54:13
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
: El PBC establece: El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 2. Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS. Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos. Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento que emite esta Ente Regulador.	06-06-2022	17:06:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:54:29

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente. Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos. Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento que emite esta Ente Regulador.	06-06-2022	17:07:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	11-08-2022	13:54:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita establecer el plazo de 5 días hábiles posteriores al fenecimiento del plazo de inspecciones y pruebas para la emisión del Acta de Conformidad.	06-06-2022	17:08:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:54:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante excluir de los documentos a ser presentados para la solicitud del pago la copia de la póliza de Garantía del Contrato pues esta obrará en poder del administrador del contrato. Así también se solicita la exclusión del Certificado de Seguro Social, copia del contrato y la Resolución de Adjudicación por tratarse de documentos obrantes en el SICP.-	06-06-2022	17:11:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:55:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el porcentaje de multa por retraso sea del 0,01 % en igualdad de condiciones al porcentaje de mora.-	06-06-2022	17:13:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante ¿dónde el proveedor deberá solicitar y entregar las solicitudes de pago?	07-06-2022	09:46:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:55:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer que cualquier traslado de sitio de los equipos objetos del presente llamado serán notificados al proveedor de modo a evitar contratiempos al momento de prestar los servicios.-	07-06-2022	09:55:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:56:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante ¿dónde el proveedor deberá solicitar y entregar las solicitudes de pago?	07-06-2022	09:57:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	11-08-2022	13:56:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La empresa adjudicada está obligada a destinar dos direcciones de correo a las que serán derivados dichos reclamos y también podrán ser notificados por nota en la dirección que fije la empresa como domicilio Se solicita a la Convocante la eliminación de dicho enunciado, ya que en el párrafo precedente establece que las notificaciones te ticket serán a través de UN CORREO ELECTRÓNICO.- Lo solicitado no solo obedece a unificar los requerimientos del PBC sino a mayor efectividad al momento de computar el inicio de los plazos de ejecución, pues si existen dos correos y un domicilio, se podrían enviar tres veces la misma orden en diferentes tiempos. - Este punto ya se había consultado (Consulta N° 8), y se vuelve a reiterar debido a su importancia.-	22-08-2022	14:38:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	07:59:57

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mantenimiento correctivo: No se observa plazo de acuerdo a la distancia para el MC en el interior del país, el cual debe ser mayor al establecido para el área de Asunción y/o Central.	22-08-2022	14:39:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	08:00:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En varias partes del PBC se observa el enunciado: a partir de la emisión del correo, o la emisión de la orden de servicio o la emisión del ticket Se solicita a la Convocante la modificación de todos ellos y establecer que: Todos los plazos se empezarán a computar a partir de la recepción de las ordenes de servicio o reclamo por parte del proveedor Lo solicitado obedece a que los plazos no pueden computarse con la sola emisión o envío de la orden de servicio y/o correo y/o ticket, pues esto no implica que el mismo haya llegado a destino, lo cual se corrobora solo con el acuse de recibido del proveedor.-	22-08-2022	14:39:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	01-09-2022	08:00:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Una vez realizada la verificación in situ de la situación del equipo la empresa adjudicada deberá presentar el informe de Asistencia Técnica correspondiente del desperfecto y de las medidas necesarias para la reparación y puesta en funcionamiento, en un plazo máximo de 4 hs a ser contados a partir de la verificación del equipo...//... Se solicita a la Convocante modificar este punto y establecer: El plazo de 4 horas para la asistencia y no así para el diagnóstico ya que el tiempo de diagnóstico es muy relativo, dependiendo de la complejidad de cada problema.-	22-08-2022	14:40:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	01-09-2022	08:00:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados Se solicita a la Convocante excluir este punto ya que al realizar una asistencia correctiva sin provisión de repuestos el proveedor ya ha ejecutado el ítem correspondiente a mantenimiento correctivo sin provisión de repuesto, el cual tiene un precio unitario por evento, pues se trata de un trabajo realizado, no pudiendo este obviarse en el caso que tras la asistencia se soliciten repuestos, pues este será un trabajo correspondiente a otro ítem del contrato. Lo solicitado obedece a que la gratuidad del trabajo no se presume, por lo que la Contratante deberá abonar por los precios por cada tipo de servicio solicitado y ejecutado, de manera independiente conforme la planilla de precios. - Este punto ya había sido consultado en la Versión 1 del PBC (Consulta N° 13) no obstante la Convocante ha hecho caso omiso a lo solicitado, sin considerar que de mantenerse el PBC en esas condiciones estaría menoscabando los derechos del proveedor de percibir el pago por los servicios prestados.	22-08-2022	14:41:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	01-09-2022	08:01:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mantenimiento correctivos: El contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente (a más tardar 48 hs) a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo establecido más arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Se solicita a la Convocante la modificación de este punto, pues los plazos de ejecución no pueden empezar a computarse dentro de las 48 horas de la firma del contrato, sino a partir de la recepción de las ordenes de servicio por parte del proveedor.-	22-08-2022	14:41:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	08:01:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC no establece el plazo en el cual se emitirán las Actas de Conformidad. Se solicita a la Convocante establecer: el plazo máximo de 5 días hábiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de inspección y prueba para la emisión de dicha acta de conformidad en todos los casos. Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisión de las mismas que trae como consecuencia el retraso en las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentación es imprescindible para el inicio de dichos trámites. - Este punto ya ha sido consultado en la versión original del PBC, siendo la respuesta de la Convocante remitirse a la última versión del PBC, no obstante, la misma no ha sido modificada. -	22-08-2022	14:41:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	01-09-2022	08:01:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante que los tickets sean cerrados en el SART inmediatamente tras la entrega del Informe Técnico debidamente firmado.-	22-08-2022	14:42:58

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	01-09-2022	08:01:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante suprimir el punto 5 de los documentos solicitados para la participación, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley N° 6919/22, en virtud de la cual los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que 'acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos' en los procedimientos de contrataciones públicas.-	22-08-2022	14:43:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	08:02:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Acta de Conformidad. - El PBC establece para todos los servicios: Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento de periodos de mantenimientos realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente Se solicita a la Convocante establecer: el plazo máximo de 5 días hábiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de inspección y prueba para la emisión de dicha acta de conformidad en todos los casos.- Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisión de las mismas que trae como consecuencia el retraso en las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentación es imprescindible para el inicio de dichos trámites.- Este punto ya ha sido consultado en dos oportunidades, no obstante la misma no ha sido modificada.	09-09-2022	09:32:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en el punto de inspecciones y pruebas se establece el plazo máximo de confección del Acta de conformidad: Inspecciones y pruebas El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	06-10-2022	14:23:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo para mantenimiento correctivo con provisión de repuestos: El PBC establece en su Pág. 104 : A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de entrega de repuestos, la misma dispone de un plazo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. Se solicita a la Convocante establecer lo siguiente: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas hábiles para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisión e instalación de los repuestos inicialmente solicitados. Ejemplo casos de fusibles de entrada, fuentes de alimentación, repuestos conectados en serie entre otros.- Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos días después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relación con el trabajo ya concluido.	09-09-2022	09:33:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los plazos establecidos se determinan en el apartado de Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, y en caso de necesidad de prórroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota. Los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	06-10-2022	14:24:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo para mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos: El PBC establece en su Pág. 105 : Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48 hs para reparar el equipo. En caso de necesitar prórroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos Se solicita a la Convocante establecer lo siguiente: Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48 horas hábiles para reparar el equipo. En caso de necesitar prórroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos .Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisión e instalación de los repuestos inicialmente solicitados.- Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos días después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relación con el trabajo ya concluido.	09-09-2022	09:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	06-10-2022	14:24:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo para la Asistencia sin provisión de repuesto: Una vez realizada la verificación in situ de la situación del equipo la empresa adjudicada deberá presentar el informe de Asistencia Técnica correspondiente del desperfecto y de las medidas necesarias para la reparación y puesta en funcionamiento, en un plazo máximo de 4 hs a ser contados a partir de la verificación del equipo// Se solicita a la Convocante modificar este punto y establecer: El plazo de 4 horas para la asistencia y no así para el diagnóstico ya que el tiempo de diagnóstico es muy relativo, dependiendo de la complejidad de cada problema.-	09-09-2022	09:35:43
RESPUESTAS		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los plazos establecidos se determinan en el apartado de Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, y en caso de necesidad de prórroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota. Los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		06-10-2022	14:24:59
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Detección de necesidad de repuesto en mantenimiento preventivo. Se solicita a la Convocante estipular excepcionalmente, que tras la detección de necesidad de repuestos durante la realización del mantenimiento preventivo, la orden de entrega de los repuestos sea emitida sin la necesidad de esperar que el servicio de RM del IPS reporte un problema para la emisión de un ticket de asistencia y asociado a este ticket la orden de entrega de repuesto, sin que esto afecte el Acta de Conformidad por el mantenimiento preventivo ya realizado. - Es importante mencionar que el objetivo del mantenimiento de preventivo es por un lado realizar procedimientos que aseguren el funcionamiento óptimo del equipo a lo largo del tiempo e identificar las señales tempranas de un defecto para minimizar el riesgo de averías no programadas, que los equipos queden inoperativos, reducir la necesidad de realizar mantenimientos correctivos, lo cual minimizaría costos para el Estado y aseguraría la prestación satisfactoria del servicio de RMN prestado por el IPS.-		09-09-2022	09:36:18
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		06-10-2022	14:25:21
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Generalidades de los Mantenimientos Correctivos sin Provisión de repuestos Se establece en la Pág. 105. ...//... En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados. Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que la asistencia correctiva SIN provisión de repuestos es un ítem (servicio) independiente, al de una Asistencia correctiva CON provisión de repuestos, ambos son ítems independientes y con costos distintos, por lo que mal podría la Convocante dejar de abonar por un servicio sin provisión de repuesto, porque tras una asistencia se ha detectado la necesidad de prestar otro servicio de otro ítem del contrato. Sobre el punto es menester aclarar que Constitucionalmente la gratuidad del trabajo no se presume, por lo que la Convocante, por lo que la exclusión de este requisito es primordial para el cumplimiento de los Derechos Constitucionales.-		09-09-2022	09:37:00
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		06-10-2022	14:25:38
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Inspecciones y pruebas El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado...//... Se solicita a la Convocante establecer que las inspecciones y pruebas deberán recaer específicamente sobre el servicio y/o repuesto detallado en la orden, independientemente que el equipo quede en funcionamiento óptimo. Si bien lo ideal es que el equipo quede en funcionamiento óptimo, en varias ocasiones este no queda en funcionamiento porque tras prestarse los servicios establecidos en las ordenes o instalados los repuestos, estos siguen sin funcionar por inconvenientes técnicos sobrevinientes o que no pudieron ser detectados con anterioridad.- En esos casos la Convocante cerrará el ticket y emitirá el Acta de Conformidad, con la salvedad que el funcionamiento quedará supeditado a una nueva verificación tras la emisión de otra orden.- Lo solicitado obedece a que en innumerables ocasiones el proveedor no se puede supeditar el pago por servicios ya prestados a otros inconvenientes que sobrevienen, es decir, si el proveedor ha prestado un servicio, ha proveído un repuesto, este funciona, pero no logra poner en funcionamiento el equipo porque este necesita de otros repuestos cuya detección no pudo hacerse con anterioridad, no puede dejar de recibir el pago correspondiente por el trabajo ya realizado y este no puede supeditarse a la realización de otros trabajos que deberán realizarse para poner en funcionamiento el equipo.-		09-09-2022	09:37:40
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		06-10-2022	14:26:09
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pedidos de prórroga Se consulta a la Convocante el plazo en el cual serán respondidos los pedidos de prórroga para la ejecución de las ordenes que hubiere solicitado el proveedor. Lo solicitado obedece a que es un derecho del proveedor conocer si su petición será considerada o no de modo a prever los costos en que pudiera incurrir.-		09-09-2022	09:38:23
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que la presentación de la nota de prórroga solicitada dentro de los plazos establecidos, se considerará la petición sin necesidad de respuesta por el administrador del contrato. Los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.		06-10-2022	14:26:33
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Documento exigidos para la solicitud de pago: Se solicita la exclusión del Acta de Conformidad para la presentación del expediente de cobro en el caso que esta no haya sido emitida en el plazo de 5 días hábiles, y pueda ser presentada al momento de la efectivización del pago, pues desde la solicitud de pago, hasta la efectivización generalmente transcurren 60 días.-		09-09-2022	09:39:30
<b>RESPUESTAS</b>			

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	06-10-2022	14:26:58

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508019793	Póliza	Asepara	13-10-2022	13-10-2022	30-04-2023

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	430.000	430.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	4.330.000	4.330.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	4.330.000	4.330.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 perteneciente al Hospital Regional de Encarnacion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 perteneciente al Hospital Regional de Encarnacion	9.960.000	9.960.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	3.136.000	3.136.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	3.136.000	3.136.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	3.136.000	3.136.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 Perteneciente al hospital Regional de Encarnacion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo SIN Provision de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 Perteneciente al hospital Regional de Encarnacion	7.220.000	7.220.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Intensificador de Imagenes Sirecon 23					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Intensificador de Imagenes Sirecon 23	293.938.903	293.938.903
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Intensificador de Imagenes Sirecon 23					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Intensificador de Imagenes Sirecon 23	11.592.000	11.592.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tubo de RX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tubo de RX	117.768.819	117.768.819
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
12	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tubo de RX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tubo de RX	11.592.000	11.592.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	65.255.926	65.255.926
---	---------	---------	---------	---------	---	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D610 + Placa 611				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D610 + Placa 611	46.066.500	46.066.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D610 + Placa 611				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D610 + Placa 611	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	42.336.855	42.336.855

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz brazo C generador				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz brazo C generador	33.434.172	33.434.172

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz brazo C generador				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz brazo C generador	4.636.800	4.636.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Collimador				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Collimador	34.658.770	34.658.770

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Collimador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Collimador	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Camara de adquisicion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Camara de adquisicion	35.544.909	35.544.909

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Camara de adquisicion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Camara de adquisicion	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de unidad de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de unidad de control	31.740.669	31.740.669

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de unidad de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de unidad de control	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D620	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D620	22.489.842	22.489.842

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cambio de Placa D620	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cambio de Placa D620	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta Grafica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta Grafica	22.257.233	22.257.233

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta Grafica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta Grafica	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Panel Control Chasis	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Panel Control Chasis	19.804.201	19.804.201

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Panel Control Chasis	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Panel Control Chasis	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion de alta para I I	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion de alta para I I	20.934.828	20.934.828

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion de alta para I I	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion de alta para I I	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	20.185.069	20.185.069

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Motor Vertical	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Motor Vertical	19.306.563	19.306.563

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Motor Vertical	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Motor Vertical	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Monitor Color 19 Eizo MX191	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Monitor Color 19 Eizo MX191	16.788.681	16.788.681

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Monitor Color 19 Eizo MX191	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Monitor Color 19 Eizo MX191	4.250.400	4.250.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	15.122.056	15.122.056

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disco Duro de 2TB con FLC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disco Duro de 2TB con FLC	4.250.400	4.250.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de pie	10.969.470	10.969.470

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de pie	3.864.000	3.864.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D621	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Placa D621	10.016.313	10.016.313

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D621	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D621	3.864.000	3.864.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuente de alimentacion	10.134.716	10.134.716

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentacion	3.091.200	3.091.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Teclado Espanol	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Teclado Espanol	9.258.056	9.258.056

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Teclado Espanol	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Teclado Espanol	3.091.200	3.091.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plca D142 de elevacion vertical	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plca D142 de elevacion vertical	8.105.571	8.105.571

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plca D142 de elevacion vertical	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plca D142 de elevacion vertical	2.016.000	2.016.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grabador optico DVD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grabador optico DVD	5.997.144	5.997.144

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grabador optico DVD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grabador optico DVD	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta de Red	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tarjeta de Red	6.339.616	6.339.616

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta de Red	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta de Red	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Filtro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Filtro	6.131.691	6.131.691	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
58	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Filtro					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Filtro	2.318.400	2.318.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de mano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disparador de mano	5.698.646	5.698.646	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
60	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de mano					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de mano	2.318.400	2.318.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal	5.975.514	5.975.514	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
62	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soldadura Soporte Rueda Principal					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soldadura Soporte Rueda Principal	2.318.400	2.318.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Rueda Giratorio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Rueda Giratorio	5.573.747	5.573.747	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
64	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Rueda Giratorio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Rueda Giratorio	2.318.400	2.318.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mango de direccion					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mango de direccion	5.435.639	5.435.639	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mango de direccion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mango de direccion	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	5.229.130	5.229.130

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Kit de reparacion de frenos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Kit de reparacion de frenos	4.538.592	4.538.592

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Kit de reparacion de frenos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Kit de reparacion de frenos	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de Pre fijacion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de Pre fijacion	4.513.481	4.513.481

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de Pre fijacion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de Pre fijacion	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo de Freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo de Freno	4.151.790	4.151.790

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo de Freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo de Freno	1.344.000	1.344.000
---	-----	-----	-----	-----------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de empunadura de freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Modulo de empunadura de freno	3.994.860	3.994.860

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de empunadura de freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de empunadura de freno	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del tubo de RX	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del tubo de RX	3.983.650	3.983.650

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del tubo de RX	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del tubo de RX	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda trasera 150x15x60	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda trasera 150x15x60	3.873.164	3.873.164

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda trasera 150x15x60	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda trasera 150x15x60	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	3.756.898	3.756.898

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	3.760.167	3.760.167

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Condensador/Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Condensador/ Capacitor	3.684.835	3.684.835

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Condensador/Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Condensador/ Capacitor	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	3.684.835	3.684.835

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento grande del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento grande del movimiento horizontal	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo sellador de la consola de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anillo sellador de la consola de control	3.514.587	3.514.587

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo sellador de la consola de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo sellador de la consola de control	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Interruptor Manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte Interruptor Manual	3.471.397	3.471.397

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Interruptor Manual	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Interruptor Manual	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	3.345.844	3.345.844

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bloque de freno del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bloque de freno del movimiento horizontal	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande ECC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande ECC	3.345.844	3.345.844

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande ECC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande ECC	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda delantera 100x10x42	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rueda delantera 100x10x42	3.333.289	3.333.289

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda delantera 100x10x42	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda delantera 100x10x42	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Grande	3.320.734	3.320.734

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Grande	1.344.000	1.344.000
---	-----	-----	-----	-----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	2.823.067	2.823.067

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	3.232.847	3.232.847

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Eje del freno del eje giratorio del Brazo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Eje del freno del eje giratorio del Brazo	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Pequeño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Mod Rodillo Pequeño	3.220.292	3.220.292

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Pequeño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mod Rodillo Pequeño	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	3.107.294	3.107.294

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Freno del Arco en C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Freno del Arco en C	3.082.185	3.082.185

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Freno del Arco en C	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Freno del Arco en C	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Empunadura del Freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Empunadura del Freno	3.069.629	3.069.629

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Empunadura del Freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Empunadura del Freno	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Leva de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Leva de freno	3.484.460	3.484.460

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Leva de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Leva de freno	672.000	672.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	3.792.208	3.792.208

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Biela de freno del movimiento horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Biela de freno del movimiento horizontal	672.000	672.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria	3.450.987	3.450.987
---	---------	---------	---------	---------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotatoria	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotatoria	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria 2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria 2	3.450.987	3.450.987

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotatoria 2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotatoria 2	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	3.544.323	3.544.323

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tapa Rueda Principal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Tapa Rueda Principal	3.665.400	3.665.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tapa Rueda Principal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tapa Rueda Principal	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	3.622.994	3.622.994

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

126	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno de ajuste del movimiento giratorio						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno de ajuste del movimiento giratorio	672.000	672.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Unios del sistema de freno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Unios del sistema de freno	3.586.011	3.586.011	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
128	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Unios del sistema de freno					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Unios del sistema de freno	672.000	672.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Contra Apoyo para DEE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Contra Apoyo para DEE	3.578.769	3.578.769	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
130	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Contra Apoyo para DEE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Contra Apoyo para DEE	672.000	672.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del movimiento giratorio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Covertor del movimiento giratorio	3.571.236	3.571.236	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
132	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del movimiento giratorio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del movimiento giratorio	672.000	672.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Carcasa de la manivela de frenado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Carcasa de la manivela de frenado	3.248.084	3.248.084	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
134	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Carcasa de la manivela de frenado					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Carcasa de la manivela de frenado	672.000	672.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Resorte del sistema de freno	3.238.937	3.238.937

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	672.000	672.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer A6 b/w UP D898MD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer A6 b/w UP D898MD	22.040.945	22.040.945

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer A6 b/w UP D898MD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer A6 b/w UP D898MD	4.636.800	4.636.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	964.490	964.490

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
140	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P VA10 System SW DVD VA10E	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P VA10 System SW DVD VA10E	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bios Setup Surgery W550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bios Setup Surgery W550	2.254.450	2.254.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bios Setup Surgery W550	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bios Setup Surgery W550	672.000	672.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de FLC S1 FD Basic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de FLC S1 FD Basic	43.551.950	43.551.950
---	---------	---------	---------	---------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
144	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLC S1 FD Basic					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLC S1 FD Basic	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Plate					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Plate	1.492.574	1.492.574

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
146	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Plate					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Plate	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Plate					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Plate	4.783.872	4.783.872

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
148	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Plate					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Plate	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Left Cover					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Left Cover	4.449.515	4.449.515

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
150	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Left Cover					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Left Cover	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Right Cover					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Right Cover	4.449.515	4.449.515

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
152	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Right Cover					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Right Cover	2.318.400	2.318.400
---	-----	-----	-----	-----------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle ASM	3.251.650	3.251.650

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle ASM	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cushion Block	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cushion Block	277.599	277.599

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cushion Block	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cushion Block	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 01	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 01	161.932	161.932

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 01	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 01	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 02	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Display Plate 02	302.209	302.209

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 02	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 02	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Corner Cover	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Corner Cover	1.492.574	1.492.574
---	---------	---------	---------	---------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
162	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Corner Cover					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Corner Cover	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Conductive Rubber					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Conductive Rubber	182.850	182.850

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
164	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Conductive Rubber					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Conductive Rubber	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Seal Ring TCP					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Seal Ring TCP	819.502	819.502

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
166	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Seal Ring TCP					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Seal Ring TCP	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Adapter Kit for Eizo 1906					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Adapter Kit for Eizo 1906	1.946.628	1.946.628

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
168	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Adapter Kit for Eizo 1906					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Adapter Kit for Eizo 1906	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de USB Socket					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de USB Socket	2.757.505	2.757.505

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
170	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE USB Socket					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE USB Socket	672.000	672.000
--	-----	-----	-----	-----------	---------------------------------------	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Ethernet Socket	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Ethernet Socket	2.628.325	2.628.325

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Ethernet Socket	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Ethernet Socket	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Trolley Terminals	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Trolley Terminals	3.563.482	3.563.482

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Trolley Terminals	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Trolley Terminals	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W030 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W030 Cable for S3P	819.502	819.502

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W030 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W030 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W031 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W031 Cable for S3P	819.502	819.502

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W031 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W031 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W032 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W032 Cable for S3P	591.859	591.859

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W032 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W032 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W033 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W033 Cable for S3P	612.778	612.778

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W033 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W033 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W034 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W034 Cable for S3P	514.660	514.660

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W034 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W034 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W035 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W035 Cable for S3P	385.796	385.796

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W035 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W035 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W036 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W036 Cable for S3P	360.076	360.076

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W036 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W036 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W037 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W037 Cable for S3P	314.526	314.526

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W037 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W037 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W038 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W038 Cable for S3P	398.656	398.656

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W038 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W038 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W039 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W039 Cable for S3P	411.516	411.516

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W039 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W039 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W040 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W040 Cable for S3P	901.945	901.945

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W040 Cable for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W040 Cable for S3P	168.000	168.000
---	-----	-----	-----	-----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W041 Cable for S3P				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W041 Cable for S3P	1.045.914	1.045.914

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
198	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W041 Cable for S3P				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W041 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Distribut DVI 1In 2Out				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Distribut DVI 1In 2Out	11.818.221	11.818.221

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
200	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Distribut DVI 1In 2Out				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Distribut DVI 1In 2Out	3.864.000	3.864.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de DVI Install Assembly				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de DVI Install Assembly	10.057.923	10.057.923

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
202	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DVI Install Assembly				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DVI Install Assembly	3.091.200	3.091.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de UPS 5P 850i				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de UPS 5P 850i	8.781.556	8.781.556

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
204	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UPS 5P 850i				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UPS 5P 850i	3.091.200	3.091.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Battery Pack UPS S1 Tower				1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	3.424.835	3.424.835

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Battery Pack UPS S1 Tower	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Battery Pack UPS S1 Tower	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	4.462.375	4.462.375

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Direction Lock	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Direction Lock	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Central Lock	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Guiding Wheels with Central Lock	4.462.375	4.462.375

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Central Lock	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Central Lock	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer Assembling	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Printer Assembling	1.107.439	1.107.439

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer Assembling	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer Assembling	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23 Cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23 Cpl.	93.423.792	93.423.792

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23 Cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23 Cpl.	11.592.000	11.592.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Light Localizer 23	52.537.434	52.537.434

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23	5.023.200	5.023.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 LV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 LV	39.140.971	39.140.971

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 LV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 LV	5.023.200	5.023.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 Removable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Grid 17/70 Removable	46.945.866	46.945.866

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 Removable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 Removable	5.023.200	5.023.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	32.792.671	32.792.671

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
222	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	4.636.800	4.636.800
---	-----	-----	-----	-----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Lens RTG 25 / 5 32S	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Lens RTG 25 / 5 32S	62.187.941	62.187.941

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Lens RTG 25 / 5 32S	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Lens RTG 25 / 5 32S	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	3.790.930	3.790.930

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de I I Handle for S3P	3.413.220	3.413.220

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	1.344.000	1.344.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	61.360.553	61.360.553

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	5.023.200	5.023.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Crosshair MD RBV 23	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Crosshair MD RBV 23	9.644.903	9.644.903

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Crosshair MD RBV 23	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Crosshair MD RBV 23	3.864.000	3.864.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Videomed DHE2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Videomed DHE2	25.653.188	25.653.188

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Videomed DHE2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Videomed DHE2	4.636.800	4.636.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Iriansteuerkabel S1E	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Iriansteuerkabel S1E	258.080	258.080

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iriansteuerkabel S1E	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iriansteuerkabel S1E	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Iris cable 24V	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Iris cable 24V	2.442.520	2.442.520

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iris cable 24V	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iris cable 24V	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anchor Cover	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Anchor Cover	2.298.551	2.298.551

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anchor Cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anchor Cover	336.000	336.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover ASM	3.521.290	3.521.290

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover ASM	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover L	262.833	262.833

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover L	33.600	33.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover R	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Small Cover R	262.833	262.833

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover R	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover R	33.600	33.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover L ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover L ASM	4.308.057	4.308.057

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover L ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover L ASM	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover R ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cover R ASM	4.295.197	4.295.197

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover R ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover R ASM	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Cover Welding	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Back Cover Welding	2.303.450	2.303.450

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Cover Welding	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Cover Welding	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Switch Bracket	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Switch Bracket	478.280	478.280

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Switch Bracket	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Switch Bracket	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Cover ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Cover ASM	268.985	268.985

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Cover ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Cover ASM	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection GR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection GR	143.474	143.474

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection GR	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection GR	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection KI	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Protection KI	82.303	82.303

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection KI	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection KI	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Horizontal Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Horizontal Movement	336.168	336.168

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Horizontal Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Horizontal Movement	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Swivel Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Swivel Movement	307.867	307.867

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Swivel Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Swivel Movement	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Angular Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Angular Movement	236.680	236.680

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Angular Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Angular Movement	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Vertical Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Scale Label for Vertical Movement	37.653	37.653

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Vertical Movement	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Vertical Movement	3.638	3.638

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Steering Insert Cap	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Steering Insert Cap	84.100	84.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Steering Insert Cap	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Steering Insert Cap	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle L	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle L	2.483.126	2.483.126

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle L	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle L	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 01	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 01	716.140	716.140

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 01	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 01	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 02	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 02	716.140	716.140

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 02	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 02	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle R	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle R	2.303.450	2.303.450

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle R	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle R	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 03	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 03	586.350	586.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 03	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 03	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 04	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Fitting 04	586.350	586.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 04	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 04	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rubber	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rubber	357.087	357.087

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rubber	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rubber	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Carm						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Handle Carm	2.112.746	2.112.746	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
286	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Carm					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Carm	336.000	336.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop I					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop I	514.660	514.660	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
288	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop I					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop I	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop for RBV					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de End Stop for RBV	514.660	514.660	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
290	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop for RBV					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop for RBV	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Front Cover	246.836	246.836	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
292	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover	33.600	33.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bottom Cover 1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bottom Cover 1	372.936	372.936	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
294	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bottom Cover 1					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bottom Cover 1	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Big	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Big	1.616.854	1.616.854

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Big	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Big	336.000	336.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Small	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Bellows Small	1.616.854	1.616.854

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Small	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Small	336.000	336.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rear Plate ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Rear Plate ASM	2.996.350	2.996.350

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rear Plate ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rear Plate ASM	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CAM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de CAM	317.711	317.711

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAM	67.200	67.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	23.256	23.256

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plast Slide Bear 16x18x15	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plast Slide Bear 16x18x15	2.247	2.247

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	168.084	168.084

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	33.600	33.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	8.667	8.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	963	963

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Brake Rod	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Foot Brake Rod	238.820	238.820

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Brake Rod	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Brake Rod	67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disk	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Disk	295.777	295.777

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disk	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disk	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	255.450	255.450

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
314	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	33.600	33.600

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	255.450	255.450

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
316	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	33.600	33.600

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	255.450	255.450

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
318	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	33.600	33.600

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw	40.940	40.940

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
320	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	4.173	4.173

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad

321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Nut						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Nut	75.307	75.307	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
322	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Nut					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Nut	7.276	7.276	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Screw	40.976	40.976	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
324	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	3.959	3.959	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T1 Transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T1 Transformer	18.705.785	18.705.785	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
326	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T1 Transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T1 Transformer	4.636.800	4.636.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T2 Transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de T2 Transformer	11.479.105	11.479.105	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
328	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T2 Transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T2 Transformer	3.864.000	3.864.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuse SMD 250mA T 125V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuse SMD 250mA T 125V	73.092	73.092	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
330	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuse SMD 250mA T 125V					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuse SMD 250mA T 125V	7.062	7.062

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de U2 + U2 Cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de U2 + U2 Cable	6.533.053	6.533.053

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE U2 + U2 Cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE U2 + U2 Cable	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de On/Off Terminals	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de On/Off Terminals	901.945	901.945

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE On/Off Terminals	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE On/Off Terminals	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Movement Terminals	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Movement Terminals	357.087	357.087

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Movement Terminals	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Movement Terminals	67.200	67.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Fuses Terminals Bar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Main Fuses Terminals Bar	3.124.949	3.124.949

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Fuses Terminals Bar	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Fuses Terminals Bar	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XB (K1+2 Terminals)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XB (K1+2 Terminals)	9.668.752	9.668.752	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
340	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XB (K1+2 Terminals)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XB (K1+2 Terminals)	3.091.200	3.091.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XC Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XC Terminals Bar	6.205.880	6.205.880	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
342	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XC Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XC Terminals Bar	2.318.400	2.318.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XD Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XD Terminals Bar	8.873.311	8.873.311	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
344	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XD Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XD Terminals Bar	3.091.200	3.091.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XE Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de XE Terminals Bar	9.017.685	9.017.685	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
346	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XE Terminals Bar					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XE Terminals Bar	3.091.200	3.091.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable	4.886.751	4.886.751	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable (PoU)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Internal Cable (PoU)	14.561.373	14.561.373

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable (PoU)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable (PoU)	4.250.400	4.250.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Axle ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Axle ASM	1.492.574	1.492.574

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Axle ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Axle ASM	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P Limit Switches & Cable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de S3P Limit Switches & Cable	2.668.932	2.668.932

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P Limit Switches & Cable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P Limit Switches & Cable	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Holder ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Cable Holder ASM	295.777	295.777

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Holder ASM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Holder ASM	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de K10 Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de K10 Relay	2.112.746	2.112.746

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE K10 Relay	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE K10 Relay	336.000	336.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W001 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W001 Cable for S3P	450.095	450.095

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W001 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W001 Cable for S3P	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W002 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W002 Cable for S3P	398.656	398.656

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
362	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W002 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W002 Cable for S3P	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W003 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W003 Cable for S3P	279.578	279.578

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
364	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W003 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W003 Cable for S3P	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W004 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W004 Cable for S3P	372.936	372.936
---	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
366	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W004 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W004 Cable for S3P	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W005 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W005 Cable for S3P	861.611	861.611

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
368	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W005 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W005 Cable for S3P	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W006 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W006 Cable for S3P	2.091.827	2.091.827

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
370	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W006 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W006 Cable for S3P	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W007 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W007 Cable for S3P	3.521.645	3.521.645

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
372	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W007 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W007 Cable for S3P	672.000	672.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W008 Cable for S3P					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W008 Cable for S3P	384.800	384.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	--	----------

374	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W008 Cable for S3P						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W008 Cable for S3P	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W009 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W009 Cable for S3P	326.175	326.175	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
376	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W009 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W009 Cable for S3P	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W010 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W010 Cable for S3P	384.800	384.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
378	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W010 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W010 Cable for S3P	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W011 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W011 Cable for S3P	252.730	252.730	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
380	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W011 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W011 Cable for S3P	67.200	67.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W013 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W013 Cable for S3P	301.543	301.543	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
382	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W013 Cable for S3P					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W013 Cable for S3P	67.200	67.200	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W014 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W014 Cable for S3P	5.757.550	5.757.550

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
384	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W014 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W014 Cable for S3P	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W015 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de W015 Cable for S3P	337.824	337.824

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
386	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W015 Cable for S3P	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W015 Cable for S3P	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable Japan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable Japan	6.467.483	6.467.483

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
388	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable Japan	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable Japan	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable USA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable USA	4.433.960	4.433.960

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable USA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable USA	2.318.400	2.318.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable GB	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable GB	4.102.669	4.102.669
---	---------	---------	---------	---------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
392	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable GB					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable GB	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brazil Power Cable					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brazil Power Cable	5.337.040	5.337.040

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
394	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brazil Power Cable					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brazil Power Cable	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable RoW					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable RoW	4.687.550	4.687.550

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
396	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable RoW					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable RoW	2.318.400	2.318.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F4 10A					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F4 10A	302.692	302.692

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
398	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F4 10A					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F4 10A	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 15A					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 15A	386.578	386.578

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
400	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 15A					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 15A	168.000	168.000
---	-----	-----	-----	-----------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 20A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F8&F9 20A	302.692	302.692

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 20A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 20A	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F5 3A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Fuses F5 3A	302.692	302.692

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F5 3A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F5 3A	168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Locking Ring DIN 471 20x1,2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Locking Ring DIN 471 20x1,2	6.645	6.645

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Locking Ring DIN 471 20x1,2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Locking Ring DIN 471 20x1,2	642	642

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brake Frome With	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Brake Frome With	1.567.634	1.567.634

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brake Frome With	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brake Frome With	336.000	336.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provision y Cambio de Power Cable	3.303.442	3.303.442
---	---------	---------	---------	---------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable	1.344.000	1.344.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.202.976.568	14-10-2022	08:00:17.615	Propuesta
Código Verificador:			a511045f5f4b248de394026b96e9163a	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.202.976.568

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS	2.202.976.568

### Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2022	08:10:23.868
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-10-2022	08:10:28.468
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2022	08:10:44.937
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-10-2022	08:10:48.435
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2022	08:11:53.999
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2022	08:11:56.415
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2022	08:17:56.576
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2022	08:26:26.685
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2022	08:26:26.756

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.