

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 402210

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 24/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 402210 -

LPN SBE 42-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 8616518ad1014fded6a8cd695b7ab22e

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa los siguientes puntos del PBC que se contradicen: Pág.:49 Plan de Ejecución e Inicio: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba. Y en la pág. 29: Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista Solicitamos a la convocante modificar el plan de ejecución que será realizado conforme al cronograma establecido por la convocante.		07-06-2022	08:31:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		15-07-2022	10:23:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa los siguientes puntos del PBC: Pág. 30: La empresa adjudicada está obligada a destinar dos direcciones de correo a las que serán derivados dichos reclamos y también podrán ser notificados por nota en la dirección que fije la empresa como domicilio y La empresa adjudicada recibirá en la Orden de Servicio vía correo, según lo expresado más arriba. Los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos. Solicitamos a la convocante que las solicitudes de asistencia se notificaran solo vía correo electrónico pues al realizarse las notificaciones a través de 2 vías diferentes suelen presentarse inconvenientes para la determinación a partir de cual de las 2 notificaciones se computará el plazo pues en la mayoría de las ocasiones las mismas llegan en días distintos.-		07-06-2022	08:35:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		15-07-2022	10:24:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 30: Orden de Servicio de Mantenimiento correctivo sin provisión: La Contratante remitirá la Orden de Servicio, lo cual obliga a la Contratista a entregar los servicios especificados, el mismo debe estar rubricado por el jefe de la Sección Soporte de Equipos Biomédicos y por el Contratista... Solicitamos a la convocante aclarar después de cuanto tiempo de que el ticket de asistencia se emita, se recibirá la orden de servicio para mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos ya que es un requerimiento presentar en el legajo para el pago según la pagina 55 del PBC.		07-06-2022	08:36:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El tiempo para la emisión de la orden de servicio estará supeditado al tiempo de la Sección de Soporte Técnico.	15-07-2022	10:24:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 30 En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que al realizar una asistencia correctiva SIN provisión de repuestos ya incurrimos en costos y es un servicio diferente al de una Asistencia correctiva CON provisión de repuestos que tienen otros costos asociados al servicio.	07-06-2022	08:38:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:25:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa el siguiente punto del PBC: Pág. 20 Plazo de reposición de bienes: 30 (treinta) días calendario a partir de la notificación de la irregularidad" Solicitamos a la convocante contemplar un plazo diferente de 90 días hábiles para la provisión de Helio. Lo solicitado obedece a que el tiempo de entrega a nivel mundial es como mínimo el solicitado, por la naturaleza misma del bien y sumado a esto la situación de escasez a nivel mundial actual y que con el correr del tiempo irá empeorando. Es importante que la Convocante contemple las problemáticas que se suscitan en el marco de la ejecución de los contratos vigentes aún o vencidos, como por ejemplo el Contrato N° 186/2019 LPN SBE N° 143/2018, de modo a NO REPETIR las mismas problemáticas en la ejecución de nuevos contratos.	07-06-2022	08:44:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:25:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Requerimientos para el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo • El oferente deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega: o 1 Fotocopia de Resolución de Adjudicación. o 1 Fotocopia de Contrato. Solicitamos a la Convocante excluir la presentación de los citados documentos habida cuenta los mismos estarán publicados en el SICP conforme lo establece la ley 2051/03.- Y aclarar que las demás documentaciones citadas en el mismo punto deberán ser presentadas por única vez.-	07-06-2022	09:41:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:25:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento de periodos de mantenimientos realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente. Se solicita a la Convocante establecer el plazo de 5 días hábiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de inspección y prueba para la emisión de dicha acta de conformidad en todos los casos.- Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisión de las mismas que trae como consecuencia el retraso en las gestiones que el proveedor debe realizar para la solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentación es imprescindible para el inicio de dichos trámites.-	07-06-2022	09:42:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:25:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Documentos exigidos para el pago: 1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto 2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato 3. Factura Crédito. 4. Certificado de Cumplimiento Tributario. 5. Acta de Conformidad emitida por el administrador del Contrato. 6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente. Se solicita la exclusión de los siguientes documentos: Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato pues esta documentación obra en poder del administrador del contrato. Así mismo se solicita que para la presentación del Certificado de Cumplimiento Tributario y Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, se contemple la posibilidad de la presentación de la Constancia SIPE, siempre y cuando estas se encuentren en estado Activo conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-	07-06-2022	09:43:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:26:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante ¿dónde el proveedor deberá solicitar y entregar las solicitudes de pago?	07-06-2022	09:43:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:26:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor reducir el porcentaje de multas por día de atraso a 0,01 % en equidad al porcentaje de mora aplicado.-	07-06-2022	09:45:06
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	10:27:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en su Adenda 6 establece: 30 (treinta) días calendario a partir de la notificación de la irregularidad, para los ítems N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema) será de 90 (noventa) días. Se solicita a la Convocante establecer: 30 (treinta) días calendario a partir de la recepción de la orden de entrega del repuesto, y para los ítems N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema) será de 90 (noventa) días hábiles . conforme se ha solicitado en la Consulta N° 05.-	28-07-2022	15:38:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:30:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en su Adenda 6 establece: Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas EETT- CPS: El protocolo de mantenimiento preventivo a ejecutase es el indicado por el fabricante, el oferente deberá presentar copia simple para la presentación de la oferta y legalizada por el consulado del país de origen para la firma del contrato. Se solicita a la Convocante la exclusión de presentar el protocolo legalizado por el consulado del país de origen para la firma del contrato, por ser el mismo redundante, y de cumplimiento prácticamente imposible en los plazos solicitados, conforme se detalla: 1. La autorización del fabricante en donde se demuestra que el proveedor cuenta con la autorización y capacidad de suministro de bienes y servicios de la marca ya se encuentra debidamente legalizado por el consulado de origen e inscripto en registro público de nuestro país.- 2. Un proceso de legalización de documentos ante los consulados de origen se demoran cuanto menos 60 días hábiles, por lo que no se cumpliría el plazo para la firma del contrato establecido por Ley 2051/03 (20 días hábiles).-	28-07-2022	15:40:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:30:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento de periodos de mantenimientos realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente Se solicita a la Convocante establecer: el plazo máximo de 5 días hábiles con posterioridad al cumplimiento del plazo de inspección y prueba para la emisión de dicha acta de conformidad en todos los casos.- Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisión de las mismas que trae como consecuencia el retraso en las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentación es imprescindible para el inicio de dichos trámites.- Este punto ya ha sido consultado en la versión original del PBC, siendo la respuesta de la Convocante remitirse a la última versión del PBC, no obstante la misma no ha sido modificada.-	28-07-2022	15:51:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:30:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...//...deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Se solicita a la Convocante, que la firma del Informe técnico por parte de la Convocante sea del encargado (sea dentro del horario normal u horario de guardia) al momento de la prestación del servicio.- Así también se consulta la posibilidad de implementar Informes electrónicos debidamente firmados. Este tipo de informes será facilitado por el proveedor. -	28-07-2022	15:55:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:30:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...//...deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Se solicita a la Convocante, que la firma del Informe técnico por parte de la Convocante sea del encargado al momento de la prestación del servicio, sea este el horario que sea.- Lo solicitado obedece a que en la práctica, el Informe Técnico no es firmado en el momento, transcurriendo varios días para su firma por ausencias, vacaciones, permisos de las personas encargadas de firmar. Así también se consulta la posibilidad de implementar Informes electrónicos debidamente firmados. Este tipo de informes será facilitado por el proveedor, tendrán el mismo valor que el informe físico y permitirán una celeridad en los procesos administrativos.-	28-07-2022	16:00:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:31:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante que los tickets sean cerrados en el SART inmediatamente tras la entrega del Informe Técnico debidamente firmado.- Lo solicitado obedece a que en la práctica, los tickets suelen permanecer abiertos por varios días lo cual imposibilita la emisión del acta de conformidad y consecuentemente la solicitud de pago.-	28-07-2022	16:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:31:11

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante estipular excepcionalmente, que tras la detección de necesidad de repuestos durante la realización del mantenimiento preventivo, la orden de entrega de los repuestos sea emitida sin la necesidad de esperar que el servicio de RM del IPS reporte un problema para la emisión de un ticket de asistencia y asociado a este ticket la orden de entrega de repuesto, sin que esto afecte el Acta de Conformidad por el mantenimiento preventivo ya realizado. - Es importante mencionar que el objetivo del mantenimiento de preventivo es por un lado realizar procedimientos que aseguren el funcionamiento óptimo del equipo a lo largo del tiempo e identificar las señales tempranas de un defecto para minimizar el riesgo de averías no programadas, que los equipos queden inoperativos, reducir la necesidad de realizar mantenimientos correctivos, lo cual minimizaría costos para el Estado y aseguraría la prestación satisfactoria del servicio de RMN prestado por el IPS.-	28-07-2022	16:03:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión	01-09-2022	10:31:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante suprimir el punto 5 de los documentos solicitados para la participación, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley N° 6919/22, en virtud de la cual los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que 'acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos' en los procedimientos de contrataciones públicas.-	28-07-2022	16:04:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	10:31:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuesto será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondiente será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado." En ese sentido se solicita a la Convocante aclarar si el tiempo de funcionamiento es equivalente al plazo de garantía de los bienes.- En el caso que sea equivalente se solicita que los plazos sean establecidos de la siguiente manera: Plazo: 30 días de mano de obra. 6 meses del embarque o 4 meses desde puesta en funcionamiento, para los repuestos, dependiendo del evento que ocurriera primero. - Exceptuando el tiempo de funcionamiento y/o garantía los ítems N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema, que por la naturaleza del bien, el cual es consumible en casos de: deficiencia de infraestructura, falta de energía eléctrica, falla de chiller, quench provocados o espontáneos y consumo por procedimientos de ramping.-	28-07-2022	16:11:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego Electrónico.	01-09-2022	10:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. Se solicita a la Convocante establecer la siguiente salvedad: Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisión e instalación de los repuestos inicialmente solicitados. Ejemplo casos de fusibles de entrada, fuentes de alimentación, repuestos conectados en serie entre otros.- Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos días después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relación con el trabajo ya concluido.	28-07-2022	16:26:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego Electrónico.	01-09-2022	10:31:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La proforma del Contrato establece: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402.210 Así también la Resolución C.A. N° 029-19/22 menciona: ...//... disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal 2022, por un monto de G. 1.274.000.000, conforme CDP N° 803/2022 No obstante el mencionado documento no se observa dentro de los documentos que hacen a los antecedentes del llamado, por lo que se solicita amablemente a la Convocante su incorporación. -	28-07-2022	16:28:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las documentaciones respectivas, obran en la página de la DNCP Documentos y Adjuntos.	01-09-2022	10:32:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La formula de reajuste contenida actualmente en el PBC es aplicable solo para los casos de mantenimiento preventivo y asistencia técnica sin provisión de repuesto. – Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; para los ítems de mantenimiento correctivo con provisión de repuestos. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-	28-07-2022	16:29:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.	01-09-2022	10:32:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la exclusión del Acta de Conformidad para la presentación del expediente de cobro en el caso que esta no haya sido emitida en el plazo de 5 días hábiles, y pueda ser presentada al momento de la efectivización del pago, pues desde la solicitud de pago, hasta la efectivización generalmente transcurren 60 días.-	28-07-2022	16:38:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego Electrónico.	01-09-2022	10:32:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante si se ha contemplado en el CDP el pago de interés por mora en caso de retrasos en el pago.-	28-07-2022	16:39:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en el CDP, consigna el monto disponible para el presente ejercicio fiscal.	01-09-2022	10:32:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1: Tiempo de funcionamiento de los bienes.- El PBC establece: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuesto será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondiente será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Se solicita exceptuar de este periodo de garantía los ítems N° 310 (refil de helio) y 329 (recarga de helio y puesta en marcha del sistema), por tratarse de bienes consumibles no pueden ser garantizados. Así también estos ítems pueden sufrir pérdida en casos de: deficiencia de infraestructura, falta de energía eléctrica, falla de chiller, quench provocados o espontáneos y consumo por procedimientos de ramping casos en los cuales no podría aplicarse garantía, sin dejar de mencionar que garantizar este tipo de bienes es un riesgo económico importante para los proveedores, por lo que en estas condiciones es imposible presentar oferta.-	09-09-2022	15:24:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego electrónico Última Versión.	13-10-2022	17:40:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer una única vía y medio de comunicación, es decir, un solo correo electrónico. - Ya que actualmente se mencionan tres medios de comunicación (2 correos electrónicos y notificación física) lo cual podría generar confusiones al momento de computar los plazos de ejecución, en el caso que se envíen las notificaciones por los 3 medios para una misma orden.-	09-09-2022	15:26:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego electrónico Última Versión.	13-10-2022	17:40:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece para todos los servicios: Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento de periodos de mantenimientos realizados, donde se deja constancia que el servicio ha concluido satisfactoriamente Se solicita a la Convocante establecer el plazo para la emisión de dicha acta de conformidad en todos los casos.- Lo solicitado obedece a evitar el excesivo retraso en la emisión de las mismas que trae como consecuencia el retraso en las gestiones que el proveedor debe realizar para solicitud del pago y en consecuencia el cobro, pues dicha documentación es imprescindible para el inicio de dichos trámites.- Este punto ya ha sido consultado en la versión original del PBC, siendo la respuesta de la Convocante remitirse a la última versión del PBC, no obstante la misma no ha sido modificada.-	09-09-2022	15:29:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en el punto de inspecciones y pruebas se establece el plazo máximo de confección del Acta de conformidad: Inspecciones y pruebas El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado	13-10-2022	17:40:34
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: 2. Protocolo de mantenimiento preventivo: La Contratista deberá completar un protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo... El mismo deberá ser ... firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y por personal autorizado del Servicio correspondiente... Se solicita a la Convocante aclarar la dependencia y cargo del personal autorizado, así también la disponibilidad horaria de estos y establecer quienes podrán firmar en ausencia de estos.- Lo solicitado obedece a que al no estar determinada la dependencia y cargo del personal autorizado, ni la disponibilidad horaria y las suplencias de estos en caso de ausencia, el personal técnico una vez culminado los trabajos no logra obtener la firma correspondiente, quedando el documento pendiente de firma incluso por varios días, lo cual repercute directamente en el procedimiento que el proveedor debe realizar para el pago.-		09-09-2022	15:38:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		13-10-2022	17:40:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. Se solicita a la Convocante establecer lo siguiente: Plazo para mantenimiento correctivo: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas hábiles para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. Salvo que se constate la necesidad de otros repuestos tras la provisión e instalación de los repuestos inicialmente solicitados. Ejemplo casos de fusibles de entrada, fuentes de alimentación, repuestos conectados en serie entre otros.- Lo solicitado obedece a que se han suscitado casos en que no se ha podido obtener el Acta de Conformidad porque unos días después de realizado el trabajo, el equipo sufre otros inconvenientes que no tienen ninguna relación con el trabajo ya concluido.		09-09-2022	15:42:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los plazos establecidos se determinan en el apartado de Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, y en caso de necesidad de prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota. Los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.		13-10-2022	17:40:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante estipular excepcionalmente, que tras la detección de necesidad de repuestos durante la realización del mantenimiento preventivo, la orden de entrega de los repuestos sea emitida sin la necesidad de esperar que el servicio de RM del IPS reporte un problema para la emisión de un ticket de asistencia y asociado a este ticket la orden de entrega de repuesto, sin que esto afecte el Acta de Conformidad por el mantenimiento preventivo ya realizado. - Es importante mencionar que el objetivo del mantenimiento de preventivo es por un lado realizar procedimientos que aseguren el funcionamiento óptimo del equipo a lo largo del tiempo e identificar las señales tempranas de un defecto para minimizar el riesgo de averías no programadas, que los equipos queden inoperativos, reducir la necesidad de realizar mantenimientos correctivos, lo cual minimizaría costos para el Estado y aseguraría la prestación satisfactoria del servicio de RMN prestado por el IPS.-		09-09-2022	15:43:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.		13-10-2022	17:41:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: ... La Contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente a partir de la recepción del ticket remitido por el SART, sujeto a lo establecido más arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ... Por su parte, en las Generalidades de los Mantenimientos Correctivos y Provisión de repuestos se establece: ... Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser considerado desde Asunción, 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en formato físico o digital. En ese sentido se observa una contradicción en el PBC, debiendo el plan de entrega de los servicios adecuarse a lo establecido en las condiciones generales, eliminando así la expresión inmediatamente a partir de la recepción, debiendo ser dentro de las 4 hs siguientes al acuse de recibido de reclamo.-		09-09-2022	15:48:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego electrónico Última Versión.		13-10-2022	17:41:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se establece: Todo pedido de mantenimiento correctivo, será inicialmente considerado como un mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos hasta que, mediante el informe técnico presentado, se constata la necesidad de provisión de repuestos para dejar el equipo operativo. Por lo tanto, los plazos de asistencia estipulados más arriba serán tenidos en cuenta, para computar y verificar si la asistencia fue realizada en tiempo y la eventual aplicación de multa por mora a dicha asistencia. Solicitamos a la convocante excluir este punto, ya que la asistencia correctiva SIN provisión de repuestos es un ítem (servicio) independiente, al de una Asistencia correctiva CON provisión de repuestos, ambos son ítems independientes y con costos distintos, por lo que mal podría la Convocante dejar de abonar por un servicio sin provisión de repuesto, porque tras una asistencia se ha detectado la necesidad de prestar otro servicio de otro ítem del contrato. Sobre el punto es menester aclarar que constitucionalmente la gratuidad del trabajo no se presume, por lo que la Convocante, por lo que la exclusión de este requisito es primordial para el cumplimiento de los Derechos Constitucionales.-		09-09-2022	15:49:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		13-10-2022	17:41:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 5 (CINCO) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado...//... Se solicita a la Convocante establecer que las inspecciones y pruebas deberán recaer específicamente sobre el servicio y/o repuesto detallado en la orden, independientemente que el equipo quede en funcionamiento óptimo. Si bien lo ideal es que el equipo quede en funcionamiento óptimo, en varias ocasiones este no queda en funcionamiento porque tras prestarse los servicios establecidos en las ordenes o instalados los repuestos, estos siguen sin funcionar por inconvenientes técnicos sobrevinientes o que no pudieron ser detectados con anterioridad.- En esos casos la Convocante cerrará el ticket y emitirá el Acta de Conformidad, con la salvedad que el funcionamiento quedará supeditado a una nueva verificación tras la emisión de otra orden.- Lo solicitado obedece a que en innumerables ocasiones el proveedor no se puede supeditar el pago por servicios ya prestados a otros inconvenientes que sobrevienen, es decir, si el proveedor ha prestado un servicio, ha proveído un repuesto, este funciona, pero no logra poner en funcionamiento el equipo porque este necesita de otros repuestos cuya detección no pudo hacerse con anterioridad, no puede dejar de recibir el pago correspondiente por el trabajo ya realizado y este no puede supeditarse a la realización de otros trabajos que deberán realizarse para poner en funcionamiento el equipo.-		09-09-2022	15:57:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.		13-10-2022	17:41:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante el plazo en el cual serán respondidos los pedidos de prórroga para la ejecución de las ordenes que hubiere solicitado el proveedor. Lo solicitado obedece a que es un derecho del proveedor conocer si su petición será considerada o no de modo a prever los costos en que pudiera incurrir.-		09-09-2022	15:59:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que la presentación de la nota de prórroga solicitada dentro de los plazos establecidos, se considerará la petición sin necesidad de respuesta por el administrador del contrato. Los casos puntuales serán procesados en la fiscalización de los servicios prestados, en base a las condiciones del contrato.		13-10-2022	17:41:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita la exclusión del Acta de Conformidad para la presentación del expediente de cobro en el caso que esta no haya sido emitida en el plazo de 5 días hábiles, y pueda ser presentada al momento de la efectivización del pago, pues desde la solicitud de pago, hasta la efectivización generalmente transcurren 60 días.-		09-09-2022	15:59:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		13-10-2022	17:41:53

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508019852	Póliza	ASEPASA SEGUROS S.A	21-10-2022	21-10-2022	09-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos para el Resonador Magnetico de la Marca Siemens pertenecientes al Hospital Central				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos para el Resonador Magnetico de la Marca Siemens pertenecientes al Hospital Central	9.613.000	9.613.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	PSU 700W for HP z440	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PSU 700W for HP z440	45.845.260	45.845.260

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Foco Bobina Shoulder Array	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Foco Bobina Shoulder Array	39.734.527	39.734.527

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Focus Shoulder Array Coil, Small	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Focus Shoulder Array Coil, Small	34.740.670	34.740.670

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Cushion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cushion	8.715.759	8.715.759

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Cadena Plastica Protectora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cadena Plastica Protectora	2.774.647	2.774.647

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

11	73171602-006	Costo de mano de Obra						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	73171602-006	Kit fusible F70					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Kit fusible F70	3.612.832	3.612.832	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	73171602-006	Kit de baterías					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Kit de baterías	6.571.305	6.571.305	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	73171602-006	Distribuidor de agua refrigerada					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Distribuidor de agua refrigerada	9.926.150	9.926.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	73171602-006	Panel_ASM					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Panel_ASM	18.549.285	18.549.285	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	73171602-006	Bobina Breast Matrix					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina Breast Matrix	62.220.535	62.220.535

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Can Open Bridge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Can Open Bridge	15.149.340	15.149.340

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	BURST DISC METAL 1.8 BAR DN40	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	BURST DISC METAL 1.8 BAR DN40	16.246.315	16.246.315

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Computer MaRS1S.6 8RX (P013)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Computer MaRS1S.6 8RX (P013)	56.274.930	56.274.930

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Unidad Convers. Corriente A60	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Unidad Convers. Corriente A60	53.946.975	53.946.975

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	73171602-006	Fibra_Es	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fibra_Es	8.110.356	8.110.356

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	73171602-006	PCle_RX16_8_D13	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PCle_RX16_8_D13	49.015.678	49.015.678

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	73171602-006	PDAU_2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PDAU_2	44.260.050	44.260.050

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	73171602-006	1Ch Eschim Power Supply Spare Part K	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	1Ch Eschim Power Supply Spare Part K	42.020.628	42.020.628

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	73171602-006	Audifono para paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Audifono para paciente	3.044.497	3.044.497

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

39	73171602-006	Costo de mano de Obra						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	73171602-006	Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Large					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Large	44.689.772	44.689.772	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	73171602-006	Control PCB in ICS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Control PCB in ICS	24.265.538	24.265.538	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	73171602-006	Jgo. Manguera para ICS Pasivo					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Jgo. Manguera para ICS Pasivo	61.480.773	61.480.773	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
45	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
46	73171602-006	dV_Star D4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	dV_Star D4	25.539.483	25.539.483	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
47	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
48	73171602-006	Drive DVD-ROM 8x SATA					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Drive DVD-ROM 8x SATA	1.916.165	1.916.165

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Monitor Color 19 DSC1910-D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Monitor Color 19 DSC1910-D	26.735.892	26.735.892

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo del Chiller	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Correctivo del Chiller	1.026.432	1.026.432

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Tra. Cor IT200 200A 1:1000	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Tra. Cor IT200 200A 1:1000	14.561.373	14.561.373

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	W5103 Cable RF de Bob. Body a RFIS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	W5103 Cable RF de Bob. Body a RFIS	11.004.204	11.004.204

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Cable de RFIS a BCCS/DBC/TALES	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cable de RFIS a BCCS/DBC/TALES	10.148.322	10.148.322

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Valvula 3 Vias	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Valvula 3 Vias	9.898.565	9.898.565

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Filtro Antipar 3x50A/6A 480Vac Cx2L	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Filtro Antipar 3x50A/6A 480Vac Cx2L	8.503.842	8.503.842

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Un. Disco, DVD- DV-W5600S ng	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Un. Disco, DVD- DV-W5600S ng	1.928.740	1.928.740

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Juego de Motor Vertical	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego de Motor Vertical	33.995.834	33.995.834

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

67	73171602-006	Sound Transducer						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Sound Transducer	2.879.767	2.879.767	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
68	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
69	73171602-006	Juego de 4 Sacos de Arena					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego de 4 Sacos de Arena	3.308.810	3.308.810	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
70	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
71	73171602-006	Correa Den. LL-5MR/25 - 2600 - PUR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Correa Den. LL-5MR/25 - 2600 - PUR	3.077.045	3.077.045	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
72	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
73	73171602-006	PSU 668W for MaRS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PSU 668W for MaRS	4.578.096	4.578.096	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
74	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
75	73171602-006	Fan 12V- Rear Assy z440					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fan 12V- Rear Assy z440	4.380.061	4.380.061	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
76	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Dongle USB Protecc. Copia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Dongle USB Protecc. Copia	4.009.154	4.009.154

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Fan Rear Fan Kit Incl. Bracket	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fan Rear Fan Kit Incl. Bracket	1.247.047	1.247.047

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	AXXESS60 VOLT INTERFACE KIT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	AXXESS60 VOLT INTERFACE KIT	11.882.080	11.882.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Valvula de Seguridad 3 Bar	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Valvula de Seguridad 3 Bar	2.589.766	2.589.766

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Loud Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Loud Speaker	2.551.261	2.551.261

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Placa Filtr. F. Geblaese	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Placa Filtr. F. Geblaese	782.066	782.066

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Platina Antena 2,4 GHz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Platina Antena 2,4 GHz	1.496.549	1.496.549

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Correa Den. P 5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Correa Den. P 5	1.320.283	1.320.283

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Sensor Cargador Completo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Sensor Cargador Completo	2.653.330	2.653.330

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

95	73171602-006	Interr. Flujo en Circuito Primario						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Interr. Flujo en Circuito Primario	15.507.280	15.507.280	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
96	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
97	73171602-006	Fus. SMD 2A5 125V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fus. SMD 2A5 125V	521.223	521.223	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
98	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	73171602-006	Fus. SMD 5AT 125V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fus. SMD 5AT 125V	508.748	508.748	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
101	73171602-006	Fus. 6,3x32 5AF 250V					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fus. 6,3x32 5AF 250V	491.737	491.737	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
102	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
103	73171602-006	Accionamiento Valvula Mesa					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Accionamiento Valvula Mesa	4.977.849	4.977.849	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
104	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Microinterr. (S870W1D1V071/Schatbau)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Microinterr. (S870W1D1V071/Schatbau)	1.114.583	1.114.583

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Ventilador para SUN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Ventilador para SUN	1.534.050	1.534.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Tubo de Agua D10	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Tubo de Agua D10	838.770	838.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Encoder V Cont a V Motor (W4917)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Encoder V Cont a V Motor (W4917)	1.678.004	1.678.004

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Marca Luz Frontal/Post.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Marca Luz Frontal/Post.	31.435.615	31.435.615

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	73171602-006	Axxess60 Alarmbox Spare	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Axxess60 Alarmbox Spare	36.139.262	36.139.262

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	D66-Opto LinkBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D66-Opto LinkBoard	37.626.588	37.626.588

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Wrist Phantom 770ml	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Wrist Phantom 770ml	3.005.467	3.005.467

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Jgo. Mang. Compresor Hielo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Jgo. Mang. Compresor Hielo	13.140.928	13.140.928

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

123	73171602-006	Malla en Pasivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Malla en Pasivo	10.950.152	10.950.152
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
124	73171602-006	Costo de mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
125	73171602-006	Indicador Presion/Interruptor Mando					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Indicador Presion/Interruptor Mando	24.696.089	24.696.089
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
126	73171602-006	Costo de mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
127	73171602-006	Trampilla RF Insertada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Trampilla RF Insertada	24.358.265	24.358.265
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
128	73171602-006	Costo de mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
129	73171602-006	Tra. Cor LA205 200A 1:2000					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Tra. Cor LA205 200A 1:2000	2.131.645	2.131.645
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
130	73171602-006	Costo de mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
131	73171602-006	Transmit Antenna Level Sensor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Transmit Antenna Level Sensor	35.103.113	35.103.113
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
132	73171602-006	Costo de mano de Obra					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Plug, Yellow for Headset	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Plug, Yellow for Headset	1.303.752	1.303.752

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	D10- DAC Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D10- DAC Board	30.949.325	30.949.325

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Absorbedor del compresor F70	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Absorbedor del compresor F70	32.426.043	32.426.043

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Almohadilla de respiracion completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Almohadilla de respiracion completa	2.927.400	2.927.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Placa RCCS_60_D2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Placa RCCS_60_D2	46.915.486	46.915.486

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	Fibre Optical Cable (40mm)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fibre Optical Cable (40mm)	2.377.200	2.377.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	73171602-006	Arandela metalica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Arandela metalica	968.100	968.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	73171602-006	Embudo Centro Cubierta Ant. Cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Embudo Centro Cubierta Ant. Cpl.	7.719.092	7.719.092

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	73171602-006	Synthesizer_7T/3T_D120	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Synthesizer_7T/3T_D120	49.695.054	49.695.054

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
150	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

151	73171602-006	Sensor de respiracion						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Sensor de respiracion	35.494.691	35.494.691	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
152	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
153	73171602-006	D806 Panel Post. Doble					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D806 Panel Post. Doble	16.215.545	16.215.545	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
154	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
155	73171602-006	Panel Posterior RFSU D20					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Panel Posterior RFSU D20	3.923.137	3.923.137	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
156	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
157	73171602-006	Juego ventilador CPU 12V-					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego ventilador CPU 12V-	2.889.600	2.889.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
158	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
159	73171602-006	Teclado KB900 USB					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Teclado KB900 USB	2.158.800	2.158.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
160	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Vertical Controller (Main Controller)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Vertical Controller (Main Controller)	26.696.938	26.696.938

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Interruptor de flujo en circuito GC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Interruptor de flujo en circuito GC	15.662.353	15.662.353

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Fuente de alimentacion AC-DC VEGA 450	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fuente de alimentacion AC-DC VEGA 450	12.318.595	12.318.595

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Dispositivo de seguridad para paciente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Dispositivo de seguridad para paciente	1.735.650	1.735.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Water Distributor Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Water Distributor Kit	28.687.409	28.687.409

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	73171602-006	Ventil. 24VDC 52W 225CBM/H D203/183	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Ventil. 24VDC 52W 225CBM/H D203/183	17.691.327	17.691.327

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
172	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
173	73171602-006	ASM Front Cover Kits	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	ASM Front Cover Kits	18.804.911	18.804.911

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
174	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
175	73171602-006	Pantalla_ASM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Pantalla_ASM	19.112.705	19.112.705

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	73171602-006	16 PSIA VALVE & BYPASS ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	16 PSIA VALVE & BYPASS ASSY	71.607.008	71.607.008

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

179	73171602-006	Marcador_Laser_ASM						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Marcador_Laser_ASM	21.003.324	21.003.324	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
180	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
181	73171602-006	Cubierta Inf. Izq. Cpl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cubierta Inf. Izq. Cpl.	23.410.177	23.410.177	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
182	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
183	73171602-006	Placa D116-Tarjeta Power-UP					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Placa D116-Tarjeta Power-UP	15.901.019	15.901.019	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
184	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
185	73171602-006	Cubierta Superior Izq. Cpl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cubierta Superior Izq. Cpl.	23.258.981	23.258.981	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
186	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
187	73171602-006	Placa RFIS_60_platina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Placa RFIS_60_platina	76.796.933	76.796.933	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
188	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	D21- Regulator Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D21- Regulator Board	28.423.800	28.423.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Juego de Motor Horizontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego de Motor Horizontal	83.386.230	83.386.230

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	Mouse	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Mouse	2.576.700	2.576.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	Embudo Cubierta Post. Cpl.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Embudo Cubierta Post. Cpl.	30.415.796	30.415.796

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	73171602-006	20M gas line w. 90 deg elbow	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	20M gas line w. 90 deg elbow	82.656.336	82.656.336

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	73171602-006	Juego de baterías para UPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego de baterías para UPS	2.718.870	2.718.870

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	453.600	453.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	73171602-006	D40-Modulator Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D40-Modulator Assembly	26.792.926	26.792.926

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	73171602-006	Transformer of Control Unit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Transformer of Control Unit	37.789.675	37.789.675

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	73171602-006	Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Small	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Small	44.951.584	44.951.584

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

207	73171602-006	Caja Conexiones						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Caja Conexiones	27.219.595	27.219.595	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
208	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
209	73171602-006	Mantenimiento Preventivo del Chiller					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo del Chiller	5.869.600	5.869.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
210	73171602-006	Sensor de presion					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Sensor de presion	10.850.700	10.850.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
211	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
212	73171602-006	Temperature Sensor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Temperature Sensor	5.007.450	5.007.450	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
213	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
214	73171602-006	TAS_3TM					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	TAS_3TM	113.081.854	113.081.854	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
215	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
216	73171602-006	Fuente de alimentacion para Rfis					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fuente de alimentacion para Rfis	34.492.980	34.492.980

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	73171602-006	Simit 4KC/Heald2RDK 408L2 RD42ZN1172	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Simit 4KC/Heald2RDK 408L2 RD42ZN1172	109.434.239	109.434.239

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	73171602-006	Filtro gradiente A60	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Filtro gradiente A60	21.645.750	21.645.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	73171602-006	Bomba de Agua 1HP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Bomba de Agua 1HP	3.623.664	3.623.664

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	73171602-006	Convertidor AC-DC VEGA 650	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Convertidor AC-DC VEGA 650	20.282.850	20.282.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
226	73171602-006	CCD Vario Camera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	CCD Vario Camera	23.748.812	23.748.812

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
227	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	73171602-006	Modulator_7T/3T_D101	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Modulator_7T/3T_D101	39.878.312	39.878.312

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	73171602-006	Juego mordaza sujec. Amortiguador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego mordaza sujec. Amortiguador	3.767.400	3.767.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
232	73171602-006	Adaptador 1,5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Adaptador 1,5	4.664.100	4.664.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
233	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
234	73171602-006	Kit de led para paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Kit de led para paciente	10.210.200	10.210.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

235	73171602-006	Costo de mano de Obra						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
236	73171602-006	Microphone 1 cable 3.5m,for front microfon					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Microphone 1 cable 3.5m,for front microfon	5.465.250	5.465.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
237	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
238	73171602-006	BURST DISC GRAPHITE 26psi 65mm NB,only for 26psi magnets					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	BURST DISC GRAPHITE 26psi 65mm NB,only for 26psi magnets	5.578.650	5.578.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
239	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
240	73171602-006	Tapa metalica del sistema refill					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Tapa metalica del sistema refill	4.076.100	4.076.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
241	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
242	73171602-006	Expansion Vessel Water 8L Passive					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Expansion Vessel Water 8L Passive	16.867.200	16.867.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
243	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
244	73171602-006	HIGH LOAD CLAMP CHAIN NW40-CC-AS					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	HIGH LOAD CLAMP CHAIN NW40-CC-AS	4.630.500	4.630.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	Front Cover Tunnel CPL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Front Cover Tunnel CPL	39.956.407	39.956.407

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	NW16 High Load Clamp NW16-CC-AS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	NW16 High Load Clamp NW16-CC-AS	5.062.050	5.062.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	W2035C (SWITCHING PT100 TO DIODE)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	W2035C (SWITCHING PT100 TO DIODE)	13.310.850	13.310.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	UI 029/09/P PTAB control buttom	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	UI 029/09/P PTAB control buttom	5.116.650	5.116.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
254	73171602-006	NW16 Helicoflex Seal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	NW16 Helicoflex Seal	4.794.300	4.794.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
255	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	73171602-006	Traccion vert. Platina (C4110 VERT)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Traccion vert. Platina (C4110 VERT)	35.879.223	35.879.223

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	73171602-006	Ventilador para ACS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Ventilador para ACS	11.583.600	11.583.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
259	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
260	73171602-006	Mod_Tablero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Mod_Tablero	96.697.180	96.697.180

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
261	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	73171602-006	Silicon O Ring 82 I.D x 3.53 BS236	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Silicon O Ring 82 I.D x 3.53 BS236	4.276.650	4.276.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

263	73171602-006	Costo de mano de Obra						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
264	73171602-006	Fuente de Alimentacion RFSU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Fuente de Alimentacion RFSU	15.756.300	15.756.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
265	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
266	73171602-006	Correa Dentada T5MG3					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Correa Dentada T5MG3	5.288.850	5.288.850	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
267	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
268	73171602-006	D70-I/Q-Boasrd					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	D70-I/Q-Boasrd	11.180.400	11.180.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
269	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
270	73171602-006	Final Stage A60					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Final Stage A60	73.642.748	73.642.748	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
271	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
272	73171602-006	Jgo. Mang. RFPA a ICS					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Jgo. Mang. RFPA a ICS	14.843.850	14.843.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	Baseboard and Horizontal Driver PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Baseboard and Horizontal Driver PCB	52.021.761	52.021.761

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	Funcion alimentacion PCB (C4180 SUPF)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Funcion alimentacion PCB (C4180 SUPF)	32.354.700	32.354.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	73171602-006	Roller Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Roller Kit	21.471.450	21.471.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	73171602-006	OR122 Shim Tray Lid Mounted	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	OR122 Shim Tray Lid Mounted	10.584.212	10.584.212

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
282	73171602-006	OR64 Bandeja Shim Moldeada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	OR64 Bandeja Shim Moldeada	10.839.384	10.839.384

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
283	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
284	73171602-006	F-70 Water Fitting Kit (S)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	F-70 Water Fitting Kit (S)	13.663.650	13.663.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
285	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
286	73171602-006	Horizontal controller (4140 CONT-H)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Horizontal controller (4140 CONT-H)	37.124.850	37.124.850

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
287	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
288	73171602-006	Tanque de agua 500 litros inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Tanque de agua 500 litros inoxidable	15.793.800	15.793.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
289	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
290	73171602-006	PCI-Star D4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PCI-Star D4	55.257.300	55.257.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

291	73171602-006	Costo de mano de Obra						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
292	73171602-006	aXXess60 Magnet Unidad Supervision					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	aXXess60 Magnet Unidad Supervision	74.970.612	74.970.612	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
293	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
294	73171602-006	Selector canal de Bobina Body					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Selector canal de Bobina Body	74.750.550	74.750.550	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
295	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
296	73171602-006	Tablero Electrico Chiller					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Tablero Electrico Chiller	22.342.436	22.342.436	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
297	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
298	73171602-006	Body Coil Channel Selector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Body Coil Channel Selector	70.752.150	70.752.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
299	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
300	73171602-006	Bobina de Cabeza					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina de Cabeza	68.185.950	68.185.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	73171602-006	Gear Box ASM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Gear Box ASM	74.495.400	74.495.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	73171602-006	Processor MR-VE WP z440	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Processor MR-VE WP z440	41.728.698	41.728.698

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	73171602-006	Modulo Body Coil en Forma de D	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Modulo Body Coil en Forma de D	136.173.239	136.173.239

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	73171602-006	Bobina de cuello	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina de cuello	74.871.300	74.871.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	73171602-006	Refil de Helio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Refil de Helio	61.351.752	61.351.752

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
312	73171602-006	Bobina de abdomen	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina de abdomen	84.739.200	84.739.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
313	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	5.443.200	5.443.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
314	73171602-006	8 Channel Wrist Coil	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	8 Channel Wrist Coil	113.132.874	113.132.874

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	73171602-006	Capacitacion Aplicador Siemens Healthineers	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	N/A	N/A	N/A	Capacitacion Aplicador Siemens Healthineers	99.628.920	99.628.920

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	73171602-006	Bobina de rodilla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bobina de rodilla	131.242.650	131.242.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

319	73171602-006	Juego Fixed Spine Array						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Juego Fixed Spine Array	121.553.250	121.553.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
320	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
321	73171602-006	RFPA E6 DORA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	RFPA E6 DORA	173.599.650	173.599.650	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
322	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
323	73171602-006	Bob. Grad. 0111 Kpl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Bob. Grad. 0111 Kpl.	398.772.551	398.772.551	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
324	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
325	73171602-006	Caja Electrica con movimiento vertical					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Caja Electrica con movimiento vertical	202.259.400	202.259.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
326	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
327	73171602-006	Chiller Marca Enving, capacidad 10TR.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Chiller Marca Enving, capacidad 10TR.	173.972.000	173.972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
328	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Recarga de Helio y Puesta en marcha del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Recarga de Helio y Puesta en marcha del Sistema	393.934.800	393.934.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Jaula de Faraday	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Jaula de Faraday	574.728.000	574.728.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	7.257.600	7.257.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	Peru_NT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Peru_NT	17.826.187	17.826.187

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	Cushion Peru 098	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Cushion Peru 098	4.752.369	4.752.369

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	PPU_NT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PPU_NT	52.597.698	52.597.698

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
338	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	3.628.800	3.628.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
339	73171602-006	Finger Adapter, Adult	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Finger Adapter, Adult	4.112.246	4.112.246

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
340	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
341	73171602-006	Finger Adapter, Child	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Finger Adapter, Child	4.112.246	4.112.246

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
342	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
343	73171602-006	Finger Adapter, Neonate	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Finger Adapter, Neonate	4.112.246	4.112.246

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
344	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	73171602-006	Sensor Charging Station 098	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Sensor Charging Station 098	5.238.338	5.238.338

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

347	73171602-006	PDAU_2						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	PDAU_2	44.091.513	44.091.513	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
348	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
349	73171602-006	Care PDAu Unit					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Care PDAu Unit	34.055.300	34.055.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
350	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
351	73171602-006	Almohadilla Resp. Compl.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Almohadilla Resp. Compl.	5.277.934	5.277.934	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
352	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
353	73171602-006	Leitung W5500					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Leitung W5500	4.283.708	4.283.708	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
354	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	907.200	907.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
355	73171602-006	Unidad Resp./ECG Uni Fisis					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Unidad Resp./ECG Uni Fisis	37.019.619	37.019.619	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
356	73171602-006	Costo de mano de Obra					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	Disco Ruptura Grafito 26psi 65mm NB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANA	Disco Ruptura Grafito 26psi 65mm NB	6.035.108	6.035.108

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	73171602-006	Costo de mano de Obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Costo de mano de Obra	1.814.400	1.814.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para el Resonador Magnetico Magneton Essenza rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	PARAGUAYA	Mantenimiento Preventivo para el Resonador Magnetico Magneton Essenza rango de 0 a 50km	11.600.000	11.600.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	6.895.782.494	24-10-2022	08:02:13.897	Propuesta
Código Verificador:			3f75533ece64112729ddb2f050aaaad1	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	6.895.782.494

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS	6.895.782.494

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2022	08:10:15.760
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2022	08:10:19.773
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	24-10-2022	08:13:12.165
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-10-2022	08:13:16.206
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2022	08:13:27.703
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2022	08:13:29.853
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2022	08:19:30.063
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2022	08:27:03.111
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2022	08:27:03.152

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.