

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 405213

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:41 del día 17/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA con ID N° 405213 - LPN 123 - ADQUISICIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS CON BALANZA PARA UTI DEL MSPBS de la Institución:

**Código Verificador:** df9b4a6fc5f6bd7cab697a5279955fd6

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Poder Ejecutivo                                |
| <b>Entidad:</b>          | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| <b>UOC:</b>              | Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)                |
| <b>Código SICP:</b>      | 1451   |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

| CONSULTA  |            |          |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Requieren: El Oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras. Solicitamos que este requerimiento pueda ser modificado a 90 días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra, esto debido a la crisis de contenedores y los largos tiempos de espera actualmente y además el Incremento en el precio y los por retrasos en las entregas.  | 14-10-2022 | 16:42:05 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022 | 08:35:39 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Solicitamos a la convocante aclarar cuantos MOVIMIENTOS MOTORIZADOS requieren: Por citar ejemplos: - Respaldo - Fowler (Respaldo + Rodillas) - Rodillas - Elevación del Somier - Trendelemburg - Reverso del Trendelemburg - Sentado  | 19-10-2022 | 13:29:37 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:41:46 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| En el punto donde dice: Todas las secciones de la plataforma del paciente: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección. Se contradice con el punto donde dice: Cubierta radio transparente, al menos en la sección dorsal, y/o colchón radio traslucido, para rayos x. Esto, ya que se está solicitando el respaldo radiolúcido, las camas que poseen respaldo radiolúcido poseen una placa generalmente de material HPL el cual va incrustado por el chasis y se requiere de herramientas para extraerlo del respaldo y a la vez es la única forma que puedan introducirse chasis para rayos x. Se pide a la convocante aclarar si desea respaldo radio transparente en sección dorsal o respaldo extraíble como lo indica en el primer punto de esta consulta. Se recomienda a la convocante pedir respaldo radiolúcido con soporte para chasis de rayos x, de esta forma conviene a la terapia y facilita los procedimientos con Arco en C en caso necesario. Como alternativa se sugiere colocar este punto de la siguiente manera: Las secciones de la plataforma del paciente: asiento, muslo y pantorrilla, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección. El respaldo deberá ser radio transparente para facilitar procedimientos con rayos x | 19-10-2022 | 16:13:33 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:41:55 |
| CONSULTA  |            |          |

### Listado de Consultas

| Consulta Realizada  | Fecha        | Hora        |
|---|--------------|-------------|
| En el punto donde dice: Angulación de respaldo, primera angulación de 30°, (automática, opcional) más angulaciones 60° como mínimo, con Indicador digital de ángulos, a ambos lado de la cama. Se pide a la convocante permitir la participación de más oferentes abriendo este punto y permitiendo indicador mecánico de angulación. Esto no solamente permite la participación de más oferentes, sino que también en el momento de los mantenimientos preventivos y/o correctivos evita un gasto por calibrar los sensores digitales de angulación y tiene menor probabilidad de fallos que un indicador digital. Se sugiere amablemente a la convocante colocar este punto de la siguiente forma: Angulación de respaldo, primera angulación de 30°, (automática, opcional) más angulaciones 60° como mínimo, con Indicador digital o mecánico de ángulos, a ambos lado de la cama.        | 19-10-2022   | 16:15:11    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022   | 13:42:02    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto donde dice: Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en cada esquina de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado. Se pide amablemente a la convocante poder permitir la participación de más oferentes abriendo este punto y permitiendo sistema de control por pedales localizados en al menos dos esquinas de la cama (lado de los pies) ya que esto es como normalmente se configura la mayoría de las camas de terapia y genera mayor comodidad a la enfermera poder manejarlo en el lado de los pies. Se sugiere el siguiente cambio en este punto: Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en al menos dos esquinas de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado. | 19-10-2022   | 16:16:30    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022   | 13:42:10    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto donde dice: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Se pide amablemente a la convocante poder colocar este punto a OPCIONAL porque solamente un modelo de un fabricante lo tiene (al menos que se pueda configurar con el precio referencial de esta licitación). Cambio sugerido: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. OPCIONAL   | 19-10-2022   | 16:17:48    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022   | 13:42:20    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto donde dicen: Los pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura. Se pide amablemente a la convocante poder colocar este punto como opcional, pues, en primer lugar no es necesario colocar esta barra ya que los pedales pedidos ya son más que seguros para el paciente. En segunda parte, la combinación de este punto con el que menciona sobre el sistema anti atrapamiento, limitan la participación a un fabricante. Se sugiere cambiar este punto al siguiente: Los pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura. OPCIONAL   | 19-10-2022   | 16:18:59    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022   | 08:36:06    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto donde dice: La cubierta o funda del colchón debe poseer, por seguridad, correas de fijación en cada esquina. Se pide amablemente a la convocante eliminar este punto o colocarlo como opcional, pues está demostrado que colocar correas de fijación en cada esquina del colchón al final genera una tensión en las esquinas y el colchón se termina rompiendo en todas las esquinas debido al movimiento constante. Además, muchos fabricantes tienen otros modos de asegurar que el colchón no se mueva ni salga del plano paciente elevando los bordes del mismo plano y con eso se soluciona el problema. Favor colocar este punto de la siguiente manera: La cubierta o funda del colchón debe poseer, por seguridad, correas de fijación en cada esquina. OPCIONAL.   | 19-10-2022   | 16:20:11    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022   | 13:42:29    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el punto del PBC donde dice: Plazos de entrega. El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras Se pide amablemente a la convocante permitir al menos 90 días corridos luego de la orden de compras para la provisión de los bienes. Esto porque en caso de proveedores europeos, el tiempo de fabricación y envío es mayor que los productos del MERCOSUR. Abriendo este punto permitirán la participación de equipos de excelente calidad y conveniencia para el Ministerio de Salud Pública.  | 19-10-2022   | 16:21:10    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022   | 08:36:26    |

### Listado de Consultas

| CONSULTA  |            |          |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Cama eléctrica para terapia intensiva para adultos con balanza. Solicitamos permitan cotizar camas en donde la balanza sea opcional, de manera a dar mayor participación.  | 19-10-2022 | 16:51:36 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| La medición del peso del paciente es un parámetro importante que debe ser incluida, y así de esta manera se evita la manipulación innecesaria del paciente. Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022 | 08:38:22 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Todas las secciones de la plataforma del paciente: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección. Solicitamos que este punto sea considerado como opcional de manera a no dirigir las especificaciones a la marca MESPA, que lo que tienen son coberturas de plásticos en todas las secciones y estas coberturas son las desmontables no las secciones de la plataforma del paciente, por tanto, que se puedan lavar y desinfectar las coberturas no hacen la diferencia, al contrario, implica doble trabajo de limpieza y desinfección, esto es lo a efecto de dirigir a una marca y limitar la participación.  | 19-10-2022 | 16:51:51 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:43:08 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama. Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente. Las barandillas laterales deben plegarse bajo la plataforma del colchón. Solicitamos permitan cotizar camas con barandas laterales rebatibles de una sola pieza, el cual brinda mayor seguridad al paciente, que las del tipo divididas, o en todo caso permita la cotización de ambas opciones según la siguiente especificación: Barandas laterales rebatibles de una sola pieza o las del tipo divididas,(02) dos a cada lado de la cama. Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente. Las barandillas laterales deben plegarse bajo la plataforma del colchón. | 19-10-2022 | 16:52:08 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC. Esta característica garantiza la seguridad al paciente en caso de sentarse y logra que el paciente se sostenga por las barandas laterales superiores   | 24-10-2022 | 08:39:49 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Solicitamos que el punto sea considerado como opcional, de manera a dar mayor participación.   | 19-10-2022 | 16:52:25 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:43:22 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Los pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura. Solicitamos que este punto sea considerado como opcional de manera a no dirigir las especificaciones a la marca MESPA, cada fabricante posee sus características técnicas en cuanto a seguridad, en este caso de los frenos, lo importante es que todos cuenten con certificaciones de calidad que avalen este tipo de exigencias. Que todos estén unidos a una barra no hace a una mejor prestación solo hace limitar la participación y dirigir a un proveedor   | 19-10-2022 | 16:55:37 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:43:39 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde solicitan: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Solicitamos que el punto sea considerado como opcional, de manera a dar mayor participación.   | 19-10-2022 | 16:56:21 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:43:54 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Respecto al punto: "Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama" Solicitamos tengan a bien aclarar que esta característica se aplica a los modelos que no cuenten con BASE TERMOPLÁSTICA que anula el espacio libre para ubicar accesorios, objetos y mucho menos extremidades de pacientes ya que no hay espacio. - El movimiento de descenso es por encima de la base.   | 19-10-2022 | 17:27:04 |
| RESPUESTAS  |            |          |

### Listado de Consultas

| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
|---|--|------------|----------|
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:44:10 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan Medidas de externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 105cm ±10cm, Largo: 230cm ±10cm. Solicitamos a la convocante poder cotizar Ancho +/- 10 cm Largo 220 +/- 10 cm   |  | 19-10-2022 | 19:21:57 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:44:25 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan Angulación de respaldo, primera angulación de 30°, (automática, opcional) más angulaciones 60 como mínimo, con Indicador digital de ángulos, a ambos lado de la cama. Solicitamos a la convocante que al ser opcional la primera angulación que los indicadores digitales también sean opcional,   |  | 19-10-2022 | 19:22:15 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:44:37 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan, Peso de carga máximo incluyendo accesorios: Debe tener una capacidad de soportar una carga segura de trabajo de 250 kg. como mínimo , solicitamos a la convocante poder cotizar una carga segura de 225 o mayor kg  |  | 19-10-2022 | 19:22:36 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:44:50 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan, Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Solicitamos a la convocante que sea opcional la parte de detección de accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debaj de la cama, solo un fabricante cuenta con esta tecnología por lo tanto es totalmente dirigido a un proveedor. |  | 19-10-2022 | 19:22:55 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:45:41 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan, Ajuste de la extensión de la cama con 3 posiciones o mejor. Longitud: corta, normal y larga. El ajuste de la extensión puede ser manual o eléctrico. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes.  |  | 19-10-2022 | 19:23:10 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:46:00 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| En el Item 1 Camas Eléctricas en las especificaciones técnicas solicitan en el punto colchon pasivo que el peso del paciente 250Kg como mínimo, solicitamos a la convocante que sea 225 o mayor kg  |  | 19-10-2022 | 19:23:45 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:46:13 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| Solicitamos altura mínima de la cama, sin colchón, 38,6cm o menos como máximo (con ruedas), teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y esto limita a potenciales oferentes a participar   |  | 19-10-2022 | 20:59:03 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:46:29 |
| <b>CONSULTA</b>   |  |            |          |
| Consulta Realizada  |  | Fecha      | Hora     |
| Donde dice: Altura mínima de la cama, sin colchón, 35cm como maximo (con ruedas), solicitamos diga: Altura mínima de la cama, sin colchón, 44 cm como maximo (con ruedas)   |  | 19-10-2022 | 22:55:12 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  |  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   |  | 26-10-2022 | 13:46:44 |

### Listado de Consultas

| CONSULTA  |            |          |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Solicitan: Alarma contra la salida del paciente. Con ajuste de la sensibilidad de la detección del movimiento del paciente. Localizada en la barandas laterales. Puede estar Activado/Apagado, este sistema de alarma funciona cuando la cama está conectada a un sistema de llamado a enfermería, favor aclarar si las camas deben contar con sistema de llamado a enfermería, de otra manera no podrá ser utilizado   | 19-10-2022 | 23:05:57 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:46:59 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde dice: Peso del paciente, 250kg como mínimo, solicitamos diga carga segura de trabajo 250Kg. como mínimo   | 19-10-2022 | 23:09:41 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:47:16 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde dice: El Oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras, Considerando que los tiempos de envío así como los costos del flete internacional se han incrementado, solicitamos diga: El Oferente tendrá un plazo de hasta 90 (noventa) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras | 19-10-2022 | 23:18:29 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022 | 08:40:42 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Donde dice: El Oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras, Considerando que los tiempos de envío así como los costos del flete internacional se han incrementado, solicitamos diga: El Oferente tendrá un plazo de hasta 90 (noventa) días corridos para la entrega del producto adjudicado a partir de la recepción por parte del Oferente de las Ordenes de Compras | 19-10-2022 | 23:18:53 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor considerar lo establecido inicialmente por la convocante, se mantienen los términos del PBC   | 24-10-2022 | 08:40:57 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Solicitan Altura mínima de la cama, sin colchón, 35cm como maximo (con ruedas), solicitamos diga: Altura mínima de la cama, sin colchón, 35 cm +/- 5cm como maximo (con ruedas)   | 19-10-2022 | 23:20:02 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:47:31 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| en las especificaciones técnicas solicitan, Ajuste de la extensión de la cama con 3 posiciones o mejor. Longitud: corta, normal y larga. El ajuste de la extensión puede ser manual o eléctrico. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes.  | 20-10-2022 | 04:55:14 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:47:44 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| en las especificaciones técnicas solicitan en el punto colchon pasivo que el peso del paciente 250Kg como mínimo, solicitamos a la convocante que sea 225 o mayor kg esto es a modo de permitir mayor cantidad de oferentes cotizantes  | 20-10-2022 | 04:56:33 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:48:10 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| solicitan, Peso de carga máximo incluyendo accesorios: Debe tener una capacidad de soportar una carga segura de trabajo de 250 kg. como mínimo , solicitamos a la convocante poder cotizar una carga segura de 225 o mayor de a modo que se pueda abrir las especificaciones tecnicas para participacion de oferentes potenciales   | 20-10-2022 | 04:58:41 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC   | 26-10-2022 | 13:48:32 |

### Listado de Consultas

| CONSULTA   |            |          |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Ítem 1 -Donde dice: Todas las secciones de la plataforma del paciente: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección Se solicita a la convocante que este punto sea opcional, o desmontable por medio de tornillos de fijación.   | 20-10-2022 | 07:39:33 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC  | 26-10-2022 | 13:48:52 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Item1-Donde dice: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Se solicita a la convocante que este punto sea opcional, debido a que corresponde a las especificaciones técnicas de una marca en especial.  | 20-10-2022 | 07:40:18 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC  | 26-10-2022 | 13:49:09 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Item1 -Donde dice: Todas las secciones de la plataforma del paciente: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección Se solicita a la convocante que este punto sea opcional, o desmontable por medio de tornillos de fijación.  | 20-10-2022 | 07:43:35 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC  | 26-10-2022 | 13:49:19 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Item1 -Donde dice: Sistema anti atrapamiento localizado en la parte inferior de la cama que interrumpa el movimiento de descenso de la cama si detectan accesorios, objetos o extremidades del paciente o enfermera debajo de la cama. Se solicita a la convocante que este punto sea opcional, debido a que corresponde a las especificaciones técnicas de una marca en especial  | 20-10-2022 | 07:44:11 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Favor ajustarse a la última Versión del PBC  | 26-10-2022 | 13:49:29 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Se recomienda a la convocante no eliminar los otros puntos que han eliminado en la versión 2 del PBC en las especificaciones técnicas. El cumplimiento de los puntos eliminados es de mucha importancia para determinar la calidad de las camas a ser ofertadas. Se han eliminado al menos 30 puntos importantes que determinan la calidad del equipo, del colchón y los accesorios a ofertar sea la más apta para el uso que se está pidiendo en la licitación. | 25-10-2022 | 17:05:30 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se solicita a los oferentes adecuarse al pliego de bases y condiciones.  | 28-10-2022 | 10:13:44 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| En el punto Plazos de entrega: se pide amablemente a la convocante poder ampliar el plazo de entrega de los bienes a al menos 70 días a partir de la recepción de la orden de compras para permitir participación de ofertas de equipos provenientes de otros continentes.   | 25-10-2022 | 17:06:41 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se reitera la necesidad urgente de contar con las camas eléctricas para el inicio de funcionamiento de la unidad de terapia intensiva de Villa Hayes y el urgente recambio de equipos del HNI.   | 28-10-2022 | 10:14:08 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Solicitamos que este requerimiento pueda ser modificado a una entrega parcial del 50 % o más a los 30 días y el otro 50% a los 150 días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra, teniendo en cuenta que es imposible cumplir con dicho plazo para la mayoría de los oferentes que no tenemos la totalidad de las camas en stock, los tiempos de producción y el tránsito de los mismos que se importan desde otro continente.                 | 27-10-2022 | 12:12:55 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se reitera a los oferentes la urgencia de contar con estos equipos, nos es imposible iniciar el funcionamiento de una unidad de terapia Intensiva con el 50% de su capacidad y completar esa capacidad 3 meses después de su habilitación no es coherente para los requerimientos del MSPBS.   | 28-10-2022 | 10:14:50 |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía  | Tipo   | ENTIDAD EMISORA                      | Fecha Emisión                     | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia   |
|--|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7</b>                 |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 1</b> |
| 1508012737   | Póliza | Aseguradora del Este S.A. de Seguros | 02-11-2022                        | 07-11-2022               | 06-05-2023              |
| <b>Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4</b>        |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4</b>        |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 2</b> |
| 1508020057   | Póliza | ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.     | 15-11-2022                        | 16-11-2022               | 20-05-2023              |
| <b>Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7</b>                |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7</b>                |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 3</b> |
| 1508006809   | Póliza | ASEGURADORA YACYRETA                 | 02-11-2022                        | 04-11-2022               | 02-05-2023              |
| <b>Oferente: MARE PARAGUAY S.A. - RUC: 80097071-3</b>          |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: MARE PARAGUAY S.A. - RUC: 80097071-3</b>          |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 4</b> |
| 12770  | Póliza | Aseguradora del Este S.A.            | 16-11-2022                        | 16-11-2022               | 15-04-2023              |
| <b>Oferente: FALCON COM. &amp; IND. S.A. - RUC: 80010835-3</b> |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: FALCON COM. &amp; IND. S.A. - RUC: 80010835-3</b> |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 5</b> |
| 1508008096   | Póliza | PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  | 16-11-2022                        | 16-11-2022               | 15-05-2023              |
| <b>Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0</b>              |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0</b>              |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 6</b> |
| 000.1508.055396/000.   | Póliza | La Consolidada de Seguros            | 16-11-2022                        | 16-11-2022               | 24-06-2023              |
| <b>Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1</b>                  |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1</b>                  |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 7</b> |
| 1508055389   | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A                   | 16-11-2022                        | 17-11-2022               | 26-04-2023              |
| <b>Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1</b>        |        |                                      |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1</b>        |        |                                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 8</b> |
| 1508008095   | Póliza | PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS   | 16-11-2022                        | 16-11-2022               | 15-05-2023              |

### Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ÍTEM                       |                 |   |                      |                 |  |              |               |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Item Nro.                            | Código          | Descripción del Ítem  |                      |                 |  |              | Cantidad      |
| 1                                    | 42191807-001    | Cama eléctrica para paciente  |                      |                 |  |              | 24            |
| PROPUESTAS INICIALES                 |                 |   |                      |                 |  |              |               |
| Of. - RUC                            | Marca           | Fabricante  | Modelo               | Procedencia     | Descripción                              | Precio Unit. | Precio Total  |
| SIEGEN S.A. - 80037885-7             | HOSPIMETAL      | Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda. | HM.2002D             | Brasil          | Cama eléctrica para paciente con balanza | 63.000.000   | 1.512.000.000 |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | JIANGSU SAIKANG | JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD                           | SKD-C                | CHINA           |  | 59.061.900   | 1.417.485.600 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | BIHEALTHCARE    | ZHANGJIAGA1 BRAUN INDUSTRY CO., LTD                                 | NO APLICA            | CHINA           | Cama eléctrica para paciente             | 66.500.000   | 1.596.000.000 |
| MARE PARAGUAY S.A - 80097071-3       | Hill-Rom        | Hill-Rom  | Hill-Rom 900 Accella | Francia         |  | 95.800.000   | 2.299.200.000 |
| FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3 | metahospitalar  | META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                    | MT 164               | BRASIL          | Cama para paciente UTI eléctrica         | 62.500.000   | 1.500.000.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0          | Linnet          | Linnet  | Eleganza 4           | Republica Checa | Cama eléctrica para paciente             | 72.000.000   | 1.728.000.000 |
| IMESE S.A. - 80016426-1              | PARAMOUNT BED   | PARAMOUNT BED CO., LTD  | A6 SERIES (PA-H6410) | INDONESIA       | Cama eléctrica para paciente             | 87.600.000   | 2.102.400.000 |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | MUBI MEDICAL    | INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S.                 | LYNIX                | COLOMBIA        | Cama eléctrica para paciente             | 82.686.660   | 1.984.479.840 |

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

| 1 - Cama eléctrica para paciente  |             |                     |                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Oferente                          | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado            |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 790.000.000 | 17-11-2022          | 08:41:16.142                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | a7820b2edd21180624a1dbdfe5376803 |                   |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 810.000.000 | 17-11-2022          | 08:41:10.895                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | b99f85e4ff0e28993c2b26c2f21aa7d5 |                   |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7         | 840.000.000 | 17-11-2022          | 08:41:02.616                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | e38bbb7e7824677896d21f6340b18c33 |                   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | 840.000.000 | 17-11-2022          | 08:41:05.912                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | 0d497033d7b21113589e755575382e5a |                   |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 845.000.000 | 17-11-2022          | 08:41:04.897                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | 6de0f260116c2a7a7f9a445ec6abce38 |                   |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7         | 860.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:55.528                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | 87ab2b839f24d1473336a7318de67da0 |                   |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 870.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:54.500                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | f1251cabead20d250efa32a3fdf79640 |                   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | 900.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:43.268                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | 445bdb8082e8b585298d0b4fbc2c5975 |                   |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 900.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:47.951                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | ff0184b4972e2e16d0eec655151b8187 |                   |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7         | 900.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:48.810                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | aeee1f91627f6b02e7780fb4b04a2a3a |                   |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7         | 910.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:38.773                     | Periodo Aleatorio |
|                                   |             | Código Verificador: | 8d5f829573c174a9a31f1f3e962e254d |                   |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 | 915.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:36.106                     | Periodo Aleatorio |

### Listado General de todas las Ofertas

|                                      |               |                     |                                  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
|                                      |               | Código Verificador: | 46c679fc4c252ed64c5f6fe9b3409a75 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 920.000.000   | 17-11-2022          | 08:40:31.815                     |
|                                      |               | Código Verificador: | f99b10ef0aceb0486125e9d4b6538a1e |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 930.000.000   | 17-11-2022          | 08:40:28.768                     |
|                                      |               | Código Verificador: | af2595d43e1632d422c49c4d85bd3df7 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 950.000.000   | 17-11-2022          | 08:40:18.948                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 8264caa0fc89be26176407dbdb828fad |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 985.000.000   | 17-11-2022          | 08:40:21.089                     |
|                                      |               | Código Verificador: | d4c600bae8bd0cf4bd63ecf68faea4a3 |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 1.000.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:08.104                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 949945c8a6763402c2835a25ceefe26c |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.000.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:09.494                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 2bcff5de66caca40ab4d1fa33e0b69ce |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.025.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:13.308                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 55bb311fe3c885b51a28ae25a3c4861c |
| FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3 | 1.035.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:07.343                     |
|                                      |               | Código Verificador: | dade898964f46b9fc13e45814031e7bc |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.045.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:52.599                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 83cca493ea21460d7dc60c4c0106b8ae |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.050.000.000 | 17-11-2022          | 08:40:04.287                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 777708a4ee52638531a3c69cefef1f03 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.080.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:57.461                     |
|                                      |               | Código Verificador: | f75004f08e8c0a2c77d9f1ab774a5545 |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.085.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:43.932                     |
|                                      |               | Código Verificador: | ee67c1b893b196bec19e72f9c31e8ab2 |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 1.090.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:41.718                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 1017712c68159baa951bb252936bc81b |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.100.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:25.300                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 333683b28e8ecc245d85f03b887a6bd2 |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.185.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:32.533                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 1e8910d923eb5c6647ad3bc5857d4881 |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.190.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:22.823                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 7a26423f638d60ac321ff4b71dae275f |
| FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3 | 1.200.483.000 | 17-11-2022          | 08:39:24.660                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 84a890e9031d62367a12814f8dd45b04 |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 1.210.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:10.980                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 97de36b31a92236577aceb2f57de7cb7 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.220.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:14.644                     |
|                                      |               | Código Verificador: | bbec66ea7cc20b67cd98be7c0ff4de2a |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.228.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:15.254                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 0e8d40ecef95360735e475e643fed390 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.230.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:08.601                     |
|                                      |               | Código Verificador: | de34cf30252965edaac7cd527a318d52 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.240.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:02.851                     |
|                                      |               | Código Verificador: | a0f24b1540b537bf68834c70dd1d994f |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.248.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:02.643                     |
|                                      |               | Código Verificador: | c3a302c20bd3811a638fe274248c4ac7 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.250.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:56.897                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 544fb6f7d9a7b18c3601cd168a1c84ac |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 1.250.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:57.310                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 552573fb107282870bcc169f5a936113 |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.265.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:50.908                     |
|                                      |               | Código Verificador: | f8f2fdbf612f87194a7baf5241c0593b |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.290.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:34.942                     |
|                                      |               | Código Verificador: | affe0d7bec106898c02eb927fe3533cc |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.290.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:51.410                     |
|                                      |               | Código Verificador: | 045d51a0543bcf894fb2fa0b4f307b01 |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.299.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:43.742                     |
|                                      |               | Código Verificador: |                                  |

### Listado General de todas las Ofertas

|                                      |               | Código Verificador: | 549b90b2d2c2d96d7441c2d09d1c861a |                     |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.305.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:25.232                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 915708e43af5b74a3f17779989dc2cca |                     |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.330.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:16.000                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | cea5daef4135f75cdc3062db0841754b |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.333.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:10.913                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 6250805a4a325ad90b2e90624ae18f02 |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.340.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:03.331                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 577f7a9ebfe5a13f120f207f3002d176 |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.350.000.000 | 17-11-2022          | 08:37:54.579                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 6a63be7c9370b5ceab2a4b6d16b96c79 |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.399.000.000 | 17-11-2022          | 08:37:46.084                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 7fff4f78e274687b03c8bd9e0d50b6b0 |                     |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.417.484.000 | 17-11-2022          | 08:30:37.672                     | Recepción de Lances |
|                                      |               | Código Verificador: | 771121a4f525c1be8b4d94240b8529f4 |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.417.485.000 | 17-11-2022          | 08:29:43.947                     | Recepción de Lances |
|                                      |               | Código Verificador: | afc5cef88df07982f7efa3d01adbf2ac |                     |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.417.485.500 | 17-11-2022          | 08:28:54.701                     | Recepción de Lances |
|                                      |               | Código Verificador: | e348a6024f476d71d103f17525f66bea |                     |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 1.417.485.600 | 17-11-2022          | 08:00:26.118                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | 1beaa302a4e10f01ee33eeae7525120d |                     |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0          | 1.499.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:12.121                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 30d07ba810b4b02f91ef92d220b70064 |                     |
| FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3 | 1.500.000.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.119                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | beac7b89b3f9ee7a360f2ee2ff5db8eb |                     |
| SIEGEN S.A. - 80037885-7             | 1.512.000.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.120                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | 5b243f3d10ab1c9cb147812fbf61be59 |                     |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 1.596.000.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.116                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | b758315a2f7ed31bf8225a16d5f9b425 |                     |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0          | 1.728.000.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.120                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | db9de7e559ddc54bccc295a9ccf54a6  |                     |
| IMESE S.A. - 80016426-1              | 1.900.000.000 | 17-11-2022          | 08:39:50.538                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | cd517d8e03ce2f405b21a3ccb2f74    |                     |
| MARE PARAGUAY S.A - 80097071-3       | 1.920.000.000 | 17-11-2022          | 08:38:54.867                     | Periodo Aleatorio   |
|                                      |               | Código Verificador: | 082e7cff8bb2feb19e0aba355e98ac6b |                     |
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 1.984.479.840 | 17-11-2022          | 08:00:26.118                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | 9af2fe73b981970b347851f5894c5b24 |                     |
| IMESE S.A. - 80016426-1              | 2.102.400.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.117                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | 80efe3c471f88dbc521bceefbd17bc94 |                     |
| MARE PARAGUAY S.A - 80097071-3       | 2.299.200.000 | 17-11-2022          | 08:00:26.121                     | Propuesta           |
|                                      |               | Código Verificador: | eff906089396313aaa836b299eb2209e |                     |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Cama electrica para paciente

| Ofrente                              | Mejor Precio  |
|--------------------------------------|---------------|
| DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1    | 790.000.000   |
| BIOERIX S.A. - 80051821-7            | 840.000.000   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4    | 840.000.000   |
| FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3 | 1.035.000.000 |
| SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0          | 1.499.000.000 |
| SIEGEN S.A. - 80037885-7             | 1.512.000.000 |
| IMESE S.A. - 80016426-1              | 1.900.000.000 |
| MARE PARAGUAY S.A - 80097071-3       | 1.920.000.000 |

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

| Item                             | Precio Ganador |
|----------------------------------|----------------|
| 1 - Cama electrica para paciente | 790.000.000    |

### Listado de Mensajes

1 - Cama electrica para paciente

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                               | 17-11-2022 | 08:11:14.930 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta.  | 17-11-2022 | 08:12:05.242 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas. | 17-11-2022 | 08:12:22.223 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 17-11-2022 | 08:13:36.671 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 17-11-2022 | 08:31:34.691 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 17-11-2022 | 08:31:39.055 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.               | 17-11-2022 | 08:37:39.246 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 17-11-2022 | 08:41:23.283 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 17-11-2022 | 08:41:23.328 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.