

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 415021

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:26 del día 20/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 415021 -

LCO SBE 13-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** 924725c88723b760b34bcc355d13bd0

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| <b>Entidad:</b>          | Instituto de Previsión Social          |
| <b>UOC:</b>              | Uoc Ips                                |
| <b>Código SICP:</b>      | 1321                                   |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía   | Tipo   | ENTIDAD EMISORA                   | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|--------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4</b> |        | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |               | <b>Nro. Oferente: 1</b>  |                       |
| 1508019824  | Póliza | ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.  | 19-10-2022    | 19-10-2022               | 22-04-2023            |

#### Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM                    |              |  |                          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item   |                          |             |             | Cantidad     |              |
| 1                                 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo 55120 2V-EP en el Rango de 0 a 50km.                 |                          |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |                          |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca        | Fabricante   | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA        | LCMSA  | Mantenimiento Preventivo | NACIONAL    |             | 13.200.000   | 13.200.000   |
| DATOS DEL ITEM                    |              |  |                          |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código       | Descripción del Item   |                          |             |             | Cantidad     |              |
| 2                                 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo de las Lavadoras Termodesinfectadoras de la marca Tuttnauer modelo TIVA-600 en el Rango de 0 a 50km |                          |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |              |  |                          |             |             |              |              |

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mantenimiento Preventivo | NACIONAL    |             | 9.500.000    | 9.500.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 3         | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo 55120 2V-EP en el Rango de 0 a 50km, | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mantenimiento Correctivo | NACIONAL    |             | 550.000      | 550.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 4         | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4, Miyawaki | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4, Miyawaki | ISRAEL      |             | 12.446.900   | 12.446.900   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 5         | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4, Miyawaki | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 655.100      | 655.100      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 6         | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1, 15ORZ2, Oran | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Heat exchanger, 1, 15ORZ2, Oran | ISRAEL      |             | 19.413.250   | 19.413.250   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 7         | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Heat exchanger, 1, 15ORZ2, Oran | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 1.021.750    | 1.021.750    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 8         | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125W, Nicholson | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Steam trap, 1/2, without bypass, N125W, Nicholson | ISRAEL      |             | 4.438.400    | 4.438.400    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 9         | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125W, Nicholson | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 233.600      | 233.600      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 10        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125WSRL, Nicholson | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Steam trap, 1/2, without bypass, N125WSRL, Nicholson | ISRAEL      |             | 4.812.700    | 4.812.700    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 11        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Steam trap, 1/2, without bypass, N125WSRL, Nicholson | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 253.300      | 253.300      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 12             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                       |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | ISRAEL      |             | 347.700      | 347.700      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 13             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 18.300       | 18.300       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 14             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2, NPT, St, St, CK-6 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Check Valve, Swing, 1/2, NPT, St, St, CK-6 | ISRAEL      |             | 1.782.200    | 1.782.200    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 15             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 1/2, NPT, St, St, CK-6 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 93.800       | 93.800       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 16             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4, NPT, St, St, CK-7 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Check Valve, Swing, 3/4, NPT, St, St, CK-7 | ISRAEL      |             | 2.138.450    | 2.138.450    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 17             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 3/4, NPT, St, St, CK-7 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 112.550      | 112.550      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 18             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1, NPT, St, St, CK-8 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Check Valve, Swing, 1, NPT, St, St, CK-8 | ISRAEL      |             | 633.650      | 633.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 19             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 1, NPT, St, St, CK-8 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 33.350       | 33.350       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 20             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4, St, St, Mondeo | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Check Valve, Spring Disk, 1/4, St, St, Mondeo | ISRAEL      |             | 811.300      | 811.300      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 21             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4, St, St, Mondeo | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                     | NACIONAL    |             | 42.700       | 42.700       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 22                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, Main Control, Bacsoft                  |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Board, Main Control, Bacsoft                     | ISRAEL      |             | 11.381.950   | 11.381.950   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 23                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Board, Main Control, Bacsoft                     |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                     | NACIONAL    |             | 599.050      | 599.050      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 24                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, I/O Extension, Bacsoft                 |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Board, I/O Extension, Bacsoft                    | ISRAEL      |             | 15.880.200   | 15.880.200   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 25                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Board, I/O Extension, Bacsoft                    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                     | NACIONAL    |             | 835.800      | 835.800      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 26                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425 ,Crydom |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425 ,Cry       | ISRAEL      |             | 899.650      | 899.650      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 27                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425 ,Crydom    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                     | NACIONAL    |             | 47.350       | 47.350       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 28                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión HMI, 7 Touch Screen,eMT607A, P, Mounted,800x480  |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | HMI, 7 Touch Screen,eMT607A, P, Mounted, 800x480 | ISRAEL      |             | 22.955.800   | 22.955.800   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 29                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión HMI, 7 Touch Screen,eMT607A, P, Mounted,800x480     |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                     | NACIONAL    |             | 1.208.200    | 1.208.200    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |
| 30                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable,printer,DPU- 30,30cm,34P,02830133,CAT   |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Cable,printer,DPU- 30,30cm,34P, 02830133,CAT     | ISRAEL      |             | 695.400      | 695.400      |

| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 31                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cable,printer,DPU- 30,30cm,34P,02830133,CAT                        |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 36.600       | 36.600       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 32                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay,overload, PKZM 0-6,3, MULLER                              |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Relay,overload, PKZM 0-6,3, MULLER                      | ISRAEL      |             | 2.254.350    | 2.254.350    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 33                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Relay,overload, PKZM 0-6,3, MULLER                                 |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 118.650      | 118.650      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 34                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well                               |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well                       | ISRAEL      |             | 2.254.350    | 2.254.350    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 35                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well                                  |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 118.650      | 118.650      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 36                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well                             |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well                     | ISRAEL      |             | 3.155.900    | 3.155.900    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 37                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well                                |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 166.100      | 166.100      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 38                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR         |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR | ISRAEL      |             | 3.833.250    | 3.833.250    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 39                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR            |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 201.750      | 201.750      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 40                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR |   |             |             |              | 1            |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR | ISRAEL      |             | 4.055.550    | 4.055.550    |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 41             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 213.450      | 213.450      |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 42             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95,65 SM A, finder | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                           | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Relay socket, 95,65 SM A, finder | ISRAEL      |             | 299.250      | 299.250      |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 43             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Relay socket, 95,65 SM A, finder | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 15.750       | 15.750       |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 44             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40,52,7,024,0000, finder | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40,52,7,024,0000, finder | ISRAEL      |             | 899.650      | 899.650      |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 45             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40,52,7,024,0000, finder | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 47.350       | 47.350       |

| DATOS DEL ITEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
| 46             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER | ISRAEL      |             | 4.251.250    | 4.251.250    |

| DATOS DEL ITEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
| 47             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 223.750      | 223.750      |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 48             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Contactor, DILM12, MOELLER | ISRAEL      |             | 1.782.200    | 1.782.200    |

| DATOS DEL ITEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
| 49             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 93.800       | 93.800       |

| DATOS DEL ITEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   |  | Cantidad |
| 50             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Contacto, DILM65, MOELLER | ISRAEL      |             | 5.213.600    | 5.213.600    |

| DATOS DEL ITEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  |  | Cantidad |
| 51             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 274.400      | 274.400      |

| DATOS DEL ITEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   |  | Cantidad |
| 52             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3, MOELLER | ISRAEL      |             | 3.699.300    | 3.699.300    |

| DATOS DEL ITEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  |  | Cantidad |
| 53             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 194.700      | 194.700      |

| DATOS DEL ITEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   |  | Cantidad |
| 54             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZXAA, 110-415VAC, 212051, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Trip coil, FAZXAA, 110-415VAC, 212051, MOELLER | ISRAEL      |             | 1.194.150    | 1.194.150    |

| DATOS DEL ITEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item  |  | Cantidad |
| 55             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Trip coil, FAZXAA, 110-415VAC, 212051, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 62.850       | 62.850       |

| DATOS DEL ITEM |              |   |  |          |
|----------------|--------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item  |  | Cantidad |
| 56             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                     |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Switch, rocker, 16A | ISRAEL      |             | 44.650       | 44.650       |

| DATOS DEL ITEM |               |  |  |          |
|----------------|---------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Item                                       |  | Cantidad |
| 57             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, rocker, 16A |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 2.350        | 2.350        |

| DATOS DEL ITEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   |  | Cantidad |
| 58             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | ISRAEL      |             | 5.633.500    | 5.633.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 59             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 296.500      | 296.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 60             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | ISRAEL      |             | 152.000      | 152.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 61             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 8.000        | 8.000        |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 62             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda | ISRAEL      |             | 1.917.100    | 1.917.100    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 63             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 100.900      | 100.900      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 64             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH- 02, ABB | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH- 02, ABB | ISRAEL      |             | 1.239.750    | 1.239.750    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 65             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH- 02, ABB | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 65.250       | 65.250       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 66             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90- 264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Power supply, 90- 264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | ISRAEL      |             | 1.346.150    | 1.346.150    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 67             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power supply, 90- 264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|



| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 70.850       | 70.850       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 68        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, Pneumatic VM830, SMC | ISRAEL      |             | 4.402.300    | 4.402.300    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 69        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 231.700      | 231.700      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 70        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                             | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | ISRAEL      |             | 2.707.500    | 2.707.500    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 71        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 142.500      | 142.500      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 72        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo               | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Lamp, Red, 8mm, 230V | ISRAEL      |             | 72.200       | 72.200       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 73        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 3.800        | 3.800        |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 74        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics | ISRAEL      |             | 2.709.400    | 2.709.400    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 75        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 142.600      | 142.600      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 76        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Lamp, Green, 8mm, 230V | ISRAEL      |             | 72.200       | 72.200       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|----------|
|           |        |                      |          |

| 77                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V                                     |   |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 3.800        | 3.800        |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 78                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0,01m, ,                                   |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Filter, Air, 0,01m                                      | ISRAEL      |             | 2.977.300    | 2.977.300    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 79                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Filter, Air, 0,01m, ,                                      |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 156.700      | 156.700      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 80                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4, St,St, Y Type, VS01, Victory valves      |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Strainer, 3/4, St,St, Y Type, VS01, Victory valves      | ISRAEL      |             | 2.932.650    | 2.932.650    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 81                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Strainer, 3/4, St,St, Y Type, VS01, Victory valves         |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 154.350      | 154.350      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 82                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1, St,St, Y Type, VS01, Victory valves        |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Strainer, 1, St,St, Y Type, VS01, Victory valves        | ISRAEL      |             | 1.693.850    | 1.693.850    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 83                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Strainer, 1, St,St, Y Type, VS01, Victory valves           |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 89.150       | 89.150       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 84                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, Silicone, 20x20, 2160mm |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Gasket, Door, Inflatable, 21mm, Silicone, 20x20, 2160mm | ISRAEL      |             | 1.801.200    | 1.801.200    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 85                                | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, Silicone, 20x20, 2160mm    |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 94.800       | 94.800       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 86                                | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube                                      |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Gasket, Glass Tube                                      | ISRAEL      |             | 44.650       | 44.650       |   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                      | Cantidad |
| 87             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, Glass Tube | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 2.350        | 2.350        |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 88             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2,5 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                       |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2,5 | ISRAEL      |             | 1.131.450    | 1.131.450    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 89             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2,5 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 59.550       | 59.550       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 90             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2,5 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                       |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2,5 | ISRAEL      |             | 1.078.250    | 1.078.250    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 91             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2,5 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 56.750       | 56.750       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 92             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gauge, Pressure, Air, 3/4 | ISRAEL      |             | 1.078.250    | 1.078.250    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 93             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 56.750       | 56.750       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 94             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                    |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                             | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | ISRAEL      |             | 633.650      | 633.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 95             | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 33.350       | 33.350       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 96             | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, ,NPT, Noshok | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

|                                   |           |               |  |        |  |           |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|-----------|-----------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Pressure Snubber, Brass, 1325-, ,NPT, Noshok | ISRAEL |  | 1.026.000 | 1.026.000 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 97        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, ,NPT, Noshok |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 54.000       | 54.000       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 98        | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Electrode, Water level, Generator 220 | ISRAEL      |             | 1.248.300    | 1.248.300    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 99        | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 65.700       | 65.700       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 100       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, Immersion, Threaded, 415V/400V, 1¼x370 mm, 3x3000W |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Heating Element, Immersion, Threaded, 415V/400V, 1¼x370 mm, 3x3000W | ISRAEL      |             | 5.012.200    | 5.012.200    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 101       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Heating Element, Immersion, Threaded, 415V/400V, 1¼x370 mm, 3x3000W |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 263.800      | 263.800      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 102       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve,, Cylinder ISO 50 (oil reservoir) |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Stop Calve+Check Valve,, Cylinder ISO 50 (oil reservoir) | ISRAEL      |             | 1.400.300    | 1.400.300    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 103       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra provisión de Stop Calve+Check Valve,, Cylinder ISO 50 (oil reservoir) |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 73.700       | 73.700       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 104       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, , AS2200-FO2-S, SMC |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Restrictor, Air, Elbow, , AS2200-FO2-S, SMC | ISRAEL      |             | 1.310.050    | 1.310.050    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 105       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Restrictor, Air, Elbow, , AS2200-FO2-S, SMC |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|                                   |       |       |              |          |  |        |        |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|----------|--|--------|--------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA | Mano de Obra | NACIONAL |  | 68.950 | 68.950 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|----------|--|--------|--------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 106       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., SFE 140, Sistem Pneumatica |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Silencer., SFE 140, Sistem Pneumatica | ISRAEL      |             | 115.900      | 115.900      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 107       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Silencer., SFE 140, Sistem Pneumatica |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 6.100        | 6.100        |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 108       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer., Exhaust Protector, 1/8 BSP, Bronze, 97701875, Asco |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Silencer., Exhaust Protector, 1/8 BSP, Bronze, 97701875, Asco | ISRAEL      |             | 115.900      | 115.900      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 109       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Silencer., Exhaust Protector, 1/8 BSP, Bronze, 97701875, Asco |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 6.100        | 6.100        |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 110       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G | ISRAEL      |             | 19.306.850   | 19.306.850   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 111       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 1.016.150    | 1.016.150    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 112       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | ISRAEL      |             | 19.217.550   | 19.217.550   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 113       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Piston, Hydro- Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 1.011.450    | 1.011.450    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 114       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Pump, Water, 220V, Shurflo | ISRAEL      |             | 8.681.100    | 8.681.100    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|--|--|--|--|----------|
|-----------|--------|----------------------|--|--|--|--|----------|

| 115                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo   |  |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 456.900      | 456.900      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 116                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo  |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo   | ISRAEL      |             | 721.050      | 721.050      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 117                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 37.950       | 37.950       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 118                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con pro | ISRAEL      |             | 35.298.200   | 35.298.200   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 119                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck                     |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 1.857.800    | 1.857.800    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 120                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck  |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck   | ISRAEL      |             | 160.550      | 160.550      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 121                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 8.450        | 8.450        |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 122                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve, Joinable, 35300048, Joucomatic   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Subbase, solenoid valve, Joinable, 35300048, Joucomatic  | ISRAEL      |             | 2.051.050    | 2.051.050    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 123                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Subbase, solenoid valve, Joinable, 35300048, Joucomatic  |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 107.950      | 107.950      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |  |             |             |              |              |   |

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 124       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1,6,19000014, Joucomatic | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, without DIN connector, 1,6,19000014, Joucomatic | ISRAEL      |             | 1.917.100    | 1.917.100    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 125       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, without DIN connector, 1,6,19000014, Joucomatic | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 100.900      | 100.900      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 126       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | ISRAEL      |             | 455.050      | 455.050      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 127       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 23.950       | 23.950       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 128       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | ISRAEL      |             | 9.920.850    | 9.920.850    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 129       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 522.150      | 522.150      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 130       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | ISRAEL      |             | 2.932.650    | 2.932.650    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 131       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 154.350      | 154.350      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 132       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | ISRAEL      |             | 2.593.500    | 2.593.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 133            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 136.500      | 136.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 134            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | ISRAEL      |             | 72.200       | 72.200       |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 135            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 3.800        | 3.800        |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 136            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam ,-40 psi (ASME), kingston | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, safety, Steam ,-40 psi (ASME), kingston | ISRAEL      |             | 267.900      | 267.900      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 137            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, Steam ,-40 psi (ASME), kingston | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 14.100       | 14.100       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 138            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ,-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, safety, ,-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | ISRAEL      |             | 3.833.250    | 3.833.250    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 139            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, ,-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 201.750      | 201.750      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 140            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ,-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, safety, ,-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | ISRAEL      |             | 4.011.850    | 4.011.850    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 141            | 80111613-9999 | Costo de Mano de obra con provisión de Valve, safety, ,-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 211.150      | 211.150      |

| DATOS DEL ÍTEM |        |                      |          |
|----------------|--------|----------------------|----------|
| Item Nro.      | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |



| 142                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer kit for Bacsoft controller                            |   |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Printer kit for Bacsoft controller                          | ISRAEL      |             | 6.269.050    | 6.269.050    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 143                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, ,-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 329.950      | 329.950      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 144                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100                    |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100                  | ISRAEL      |             | 1.131.450    | 1.131.450    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 145                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100                       |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 59.550       | 59.550       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 146                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100                           |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Sensor, temperature, PT100x2, 6x100                         | ISRAEL      |             | 2.299.000    | 2.299.000    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 147                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100                              |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 121.000      | 121.000      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 148                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1,8m flexible st,st,Hose   |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1,8m flexible st,st,Hose | ISRAEL      |             | 2.121.350    | 2.121.350    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 149                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1,8m flexible st,st,Hose      |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra  | NACIONAL    |             | 111.650      | 111.650      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 150                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco    |   |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco  | ISRAEL      |             | 1.577.950    | 1.577.950    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |   |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |   |             |             |              | Cantidad     |   |
| 151                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco       |   |             |             |              | 1            |   |

| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 83.050       | 83.050       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 152                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco | ISRAEL      |             | 1.560.850    | 1.560.850    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 153                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 82.150       | 82.150       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 154                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss                               |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Switch, Pressure, RT112, Danfoss                               | ISRAEL      |             | 2.317.050    | 2.317.050    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 155                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss                                  |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 121.950      | 121.950      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 156                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell         |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell         | ISRAEL      |             | 3.610.000    | 3.610.000    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 157                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell            |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 190.000      | 190.000      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 158                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO                                |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO                                | ISRAEL      |             | 1.105.800    | 1.105.800    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 159                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO                                   |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 58.200       | 58.200       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 160                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296)               |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

|                                   |           |               |  |        |  |           |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|-----------|-----------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | ISRAEL |  | 4.286.400 | 4.286.400 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 161       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 225.600      | 225.600      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 162       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Switch, Float, Mini, Riko | ISRAEL      |             | 356.250      | 356.250      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 163       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Float, Mini, Riko | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 18.750       | 18.750       |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 164       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ,, St,St, | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                        | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Float, Water level, ,, St,St, | ISRAEL      |             | 855.950      | 855.950      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 165       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Float, Water level, ,, St,St, | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 45.050       | 45.050       |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 166       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 15, DIN 3844 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, manual, ,, NPT, DN 15, DIN 3844 | ISRAEL      |             | 1.105.800    | 1.105.800    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 167       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 15, DIN 3844 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 58.200       | 58.200       |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 168       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 20, DIN 3845 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, manual, ,, NPT, DN 20, DIN 3845 | ISRAEL      |             | 989.900      | 989.900      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 169       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, manual, ,, NPT, DN 20, DIN 3845 | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 52.100       | 52.100       |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 170       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, water level (set) | ISRAEL      |             | 1.194.150    | 1.194.150    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 171            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, water level (set) |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 62.850       | 62.850       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 172            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ,, bronze |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, needle, ,, bronze | ISRAEL      |             | 542.450      | 542.450      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 173            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, needle, ,, bronze |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 28.550       | 28.550       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 174            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ,, st,st, |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, needle, ,, st,st, | ISRAEL      |             | 2.343.650    | 2.343.650    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 175            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, needle, ,, st,st, |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 123.350      | 123.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |  |          |
|----------------|--------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 176            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ,, sistem pneumatica |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, manual, ball, mini, ,, sistem pneumatica | ISRAEL      |             | 133.950      | 133.950      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |  |          |
|----------------|---------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 177            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, manual, ball, mini, ,, sistem pneumatica |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 7.050        | 7.050        |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |  |          |
|----------------|--------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 178            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, , NPT, St,St, TPAV911,DA, Tork |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Valve, air-air operated, ball, , NPT, St,St, TPAV911,DA, Tork | ISRAEL      |             | 4.751.900    | 4.751.900    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |  |          |
|----------------|---------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 179            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, air-air operated, ball, , NPT, St,St, TPAV911,DA, Tork |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 250.100      | 250.100      |

| DATOS DEL ÍTEM |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|----------------|--|--|--|

| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 180                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A792-VI, ASCO |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A792-VI, ASCO | ISRAEL      |             | 2.076.700    | 2.076.700    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 181                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A792-VI, ASCO    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 109.300      | 109.300      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 182                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A793-VI, ASCO |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A793-VI, ASCO | ISRAEL      |             | 3.699.300    | 3.699.300    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 183                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ,NPT, St,St., 8290A793-VI, ASCO    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 194.700      | 194.700      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 184                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1NPT, Bronze, E290A386, ASCO                       |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Valve, Pressure operated, NC, 1NPT, Bronze, E290A386, ASCO                       | ISRAEL      |             | 6.310.850    | 6.310.850    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 185                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1NPT, Bronze, E290A386, ASCO                          |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 332.150      | 332.150      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 186                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140101, ASCO           |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140101, ASCO           | ISRAEL      |             | 410.400      | 410.400      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 187                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140101, ASCO              |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 21.600       | 21.600       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 188                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140102, ASCO           |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140102, ASCO | ISRAEL      |             | 139.650      | 139.650      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 189       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ,, C140102, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 7.350        | 7.350        |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 190       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1, C131206, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1, C131206, ASCO | ISRAEL      |             | 455.050      | 455.050      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 191       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1, C131206, ASCO | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 23.950       | 23.950       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 192       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Bomba de agua Lowara de 1HP | ISRAEL      |             | 3.378.200    | 3.378.200    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 193       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 177.800      | 177.800      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 194       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Cabezal automatico para filtro multimedia | ISRAEL      |             | 8.245.050    | 8.245.050    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 195       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 433.950      | 433.950      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 196       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Cabezal automatico para filtro de resina | ISRAEL      |             | 10.117.500   | 10.117.500   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 197       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 532.500      | 532.500      |

| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 198                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Cabezal automatico para filtro de carbon activado | ISRAEL      |             | 8.245.050    | 8.245.050    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 199                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado    |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                      | NACIONAL    |             | 433.950      | 433.950      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 200                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54)                              |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Tubo de PRFV (13x54)                              | ISRAEL      |             | 5.294.350    | 5.294.350    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 201                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Tubo de PRFV (13x54)                                 |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                      | NACIONAL    |             | 278.650      | 278.650      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 202                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro   |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Manometro   | ISRAEL      |             | 196.650      | 196.650      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 203                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Manometro  |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                      | NACIONAL    |             | 10.350       | 10.350       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 204                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado                                   |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Carbon activado                                   | ISRAEL      |             | 107.350      | 107.350      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 205                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Carbon activado                                      |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | Mano de Obra                                      | NACIONAL    |             | 5.650        | 5.650        |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 206                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica                                  |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Resina cationica                                  | ISRAEL      |             | 82.650       | 82.650       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |   |             |             |              | Cantidad     |
| 207                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Resina cationica                                     |   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

|                                   |       |       |              |          |  |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|----------|--|-------|-------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA | Mano de Obra | NACIONAL |  | 4.350 | 4.350 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|----------|--|-------|-------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 208       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Membrana de osmosis inversa | ISRAEL      |             | 3.743.950    | 3.743.950    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 209       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Membrana de osmosis inversa | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 197.050      | 197.050      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 210       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | ISRAEL      |             | 2.723.650    | 2.723.650    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 211       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 143.350      | 143.350      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 212       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Motor electrico para bomba de alta presión | ISRAEL      |             | 7.283.650    | 7.283.650    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|----------|
| 213       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 383.350      | 383.350      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 214       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                        | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Presostato de entrada de agua | ISRAEL      |             | 1.516.200    | 1.516.200    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 215       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Presostato de entrada de agua | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 79.800       | 79.800       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 216       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) | ISRAEL      |             | 2.495.650    | 2.495.650    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|----------|
|-----------|--------|----------------------|----------|



| 217                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511)            |  |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 131.350      | 131.350      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 218                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna  |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Conductivimetro Hanna  | ISRAEL      |             | 9.361.300    | 9.361.300    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 219                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Conductivimetro Hanna   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 492.700      | 492.700      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 220                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna              |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Celda de conductividad para conductivimetro Hanna              | ISRAEL      |             | 3.120.750    | 3.120.750    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 221                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna                 |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 164.250      | 164.250      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 222                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales | ISRAEL      |             | 1.516.200    | 1.516.200    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 223                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales    |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 79.800       | 79.800       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 224                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10)                                |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Carcaza de microfiltro (2,5x10)                                | ISRAEL      |             | 481.650      | 481.650      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 225                               | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10)                                   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra   | NACIONAL    |             | 25.350       | 25.350       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 226                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras                       |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |

|                                   |           |               |  |        |  |         |         |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|---------|---------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Microfiltro de polipropileno de 5 micras | ISRAEL |  | 178.600 | 178.600 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|--|---------|---------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 227       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 9.400        | 9.400        |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 228       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | ISRAEL      |             | 445.550      | 445.550      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 229       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 23.450       | 23.450       |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 230       | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de compresor de aire libre de aceite para los autoclaves de vapor |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Compresor de aire libre de aceite para los autoclaves de vapor | ISRAEL      |             | 13.386.450   | 13.386.450   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 231       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de compresor de aire libre de aceite para los autoclaves de vapor |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 704.550      | 704.550      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 232       | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de kit de reparo para cabezales de compresor de aire libre de aceite de 2 HP |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Kit de reparo para cabezales de compresor de aire libre de aceite de 2 HP | ISRAEL      |             | 7.752.950    | 7.752.950    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 233       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de kit de reparo para cabezales de compresor de aire libre de aceite de 2 HP |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 408.050      | 408.050      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 234       | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Roller Plastic |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Pressure Roller Plastic | ISRAEL      |             | 1.068.750    | 1.068.750    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 235       | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pressure Roller Plastic |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 56.250       | 56.250       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                    | Cantidad |
| 236            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Display Board | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |               |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo        | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Display Board | ISRAEL      |             | 3.299.350    | 3.299.350    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                 | Cantidad |
| 237            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Display Board | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 173.650      | 173.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                 | Cantidad |
| 238            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de DMS Module | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | DMS Module | ISRAEL      |             | 5.504.300    | 5.504.300    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                              | Cantidad |
| 239            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de DMS Module | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 289.700      | 289.700      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                 | Cantidad |
| 240            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Print Head | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Print Head | ISRAEL      |             | 7.006.250    | 7.006.250    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                              | Cantidad |
| 241            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Print Head | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 368.750      | 368.750      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                   | Cantidad |
| 242            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Insert Guide | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Insert Guide | ISRAEL      |             | 1.126.700    | 1.126.700    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                | Cantidad |
| 243            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Insert Guide | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 59.300       | 59.300       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 244            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Ink ribbon black | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo           | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Ink ribbon black | ISRAEL      |             | 386.650      | 386.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                    | Cantidad |
| 245            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Ink ribbon black | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 20.350       | 20.350       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 246            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de motor ink ribbon | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo           | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Motor ink ribbon | ISRAEL      |             | 2.137.500    | 2.137.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                    | Cantidad |
| 247            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de motor ink ribbon | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 112.500      | 112.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                      | Cantidad |
| 248            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Gear Motor 24 V | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                 |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gear Motor 24 V | ISRAEL      |             | 6.482.800    | 6.482.800    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                   | Cantidad |
| 249            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gear Motor 24 V | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 341.200      | 341.200      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 250            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Heating Cartridge | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Heating Cartridge | ISRAEL      |             | 909.150      | 909.150      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                     | Cantidad |
| 251            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Heating Cartridge | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 47.850       | 47.850       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                             | Cantidad |
| 252            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Keypad | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |        |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Keypad | ISRAEL      |             | 2.490.900    | 2.490.900    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                          | Cantidad |
| 253            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Keypad | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 131.100      | 131.100      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 254            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Upper sealing Die complete | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Upper sealing Die complete | ISRAEL      |             | 2.502.300    | 2.502.300    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 255            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Upper sealing Die complete | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 131.700      | 131.700      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 256            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Lower Sealing Die Complete | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Lower Sealing Die Complete | ISRAEL      |             | 2.638.150    | 2.638.150    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 257            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Lower Sealing Die Complete | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 138.850      | 138.850      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 258            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Control Board 100-240 V | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |            |                         |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante | Modelo                  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER  | Control Board 100-240 V | ISRAEL      |             | 16.049.300   | 16.049.300   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 259            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Control Board 100-240 V | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 844.700      | 844.700      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 260            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Temperature Limit Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                          |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Temperature Limit Switch | ISRAEL      |             | 432.250      | 432.250      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 261            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Temperature Limit Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 22.750       | 22.750       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                  | Cantidad |
| 262            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Termocouple | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Termocouple | ISRAEL      |             | 1.319.550    | 1.319.550    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                               | Cantidad |
| 263            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Termocouple | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 69.450       | 69.450       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 264            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Temperature Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                    |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo             | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Temperature Switch | ISRAEL      |             | 773.300      | 773.300      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                      | Cantidad |
| 265            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Temperature Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 40.700       | 40.700       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 266            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de PTFE Strip for Guide Rail | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | PTFE Strip for Guide Rail | ISRAEL      |             | 273.600      | 273.600      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 267            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de PTFE Strip for Guide Rail | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 14.400       | 14.400       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 268            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Strip for Sealing Die | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                       |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Strip for Sealing Die | ISRAEL      |             | 192.850      | 192.850      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 269            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Strip for Sealing Die | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 10.150       | 10.150       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 270            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Tooth Belt Drive 375 mm | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                         |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Tooth Belt Drive 375 mm | ISRAEL      |             | 500.650      | 500.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 271            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Tooth Belt Drive 375 mm | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 26.350       | 26.350       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 272            | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Tooth Belt Material Transport | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                               |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                        | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Tooth Belt Material Transport | ISRAEL      |             | 512.050      | 512.050      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 273            | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Tooth Belt Material Transport | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 26.950       | 26.950       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 274            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de la Lavadora termodesinfectadora de la marca Tuttnauer modelo TIVA-600 en el Rango de 0 a 50km, | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 440.000      | 440.000      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                               | Cantidad |
| 275            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Actuator | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES |       |            |        |             |             |              |              |
|----------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC            | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|                      |       |            |        |             |             |              |              |

|                                   |           |               |          |        |  |            |            |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|--------|--|------------|------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Actuator | ISRAEL |  | 15.197.150 | 15.197.150 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|--------|--|------------|------------|

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem                            |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 276       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Actuator |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 799.850      | 799.850      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 277       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Air Manifold Wash Ramp |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Air Manifold Wash Ramp | ISRAEL      |             | 3.344.950    | 3.344.950    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 278       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Air Manifold Wash Ramp |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 176.050      | 176.050      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 279       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Big Electronic Board UL |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Big Electronic Board UL | ISRAEL      |             | 7.279.850    | 7.279.850    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 280       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Big Electronic Board UL |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 383.150      | 383.150      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 281       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Blower Motor + Fan 2,2KW |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Blower Motor + Fan 2,2KW | ISRAEL      |             | 53.380.500   | 53.380.500   |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 282       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Blower Motor + Fan 2,2KW |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 2.809.500    | 2.809.500    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 283       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Blower, for Dryer, TIVA500/600/610 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                             | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Blower, for Dryer, TIVA500/600/610 | ISRAEL      |             | 2.730.300    | 2.730.300    |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 284       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Blower, for Dryer, TIVA500/600/610 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 143.700      | 143.700      |

**DATOS DEL ÍTEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Ítem  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 285       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, Electronic, TIVA |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|                                   |           |               |                         |        |  |            |            |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--|------------|------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Board, Electronic, TIVA | ISRAEL |  | 15.822.250 | 15.822.250 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--|------------|------------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 286       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Board, Electronic, TIVA |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 832.750      | 832.750      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 287       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Chemical Flowmeter, 932-8301/P2 FHKS12 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Chemical Flowmeter, 932-8301/P2 FHKS12 | ISRAEL      |             | 2.041.550    | 2.041.550    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 288       | 80111613-9999 | Costo de Mano de ObraCorrectivo con provisión de Chemical Flowmeter, 932-8301/P2 FHKS12 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 107.450      | 107.450      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                      |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 289       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Circuit breaker | ISRAEL      |             | 908.200      | 908.200      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|----------|
| 290       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Chemical Flowmeter, 932-8301/P2 FHKS12 |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 47.800       | 47.800       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 291       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivity Cell |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Conductivity Cell | ISRAEL      |             | 55.878.050   | 55.878.050   |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                     |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 292       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Conductivity Cell |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 2.940.950    | 2.940.950    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|----------|
| 293       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor BF1650/60HZ 10A |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Contactor BF1650/60HZ 10A | ISRAEL      |             | 1.624.500    | 1.624.500    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|----------|
| 294       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Contactor BF1650/60HZ 10A |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 85.500       | 85.500       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 295       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor BF2510A230 50/60HZ Orang |  |  |  | 1        |



| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                     |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Contactora BF2510A230 50/60HZ Orang | ISRAEL      |             | 2.527.950    | 2.527.950    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 296            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Contactora BF2510A230 50/60HZ Orang | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 133.050      | 133.050      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 297            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control Panel Board | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                     |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Control Panel Board | ISRAEL      |             | 5.284.850    | 5.284.850    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 298            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Control Panel Board | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 278.150      | 278.150      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 299            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control Panel, TIVA500-600 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Control Panel, TIVA500-600 | ISRAEL      |             | 5.284.850    | 5.284.850    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 300            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Control Panel, TIVA500-600 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 278.150      | 278.150      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 301            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Converter DIN RFSA31155000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Converter DIN RFSA31155000 | ISRAEL      |             | 10.836.650   | 10.836.650   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 302            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Converter DIN RFSA31155000 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 570.350      | 570.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 303            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Disconnecting Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                      |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo               | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Disconnecting Switch | ISRAEL      |             | 1.738.500    | 1.738.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 304            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Disconnecting Switch | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | Mano de Obra | NACIONAL    |             | 91.500       | 91.500       |

| DATOS DEL ÍTEM |        |                      |          |
|----------------|--------|----------------------|----------|
| Item Nro.      | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|                |        |                      |          |

| 305                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Door Spring                  |                              |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Door Spring                  | ISRAEL      |             | 1.133.350    | 1.133.350    |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 306                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Door Spring                     |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra                 | NACIONAL    |             | 59.650       | 59.650       |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 307                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Dosing Pump, PG3, Detergent  |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Dosing Pump, PG3, Detergent  | ISRAEL      |             | 2.116.600    | 2.116.600    |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 308                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Dosing Pump, PG3, Detergent     |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra                 | NACIONAL    |             | 111.400      | 111.400      |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 309                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Dosing Pump, PG3, Rinse Aid  |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Dosing Pump, PG3, Rinse Aid  | ISRAEL      |             | 2.116.600    | 2.116.600    |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 310                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Dosing Pump, PG3, Rinse Aid     |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra                 | NACIONAL    |             | 111.400      | 111.400      |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 311                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Dosing Pump, PR18, Detergent |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Dosing Pump, PR18, Detergent | ISRAEL      |             | 9.263.450    | 9.263.450    |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 312                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Dosing Pump, PR18, Detergent    |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de Obra                 | NACIONAL    |             | 487.550      | 487.550      |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 313                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Dosing Pump, PR18, Lubricant |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Dosing Pump, PR18, Lubricant | ISRAEL      |             | 9.263.450    | 9.263.450    |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |
| 314                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Dosing Pump, PR18, Lubricant    |                              |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | Mano de obra                 | NACIONAL    |             | 487.550      | 487.550      |   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |                              |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |                              |             |             |              | Cantidad     |   |

| 315                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Drain Pump 1291-1672, 220/240V-50Hz |                                     |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Drain Pump 1291-1672, 220/240V-50Hz | ISRAEL      |             | 4.082.150    | 4.082.150    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 316                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Drain Pump 1291-1672, 220/240V-50Hz    |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                        | NACIONAL    |             | 214.850      | 214.850      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 317                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Drain Solenoid Valve 230/50         |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Drain Solenoid Valve 230/50         | ISRAEL      |             | 8.562.350    | 8.562.350    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 318                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Drain Solenoid Valve 230/50            |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                        | NACIONAL    |             | 450.650      | 450.650      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 319                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Drain valve Inox Body               |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Drain valve Inox Body               | ISRAEL      |             | 2.743.600    | 2.743.600    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 320                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Drain valve Inox Body                  |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                        | NACIONAL    |             | 144.400      | 144.400      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 321                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de E160 Board Inlet                    |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | E160 Board Inlet                    | ISRAEL      |             | 9.192.200    | 9.192.200    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 322                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de E160 Board Inlet                       |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                        | NACIONAL    |             | 483.800      | 483.800      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 323                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de El, Board for Printer               |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Board for Printer                   | ISRAEL      |             | 10.836.650   | 10.836.650   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                     |             |             |              | Cantidad     |   |
| 324                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de El, Board for Printer                  |                                     |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                     |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                        | NACIONAL    |             | 570.350      | 570.350      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                     |             |             |              |              |   |

| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 325                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Elbow, st,st,                     |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Elbow, st,st,                     | ISRAEL      |             | 1.532.350    | 1.532.350    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 326                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Elbow, st,st,                        |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                      | NACIONAL    |             | 80.650       | 80.650       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 327                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic Board Control Panel    |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Electronic Board Control Panel    | ISRAEL      |             | 2.603.000    | 2.603.000    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 328                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Electronic Board Control Panel       |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                      | NACIONAL    |             | 137.000      | 137.000      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 329                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 98% DOP, TIVA500-600 |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Filter, Air, 98% DOP, TIVA500-600 | ISRAEL      |             | 383.800      | 383.800      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 330                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Filter, Air, 98% DOP, TIVA500-600    |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                      | NACIONAL    |             | 20.200       | 20.200       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 331                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, HEPA, 99,99%              |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Filter, HEPA, 99,99%              | ISRAEL      |             | 5.887.150    | 5.887.150    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 332                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Filter, HEPA, 99,99%                 |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                      | NACIONAL    |             | 309.850      | 309.850      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 333                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gaskets, Door, TIVA500-600 (SET)  |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Gaskets, Door, TIVA500-600 (SET)  | ISRAEL      |             | 1.405.050    | 1.405.050    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                   |             |             |              | Cantidad     |
| 334                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Gaskets, Door, TIVA500-600 (SET)     |                                   |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                   |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                      | NACIONAL    |             | 73.950       | 73.950       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem                                       | Cantidad |
| 335            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gearmotor 230/50 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo           | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Gearmotor 230/50 | ISRAEL      |             | 12.175.200   | 12.175.200   |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                    | Cantidad |
| 336            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Gearmotor 230/50 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 640.800      | 640.800      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 337            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, Dryer, 230V, 2KW | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Heating Element, Dryer, 230V, 2KW | ISRAEL      |             | 4.604.650    | 4.604.650    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 338            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Heating Element, Dryer, 230V, 2KW | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 242.350      | 242.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 339            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, Tank, 9KW | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                            |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Heating Element, Tank, 9KW | ISRAEL      |             | 2.552.650    | 2.552.650    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 340            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Heating Element, Tank, 9KW | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 134.350      | 134.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 341            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Housing for Dryer Heating Element | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Housing for Dryer Heating Element | ISRAEL      |             | 2.812.950    | 2.812.950    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 342            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Housing for Dryer Heating Element | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 148.050      | 148.050      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 343            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Indirect Blower for Dryer 230/50/60Hz | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                       |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Indirect Blower for Dryer 230/50/60Hz | ISRAEL      |             | 4.778.500    | 4.778.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 344            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Indirect Blower for Dryer 230/50/60Hz | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 251.500      | 251.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 345            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,140/170, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Injection Nozzle ø6mm H,140/170, plastic cross | ISRAEL      |             | 696.350      | 696.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 346            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,140/170, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 36.650       | 36.650       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 347            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,180/220, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Injection Nozzle ø6mm H,180/220, plastic cross | ISRAEL      |             | 696.350      | 696.350      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 348            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,180/220, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 36.650       | 36.650       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 349            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,80/110, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Injection Nozzle ø6mm H,80/110, plastic cross | ISRAEL      |             | 535.800      | 535.800      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 350            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Injection Nozzle ø6mm H,80/110, plastic cross | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 28.200       | 28.200       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 351            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Inner Tube, San, for PR18 Pump, White, Detergent | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Inner Tube, San, for PR18 Pump, White, Detergent | ISRAEL      |             | 422.750      | 422.750      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 352            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Inner Tube, San, for PR18 Pump, White, Detergent | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 22.250       | 22.250       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 353            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Inner Tube, Sil, for PG3 Pump, Clear, Rinse Aid | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Inner Tube, Sil, for PG3 Pump, Clear, Rinse Aid | ISRAEL      |             | 332.500      | 332.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 354            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Inner Tube, Sil, for PG3 Pump, Clear, Rinse Aid | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 17.500       | 17.500       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 355            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Inner Tube, Sil, for PR18 Pump, Clear, Lubricant |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Inner Tube, Sil, for PR18 Pump, Clear, Lubricant | ISRAEL      |             | 422.750      | 422.750      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 356            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Inner Tube, Sil, for PR18 Pump, Clear, Lubricant |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 22.250       | 22.250       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |  |          |
|----------------|--------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 357            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Keypad, TIVA650-700 |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                     |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo              | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Keypad, TIVA650-700 | ISRAEL      |             | 8.483.500    | 8.483.500    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |  |          |
|----------------|---------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                       |  | Cantidad |
| 358            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Keypad, TIVA650-700 |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 446.500      | 446.500      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 359            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Impeller TIVA 650-800 2011 |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                         | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Kit Impeller TIVA 650-800 2011 | ISRAEL      |             | 2.852.850    | 2.852.850    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 360            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Kit Impeller TIVA 650-800 2011 |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 150.150      | 150.150      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |  |          |
|----------------|--------------|--|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   |  | Cantidad |
| 361            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lock Door Solenoid |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                    |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo             | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Lock Door Solenoid | ISRAEL      |             | 6.383.050    | 6.383.050    |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |  |          |
|----------------|---------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem                                      |  | Cantidad |
| 362            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Lock Door Solenoid |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 335.950      | 335.950      |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |  |          |
|----------------|--------------|---|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  |  | Cantidad |
| 363            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lock Door Support |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                   |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo            | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Lock Door Support | ISRAEL      |             | 642.200      | 642.200      |

| DATOS DEL ÍTEM |        |                      |  |          |
|----------------|--------|----------------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código | Descripción del Ítem |  | Cantidad |
|                |        |                      |  |          |

| 364                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Lock Door Support              |                             |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                | NACIONAL    |             | 33.800       | 33.800       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 365                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lower washing arm, complete |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Lower washing arm, complete | ISRAEL      |             | 1.850.600    | 1.850.600    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 366                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Lower washing arm, complete    |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                | NACIONAL    |             | 97.400       | 97.400       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 367                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lower Washing Arm, Empty    |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Lower Washing Arm, Empty    | ISRAEL      |             | 1.850.600    | 1.850.600    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 368                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Lower Washing Arm, Empty       |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                | NACIONAL    |             | 97.400       | 97.400       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 369                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lower Water Connection      |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Lower Water Connection      | ISRAEL      |             | 1.769.850    | 1.769.850    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 370                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Lower Water Connection         |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                | NACIONAL    |             | 93.150       | 93.150       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 371                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Magnetic Valve              |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Magnetic Valve              | ISRAEL      |             | 1.686.250    | 1.686.250    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 372                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Magnetic Valve                 |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                | NACIONAL    |             | 88.750       | 88.750       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |
| 373                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Non Return Valve            |                             |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Non Return Valve            | ISRAEL      |             | 3.611.900    | 3.611.900    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                             |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                             |             |             |              | Cantidad     |   |



| 374                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Non Return Valve  |  |             |             |              |              | 1 |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 190.100      | 190.100      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 375                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Non Return Valve Coupling                              |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Non Return Valve Coupling                              | ISRAEL      |             | 1.276.800    | 1.276.800    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 376                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Non Return Valve Coupling                                 |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 67.200       | 67.200       |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 377                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Outlet Board For Relay                                 |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER  | Outlet Board For Relay                                 | ISRAEL      |             | 3.626.150    | 3.626.150    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 378                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Outlet Board For Relay                                    |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 190.850      | 190.850      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 379                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de PLC Saia Burgess PCD2,M1                               |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | PLC Saia Burgess PCD2,M1                               | ISRAEL      |             | 48.459.500   | 48.459.500   |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 380                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de PLC Saia Burgess PCD2,M1                                  |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 2.550.500    | 2.550.500    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 381                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply Flex 17024A 5A 60° 230V                   |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Power Supply Flex 17024A 5A 60° 230V                   | ISRAEL      |             | 5.740.850    | 5.740.850    |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 382                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Power Supply Flex 17024A 5A 60° 230V                      |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 302.150      | 302.150      |   |
| DATOS DEL ITEM                    |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item   |  |             |             |              | Cantidad     |   |
| 383                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Prefilter, 98% DOP, TIVA610-800, 24,5x21,5, Big filter |  |             |             |              | 1            |   |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |   |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |   |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Prefilter, 98% DOP, TIVA610-800, 24,5x21,5, Big filter | ISRAEL      |             | 383.800      | 383.800      |   |

| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 384                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Prefilter, 98% DOP, TIVA610-800, 24,5x21,5, Big filter |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA              | NACIONAL    |             | 20.200       | 20.200       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 385                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer Head  |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Printer Head              | ISRAEL      |             | 10.167.850   | 10.167.850   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 386                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Printer Head   |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA              | NACIONAL    |             | 535.150      | 535.150      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 387                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Main, TIVA600                                 |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Pump, Main, TIVA600       | ISRAEL      |             | 7.225.700    | 7.225.700    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 388                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Pump, Main, TIVA600                                    |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA              | NACIONAL    |             | 380.300      | 380.300      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 389                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Scheda E083,1 Board                                 |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Scheda E083,1 Board       | ISRAEL      |             | 3.600.500    | 3.600.500    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 390                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Scheda E083,1 Board                                    |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA              | NACIONAL    |             | 189.500      | 189.500      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 391                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, Max, Level                                  |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Sensor, Max, Level        | ISRAEL      |             | 622.250      | 622.250      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 392                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Sensor, Max, Level                                     |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA              | NACIONAL    |             | 32.750       | 32.750       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |   |                           |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem  |                           |             |             |              | Cantidad     |
| 393                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Solenoid Valve 230Vac/3/8                           |                           |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                           |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Solenoid Valve 230Vac/3/8 | ISRAEL      |             | 2.204.950    | 2.204.950    |

| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 394                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Solenoid Valve 230Vac/3/8          |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                    | NACIONAL    |             | 116.050      | 116.050      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 395                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Surface Filter                  |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Surface Filter                  | ISRAEL      |             | 1.154.250    | 1.154.250    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 396                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Surface Filter                     |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                    | NACIONAL    |             | 60.750       | 60.750       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 397                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, TIVA          |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Switch, Pressure, TIVA          | ISRAEL      |             | 2.127.050    | 2.127.050    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 398                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Switch, Pressure, TIVA             |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                    | NACIONAL    |             | 111.950      | 111.950      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 399                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Temperature Probe               |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Temperature Probe               | ISRAEL      |             | 829.350      | 829.350      |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 400                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Temperature Probe                  |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                    | NACIONAL    |             | 43.650       | 43.650       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 401                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Thermostat 120° Max, Temp,      |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Thermostat 120° Max, Temp,      | ISRAEL      |             | 1.406.950    | 1.406.950    |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 402                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Thermostat 120° Max, Temp,         |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA   | MANO DE OBRA                    | NACIONAL    |             | 74.050       | 74.050       |
| DATOS DEL ITEM                    |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Item  |                                 |             |             | Cantidad     |              |
| 403                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Top Tank Heating Element, 2,5KW |                                 |             |             | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |   |                                 |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante  | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD   | Top Tank Heating Element, 2,5KW | ISRAEL      |             | 1.691.950    | 1.691.950    |

| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 404                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Top Tank Heating Element, 2,5KW           |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA                           | NACIONAL    |             | 89.050       | 89.050       |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 405                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transformer                            |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Transformer                            | ISRAEL      |             | 2.460.500    | 2.460.500    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 406                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Transformer                               |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA                           | NACIONAL    |             | 129.500      | 129.500      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 407                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transmitter, Level, L=540, Conv, 4-20M |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Transmitter, Level, L=540, Conv, 4-20M | ISRAEL      |             | 39.308.150   | 39.308.150   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 408                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Transmitter, Level, L=540, Conv, 4-20M    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA                           | NACIONAL    |             | 2.068.850    | 2.068.850    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 409                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve 2/2 11/2 8P0004 N,C,             |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Valve 2/2 11/2 8P0004 N,C,             | ISRAEL      |             | 22.717.350   | 22.717.350   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 410                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Valve 2/2 11/2 8P0004 N,C,                |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA                           | NACIONAL    |             | 1.195.650    | 1.195.650    |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 411                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de W220 Analogic Board                    |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | W220 Analogic Board                    | ISRAEL      |             | 17.208.300   | 17.208.300   |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 412                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de W220 Analogic Board                       |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA                           | NACIONAL    |             | 905.700      | 905.700      |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |
| 413                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Wash Pipe, TIVA600                     |  |             |             |              | 1            |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo                                 | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

|                                   |           |               |                    |        |  |           |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|--|-----------|-----------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Wash Pipe, TIVA600 | ISRAEL |  | 8.696.300 | 8.696.300 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|--|-----------|-----------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                      |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 414       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Wash Pipe, TIVA600 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 457.700      | 457.700      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 415       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Washing Pump 1HP, TIVA 600 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Washing Pump 1HP, TIVA 600 | ISRAEL      |             | 8.054.100    | 8.054.100    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 416       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Washing Pump 1HP, TIVA 600 |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 423.900      | 423.900      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                      |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 417       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Water Flowmeter |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Water Flowmeter | ISRAEL      |             | 3.116.000    | 3.116.000    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 418       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Water Flowmeter |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 164.000      | 164.000      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 419       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Water Solenoid Valve, Single |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Water Solenoid Valve, Single | ISRAEL      |             | 1.019.350    | 1.019.350    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 420       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Water Solenoid Valve, Single |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 53.650       | 53.650       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 421       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo    | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Manometro | ISRAEL      |             | 195.700      | 195.700      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                             |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 422       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Manometro |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 10.300       | 10.300       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                      |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 423       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|                                   |           |               |                 |        |  |         |         |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------|--|---------|---------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Carbon activado | ISRAEL |  | 106.400 | 106.400 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------|--|---------|---------|

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 424       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Carbon activado |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 5.600        | 5.600        |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item                                       |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 425       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo           | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Resina cationica | ISRAEL      |             | 81.700       | 81.700       |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item                                    |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 426       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Resina cationica |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 4.300        | 4.300        |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 427       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                      | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Membrana de osmosis inversa | ISRAEL      |             | 3.726.850    | 3.726.850    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 428       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Membrana de osmosis inversa |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 196.150      | 196.150      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 429       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo  | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM | ISRAEL      |             | 2.711.300    | 2.711.300    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| 430       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 142.700      | 142.700      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item   |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| 431       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                     | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Motor electrico para bomba de alta presión | ISRAEL      |             | 7.250.400    | 7.250.400    |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código        | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|---------------|---|--|--|--|--|----------|
| 432       | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión |  |  |  |  | 1        |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 381.600      | 381.600      |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código       | Descripción del Item  |  |  |  |  | Cantidad |
|-----------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| 433       | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua |  |  |  |  | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Presostato de entrada de agua                                  | ISRAEL      |             | 1.508.600    | 1.508.600    |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 434                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Presostato de entrada de agua                                     |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 79.400       | 79.400       |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 435                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511)         |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511)         | ISRAEL      |             | 2.484.250    | 2.484.250    |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 436                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511)            |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 130.750      | 130.750      |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 437                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivímetro Hanna  |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Conductivímetro Hanna  | ISRAEL      |             | 9.318.550    | 9.318.550    |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 438                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Conductivímetro Hanna   |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 490.450      | 490.450      |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 439                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivímetro Hanna              |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Celda de conductividad para conductivímetro Hanna              | ISRAEL      |             | 3.105.550    | 3.105.550    |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 440                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Celda de conductividad para conductivímetro Hanna                 |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 163.450      | 163.450      |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 441                               | 73171602-006  | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER     | TUTTNAUER LTD  | Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales | ISRAEL      |             | 1.508.600    | 1.508.600    |  |
| DATOS DEL ÍTEM                    |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Item Nro.                         | Código        | Descripción del Ítem   |  |             |             |              | Cantidad     |  |
| 442                               | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales    |  |             |             |              | 1            |  |
| PROPUESTAS INICIALES              |               |  |  |             |             |              |              |  |
| Of. - RUC                         | Marca         | Fabricante   | Modelo   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |  |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA         | LCMSA  | MANO DE OBRA   | NACIONAL    |             | 79.400       | 79.400       |  |

| DATOS DEL ÍTEM |              |   |          |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 443            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |                                 |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                          | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Carcaza de microfiltro (2,5x10) | ISRAEL      |             | 478.800      | 478.800      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |  |          |
|----------------|---------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 444            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 25.200       | 25.200       |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 445            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Microfiltro de polipropileno de 5 micras | ISRAEL      |             | 177.650      | 177.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 446            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 9.350        | 9.350        |

| DATOS DEL ÍTEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Ítem   | Cantidad |
| 447            | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |           |               |  |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca     | Fabricante    | Modelo                                   | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | TUTTNAUER | TUTTNAUER LTD | Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | ISRAEL      |             | 443.650      | 443.650      |

| DATOS DEL ÍTEM |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| Item Nro.      | Código        | Descripción del Ítem  | Cantidad |
| 448            | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES              |       |            |              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC                         | Marca | Fabricante | Modelo       | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | LCMSA | LCMSA      | MANO DE OBRA | NACIONAL    |             | 23.350       | 23.350       |

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS

| Oferente                          | Precio        | Fecha               | Hora                              | Estado    |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | 1.101.744.000 | 20-10-2022          | 08:03:09.829                      | Propuesta |
|                                   |               | Código Verificador: | 30ea8925716576e5fd3d5fdddabaf0ab9 |           |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS

| Oferente                          | Mejor Precio  |
|-----------------------------------|---------------|
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 | 1.101.744.000 |



### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

| Item  | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS | 1.101.744.000  |

### Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 20-10-2022 | 08:10:56.823 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta.  | 20-10-2022 | 08:11:02.973 |
| Señor/a Oferente, baje su precio   | 20-10-2022 | 08:11:07.067 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 20-10-2022 | 08:16:48.092 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 20-10-2022 | 08:16:50.954 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 20-10-2022 | 08:22:51.734 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 20-10-2022 | 08:26:31.759 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 20-10-2022 | 08:26:31.801 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.