

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 416396

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 4/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 416396 -

LPN SBE 94-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE TRASLADO MARCA BIHEALTHCARE PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** adde904dd3de6a11577ed2ae04c87e11

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Se solicita a la convocante corregir el modelo de la camilla de transporte BIPT002H ya que las 166 camillas corresponden al modelo BIPT005H entregado en el marco de la Licitación con ID. 352119 - LPN SBE N° 140-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS. Contrato 257/2019.	07-10-2022	14:24:15	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	26-10-2022	13:48:40	

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508006808	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	02-11-2022	03-11-2022	31-05-2023
<b>Oferente: MARCAR S.R.L. - RUC: 80105240-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508019967	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	01-11-2022	03-11-2022	12-05-2023

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.430.000	1.430.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.145.000	2.145.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.	1.650.000	1.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.	2.574.000	2.574.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.	1.980.000	1.980.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.430.000	1.430.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.100.000	1.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.145.000	2.145.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.	1.650.000	1.650.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

6	73171602-006	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	1
---	--------------	---	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	2.574.000	2.574.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento preventivo de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	1.980.000	1.980.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.	2.431.000	2.431.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.870.000	1.870.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.860.000	2.860.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.200.000	2.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.	3.445.000	3.445.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT005H instalados en el rango de 201 a 450km.	2.650.000	2.650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.	2.431.000	2.431.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 0 a 50km.	1.870.000	1.870.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.860.000	2.860.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 51 a 200km.	2.200.000	2.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	3.445.000	3.445.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de camilla de traslado, Marca BIHealthCare, Modelo BIPT002H instalados en el rango de 201 a 450km.	2.650.000	2.650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.865.500	1.865.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.435.000	1.435.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	91.000	91.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	70.000	70.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	84.500	84.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	65.000	65.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	39.000	39.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	30.000	30.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	143.000	143.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	110.000	110.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	13.000	13.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHeathCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	10.000	10.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.840.500	2.840.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.185.000	2.185.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	143.000	143.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	110.000	110.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	78.000	78.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	60.000	60.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	338.000	338.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	260.000	260.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	572.000	572.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	440.000	440.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	32.500	32.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	25.000	25.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	6.006.000	6.006.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	4.620.000	4.620.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	299.000	299.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LYD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	230.000	230.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	45.500	45.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	35.000	35.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

34	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1
----	---------------	---	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	110.500	110.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	85.000	85.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	2.912.000	2.912.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	156.000	156.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	130.000	130.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	100.000	100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000



MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000
----------------------------	--------------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	156.000	156.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	120.000	120.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	598.000	598.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	460.000	460.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	32.500	32.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	25.000	25.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	546.000	546.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	420.000	420.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	32.500	32.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	25.000	25.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.865.500	1.865.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.435.000	1.435.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	91.000	91.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	70.000	70.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	84.500	84.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	65.000	65.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1.183.000	1.183.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	910.000	910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	58.500	58.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	45.000	45.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	3.445.000	3.445.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	2.650.000	2.650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	182.000	182.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	140.000	140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	78.000	78.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	338.000	338.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	260.000	260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

57	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.657.500	1.657.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.275.000	1.275.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	84.500	84.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	65.000	65.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	2.548.000	2.548.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1.960.000	1.960.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	130.000	130.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	100.000	100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	3.471.000	3.471.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	2.670.000	2.670.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	182.000	182.000

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	140.000	140.000
----------------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	45.500	45.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	35.000	35.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	110.500	110.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	85.000	85.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.912.000	2.912.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	156.000	156.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	120.000	120.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	130.000	130.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	100.000	100.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	156.000	156.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	120.000	120.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	227.500	227.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	175.000	175.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

74	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	13.000	13.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	10.000	10.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	455.000	455.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	350.000	350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
76	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	26.000	26.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	20.000	20.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/AN/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
78	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	39.000	39.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	30.000	30.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.755.000	1.755.000	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.350.000	1.350.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	91.000	91.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	70.000	70.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.865.500	1.865.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.435.000	1.435.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	611.000	611.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	470.000	470.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	604.500	604.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	465.000	465.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	559.000	559.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	430.000	430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	143.000	143.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	110.000	110.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	533.000	533.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	410.000	410.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.840.500	2.840.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.185.000	2.185.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	663.000	663.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	510.000	510.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

92	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	598.000	598.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	460.000	460.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	858.000	858.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	660.000	660.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	572.000	572.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	440.000	440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	552.500	552.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	425.000	425.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	6.006.000	6.006.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	4.620.000	4.620.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad



98	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1
----	---------------	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	39.000	39.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	30.000	30.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	565.500	565.500
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	435.000	435.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	485.000	485.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.500	630.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.912.000	2.912.000
------------------------------	--------------	---	-----	-------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	520.000	520.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	676.000	676.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	500.000	500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	650.000	650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA! BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	520.000	520.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	676.000	676.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	460.000	460.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	598.000	598.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	425.000	425.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	552.500	552.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	420.000	420.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	546.000	546.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	425.000	425.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	552.500	552.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.435.000	1.435.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.865.500	1.865.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	470.000	470.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	611.000	611.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	465.000	465.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	604.500	604.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	910.000	910.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1.183.000	1.183.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	445.000	445.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	578.500	578.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	2.650.000	2.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	3.445.000	3.445.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	40.000	40.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	52.000	52.000
---------------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-------	---	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	460.000	460.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	598.000	598.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	660.000	660.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	858.000	858.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.275.000	1.275.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.657.500	1.657.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	465.000	465.000



BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	604.500	604.500
---------------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1.960.000	1.960.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	2.548.000	2.548.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	500.000	500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	650.000	650.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	2.670.000	2.670.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	3.471.000	3.471.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	540.000	540.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	702.000	702.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	435.000	435.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	565.500	565.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	485.000	485.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	630.500	630.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.912.000	2.912.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	520.000	520.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	676.000	676.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	500.000	500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	650.000	650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	620.000	620.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	806.000	806.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	175.000	175.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	227.500	227.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCarev	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	410.000	410.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	533.000	533.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	350.000	350.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	455.000	455.000
------------------------------	--------------	---	-----	-------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	420.000	420.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	546.000	546.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	430.000	430.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	559.000	559.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.350.000	1.350.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.755.000	1.755.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	470.000	470.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	611.000	611.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.435.000	1.435.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.865.500	1.865.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	870.000	870.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 6cm de espesor	1.131.000	1.131.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	865.000	865.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1.124.500	1.124.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	830.000	830.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1.079.000	1.079.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	110.000	110.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	143.000	143.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	810.000	810.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de soporte para porta sueros	1.053.000	1.053.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.185.000	2.185.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	2.840.500	2.840.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	910.000	910.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral	1.183.000	1.183.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	860.000	860.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.118.000	1.118.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1.060.000	1.060.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1.378.000	1.378.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	440.000	440.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	572.000	572.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	825.000	825.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de bomba hidráulica	1.072.500	1.072.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	4.620.000	4.620.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	6.006.000	6.006.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1.030.000	1.030.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cobertor de lecho para paciente (juego completo)	1.339.000	1.339.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	835.000	835.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1.085.500	1.085.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	885.000	885.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1.150.500	1.150.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.912.000	2.912.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA/ BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	920.000	920.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1.196.000	1.196.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	900.000	900.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.170.000	1.170.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	920.000	920.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1.196.000	1.196.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	460.000	460.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	598.000	598.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	825.000	825.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de marco de metal para fijación de barandas	1.072.500	1.072.500
---------------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	420.000	420.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	546.000	546.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	825.000	825.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1.072.500	1.072.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.435.000	1.435.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.865.500	1.865.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	870.000	870.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de colchón de 8cm de espesor	1.131.000	1.131.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.260.000	1.260.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de quinta rueda de dirección	1.638.000	1.638.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**



Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	865.000	865.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de quinta rueda de dirección	1.124.500	1.124.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	910.000	910.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1.183.000	1.183.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	845.000	845.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de deslizamiento para reposapiernas	1.098.500	1.098.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	2.650.000	2.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	3.445.000	3.445.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	940.000	940.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de baranda lateral de acero inoxidable	1.222.000	1.222.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.175.000	1.175.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.527.500	1.527.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	960.000	960.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de rueda de 200mm	1.248.000	1.248.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	5.145.000	5.145.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	6.688.500	6.688.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1.060.000	1.060.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de bomba hidráulica	1.378.000	1.378.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.275.000	1.275.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.657.500	1.657.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	865.000	865.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de sistema de manivela (1 juego)	1.124.500	1.124.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1.960.000	1.960.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	2.548.000	2.548.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

196	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	900.000	900.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho superior para paciente	1.170.000	1.170.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	2.670.000	2.670.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	3.471.000	3.471.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
198	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	940.000	940.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de lecho inferior para paciente (juego de 3 unidades)	1.222.000	1.222.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	630.000	630.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	819.000	819.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
200	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	835.000	835.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de correas de sujeción (1 juego)	1.085.500	1.085.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.650.000	1.650.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	2.145.000	2.145.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	885.000	885.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de amortiguador de gas ajustable (2 unidades)	1.150.500	1.150.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	2.912.000	2.912.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	20.000	20.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de cubierta inferior de camilla	26.000	26.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.850.000	1.850.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	2.405.000	2.405.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	900.000	900.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Sistema y pedal de freno central	1.170.000	1.170.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

207	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.240.000	2.240.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	2.912.000	2.912.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	920.000	920.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Juego completo de pedales de pie	1.196.000	1.196.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	175.000	175.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	227.500	227.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	810.000	810.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de pulsador de baranda	1.053.000	1.053.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	350.000	350.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	455.000	455.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	820.000	820.000



BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de parachoque	1.066.000	1.066.000
---------------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	590.000	590.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	767.000	767.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	830.000	830.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de portasueros	1.079.000	1.079.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.350.000	1.350.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.755.000	1.755.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	BIHealthCare	ZHANGJIAGA  BRAUN INDUSTRY CO., LTD.	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	870.000	870.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd	N/A	CHINA	Mano de obra para Mantenimiento correctivo de camilla BIHealthCare con provisión de juego de mango de empuje	1.131.000	1.131.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

**Listado General de todas las Ofertas**

1 - ONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE TRASLADO MARCA BIHEALTHCARE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	238.630.000	04-11-2022	08:01:14.411	Propuesta
		Código Verificador:	40dd2422a2fb59bd57ccb3bf52269be7	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	266.560.000	04-11-2022	08:22:27.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b407ed194d552c6413aa3f31a02acff	

### Listado General de todas las Ofertas

BIOERIX S.A. - 80051821-7	310.219.000	04-11-2022	08:01:14.412	Propuesta
		Código Verificador:	5305d528e214796b4e2f616e7a876e92	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE TRASLADO MARCA BIHEALTHCARE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
MARCAR S.R.L. - 80105240-8	238.630.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	266.560.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80105240-8 - MARCAR S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - ONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE TRASLADO MARCA BIHEALTHCARE PERTENECIENTES AL IPS	238.630.000

### Listado de Mensajes

1 - ONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE TRASLADO MARCA BIHEALTHCARE PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-11-2022	08:10:55.253
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-11-2022	08:11:02.367
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-11-2022	08:15:15.297
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-11-2022	08:15:17.564
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-11-2022	08:21:17.697
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-11-2022	08:27:26.815
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-11-2022	08:27:26.858

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.