

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417225

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 25/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417225 -

LPN SBE 113-22 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS" de la Institución:

Código Verificador: eb093b405f6779d85dfaa1af2f62d111

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508006760	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	24-10-2022	25-10-2022	22-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del Sistema de endoscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento preventivo del Sistema de endoscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km.	3.080.000	3.080.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del Sistema de Videobronscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km.	1
---	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento preventivo del Sistema de Videobronscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km	2.464.000	2.464.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus, instalados en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento preventivo para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus, instalados en el rango de 0 a 50km	2.464.000	2.464.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de respuestos del Sistema de endoscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento preventivo para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus, instalados en el rango de 0 a 50km	3.696.000	3.696.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo del Sistema de Videobronscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo del Sistema de Videobronscopia, Marca OLYMPUS, instalados en el rango de 0 a 50km	3.696.000	3.696.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus, instalados en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus, instalados en el rango de 0 a 50km	3.696.000	3.696.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados	4.435.000	4.435.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de boquilla de irrigación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de boquilla de irrigación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de boquilla de irrigación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de boquilla de irrigación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	4.220.000	4.220.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	2.930.000	2.930.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.025.000	1.025.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videocolonoscopia marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videocolonoscopia marca OLYMPUS	20.161.000	20.161.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videocolonoscopia marca OLYMPUS	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del ajuste de rigidez variable para videocolonoscopia marca OLYMPUS.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del ajuste de rigidez variable para videocolonoscopia marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del ajuste de rigidez variable para videocolonoscopia marca OLYMPUS.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del ajuste de rigidez variable para videocolonoscopia marca OLYMPUS.	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videocolonoscopia marca OLYMPUS	2.340.000	2.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videocolonoscopio marca OLYMPUS	4.040.000	4.040.000
------------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de canal de aire/agua para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de canal de aire/agua para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.610.000	3.610.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de canal de aire/agua para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de canal de aire/agua para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del canal auxiliar para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del canal auxiliar para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.610.000	3.610.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal auxiliar para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal auxiliar para videocolonoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videocolonoscopio marca OLYMPUS	12.315.000	12.315.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.235.000	3.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videocolonoscopio marca OLYMPUS	66.150.000	66.150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.850.000	3.850.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videocolonoscopio marca OLYMPUS	9.185.000	9.185.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videocolonoscopio marca OLYMPUS	2.310.000	2.310.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videocolonoscopio marca OLYMPUS	3.610.000	3.610.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videocolonoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000
------------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videocolonoscopia marca OLYMPUS	3.985.000	3.985.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1.925.000	1.925.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videocolonoscopia marca OLYMPUS Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videocolonoscopia marca OLYMPUS Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videocolonoscopia marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	6.086.000	6.086.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	38.642.000	38.642.000
------------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
47	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de Xenon para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de Xenon para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
49	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de Xenon para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de Xenon para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videobronscopio marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videobronscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
51	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videobronscopio marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para videobronscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videobronscopio marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videobronscopio marca OLYMPUS	4.220.000	4.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
53	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videobronscopio marca OLYMPUS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para videobronscopio marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	SMantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	SMantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	2.530.000	2.530.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1.425.000	1.425.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	20.161.000	20.161.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para videobroncoscopio marca OLYMPUS	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videobroncoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para videobroncoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videobroncoscopio marca OLYMPUS	4.040.000	4.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo videobroncoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videobroncoscopio marca OLYMPUS	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para videobroncoscopio marca OLYMPUS	12.315.000	12.315.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	3.325.000	3.325.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videobroncoscopio marca OLYMPUS	66.150.000	66.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

69	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videobroncoscopio marca OLYMPUS					1
----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para videobroncoscopio marca OLYMPUS	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videobroncoscopio marca OLYMPUS	9.185.000	9.185.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el videobroncoscopio marca OLYMPUS	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videobroncoscopio marca OLYMPUS	3.610.000	3.610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	3.985.000	3.985.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1.925.000	1.925.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videobronscopio marca OLYMPUS	2.810.000	2.810.000
------------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para videobronscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	6.086.000	6.086.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de alimentación para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	38.642.000	38.642.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de halógena para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems. Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de halógena para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	121.000	121.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de halógena para el Sistema de Videobronscopia marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de lámpara de halógena para el Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	30.000	30.000
------------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de goma distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	4.220.000	4.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de perrillas de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	2.530.000	2.530.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del capuchón distal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1.425.000	1.425.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de anclaje de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	20.161.000	20.161.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del extremo de angulación para fibrobronscopio marca OLYMPUS	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para fibrobronscopio marca OLYMPUS	2.840.000	2.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del flex de botones-conector para fibrobronscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo fibrobronscopio marca OLYMPUS	4.040.000	4.040.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del canal de trabajo fibrobronscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para fibrobronscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del cilindro de succión para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Copr.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	12.315.000	12.315.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de inserción para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	3.235.000	3.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	66.150.000	66.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión del chip de imagen para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	9.185.000	9.185.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de guías de luz para el fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	3.610.000	3.610.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de cilindros de guías de luz para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1.310.000	1.310.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	3.985.000	3.985.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de tubo universal para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	1.925.000	1.925.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	2.810.000	2.810.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para Mantenimiento correctivo con provisión de botones de control remoto para fibrobroncoscopio marca OLYMPUS	540.000	540.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	19.800.000	19.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	2.550.000	2.550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	5.200.000	5.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Medical Systems Corp.	N/A	Japón	Mano de obra para mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1.540.000	1.540.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	680.561.000	25-10-2022	08:04:14.602	Propuesta
Código Verificador:			8b184945ba43d9e5af6d08d9d18b9f4e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	680.561.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS	680.561.000

Listado de Mensajes

1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2022	08:11:07.138
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-10-2022	08:11:10.876
Señor/a Oferente, baje su precio	25-10-2022	08:11:17.175
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2022	08:17:15.325
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2022	08:17:17.205
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2022	08:23:18.069
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2022	08:27:26.073
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2022	08:27:26.115

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.