

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417230

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:33 del día 4/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417230 -

LPN SBE 119-22 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PAR EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS" de la Institución:

Código Verificador: 3ef35982751dbfa80b0c122a03936e61

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem AUTORIZACION DEL FABRICANTE dice: Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS, A EXCEPCION DE LOS ITEMS DE MANO DE OBRA Solicitamos amablemente a la convocante que se especifique en la autorización del fabricante que la empresa adjudicada este autorizada a proveer mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la marca Penlon		10-10-2022	15:45:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2022	13:38:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado y 1 (un) año para reparación mayor a demanda Solicitamos amablemente a la convocante modificar los tiempos de funcionamiento de los repuestos 3 (tres) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado, ya que es el tiempo que fabrica nos otorga en garantía por las piezas cambiadas		10-10-2022	15:46:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2022	13:38:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE LOS BIENES dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 30 (treinta) días calendario a partir de la notificación de la irregularidad. Solicitamos amablemente a la convocante modificar el texto a 30 (treinta) días desde la emisión de la orden para el cambio de parte		10-10-2022	15:46:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		26-10-2022	13:38:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

– CPS, en el apartado MANTENIMIENTO PREVENTIVO dice: Los equipos que se encuentren en periodo de mantenimiento preventivo, no podrán ser retirados del Instituto, y la empresa contratista deberá notificar con 15 días de anticipación a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos. Se solicita a la convocante modificar los días que serán necesario notificar con anticipación la realización de los mantenimientos preventivos a 5 (cinco) días, y, en caso de ser necesario el retiro si las condiciones del lugar no están dadas para realizar el mantenimiento in situ solicitar por medio de un informe.		10-10-2022	15:47:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2022	13:38:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Item DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS – CPS, en el apartado GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS dice: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingos, incluyendo feriados y al llamado Solicitamos amablemente a la convocante modificar el texto a Las asistencias deben realizarse de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 Hs. excluyendo sábados, domingos y feriados, ya que la oferta no contempla el horario estipulado en el pliego.		10-10-2022	15:47:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		26-10-2022	13:38:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Item DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS – CPS, en el apartado LISTA DE EQUIPOS, solo se detallan los equipos modelo SP2 18 (diez y ocho) unidades, pero no especifican las unidades que contempla el contrato para el modelo PRIMA 450.		10-10-2022	15:47:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		26-10-2022	13:38:52

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508008058	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	03-11-2022	03-11-2022	22-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 0 a 50km	6.930.000	6.930.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 51 a 200km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 51 a 200km.	7.810.000	7.810.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 201 a 450km.	8.360.000	8.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 0 a 50km	5.610.000	5.610.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 51 a 200km.	6.490.000	6.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo SP2 instalados en el rango de 201 a 450km.	7.040.000	7.040.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	5.548.000	5.548.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A/PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxigeno	5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A/PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxigeno	495.000	495.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHACARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHACAR S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHACARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHACAR S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHACARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHACAR S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	11.803.000	11.803.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHACARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHACAR S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	6.754.000	6.754.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	13.738.000	13.738.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	6.697.000	6.697.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS	770.000	770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1.709.000	1.709.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	770.000	770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
40	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	21.509.000	21.509.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
42	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentación AVS	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	GLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	3.772.000	3.772.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV	1.907.000	1.907.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	6.888.000	6.888.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	770.000	770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	5.548.000	5.548.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxígeno	5.896.000	5.896.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxígeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxígeno	825.000	825.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	11.803.000	11.803.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	3.850.000	3.850.000
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----	-----------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	6.754.000	6.754.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	3.850.000	3.850.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	13.738.000	13.738.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	6.697.000	6.697.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
82	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1.650.000	1.650.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS	10.795.000	10.795.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
84	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1.709.000	1.709.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
86	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.606.000	1.606.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
88	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.650.000	1.650.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS	10.795.000	10.795.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	21.509.000	21.509.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS	4.950.000	4.950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	2.750.000	2.750.000
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----	-----------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	3.772.000	3.772.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV	1.907.000	1.907.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
108	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	6.888.000	6.888.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
110	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	3.850.000	3.850.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
112	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
114	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	4.950.000	4.950.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	5.548.000	5.548.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento Absorvedor A200	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxígeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de oxígeno	5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxígeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor de oxígeno	1.155.000	1.155.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula APL	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITE	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula APL	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza inferior A200	11.803.000	11.803.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITE	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza inferior A200	4.180.000	4.180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza superior A200	6.754.000	6.754.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITE	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza superior A200	4.180.000	4.180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Caja de conexiones eléctricas	13.738.000	13.738.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Caja de conexiones eléctricas	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	2.530.000	2.530.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	6.697.000	6.697.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento AVS	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Pantalla AVS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Pantalla AVS	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1.709.000	1.709.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED's AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED's AVS	1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED's AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED's AVS	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Encoder LVDS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Encoder LVDS	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS Cantidad: 1	4.730.000	4.730.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumático AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumático AVS	21.509.000	21.509.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	5.280.000	5.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
152	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
154	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa de video AVS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Placa de video AVS	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	3.772.000	3.772.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de Mantenimiento PRIMA SP2	3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Valvula PRV	1.907.000	1.907.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Valvula PRV	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	6.888.000	6.888.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	4.180.000	4.180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	5.280.000	5.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 0 a 50km.	8.250.000	8.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 51 a 200km	9.130.000	9.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento preventivo del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 201 a 450km	9.680.000	9.680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 0 a 50km.	6.490.000	6.490.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 51 a 200km	7.370.000	7.370.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo Maquina de Anestesia Marca Penlon Modelo Prima 450 instalados en el rango de 201 a 450km	7.920.000	7.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	9.258.000	9.258.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	440.000	440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	5.719.000	5.719.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	5.659.000	5.659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	7.127.000	7.127.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

184	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1.100.000	1.100.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
186	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	3.740.000	3.740.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	6.754.000	6.754.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
188	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	2.860.000	2.860.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	11.803.000	11.803.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
190	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	2.860.000	2.860.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly	5.667.000	5.667.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
192	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly	1.980.000	1.980.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy	13.738.000	13.738.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box	17.860.000	17.860.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
208	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1.709.000	1.709.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	660.000	660.000
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----	-----------------------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	21.509.000	21.509.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumatico AVS	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto valvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto valvula paciente	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentacion AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentacion AVS	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	6.888.000	6.888.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	660.000	660.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	9.258.000	9.258.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
232	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	770.000	770.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	5.719.000	5.719.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
234	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Presure Patient Valve Sensor	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	5.659.000	5.659.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
236	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	7.127.000	7.127.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	6.754.000	6.754.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	11.803.000	11.803.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly	5.667.000	5.667.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
246	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly	2.310.000	2.310.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy	13.738.000	13.738.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
248	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy	1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box	17.860.000	17.860.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
250	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box	1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	5.690.000	5.690.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
252	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL Cantidad: 1	2.310.000	2.310.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000	
DATOS DEL ÍTEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1.709.000	1.709.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumatico AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumático AVS	21.509.000	21.509.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
272	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	4.070.000	4.070.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto válvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto válvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
274	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto válvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto válvula paciente	990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
276	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentación AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentación AVS Cantidad: 1	990.000	990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
278	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rápido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rápido para canister A200	6.888.000	6.888.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
280	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rápido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	990.000	990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	9.258.000	9.258.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de 24 MONTH SERVICE KIT- PRIMA 400 SYSTEM	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de OXIGEN SENSOR	5.896.000	5.896.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de OXIGEN SENSOR	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Pressure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Airway Pressure Patient Valve Sensor	5.719.000	5.719.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Pressure Patient Valve Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Airway Pressure Patient Valve Sensor	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	5.659.000	5.659.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
290	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Pressure Sensor Drive Gas	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive Gas Flow Sensor	7.127.000	7.127.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
292	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Drive Gas Flow Sensor	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother Board	30.262.000	30.262.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
294	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Mother Board	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	6.754.000	6.754.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
296	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Superior Absorvedor	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	11.803.000	11.803.000
-----------------------------------	--------	----------------	-----	------------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
298	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Carcaza Inferior Absorvedor	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Canister Assembly	5.667.000	5.667.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
300	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Canister Assembly	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Electrical Box Assy	13.738.000	13.738.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
302	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Electrical Box Assy	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor Box	17.860.000	17.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
304	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Sensor Box	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	5.690.000	5.690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
306	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Válvula APL	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto calefactor	13.340.000	13.340.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
308	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto calefactor	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de KIT LVDS	10.795.000	10.795.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de KIT LVDS	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA		2.581.000	2.581.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
312	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Manometro A200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA		2.575.000	2.575.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
314	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Diafragma PDV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA		3.128.000	3.128.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Brazo para la bolsa de anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA		1.709.000	1.709.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Cable interface Absorvedor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA		1.606.000	1.606.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Switch y LED?s AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto Pantalla AVS	16.545.000	16.545.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto Pantalla AVS	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Regulador AVS	7.743.000	7.743.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Regulador AVS	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumático AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto neumático AVS	21.509.000	21.509.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto neumático AVS	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto válvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto válvula paciente	8.793.000	8.793.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto válvula paciente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto válvula paciente	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación AVS	6.551.000	6.551.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentación AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Fuente de alimentación AVS	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería interna AVS	2.875.000	2.875.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Batería interna AVS	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	6.888.000	6.888.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
334	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Kit de montaje rapido para canister A200	3.520.000	3.520.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LIMITED	N/A	INGLATERRA	Mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto cannister	2.676.000	2.676.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
336	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON	DYSA HEALTHCARE S.A / PENLON LIMITED	N/A	PARAGUAY / INGLATERRA	Costo de mano de Obra con provisión de Conjunto cannister	1.320.000	1.320.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS"

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.833.339.000	04-11-2022	08:01:22.268	Propuesta
Código Verificador:			a65ef3266c379d0cfa78aa246607b31c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS"

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.833.339.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.	
Ítem	Precio Ganador
1 - "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS"	1.833.339.000

Listado de Mensajes

1 - "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS"

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-11-2022	08:15:52.219
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-11-2022	08:17:00.725
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-11-2022	08:17:04.028
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-11-2022	08:22:51.584
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-11-2022	08:23:01.278
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-11-2022	08:29:01.457
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-11-2022	08:33:03.891
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-11-2022	08:33:03.926

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.