

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 428067

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:46 del día 7/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 428067 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ÓPTICOS SDH de la Institución:

**Código Verificador:** d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

<b>Nivel de Entidad:</b>	Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado
<b>Entidad:</b>	Compañía Paraguaya de Comunicaciones
<b>UOC:</b>	Uoc Copaco
<b>Código SICP:</b>	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

No existen Proveedores para esta subasta

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72102203-998	LAD - Módulo de almacenamiento de software operacional de equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress - Disco Duro banco de datos.				8	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo LAD				8	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	72102203-998	OI155 - Módulo de interface óptica de 155 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 y SMA1 TransXpress. ? Tarjeta de enlace óptico				10	
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo OI155	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72102203-998	UCU - Unidad Controladora para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 y SMA1 TransXpress	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo UCU	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	72102203-998	OI622 - Módulo de interface óptica de 622 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 y SMA1 TransXpress ? Tarjeta de enlace óptico.	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo OI622	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	72102203-998	M155 - Módulo multiplexor de 4x155 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress	7

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo M155	7

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	72102203-998	SN - Módulo de matriz de cross conexión de equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress - Matriz de 16xVC4.	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo SN	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	72102203-998	EI2W - Módulo working de interface eléctrica de 2 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress.	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo EI2W	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102203-998	EI34 - Unidad de Enlace eléctrico a 34 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo EI34	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102203-998	EI155 - Unidad de Enlace eléctrico a 155 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA4 TransXpress	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo EI155	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102203-998	OIMP - Módulo multiplexor de interface óptica para esquemas de protección de equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA1K.	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo OIMP	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102203-998	OIMW - Módulo multiplexor de interface óptica para esquemas de protección de equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA1K.	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo OIMW	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102203-998	EI2TB - Módulo working de interface eléctrica de 2 Mbps para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA1D TransXpress	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo EI2TB	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102203-998	SCUTE - Unidad Controladora para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SMA1D TransXpress	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo SCUTE	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102203-998	SC - Controladora para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SURPASS HIT 7060	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo SC	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102203-998	CCS16 - Tarjeta Controladora para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SURPASS HIT 7060.	5

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo CCS16	5

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72102203-998	MB - Tarjeta Matriz para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SURPASS HIT 7030	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo MB	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	72102203-998	CC - Tarjeta Controladora para equipo Multiplexor Síncrono SIEMENS SURPASS HIT 7060.	5

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra para la reparación del módulo CC	5

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

### **Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### **Listado General de todas las Ofertas**

### **Mejores Lances de cada Proveedor por Item**

### **Items Ganados por Proveedor**

### **Listado de Mensajes**

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.