

Consultas Realizadas

Licitación 389313 - CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MODULO CONTROL ECU PARA VEHICULO DE LA SNJ

Consulta 1 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021
<p>hola estan pidiendo Cambio, provisión y colocación de Modulo Control ECU para camioneta Ssang Yong Rexton RX270 W XDI A/T LIMITED AÑO 2014, incluyendo cambio de porta fusible del compartimento motor, reparación de cableado zona porta fusible y ECM, cambio de módulo ECM. puede dar mas información de por que es el pedido si se quemó por que o se prendió fuego si tubo un corto circuito</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021
<p>De acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.</p>		

Consulta 2 - datos

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2021
<p>puede aclarar si es naftera o Diesel la camioneta además puede aclarar si sufrió un principio de incendio o sufrió un corto circuito</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2021
<p>Se aclara que la camioneta es Diesel y que de acuerdo al diagnóstico realizado por el taller representante de la marca, el inicio del inconveniente que derivo en el desperfecto del módulo ECU y partes de sus componentes, se originó a causa de un cortocircuito en la parte eléctrica sin que esto genere un principio de incendio.</p>		