

Consultas Realizadas

Licitación 419059 - ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO

Consulta 1 - Lote 2 - Item No 2 Placa de compresion bloqueada c/tornillos p/humero proximal

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Lote 2 Osteosintesis Miembro Superior, Item No 2 Placa de compresion bloqueada c/tornillos p/humero proximal, solicitamos agregar un rango de +-2 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de Compresión de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.		

Consulta 2 - Lote 2 - Item No 6 Placa bloqueada p/humero distal lateral

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Lote 2 Osteosintesis Miembro Superior, Item No 6 Placa bloqueada p/humero distal anatomica lateral, solicitamos agregar un rango de +-3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de Bloqueada de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.		

Consulta 3 - Lote 2 - Item No 7 Placa bloqueada p/humero distal medial

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Lote 2 Osteosintesis Miembro Superior, Item No 7 Placa bloqueada p/humero distal anatomica medial, solicitamos agregar un rango de +-3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa Bloqueada de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.		

Consulta 4 - Lote 2 - Item No 8 Placa bloqueada p/humero distal metafisiaria

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 2 Osteosintesis Miembro Superior, Item No 8 Placa bloqueada p/humero distal anatomica metafisiaria, solicitamos agregar un rango de +3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de Bloqueada de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 5 - Lote 2 - Item No 5 Placa bloqueada p/olecranon

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 2 Osteosintesis Miembro Superior, Item No 5 Placa bloqueada p/olecranon, solicitamos agregar un rango de +5 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de bloqueada de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 6 - Lote 4 - Item No 1, 2 y Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote No 4, Items No 1, 2 y 3 Tutores externos, el costo referencial no corresponde para nada con el implante solicitado, tener en cuenta que el tutor externo tubular requiere de varios componentes como los tubos, rotulas tubo-tubo, rotulas tubo-schanz, clavos de schanz y distractor por lo que el precio minimo referencial de un set asi debe ser de Gs. 3.850.000. Favor modificar el precio referencial que figura en el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>El precio referencial establecido en base a sólo los componentes citados en las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 7 - Lote No 1 - Item No 1 Placa bloqueada p/femur distal

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 1 Placas y tornillos para Miembro Inferior, Item No 1 Placa bloqueada p/femur distal, solicitamos agregar un rango de +3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de bloqueada de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 8 - Lote No 1 - Item No 2 Placa bloqueada p/femur proximal

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 1 Placas y tornillos para Miembro Inferior, Item No 2 Placa bloqueada p/femur proximal, solicitamos agregar un rango de +-3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Con relación al rango, se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placas de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 9 - Lote No 1 - Item No 3 Placa bloqueada p/tibia proximal lateral

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 1 Placas y tornillos para Miembro Inferior, Item No 3 Placa bloqueada p/tibia proximal lateral, solicitamos agregar un rango de +-3 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placas de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 10 - Lote No 1 - Item No 3 Placa bloqueada p/tibia proximal medial

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 1 Placas y tornillos para Miembro Inferior, Item No 4 Placa bloqueada p/tibia proximal medial, solicitamos agregar un rango de +-5 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placas de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 11 - Lote No 1 - Item No 4 Placa bloqueada p/tibia proximal medial

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>Lote 1 Placas y tornillos para Miembro Inferior, Item No 4 Placa bloqueada p/tibia proximal medial, solicitamos agregar un rango de +-5 en el margen de la cantidad de orificios de modo a dar oportunidad a otros oferentes y no unicamente a la empresa cuyo catalogo fue utilizado para la elaboracion de las especificaciones tecnicas solicitadas, otro motivo tambien es que existen pequeñas diferencias en las medidas entre los diferentes fabricantes justamente para diferenciarse entre si. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placas de menor cantidad de orificios debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 12 - LOTE 1 - ITEM 1: Placa de Compresion Bloqueada con tornillo para femur DISTAL - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Placa bloqueada para femur distal LCP en ACERO sistema 4,5/5,0mm DE 5 a 16 orificios COMBINADOS (2 en 1) mas tornillos correspondientes. Set de instrumentales de insercion y de REDUCCION, mas instrumentadora. Motor a BATERIA. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR ORIFICIOS NO COMBINADOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, se requiere placas con orificios combinados de manera a no limitar las opciones terapéuticas.		

Consulta 13 - LOTE 1 -ITEM 2 Placa de Compresion Bloqueada con tornillo para femur PROXIMAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Placa bloqueada para femur distal LCP en ACERO sistema 4,5/5,0mm DE 5 a 16 orificios COMBINADOS (2 en 1) mas tornillos correspondientes. Set de instrumentales de insercion y de REDUCCION, mas instrumentadora. Motor a BATERIA. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ACLARACIÓN DE LOS SOLICITADO, COMO LO MENCIONA LA DESCRIPCION PROXIMAL O DISTAL COMO LO MENCIONA LA EETT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita Placa bloqueada para fémur proximal, remitirse a Adenda		

Consulta 14 - LOTE 1 - ITEM 3: Placa Autocompresiva Bloqueada para Tibia Proximal c/Tornillos

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Placa bloqueada para TIBIA PROXIMAL en LATERAL (externa) en ACERO - LCP sistema 3,5/4,0 DE 5 a 16 orificios COMBINADOS 2 en 1 más tornillos correspondientes. Set de instrumentales de inserción y de REDUCCION, mas instrumentadora. Motor a BATERIA. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR SISTEMA 4,5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita remitirse a Adenda.		

Consulta 15 - LOTE 3 - ITEM 1: Placa abertura tibial con tornillo

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: PLACA PARA OSTEOTOMIA DE APERTURA TIBIA BLOQUEADA - Tipo PUDÚ. Placa para Osteotomía de Apertura de TIBIA en ACERO Sistema 4,5/6,0 BLOQUEADA con sus respectivos tronillos. Debe contar con bloques de apertura de 5 a 17,5mm Set de instrumentales de insercion mas instrumentador y sierra oscilante. Mas injerto Oseo en BLOQUE de minimo 2X2 cm. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA OPCIÓN TITANIO NO BLOQUEADO CON BLOQUES DE APERTURA DE 7,5 MM A 12,5 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar Placa de Pudú de menor apertura debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.		

Consulta 16 - LOTE 3 - ITEM 2: Placa Abertura Femoral con Tornillo

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>DONDE DICE: PLACA PARA OSTEOTOMIA DE APERTURA FEMORAL - Tipo PUDÚ. Placa para Osteotomía de Apertura de FEMUR en ACERO Sistema 4,5/6,0 BLOQUEADA con sus respectivos tronillos. Debe contar con bloques de apertura de 5 a 15mm Set de instrumentales de insercion mas instrumentador y sierra oscilante. Mas injerto Oseo en BLOQUE de minimo 2x2 cm.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS RESPUESTUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR TITANIO NO BLOQUEADA CON BLOQUES DE APERTURA DE 7,5 MM A 12,5 MM</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, no se puede aceptar PLACA ABERTURA FEMORAL de menor apertura debido a que limita nuestras opciones terapéuticas.</p>		

Consulta 17 - LOTE 6 - ITEM 2: Prótesis total cadera no cementada

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
<p>DONDE DICE: Prótesis Total De Cadera No Cementada Cabeza 28 Mm - 32 Mm - 36 Mm En Aleación De titanio Con Recubrimiento De Metal Trabecular. El Tallo Femoral Deberá Contar Con 8 Tamaños Como Mínimo. Con El Componente Acetabular Debe Contar Con Medidas De 44mm Hasta 62mm Debe Incluir Tornillos De Fijación Acetabular.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMPONENTE ACETABULAR CON MEDIDAS HASTA 62 MM.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Modificado, remitirse a Adenda.</p>		

Consulta 18 - Requisitos para evaluar el criterio de capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2022
<p>Requisito para evaluar el criterio de capacidad tecnica, los oferentes de productos que no son de su fabricacion (productos importados) deberan presentar documentos que certifiquen el certificado de origen de buenas practicas de fabricacion y/o almacenamiento en origen, solicitamos eliminar el presente requerimiento, ya que al presentar el Registro Sanitario emitido localmente por el MSPyBS del producto ofertado se demuestra que todas las documentaciones del fabricante en origen ya fueron presentadas ante Dinavisa (MSPyBS), aparte no es claro el documento exacto que estan solicitando. favor eliminar dicho Item.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, las empresas oferentes deberán presentar necesariamente el documento requerido que formara parte de la capacidad técnica del Oferente.</p>		

Consulta 19 - Lote 6: Prótesis total de cadera primaria y revisión

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Ítem 1 Prótesis total de cadera cementada</p> <p>Donde dice: Prótesis total de cadera cementada cabeza 28 mm - 32 mm - 36 mm</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar y aceptar los tamaños en cabeza femoral, en 28mm, 32mm y que sea opcional 36mm para dar oportunidad a otras empresas que cumplen con los requisitos técnicos y de calidad, según lo que establece los principios de igualdad y libre competencia por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas en el art. 4.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Remitirse a adenda.</p>		

Consulta 20 - Lote 6: Prótesis total de cadera primaria y revisión

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Ítem 2 Prótesis total cadera Donde dice: Acetabular Debe Contar Con Medidas De Hasta 76 Mm.</p> <p>Solicitamos a la convocante unificar los criterios en los tamaños de componente acetabular en 72 +/-2 en los diferentes tipos de prótesis primaria y de revisión, de esta manera la empresa adjudicada podrá proveer los materiales para la utilización según se requiera durante el procedimiento quirúrgico</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Remitirse a adenda.</p>		

Consulta 21 - Lote 6: Prótesis total de cadera primaria y revisión

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Ítem 4 Prótesis total cadera Donde dice: Con Aumentos En Metal Trabecular Para Defectos Óseos.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a opcional esta especificación técnica, esto permitirá que más oferentes puedan presentarse al llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2022
<p>Se solicita adecuarse, debido a que limita nuestras opciones terapéuticas</p>		