

## Consultas Realizadas

# Licitación 419979 - Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional

### Consulta 1 - CONSULTA PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
**LA VISITA AL SITIO DEBERIA SER OBLIGATORIA DE TAL FORMA A VERIFICAR CON EXACTITUD Y VERACIDAD EL ESTADO DE LOS ASCENSORES ***		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2022
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.		

### Consulta 2 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2022
<p>Buenas ,por este medio quiero hacer las siguientes consultas y dudas con respecto al pbc.            abajo menciono algunas incongruencias;            * cantidades solicitadas, en las paginas 25/50,26/50,/27/50,detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas cps menciona cantidad 8 de cada item.            *En la pagina 27/50 detalle de cabinas por sector menciona 5 cabinas en el bloque senadores,4 cabinas en el bloque diputados, entonces mencionan la cantidad de 9 cabinas.            *El lunes 24 de octubre ,fuimos 2 personas de la empresa al congreso nacional para verificar las condiciones de los equipos, nos atendió el Ing. Sebastián Romero, pidió a un personal de mantenimiento para que nos acompañe a mirar los equipos CA2 - CA 3 - CA1 - CA4 - CA6 ,en total son 7 equipos.            * Entonces ahí esta la duda nuestra, una parte del pbc menciona cantidad 8, otra parte menciona 9 cabinas, al visitar los equipos nos indican y autorizan a verificar 7 equipos, queremos saber la cantidad exacta de los equipos a ser modernizados.            *En la pagina 29/59 menciona provisión e instalación de un motor trifasico,pero en el detalle de los productos que se encuentra en la pagina 25/50,menciona en el item 8 (reacondicionamiento).¿Necesitamos saber si quieren cambiar el motor trifásico o no?.            *En el ítem 6 de la pagina 26/50,mencionan cantidad e botoneras de pasillo y cabina desde pb y 4to piso, eso es correcto? Por que hay equipos que parten de S1 A 4 PISO, también indican cantidad 8,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2022
<p>Según informe técnico de la Unidad Solicitante sobre el punto consultado se aclara lo siguiente:            - Referente a la visita mencionada, fue un acompañamiento de cortesía, y se acompañó al personal técnico que visitó las instalaciones, en forma general y no minuciosa, dando las observaciones pertinentes según lo consultado.            - La cantidad es de 8 cabinas a ser intervenidas.            - El motor trifásico no se cambia, se debe realizar el reacondicionamiento y mantenimiento correspondiente, y los cambios de elementos motrices para mejorar la performance.            - Las botoneras de pasillo y cabina corresponden desde PB hasta el 4to piso y son por todas las 8 cabinas en cuestión.</p>		