



REPORTE

Cambyretá, 9 de abril de 2024.

REPORTE SOBRE EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN LOS ITEMS UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN EN AÑOS ANTERIORES.

Visto:

Lo dispuesto en la RESOLUCIÓN DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS.

Considerando:

Que, conforme al art.40 inc. i); dispone que "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

Se ha elaborado el reporte sobre el porcentaje de incidencia en los ítems utilizados en los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la institución.

N°	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION MERCEDES -113-/1.979 - Chapa: AAV743	100%
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR SCANIA R310/2018 — Chapa: NBR353	100%
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE :Camioneta Volkswagen AMAROK/2017	100%
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DECAMIONETA DOBLE CABINA NISAN FRONTIER -NP300 - Chapa:HFH641/2015	100%
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER/2015	100%
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS HYUNDAI H1 -- Chapa:AACP848/2019	100%
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION FORD CARGO — Chapa: BNF335/2012	100%
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DECAMION FORD CARGO - Chapa:BLC143/2011	100%
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA ISUZU DMAX — Chapa:BLP121/2012	100%
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA ISUZU DMAX — Chapa:BLP121/2012	100%
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA VOLSWAGEN SAVEIRO ROBUST — Chapa:AACG773/2019	100%
12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PICK— Chapa:BBH691/2008	100%
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OMNIBUS HIUNDAY — Chapa:HCN862/2016	100%
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE:OMNIBUS HIUNDAY COUNTY — Chapa:HCN870/2016	100%
15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION COMPACTADOR SCANIA P310/ 2008	100%

  
*Adalberto Osorio*  
Lic. Adalberto Osorio  
Director de la U.O.C  
Municipalidad de Cambyretá