

PODER LEGISLATIVO



Congreso Nacional

DICTAMEN DT 3/2024.

Fecha: 14 de marzo de 2024.

Referencia: Dictamen relacionado a la solicitud de los servicios de Inspección Técnica Vehicular ITV para el parque automotor de los vehículos de la Cámara de Senadores.

Este dictamen se emite a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 y en el Decreto N° 9823/23 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022 “De suministro y Contrataciones Públicas”

a. Sobre la necesidad de los usuarios del bien o servicio.

La necesidad de contar con los servicios de Inspección Técnica Vehicular ITV para el parque automotor de la institución surge principalmente de consideraciones técnicas y operativas que afectan directamente la funcionalidad y seguridad de la flota vehicular institucional.

En conclusión, los servicios de Inspección Técnica Vehicular ITV para los vehículos de la institución son de carácter primordialmente obligatorio desde una perspectiva técnica para garantizar la funcionalidad, seguridad y cumplimientos normativos para la flota vehicular.

b. Informar sobre los inventarios existentes

No se contempla inventario esto debido a que este servicio técnico es altamente especializado y es practicado con frecuencia anual por reglamentaciones vigentes.

c. Soluciones existentes

- La contratación de este tipo de servicios se efectúa con periodicidad anual, imposibilitando la ampliación de un contrato vigente.
- Solicitar y dar inicio a los procesos para la contratación del servicio y así dar cumplimiento a normativas y obtener la Habilitación Técnica Vehicular HTV.

d. Informar brevemente sobre el resultado de contrataciones anteriores.

Todos los servicios contratados anteriormente fueron ejecutados en forma óptima.

e. Los requerimientos que se derivan de la necesidad que se pretende satisfacer:

La contratación de los servicios técnicos para vehículos del parque automotor se justifica en función de los siguientes puntos:

1. Dar cumplimiento a las normativas regulatorias vigentes y por sobre todo siempre destacar la *seguridad* en primer lugar de los ocupantes del vehículo y cumpliendo así los requisitos para la obtención de la Habilitación Técnica Vehicular HTV. – Ley N° 5225/2014, y la – Resolución N° 114/18 de la Junta Municipal de la Municipalidad de Asunción y – la Norma Paraguaya N° 39.004.03 de la INTN.
2. Ante la problemática que se plantean en todos los vehículos como elementos contaminantes, que van cobrando cada vez mayor importancia las pruebas específicas profesionales en el control de emisiones los cuales son practicados en los centros autorizados para los servicios Inspección Técnica Vehicular ITV, que son reguladas por normativas con carácter internacional cada vez más estrictas reduciendo así el grave impacto negativo de la utilización masiva de los vehículos sobre el medio ambiente.
3. Reducir las expectativas de riesgos de siniestros de tránsito.

MARCOS GRIFFITH
Director de Transporte
H. Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO



Congreso Nacional

- f. Las soluciones alternativas que permitan satisfacer las necesidades.
- 1- Institucionalmente, no se dispone de otra alternativa para satisfacer las necesidades requeridas que no implique una nueva contratación. Dadas las limitaciones existentes en los recursos, así como la falta de soluciones disponibles dentro de la institución, la contratación se presenta como la única opción viable.
- 2- Por tanto, la inspección técnica se configura como un mecanismo y control con el que las entidades publicas pretenden garantizar el óptimo estado de funcionamiento de los vehículos para circular por las vías publicas en las debidas condiciones técnicas de seguridad y de respeto al medio ambiente.

Detallamos a continuación los requerimientos técnicos necesarios por parte de esta Dirección de Transporte, para la práctica de la realización del llamado

Especificaciones Técnicas:

CAMARA DE SENADORES									
Nº	TIPO	MARCA	MODELO	CHASSIS	AÑO	COLOR	CHAPA	PLACA	
1	Camioneta	CHEVROLET	BLAZER ADV	9BG116HF0BC432498	2.011	BLANCO	BGR797	28-0017467	
2	Camioneta	CHEVROLET	BLAZER ADV	9BG116HF0BC434073	2.011	GRIS	BJH698	28-0017670	
3	Camioneta	CHEVROLET	BLAZER ADV	9BG116HP0BC477045	2.011	NEGRO	EAG663	28-0017738	
4	Minibús	HYUNDAI	H1	KMJWA37JABU340580	2.011	GRIS	BGK561	28-0017618	
5	Minibús	HYUNDAI	H1	KMJWA37KBKU048742	2.018	GRIS	AAOD655	28-19402	
6	Minibús	HYUNDAI	H1	KMJWA37KBKU049610	2.018	GRIS	AADN877	28-19403	
7	Minibús	JAC	M1	LJ16AA3C5G7000477	2.016	BLANCO	BZH447	28-0019118	
8	Minibús	JAC	M1	LJ16AA3C7G7000478	2.016	BLANCO	BZH451	28-0019117	
9	Minibús	JAC	M1	LJ16AA3C7G7000481	2.016	BLANCO	BZH453	28-0019120	
10	Minibús	JAC	M1	LJ16AA3C5G7000480	2.016	BLANCO	BZH426	28-0019119	
11	Camioneta	CHEVROLET	TRAIL	9BG156MK0JC432958	2.018	NEGRO	HCX566	00-0278890	
12	Motocicleta	HONDA	NC750XAK	JH2RC90A2KK300035	2.018	BLANCO	AABF014	28-19404	
13	Motocicleta	HONDA	NC750XAK	JH2RC90A5KK301499	2.018	BLANCO	AABF015	28-19405	

Plazo de Entrega:

Inmediata una vez presentada la solicitud de Servicio Inspección Técnica.

Requisitos documentales

- Contratos de los últimos (3) tres años.
- Documento vigente que acredite que la firma oferente se encuentra autorizada por la Municipalidad de Asunción para la realización de servicio de Inspección Técnica Vehicular ITV.

Capacidad técnica

- El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica.
- El oferente deberá demostrar que se encuentra autorizado por la Municipalidad de Asunción para la realización de servicio de Inspección Técnica Vehicular ITV.
- Local propiamente dotado y con equipos técnicos adecuados.
- Personal técnico calificado.

En espera de una favorable recepción, y en caso de requerir alguna otra diligencia, desde esta Dirección quedamos atentos a lo que hubiere lugar.

MARCOS GRIFFITH
H. Cámara de Senadores