

## REPUBLICA DEL PARAGUAY MUNICIPALIDAD DE HORQUETA "Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Horqueta, 31 de mayo de 2024.

SEÑOR:

ND SERVICIOS

info@ndservis.com.py.

## PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Horqueta, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a efecto de solicitarle la cotización para el Servicio de Construcción de Desague Pluvial en la calle Colón esq. Curupayty y Reparación de Canales en la calle Pdte. Franco, con ID Nº 443099, conforme al siguiente detalle que se adjunta:

	Item N°	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad
	1	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00
	2	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	metros cuadrados	1,00
	3	72131601-009	Obrador.	metros cuadrados	12,00
	4	81151604-001	Trabajos de topografía.	global	1,00
	5	72131601-9974	Replanteo y marcación.	metro lineal	85,00
	6	72141511-001	Excavación.	metro cúbico	120,00
	7	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	global	1,00
	8	72102905-001	Relleno y compactación.	metro cúbico	97,00
	9	72141202-001	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,50m. Sector 1.	metro cúbico	82,00
Ing. Esmeral	la Silva	72101703-003	Base de PBC para disipadores de energía en escalón. Espesor 0,20m. Sector 1.	metros cuadrado	25,00
Encargada	11	72131601-004	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 1.	metro cúbico	5,50
	12	72101703-003	Muro de PBC de 0,50m de espesor. Apoyo para puente de losa de H°A° y aletas. Sector 2.	metro cúbico	04.75
*	13	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 2.	metro cúbico	0,80
	14	30101717-001	Viga cadena de H°A°. Sector 2.	metro cúbico	4,60
	15	72101704-001	Losa de H°A° espesor 0,20m. Sector 2.	metro cúbico	3,60



## REPUBLICA DEL PARAGUAY MUNICIPALIDAD DE HORQUETA "Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco - Cuidad de Horqueta - Teléfono. 032-222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

16	72101703-003	Muros de PBC espesor 0,30m.	metro cúbico	21,00
17	72101703-003	Registro 1,20x2,70m de PBC con tapa de rejilla metálica.	unidad	1,00
18	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	0,80
19	72131701-019	Colocación de Barandas de nivel de contención H1.	metro lineal	30,00
20	72131701-019	Colocación de pretiles.	unidad	20,00
21	55121710-001	Señales de tránsito.	unidad	4,00
22	72131601-013	Limpieza Final.	global	1,00
	Reparac	ión de Canales de Desagüe Pluvial en call	e Pte. Franco	
23	Reparac 82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y	e Pte. Franco	1.00
	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00
23 24 25		Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.  Limpieza del sitio de obra.		1,00 1,00 25,00
24	82101502-004 72131601-013	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.  Limpieza del sitio de obra.  Replanteo y marcación de reparación de	unidad global	1,00
24 25	82101502-004 72131601-013 72131601-9974	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.  Limpieza del sitio de obra.  Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.  Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.	unidad global metro lineal	1,00 25,00 15,00
24 25 26	72131601-013 72131601-9974 72101703-009	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.  Limpieza del sitio de obra.  Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.  Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.  Reparación de base de hormigón. Espesor 0,10m.	unidad global metro lineal metro cúbico	1,00

Sin otro motivo y esperando una respuesta al pedido, me despido.

Atentamente.

Ing. Esmeralda Silva Encargada de UOC