

Item N°	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad	ID 387408	ID 430829	ID 431851	ID 333178	ID 434133	ID 367098	ID 281239	ID 368012	ID 441072	ID 432728	EMTAUSA	VILLSER COMERCIAL	ND SERVICIOS	PRECIO PROMEDIO EN GUARANÍES	
					Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00		1.601.267									1.500.000	1.512.628	1.500.000	1.528.474	1.528.474
2	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	metros cuadrados	1,00	1.500.000										3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.675.000	2.675.000
3	72131601-009	Obrador.	global	1,00				1.500.000							1.200.000	1.269.338	1.250.000	1.304.835	1.304.835
4	81151604-001	Trabajos de topografía.	unidad	1,00						8.000.000					9.000.000	9.200.000	11.500.000	9.425.000	9.425.000
5	72131601-9974	Replanteo y marcación.	metro lineal	85,00		7.450									108.600	114.875	115.000	86.481	7.350.885
6	72141511-001	Excavación.	metro cúbico	120,00	60.000										110.000	116.356	117.000	100.839	12.100.680
7	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	m3	256,90								13.000			25.000	20.000	20.000	19.500	5.009.550
8	72102905-001	Relleno y compactación.	metro cúbico	97,00	80.000										161.000	170.303	180.000	147.826	14.339.122
9	72141202-001	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,50m. Sector 1.	metro cúbico	82,00				334.800							750.000	735.158	750.000	642.490	52.684.180
10	72101703-003	Base de PBC para disipadores de energía en escalón. Espesor 0,20m.	metros cuadrado	25,00					179.000						192.700	203.835	250.000	206.384	5.159.600
11	72131601-004	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 1.	metro cúbico	5,50										1.260.000	2.610.000	2.760.811	2.700.000	2.332.703	12.829.867
12	72101703-003	Muro de PBC de 0,50m de espesor. Apoyo para puente de losa de H²A° y aletas. Sector 2.	metro cúbico	24,75	750.000										720.000	735.158	750.000	558.790	13.830.053
13	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 2.	metro cúbico	0,80				1.254.000							2.989.000	3.161.710	3.200.000	2.651.178	2.120.942
14	30101717-001	Viga cadena de H²A°. Sector 2.	metro cúbico	4,60		3.100.222									5.000.000	4.800.000	5.200.000	4.525.056	20.815.258
15	72101704-001	Losa de H²A° espesor 0,20m. Sector 2.	metro cúbico	3,60		2.602.222									3.080.000	3.257.969	3.250.000	3.047.548	10.971.173
16	72101703-003	Muros de PBC espesor 0,30m.	metro cúbico	21,00					690.000						720.000	735.158	750.000	723.790	15.199.590
17	72101703-003	Registro 1,20x2,70m de PBC con tapa de rejilla metálica.	unidad	1,00										2.729.496	3.500.000	3.650.000	3.200.000	3.269.874	3.269.874
18	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	0,80										1.260.000	2.589.000	2.738.598	2.800.000	2.346.900	1.877.520
19	72131701-019	Colocación de Barandas de nivel de contención H1.	metro lineal	30,00							1.016.900				1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.012.501	30.375.030
20	72131601-013	Limpieza Final.	global	1,00	1.500.000										1.500.000	1.800.000	1.650.000	1.612.500	1.612.500
Reparación de Canales de Desagüe Pluvial en calle Pte. Franco																			
21	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00		1.601.267									1.900.000	1.512.628	1.500.000	1.628.474	1.628.474
22	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	global	1,00	1.500.000										3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.675.000	2.675.000
23	72131601-9974	Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.	metro lineal	25,00		7.450									108.600	114.875	115.000	86.481	2.162.025
24	72101703-009	Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.	metro cúbico	15,00				334.800							695.000	735.158	725.000	622.490	9.337.350
25	72101703-011	Reparación de base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	3,10										1.260.000	2.610.000	2.760.811	2.700.000	2.332.703	7.231.379
26	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	m3	256,90								13.000			25.000	20.000	20.000	19.500	5.009.550
27	72131601-013	Limpieza final completa	global	1,00	1.500.000										3.000.000	4.500.000	4.800.000	3.450.000	3.450.000
TOTAL:																			255.972.909



ESMERALDA SILVA CASCO
 Responsable de la UOC