

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 —1870"



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



14	CABEZA P/PERNO DE AJUSTE PP-1717 640702 Mandíbula ajustable (croquis n° 6 )	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	12.595.410	25.190.820
15	ESPIGA DE SEGURIDAD PP-1717 640703 Mandíbula ajustable (croquis n° 6 y 7	10	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	332.946	3.329.460
16	PLACA DE DESGASTE PP-1711 608903 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n° 9 )	12	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.988.725	83.864.700
17	PLACA DE DESGASTE PP-1712 608904 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n° 10)	8	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.847.380	54.779.040
18	PLACA DE DESGASTE PP-2023 790229 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n°9)	4	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.872.980	47.491.920
19	PERNO ACERO ESPECIAL/2 tuercas b474mx135 (croquis n°9 y 10	96	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	227.723	21.861.408
20	PERNO ACERO ESPECIAL 2 tuercas b474mx110 (croquis n°9 y 10)	16	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	196.313	3.141.008
21	RESORTE DE DISCO 70X35.5X4 (croquis n°9 y 10)	112	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	36.122	4.045.664
22	PLACA DESGASTE PP-1716 608921 PARA TRITURADORA II Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior (Croquis N° 7	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	10.051.200	20.102.400
23	PLACA DESGASTE PP-1717 608922 P/TRITURADORA II Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior, debe ir seguido no aparte placa de desgaste ajustable (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.841.570	11.841.570
24	PLACA DE DESGASTE PP-1718 608923 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior, debe ir seguido no aparte placa de desgaste ajustable (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.841.570	11.841.570
25	PERNO ACERO ESPECIAL/2 TUERCAS B474MX160	12	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	244.998	2.939.976
26	PLACA DE DESGASTE 608928 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	8.653.455	8.653.455
27	PLACA DE DESGASTE 608929 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	8.653.455	8.653.455
28	PLACA DE DESGASTE 608930 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.187.770	12.375.540
29	PERNO AVELLA /PRISIONERO 7.000060 .M22X90	20	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	141.345	2.826.900
Total					667.035.454	





#### 10.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **PBC**, Sección Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación **CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11**, contempla la aplicación de un margen del 40% sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. La firma **DISTRIPEN de Haydee Bordón** no ha presentado el certificado puesto que los bienes ofertados por la misma no son de origen nacional.

#### 11.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad a lo establecido en el **PBC REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**, **Análisis de los precios ofertados**: "...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación." Se realizó un análisis de los precios ofertados y no se solicitó desglose de precios, puesto que la oferta de la firma **DISTRIPEN de Haydee Bordón** no presentó dicha variación.

#### 12.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Para el presente proceso se cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 105/2024** por el monto total de guaraníes seiscientos sesenta y siete millones treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (Gs. 667.035.454).

#### 13.- HABILITACIÓN DE EMPRESA OFERENTE

Se verificó que la empresa **DISTRIPEN de Haydee Bordón** se encuentra habilitada actualmente conforme al sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – Anexo V.

#### 14.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas en el presente informe en virtud a los **criterios de adjudicación** del PBC, y conforme a lo establecido en el **artículo 55** de la **Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas"**, el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

**14.1 ADJUDICAR** el proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2024 "ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE DESGASTES (PLACAS Y ACCESORIOS) PARA TRITURADORA DE FÁBRICA VALLEMI" - ID N°449.102**, a la firma **DISTRIPEN de Haydee Bordón**, con **RUC N° 938555-0**, por el monto total de guaraníes seiscientos sesenta y siete millones treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro



(Gs.667.035.454) IVA incluido, puesto que es la única oferta recibida y cumple con lo exigido en el PBC, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	DISTRIPEN de Haydee Bordón			
				Características	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)	O.G *
1	PLACA DE DESGASTE PP-1661 608856 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	14.762.700	29.525.400	397
2	PLACA DE DESGASTE PP-1662 608857 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	16.317.495	16.317.495	397
3	PLACA DE DESGASTE PP-1663 608858 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	15.924.870	31.849.740	397
4	PLACA DE DESGASTE PP-1664 608859 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	17.118.450	17.118.450	397
5	PLACA DE DESGASTE PP-1665 608860 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	15.987.690	31.975.380	397
6	PLACA DE DESGASTE PP-1666 608861 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	17.542.485	17.542.485	397
7	PLACA DE DESGASTE PP-1667 608862 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	18.374.850	36.749.700	397
8	PLACA DE DESGASTE PP-1668 608863 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para mandíbula ajustable (croquis n° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	19.568.430	19.568.430	397
9	PERNO ACERO ESPECIAL 2 TUERCAS B479MX350	36	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	3.345.165	120.425.940	397
10	RESORTE DE DISCO 90X46X5MM	36	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	54.968	1.978.848	397



"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 — 1870"



11	PERNO DE AJUSTE 640701 Mandíbula ajustable (croquis n° 6) perno de ajuste	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	7.554.105	15.108.210	397
12	ARANDELAS PP-1717 608958 Mandíbula ajustable (croquis n° 6) Arandelas	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	298.395	596.790	397
13	TUERCAS 7.000018 .M76X4 Mandíbula ajustable (croquis n° 6) tuercas	4	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	1.334.925	5.339.700	397
14	CABEZA P/PERNO DE AJUSTE PP-1717 640702 Mandíbula ajustable (croquis n° 6)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	12.595.410	25.190.820	397
15	ESPIGA DE SEGURIDAD PP-1717 640703 Mandíbula ajustable (croquis n° 6 y 7)	10	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	332.946	3.329.460	397
16	PLACA DE DESGASTE PP-1711 608903 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n°9 )	12	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.988.725	83.864.700	397
17	PLACA DE DESGASTE PP-1712 608904 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n° 10)	8	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.847.380	54.779.040	397
18	PLACA DE DESGASTE PP-2023 790229 Placa de desgaste de acero colado al manganeso para cubierta y piezas extremas en la parte superior (croquis n°9)	4	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.872.980	47.491.920	397
19	PERNO ACERO ESPECIAL/2 tuercas b474mx135 (croquis n°9 y 10)	96	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	227.723	21.861.408	397
20	PERNO ACERO ESPECIAL 2 tuercas b474mx110 (croquis n°9 y 10)	16	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	196.313	3.141.008	397
21	RESORTE DE DISCO 70X35.5X4 (croquis n°9 y 10)	112	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	36.122	4.045.664	397
22	PLACA DESGASTE PP-1716 608921 PARA TRITURADORA II Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior (Croquis N° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia:	10.051.200	20.102.400	397



				Bolivia			
23	PLACA DESGASTE PP-1717 608922 P/TRITURADORA II Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior, debe ir seguido no aparte placa de desgaste ajustable (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.841.570	11.841.570	397
24	PLACA DE DESGASTE PP-1718 608923 Placas de desgaste de acero colado al manganeso para piezas intermedias en la parte inferior, debe ir seguido no aparte placa de desgaste ajustable (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	11.841.570	11.841.570	397
25	PERNO ACERO ESPECIAL/2 TUERCAS B474MX160	12	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	244.998	2.939.976	397
26	PLACA DE DESGASTE 608928 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	8.653.455	8.653.455	397
27	PLACA DE DESGASTE 608929 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	1	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	8.653.455	8.653.455	397
28	PLACA DE DESGASTE 608930 Piezas de desgaste de acero duro, para piezas intermedias en parte inferior placa de desgaste (Croquis N° 7)	2	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	6.187.770	12.375.540	397
29	PERNO AVELLA /PRISIONERO 7.000060 .M22X90	20	UNIDAD	Marca:Christian Pfeiffer Fabricante: Christian Pfeiffer Procedencia: Bolivia	141.345	2.826.900	397
Total						667.035.454	

\*El O.G corresponde al detalle del costo y línea presentaría estimada por el Dpto. de Programación y Planificación de la UOC, según Carta Interna DPE N°181/2024 (f.020) y conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 105/2024.

14.2.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente del Ejercicio Fiscal 2024.

14.3.- CONFIRMAR al Ing. Cristhian Vallejos , Jefe del Dpto. de Mantenimiento de Fábrica Vallemi como Administrador de Contrato, conforme a lo establecido en la Sección Modelo de Contrato del Pliego de Bases y Condiciones.

14.4.- ENCOMENDAR a la Asesoría Legal la elaboración del contrato respectivo.




Es nuestro informe.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Atentamente,





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2024 "ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE DESGASTES (PLACAS Y ACCESORIOS) PARA TRITURADORA DE FÁBRICA VALLEMI" - ID N°449.102			
N°	Cargo	Nombre	Firma
1	Coordinador de Comité de Evaluación	 Lic. Cynthia Caballero B. Coord. de Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento	
2	Gerente Industrial	 Ing. Diego Quintana Gerente Industrial I.N.C.	
3	Asesor Legal	 Abog. Manuel Augusto Zárate G. Asesor Legal Industria Nacional del Cemento	
4	Secretaría General	 Abg. Mg. Berenice Savorgnan Secretaría General Industria Nacional del Cemento	
5	Gerente Financiero	 Lic. Luis A. Ayala D. Gerente Financiero I.N.C.	