

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 302484

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:17 del día 19/2/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 302484 - Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos de la marca Hyundai e Isuzu (SBE) - Ad Referendum de la Institución:

Código Verificador: f38bdbe1020796df80c509b9756d0a25

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
UOC:	Uoc Bnf
Código SICP:	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Sin categorizar	1	22.1508.12450/000	Póliza	Seguros Chaco s.a.	15-02-2016	18-02-2016	17-06-2016
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	Sin categorizar	2	13.1508.0003073.0000	Póliza	SEGUROS PATRIA	18-02-2016	19-02-2016	29-05-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	78180101-006	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Frenos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	29.631.000	29.631.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	16.280.000	16.280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	78180101-004	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Suspensión Delantera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	16.625.000	16.625.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	13.020.000	13.020.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	78180101-009	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Sistema de Arranque	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	6.451.000	6.451.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	5.180.000	5.180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	78180101-009	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Alternador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	13.532.000	13.532.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	5.440.000	5.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	78180101-009	Camionetas Hyundai Santa Fe - Partes Eléctricas en Gral.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	14.617.000	14.617.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	5.144.000	5.144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	78180101-014	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Motor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de mant. y reparacion de Motor	127.914.000	127.914.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y reparacion de Motor	26.150.000	26.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	78180101-002	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Diferencial 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	25.415.000	25.415.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	6.090.000	6.090.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	78180101-003	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	19.504.000	19.504.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	13.552.000	13.552.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	78180101-016	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación del Sistema de Refrigeración y A.A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	40.189.000	40.189.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	17.230.000	17.230.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	78180101-998	Camionetas Hyundai Santa Fe - Sistema de Air Bag	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	20.206.000	20.206.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	8.940.000	8.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	78180101-017	Camionetas Hyundai Santa Fe - Mantenimiento, Reparación y Regulación de Puertas y Accesorios	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas	30.850.000	30.850.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas	14.760.000	14.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	78180101-002	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Transmisión Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	65.749.000	65.749.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	15.110.000	15.110.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	78180101-002	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Transmisión Automática	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	80.803.000	80.803.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	45.110.000	45.110.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	78180101-005	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	22.149.000	22.149.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	3.620.000	3.620.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	78180101-002	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Diferencial Trasero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	62.808.000	62.808.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	21.248.000	21.248.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	78180101-004	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Suspensión trasera	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	11.462.000	11.462.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	8.060.000	8.060.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	78180101-002	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Sistema 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	50.343.000	50.343.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	32.600.000	32.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	78180101-018	Camionetas Hyundai Santa Fe - Reparación de Sistema de Combustible				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Santa Fe	Corea	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	75.369.000	75.369.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	58.360.000	58.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	78180101-006	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Frenos				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	29.631.000	29.631.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	22.170.000	22.170.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	78180101-004	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Suspensión Delantera				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	16.897.000	16.897.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	13.340.000	13.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	78180101-009	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Sistema de Arranque				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Sistema de Arranque	6.451.000	6.451.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.010.000	5.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
22	78180101-009	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Alternador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Alternador	13.532.000	13.532.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.390.000	5.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
23	78180101-009	Camionetas Hyundai Tucson - Partes Eléctricas en Gral.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Partes Eléctricas en Gral.	14.617.000	14.617.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	5.230.000	5.230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
24	78180101-014	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Moto				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Motor	128.014.000	128.014.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y reparacion de Motor	25.168.000	25.168.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	78180101-002	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Diferencial 4x4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Diferencial 4x4	25.415.000	25.415.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	7.420.000	7.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	78180101-003	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Dirección	19.504.000	19.504.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	13.804.000	13.804.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	78180101-016	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación del Sistema de Refrigeración y A.A.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación del Sistema de Refrigeración y A.A.	40.189.000	40.189.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	21.800.000	21.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	78180101-998	Camionetas Hyundai Tucson - Sistema de Air Bag	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Sistema de Air Bag	20.206.000	20.206.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	8.880.000	8.880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	78180101-017	Camionetas Hyundai Tucson - Mantenimiento, Reparación y Regulación de Puertas y Accesorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Mantenimiento, Reparación y Regulación de Puertas y Accesorio	30.850.000	30.850.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas	14.600.000	14.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	78180101-002	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Transmisión Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Transmisión	65.749.000	65.749.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	14.774.000	14.774.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	78180101-002	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Transmisión Automática	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Transmisión Automática	80.803.000	80.803.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	49.340.000	49.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	78180101-005	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Corea	22.149.000	22.149.000

VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	5.680.000	5.680.000
--	----------------	----------------	----------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	78180101-002	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Diferencial Trasero					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Diferencial Trasero	62.808.000	62.808.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	25.758.000	25.758.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	78180101-004	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Suspensión trasera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Suspensión trasera	11.462.000	11.462.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	6.940.000	6.940.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	78180101-002	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Sistema 4x4					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Sistema 4x4	50.343.000	50.343.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	35.600.000	35.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	78180101-018	Camionetas Hyundai Tucson - Reparación de Sistema de Combustible					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	Tucson	Corea	Reparación de Sistema de Combustible	75.396.000	75.396.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	55.570.000	55.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	78180101-006	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Freno					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Freno	23.604.100	23.604.100
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	31.580.000	31.580.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	78180101-004	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Suspensión Delantera					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Suspensión DelanteraCorea	36.792.250	36.792.250
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	39.560.000	39.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	78180101-009	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Partes Eléctricas en Gral.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Partes Eléctricas en Gral.	54.822.200	54.822.200
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	25.638.000	25.638.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
40	78180101-014	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Motor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Corea	151.379.250	151.379.250
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y reparacion de Motor	41.230.000	41.230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	78180101-002	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Dirección	16.634.000	16.634.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	17.190.000	17.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	78180101-016	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación del Sistema de Refrigeración	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación del Sistema de Refrigeración	44.636.000	44.636.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	37.100.000	37.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	78180101-998	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación del Sistema de Air Bag	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación del Sistema de Air Bag	29.104.000	29.104.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire	13.920.000	13.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	78180101-002	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación del Transmisión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación del Transmisión	88.264.600	88.264.600
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	18.460.000	18.460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	78180101-014	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Embrague	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Embrague	12.751.200	12.751.200
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de mant. y reparacion de Motor	15.340.000	15.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	78180101-002	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Diferencial Trasero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Diferencial Trasero	46.741.000	46.741.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	9.750.000	9.750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	78180101-9995	Camionetas Hyundai H-1 - Reparación de Sistema de Combustible	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Reparación de Sistema de Combustible	57.106.300	57.106.300
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicios de reparacion y mantenimiento de bomba de combustible	23.880.000	23.880.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	78180201-001	Camionetas Hyundai H-1 - Chapería y Pintura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Hyundai	Hyundai Motor Company	H-1	Corea	Chapería y Pintura	103.014.000	103.014.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio de chapería y pintura	38.680.000	38.680.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22. REPUESTOS PARA MOTOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	REPUESTOS PARA MOTOR	202.268.000	202.268.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	Servicio de alineacion y balanceo	59.460.000	59.460.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.392.000	2.392.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.350.000	1.350.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - RADIADORES	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	RADIADORES	13.688.000	13.688.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	RADIADORES	6.310.000	6.310.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - SUSPENSIÓN, TREN DEL. TRAS., DIRECCION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	SUSPENSIÓN, TREN DEL. TRAS., DIRECCION	202.672.000	202.672.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	SUSPENSIÓN, TREN DEL. TRAS., DIRECCION	38.370.000	38.370.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - SISTEMA DE FRENO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	SISTEMA DE FRENO	25.724.000	25.724.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	SISTEMA DE FRENO	22.880.000	22.880.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - PARTE CAJA VELOCIDAD Y EMBRAGUE 4D31	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	PARTE CAJA VELOCIDAD Y EMBRAGUE 4D31	122.912.000	122.912.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	PARTE CAJA VELOCIDAD Y EMBRAGUE 4D31	39.280.000	39.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - ALTERNADOR	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - ALTERNADOR	44.636.000	44.636.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - ALTERNADOR	12.600.000	12.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
56	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - MOTOR DE ARRANQUE				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	MOTOR DE ARRANQUE	26.293.000	26.293.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - MOTOR DE ARRANQUE	7.900.000	7.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
57	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ? SISTEMA ELECTRICO GRAL. ACCESORIOS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	EPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ? SISTEMA ELECTRICO GRAL. ACCESORIOS	21.571.000	21.571.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ? SISTEMA ELECTRICO GRAL. ACCESORIOS	5.880.000	5.880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
58	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION FRENTE				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION FRENTE	34.510.000	34.510.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION FRENTE	8.680.000	8.680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
59	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22- CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION COSTADOS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION COSTADOS	15.447.000	15.447.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION COSTADOS	5.460.000	5.460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
60	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION PARTE TRASERA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION PARTE TRASERA	2.500.000	2.500.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION PARTE TRASERA	3.360.000	3.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
61	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - CHAPERIA Y PINTURA - ESTRUCTURA DE CARROCERÍA DE MADERA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA - ESTRUCTURA DE CARROCERÍA DE MADERA	12.600.000	12.600.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA - ESTRUCTURA DE CARROCERÍA DE MADERA	4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
62	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - CHAPERIA Y PINTURA ? PISOS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA ? PISOS	4.100.000	4.100.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA ? PISOS	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22- CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION GENERAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION GENERAL	11.900.000	11.900.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	CHAPERIA Y PINTURA - REPARACION GENERAL	5.900.000	5.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - TAPICERIA (TELA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	TAPICERIA (TELA)	2.950.000	2.950.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	TAPICERIA (TELA)	3.740.000	3.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - ALFOMBRADO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	TAPICERIA (TELA)	3.750.000	3.750.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	ALFOMBRADO	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - BOMBA INYECTORA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	BOMBA INYECTORA	107.100.000	107.100.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	BOMBA INYECTORA	20.200.000	20.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - RECTIFICACION DE MOTOR 4D31	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	RECTIFICACION DE MOTOR 4D31	62.400.000	62.400.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	RECTIFICACION DE MOTOR 4D31	12.840.000	12.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	78180101-001	CAMION IZUSU CARACTERISTICAS NQR71L-22 - AIRE ACONDICIONADO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu	Isuzu Motor Limited	NQR	Japon	Japon	19.900.000	19.900.000
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	no corresponde	no corresponde	no corresponde	nacional	AIRE ACONDICIONADO	22.400.000	22.400.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos de la marca Hyundai e Isuzu (SBE) - Ad Referendum

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	1.250.146.000	19-02-2016	08:52:04.741	Propuesta
		Código Verificador:	e77d37ea25ad1dec18ac2a0f09cf14ac	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	3.031.794.900	19-02-2016	08:52:04.749	Propuesta
		Código Verificador:	dfbf038766434fc913ab4fdb112de4	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos de la marca Hyundai e Isuzu (SBE) - Ad Referendum

Oferente	Mejor Precio
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ - 2506438-0	1.250.146.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	3.031.794.900

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2506438-0 - VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ

Item	Precio Ganador
1 - Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos de la marca Hyundai e Isuzu (SBE) - Ad Referendum	1.250.146.000

Listado de Mensajes

1 - Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos de la marca Hyundai e Isuzu (SBE) - Ad Referendum

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-02-2016	09:00:44.611
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-02-2016	09:00:58.786
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	19-02-2016	09:01:14.742
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	19-02-2016	09:03:53.394
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-02-2016	09:05:03.207
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-02-2016	09:05:12.109
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-02-2016	09:11:12.160
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-02-2016	09:17:51.442
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-02-2016	09:17:51.506

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.