

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 329994

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 1/12/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 329994 - ADQUISICION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS de la Institución:

**Código Verificador:** 70cc8b015642a5bf6b287caf2a27349e

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Petróleos Paraguayos
<b>UOC:</b>	Uoc Petropar
<b>Código SICP:</b>	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC Solicita demostrar contar con experiencia en la provisión de Sistemas (Software y Hardware) de Gestión de Combustible e Identificación de vehículo con la presentación de Fotocopia autenticada de al menos un (1) contrato ejecutado con instituciones públicas y/o privadas nacionales o extranjeras, de provisión de Sistemas (Software y Hardware) de Gestión de Combustible e Identificación de Vehículos . Ahora bien atendiendo a la complejidad del proyecto y que aun no se ha realizado ningún proyecto de igual magnitud a lo solicitado, solicitamos que dichos Contratos o facturas puedan ser del fabricante y/o integrador de la solución ofertada, a fin de dar mayor posibilidad a empresas nacionales que cuentan con el respaldo del fabricante y que pueden brindarle a Petropar, la mejor solución posible a su necesidad.	19-09-2017	09:43:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se podrá considerar la experiencia del fabricante solo la de la empresa oferente. La empresa oferente es la que va a realizar el servicio no es el fabricante. Por eso PETROPAR debe asegurarse de que la empresa que realice el servicio sea la que acredite la experiencia ya que será la responsable del servicio. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:26:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
UPS para PC de escritorio, donde se requiere Tecnología Con tipo de onda senoidal pura. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tecnología Con tipo de onda cuasi-senoidal, considerando que lo requerido no es propio de una ups del tipo interactiva requerida.	19-09-2017	17:36:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:27:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
UPS para PC de escritorio, donde se requiere 12 V x 9 Ah x 3 – mínimo, sellada libre de mantenimiento. Solicitamos respetuosamente sea aceptado 12 V x 9 Ah x 2 – mínimo, considerando que las distintas marcas del mercado manejan diferentes configuraciones de baterías, lo cual no influyen en la autonomía ni el rendimiento del equipo.	19-09-2017	17:36:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:27:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

UPS para PC de escritorio, donde se requiere Reemplazables por el usuario sin herramientas y cambiables en caliente por el usuario. Solicitamos respetuosamente éste punto sea opcional, considerando que dentro del mercado dicho punto sólo lo cumple la marca APC, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	19-09-2017	17:36:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:27:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
UPS para PC de escritorio, donde se requiere Deberá incluir 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (16 A – 250 V). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Deberá incluir 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (10 A – 250 V), considerando que 10A es la corriente máxima que manejan los cables para el tipo de equipos solicitados.	19-09-2017	17:36:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:29:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
UPS para PC de escritorio, donde se requiere Software Suite de apagado y supervisión. Incluir CD del fabricante. Solicitamos respetuosamente sea aceptado link de descarga del software solicitado, considerando que actualmente las grandes marcas por políticas medioambientales y de manera a reducir la cantidad de residuos, ya no incorporan dichos CD.	19-09-2017	17:37:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:29:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
UPS para PC de escritorio, donde se requiere Protección de la línea de Datos Ethernet Gigabit por medio de una toma de Entrada y Salida del tipo RJ45. Protección de la línea Tel/Fax/Modem por medio de una toma de Entrada y Salida del tipo RJ11. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Protección de la línea de Datos Ethernet Gigabit y Protección de la línea Tel/Fax/Modem por medio de una toma de Entrada y Salida del tipo RJ45, considerando que lo requerido de igual manera cumple con lo solicitado.	19-09-2017	17:37:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	29-09-2017	12:30:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde se requiere Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalado en ranura M.2 o puerto USB de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo, considerando que lo ofrecido cumple de igual manera con lo solicitado y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	19-09-2017	17:37:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las especificaciones técnicas del Item 14 - PC de Escritorio fueron aprobadas por la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación y adoptadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de la Resolución DNCP N° 3895/16 que dispone su uso obligatorio.	29-09-2017	13:16:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que los compromisos para los ejercicios fiscales 2018 y 2019 están sujetos a aprobación del plan financiero de Petropar de dichos ejercicios, y además que la NO APROBACION PRESUPUESTARIA será causal de Rescisión de Contrato NO IMPUTABLE A Petropar, según IAO SBE 1.2. Además, atendiendo a que la mayoría de los equipos deben ser Importados del Exterior, hecho que ya implica un desembolso de dinero significativo, y además hay un plazo de tiempo considerable desde que los equipos salen de destino, hasta que llegan a nuestro país. Y ateniendo además que ya se cuenta con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA para el ejercicio 2017. Solicitamos vuestra consideración para otorgar Anticipo Financiero.	19-09-2017	18:25:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se otorgará anticipo. El servicio incluye una primera etapa de relevamiento, luego órdenes de compra regulares. El proceso de inversión es gradual por ende no se considera necesario el otorgamiento de anticipo.	29-09-2017	12:34:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Petropar contará con un depósito físico para el resguardo de los equipos o el proveedor deberá almacenar los equipos en depósitos propios?	19-09-2017	18:26:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los equipos serán entregados en las mismas EESS donde se instalarán según la orden de trabajos emitidos que se emitirá luego del relevamiento.	29-09-2017	12:35:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Considerando el volumen de costos del hardware necesario y teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el CGC 14.1; 14.2 y 14.3, solicitamos que Petropar permita labrar un acta de entrega de bienes/equipos, una vez que el proveedor haya entregado los bienes a Petropar independientemente a que, 1. físicamente los equipos queden en depósitos del proveedor o en depósitos de Petropar 2. los equipos aún no hayan sido instalados en las estaciones de servicio Labrar un acta de entrega de bienes/equipos permitirá al proveedor emitir la factura y acceder al cobro por los mismos.	19-09-2017	18:32:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las entregas serán en función a las ordenes de relevamiento emitidas y trabajos realizados, no se realizaran recepciones de equipo sin que hayan sido instalados.	29-09-2017	13:20:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ref. ítem 10, ítem 13 ¿El servicio de mantenimiento deberá incluir reposición de equipos?	19-09-2017	18:35:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El mantenimiento debe incluir la reposición mientras dure la garantía solicita en cada ítem	29-09-2017	13:21:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ref. B) Pág 31 del pliego de bases y condiciones El ítem 1 "Software de EEES y desarrollo de Integración de Flota actual) tiene un plazo de 60 días, ¿eso quiere decir que la primera implementación en una estación de servicios también será recién en 60 días a partir de la firma del contrato?	19-09-2017	18:37:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La emisión de la primera orden de relevamiento para las EEES será definido luego que el Administrador del contrato certifique la instalación e integración del sistema de anillos con el sistema Flota actual, el plazo conseguir esta integración es 60 días.	29-09-2017	13:21:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Preguntas Referentes al alcance del Sistema a instalar. 1-Que nivel de seguridad debe poseer el dispositivo identificador. Deberá estar protegido por fuente de alimentación autónoma y tener protección independiente en el anillo (chip de seguridad)? 2-El rango o alcance de la comunicación o transmisión entre el activador de la manguera y el sistema de identificación del vehículo deberá ser fija o variable mediante programación vía Software? 4-Como sería la comunicaron entre el sistema de anillos y el controlador de Surtidores (PICOS) de la estación? Y una ves creadas e interlasadas los sistema de anillos, el controlador de surtidores (PICOS) y el sistema de gestión de transacciones cual de las tres plataformas es la que va a dominar como sistema o convertirse en sistema madre y quien sera el responsable de darle soporte?	19-09-2017	22:28:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
1) En las características generales del dispositivo de identificación se aclara el tipo de anillo solicitado, remitirse al pliego 2) En el ítem3, Funcionalidades, se especifica el rango de lectura, sea el seteo fijo o variable es indistinto siempre que se respete el rango solicitado 4) El sistema de anillos debe controlar la conexión entre anillos y controladores de surtidores y el oferente será responsable del soporte de este sistema. Este sistema a su vez debe comunicarse con el sistema Flota de casa central quien será el responsable de autorizar las cargas en las EEES, el soporte del lado del sistema flota principal queda a cargo del equipo de Petropar y/o a la empresa designada para el soporte del mismo	29-09-2017	13:22:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al Alcance del Servicio del Ítem 10, donde menciona la necesidad de contar con un Equipo de soporte y de desarrollo local para personalizaciones, solicitamos que a modo de lograr una mayor participación de oferentes, el Equipo de desarrollo no deba estar establecido localmente ya que no representa un impedimento físico para el servicio solicitado.	20-09-2017	09:36:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El equipo de desarrollo no necesariamente debe estar localmente a diferencia del equipo de soporte.	29-09-2017	13:22:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para la Solicitud de Muestras se requiere disponer de una estación de servicio, o laboratorio, donde se instalara el equipamiento solicitado. La fecha de la muestra se debe coordinar de común acuerdo con el proveedor tomando en cuenta plazos de importación del equipamiento.	20-09-2017	09:44:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El comité decidirá donde puede ir a ver las instalaciones realizadas por el oferente, donde en caso de ser necesario deberían correr con los gastos de logística para ir a ver la solución planteada.	29-09-2017	13:22:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las ordenes de relevamiento en el punto 4 Plazo, Lugar y Condición de Entrega de los Bienes y realización de los Servicios Solicitados, punto A1) punto 1, no especifica en que momento se empezarán a emitir dichas órdenes. Solicitamos especificar que serán emitidas luego de transcurrido los 60 días iniciales para la instalación del software a modo de contar con el plazo necesario para la provisión de los equipos.	20-09-2017	09:45:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

La emisión de la primera orden de relevamiento para las EESS será definido luego que el Administrador del contrato certifique la instalación e integración con el sistema Flota actual, el plazo conseguir esta integración es 60 días	29-09-2017	13:23:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Web Service de Flota, dará la información necesaria para las funcionalidades que cuenta el Sistema Actual? (tipo de combustible, tamaño del tanque, etc)	20-09-2017	09:46:51
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las especificaciones del webservices se dará al adjudicado, el mismo deberá proporcionar la información necesaria para que el sistema que gestiona los controladores y anillos pueda liberar la carga	29-09-2017	13:23:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se podrá contar con un diagrama de comunicación entre sistemas (Software a Desarrollar <-> Sistema Actual, Software a Desarrollar <-> Sistema Casa Central)?	20-09-2017	09:47:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La comunicación entre sistemas será via WEB services, hay un solo sistema que está en casa central y del cual todas las EESS deberán depender para liberar las cargas usando los controladores y el anillo. Las especificaciones del web services se dará al adjudicado.	29-09-2017	13:23:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Atendiendo que según el SBE inform que Petropar ya cuenta con un sistema de flota, consultamos si el costo de interconexión con dicho sistema sera asumido por Petropar y en caso de no ser así, existe un acuerdo previo entre petropar y la proveedora del sistema para que la misma libere y/o establezca un precio fijo para todos los oferentes por igual, para dicha interface atendiendo que si esto no fuera así, se estaría direccionando el llamado y quitando la oportunidad de otras a ofertar en igualdad de condiciones	20-09-2017	09:50:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Petropar asumirá el costo de interconexión del lado de sistema de flota para adentro. Lo que corresponde de sistema flota para afuera, queda a cargo del proveedor.	29-09-2017	13:24:03
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Atendiendo a la futuras necesidades técnicas, se solicita incluir 1 Tags RFI de ser necesario según necesidad técnica de instalación y al mismo tiempo dar oportunidad de participar a una mayor cantidad de empresas	20-09-2017	09:51:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No esta clara la consulta y no se especifica en que lugar debe incluirse el Tags	29-09-2017	13:24:26
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el portal de la DNCP los montos están especificados en moneda nacional, es decir en Guaraníes, entendemos que esto es un error, debido a que en el pliego menciona que la moneda utilizada es US\$ (Dólares de los Estados Unidos de América). Solicitamos aclaración.	20-09-2017	10:38:22
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El precio referencial establecido en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas SICP es en Dolares de los Estados Unidos de América (USD).	29-09-2017	13:25:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
SEÑORES PETROPAR: EN EL PUNTO (b) Experiencia y Capacidad Técnica: donde cita 1. Experiencia: consultamos a PETROPAR tener en cuenta el siguiente enunciado planteado más abajo. Teniendo en cuenta que el requisito solicitado es limitante. - Se solicita respetuosamente a la convocante considerar válida la experiencia de oferentes de al menos 1 (UNA) referencia en la provisión e Implementación de Sistemas y equipos para GESTIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS con hardware de apoyo como suficiente para demostrar idoneidad en la materia, objeto de la presente licitación.	20-09-2017	10:48:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se requiere experiencia en el ámbito de combustibles. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.	29-09-2017	13:26:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la entidad tener en cuenta la siguiente modificación con relación a la SECCIÓN III en el ITEM N° 1: El oferente deberá demostrar contar con experiencia en la provisión de Sistemas (Software y Hardware) de Gestión Informáticos con la presentación de Fotocopia autenticada de al menos un (1) contrato ejecutado con instituciones públicas y/o privadas nacionales o extranjeras, de provisión de Sistemas (Software y Hardware) de Gestión Informáticos. En caso de oferentes en Consorcio al menos uno de los miembros integrantes del consorcio deberá contar con el contrato solicitado. Este pedido obedece a que la misma condiciones exigida por la convocante limita a que oferentes potenciales pueda presentar ofertas.	20-09-2017	10:52:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

La experiencia solicitada es excluyente. Petropar es una empresa estatal que tiene la intención de contratar con las empresas más experimentadas del rubro, y se ha realizado un análisis de mercado que ha permitido concluir la existencia de varios oferentes que cumplen con el expertise a nivel nacional e internacional. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.	29-09-2017	13:27:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
para el ítem 1 ...integración al sistema flota actual, Alcanza con que integremos estos mensajes? ü Envío de preautorización para validación de saldo, en la respuesta a este mensaje recibiríamos el ok para poder presetear la venta, junto con el valor a vender (Lts o \$) y el producto/s autorizados. ü Envío de venta. ü Consulta de saldo ü Cancelación de una transacción	20-09-2017	12:10:39
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No es solo envío de mensajes, Se requiere la integración y validación de las cargas, según se menciona en esta consulta, mayores detalles se darán al oferente ganador	29-09-2017	13:27:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Dado que los anillos pasivos son plausibles de ser removidos, y se debe asegurar la inviolabilidad del sistema, asegurando la no remoción del los anillos de las bocas de los tanques, ¿se deberá ofrecer una solución que otorgue dicha seguridad ?	20-09-2017	13:40:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se especifica en el pliego que los anillos deben ser autodestructibles en caso de remoción, el oferente deber garantizar esto	29-09-2017	13:27:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita que el mantenimiento de identificación automática para los vehículos sea considerado como una cuota por cada vehículo por mes, de acuerdo a los requerimientos expresados en la página 25 - ítem 13 del PBC. Por ende, se solicita también que sea corregida la unidad de medida a "unidad" para este ítem en el "listado de ítem" (actualmente dice "evento", quedando en incongruencia respecto a las especificaciones del ítem)	29-09-2017	15:47:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El precio a ser cotizado debe ser por Hora. La unidad de Medida es Hora y la presentación es Evento. Ver Adenda N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2017	15:59:18
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita que el mantenimiento para estaciones de servicio sea considerado como una cuota por cada estación por mes, de acuerdo a los requerimientos expresados en la página 23 - ítem 10 del PBC. Por ende, se solicita también que sea corregida la unidad de medida a "unidad" para este ítem en el "listado de ítems" (actualmente dice "hora/evento", quedando en incongruencia respecto a las especificaciones del ítem)	29-09-2017	15:49:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El precio a ser cotizado debe ser por Hora. La unidad de Medida es Hora y la presentación es Evento. Ver Adenda N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2017	15:59:42
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos acepten batería interna reemplazable con al menos 2500 Hs, permitiendo así la participación de mayor cantidad de oferentes.	29-09-2017	18:20:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones	10-10-2017	16:00:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos tengan a bien considerar utilizar la banda ISM de 915 Mhz que no esta expuesta a ruidos o interferencia y el estandar ISO 15693 que opera a la frecuencia 13.56 Mhz.	29-09-2017	18:20:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones	10-10-2017	16:00:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos, que sea permitido la utilización de lectores de los picos y que no sea necesario instalar nada en las caras de los surtidores por lo que habría que sacar la restricción, a fin de permitir la mayor cantidad de oferentes en esta licitación.	29-09-2017	18:21:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al pliego de bases y condiciones.	10-10-2017	16:00:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Solicitamos tengan a bien considerar utilizar la banda ISM de 915 Mhz que no esta expuesta a ruidos o interferencia y el estandar ISO 15693 que opera a la frecuencia 13.56 Mhz.	29-09-2017	18:22:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al pliego de bases y condiciones.	10-10-2017	16:01:26
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente permitir un rango de operación máximo de 10 cm	29-09-2017	18:24:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al pliego de bases y condiciones.	10-10-2017	16:01:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos que se permita utilizar el estándar ISO 15693 que opera a la frecuencia de 13.56 Mhz, permitiendo así una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2017	18:25:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 4 al pliego de bases y condiciones.	10-10-2017	16:01:47

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: HBS SRL - RUC: 80023018-3</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
007.1508.040572/000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	17-10-2017	18-10-2017	05-02-2018
007.1508.040572/001/002	Endoso de Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	29-11-2017	30-11-2017	20-03-2018

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43233004-9993	SOFTWARE DE EESS Y DESARROLLO DE INTEGRACION AL SISTEMA DE FLOTA ACTUAL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	HBS	HBS S.R.L.	EL PLAYERO	PARAGUAY	SOFTWARE DE FLOTA	1.000	1.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	81101713-001	SERVICIO DE INSTALACION DE SOTWARE EN ESTACIONES DE SERVICIO - COSTO POR ESTACION DE SERVICIO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE INSTALACION DE SOTWARE EN ESTACIONES DE SERVICIO - COSTO POR ESTACION DE SERVICIO	1.505	1.505
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43222634-001	DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACION DE ANILLOS Y LOS PICOS DE LOS SURTIDORES					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

HBS SRL - 80023018-3	ORPAK	GILBARCO VEEDER-ROOT	NANO NOZZLE READER	ISRAEL	DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACION DE ANILLOS Y LOS PICOS DE LOS SURTIDORES	628	628
----------------------	-------	----------------------	--------------------	--------	--	-----	-----

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	43222634-001	DISPOSITIVO PARA LIBERACION DE CARGA DE VEHICULOS SIN ANILLOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	ORPAK	GILBARCO VEEDER-ROOT	FUELOPASS HS CARD HOMEBASE	ISRAEL	DISPOSITIVO PARA LIBERACION DE CARGA DE VEHICULOS SIN ANILLOS	224	224

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	43221718-9999	ANTENA RFID PARA LECTURA DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN EESS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	ORPAK	GILBARCO VEEDER-ROOT	OUTDOOR MASTER WIRELESS GATEWAY TERMINAL	ISRAEL	ANTENA RFID PARA LECTURA DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN EESS	4.631	4.631

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	43221718-9999	CONTROLADOR DE SURTIDORES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	GILBARCO	GILBARCO VEEDER-ROOT	VOX	ARGENTINA	CONTROLADOR DE SURTIDORES	3.720	3.720

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	81112107-001	CABLEADOS DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y SURTIDORES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE CABLEADO DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y SURTIDORES	10	10

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	81112107-001	CABLEADOS DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y PC DE FACTURACION - UTP CAT6 Y CON CANALETAS EXTERNAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE CABLEADOS DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y PC DE FACTURACION	6	6

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72101606-001	DUCTOS SUBTERRANEOS ANTI EXPLOSIVOS DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y SURTIDORES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE DUCTOS SUBTERRANEOS ANTI EXPLOSIVOS DE COMUNICACION ENTRE CONTROLADOR Y SURTIDORES	88	88

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72153303-001	MANTENIMIENTO PARA EESS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EESS	161	161

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	81101713-001	SERV. DE INSTALACION DE LOS PRODUCTOS EN EESS Y/O INSTALACION DE ANILLOS EN LOS VEHICULOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE INSTALACION DE LOS PRODUCTOS EN EESS Y/O INSTALACION DE ANILLOS EN LOS VEHICULOS	326	326
----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----	-----

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	43222634-001	DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION AUTOMATICA EN VEHICULOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	ORPAK	GILBARCO VEEDER-ROOT	FUEL CUBE	ISRAEL	DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION AUTOMATICA EN VEHICULOS	145	145

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102204-9998	MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA INSTALADA EN VEHICULOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA INSTALADA EN VEHICULOS	108	108

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	43211508-001	PC DE ESCRITORIO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	HP	HP	280 G1	MEXICO/CHINA	PC DE ESCRITORIO	2.242	2.242

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	39121004-992	UPS PARA PC DE ESCRITORIO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	APC	APC	BR1500GI	FILIPINAS	UPS PARA PC DE ESCRITORIO	569	569

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	43212105-001	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA INFORMES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	SAMSUNG	SAMSUNG	SL-M2020W	CHINA	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	288	288

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	43212111-001	IMPRESORA DE TICKETS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	STAR	STAR	SP700	CHINA	IMPRESORA DE TICKETS	629	629

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102204-002	SOPORTE Y SERVICIO TECNICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SOPORTE Y SERVICIO TECNICO	108	108

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	24111808-9998	SISTEMA DE TELEMEDICION	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	VEEDER-ROOT	GILBARCO VEEDER-ROOT	TLS	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SISTEMA DE TELEMEDICION	26.324	26.324

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	41111931-002	SOFTWARE DE CENTRALIZACION Y MONITOREO	1

**PROPUESTAS INICIALES**



Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	VEEDER-ROOT	GILBARCO VEEDER- ROOT	INSITE 360	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SOFTWARE DE CENTRALIZACION Y MONITOREO	53	53

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	43221718-9999	PROBETAS ADICIONALES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	VEEDER-ROOT	GILBARCO VEEDER- ROOT	MAG PROBE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	PROBETAS ADICIONALES	2.520	2.520

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	43221718-9999	KIT DE ADICION DE SURTIDOR WAYNE O GILBARCO A CONTROLADOR OFERTADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO KIT DE ADICION DE SURTIDOR A CONTROLADOR OFERTADO	372	372

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	43232401-001	KIT DE ADICION DE SURTIDOR HONG YANG A CONTROLADOR OFERTADO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HBS SRL - 80023018-3	GILBARCO	GILBARCO VEEDER- ROOT	ADAPTADOR TINYBOX	ARGENTINA	KIT DE ADICION DE SURTIDOR HONGYANG	140	140

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HBS SRL - 80023018-3	42.800	01-12-2017	08:27:24.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ee0788c3fa29054c99902e95e0d6c72	
HBS SRL - 80023018-3	44.500	01-12-2017	08:23:11.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d57cad34705d6ab8a9922620d93c48c	
HBS SRL - 80023018-3	45.797	01-12-2017	08:00:29.995	Propuesta
		Código Verificador:	c125b63c7e444bb71d574bf0370a113d	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
HBS SRL - 80023018-3	42.800

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023018-3 - HBS SRL	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	42.800

## Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2017	08:10:54.276
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-12-2017	08:11:04.400
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	01-12-2017	08:12:09.591
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2017	08:16:02.446
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2017	08:16:05.700
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2017	08:22:05.741
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2017	08:27:51.888
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2017	08:27:51.948

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.