

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 357735

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:32 del día 19/8/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 357735 -

LPN SBE 10-19 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: e6a553127e8f06fbc0f0b14d9f74ef9

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos puedan actualizar los precios referenciales de los Items mantenimientos: Mantenimiento preventivo distancia de 0 a 50 km: 7.000.000 Gs. Mantenimiento preventivo distancia de 51 a 200 km: 8.900.000 Gs. Mantenimiento preventivo distancia de 201 a 450 km: 11.000.000 Gs. Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 0 a 50 km: 7.000.000 gs Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 51 a 200 km: 10.000.000 gs Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 201 a 450 km: 11.500.000 gs Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 0 a 50 km sab, dom y feriado: 9.500.000 gs Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 51 a 250 km sab, dom y feriado: 11.500.000 gs Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos de 251 a 450 km sab, dom y feriado: 13.500.000 gs Los precios referenciales actuales, estan totalmente fuera precio del mercado		01-06-2019	20:20:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los datos cargados en el SICP.		01-07-2019	10:53:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Les solicitamos una actualización de precios para la planilla adjunta, ya que los precios referenciales están muy por debajo de los precios reales de ese tipo de Mantenimientos, sobre todo considerando que más del 80% de los equipos instalados se encuentran en el interior del país.		01-06-2019	21:23:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los datos cargados en el SICP.		01-07-2019	10:53:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos respetuosamente nosotros como representantes exclusivos de ésta marca para nuestro país si pueden considerar la provisión de insumos para equipos biomédicos tales como: mascarillas para anestesia, resucitadores, accesorios para nebulización conectado a ventilador pulmonar, etc.		03-06-2019	09:30:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se considerará la experiencia y facturación en la provisión de insumos para equipos biomédicos tales como: mascarillas para anestesia, resucitadores, accesorios para nebulización conectado a ventilador pulmonar, etc.		01-07-2019	10:53:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consultamos respetuosamente nosotros como representantes exclusivos de ésta marca para nuestro país si pueden considerar la provisión de insumos para equipos biomédicos tales como: mascarillas para anestesia, resucitadores, accesorios para nebulización conectado a ventilador pulmonar, etc.	03-06-2019	09:51:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considerará la experiencia y facturación en la provisión de insumos para equipos biomédicos tales como: mascarillas para anestesia, resucitadores, accesorios para nebulización conectado a ventilador pulmonar, etc.	01-07-2019	10:53:44

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80091967-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508046349 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	14-08-2019	16-08-2019	22-02-2020
Oferente: TECNOLAB S.A - RUC: 80096550-7					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2			
1508001791	Póliza	Central SA de Seguros	16-08-2019	19-08-2019	15-02-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		3.825.000	3.825.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	4.972.000	4.972.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		5.170.000	5.170.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	6.721.000	6.721.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.515.000	6.515.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento preventivo para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	8.469.000	8.469.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		3.825.000	3.825.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	4.972.000	4.972.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		5.354.000	5.354.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	6.960.000	6.960.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.768.000	6.768.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.798.000	8.798.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		4.726.000	4.726.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	6.144.000	6.144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.215.000	6.215.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	8.080.000	8.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.027.000	8.027.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Tecnolab	Tecnolab	Tecnolab	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Equipo de Rayos X de la marca Wandong Modelo HF50-R , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	10.435.000	10.435.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		34.843.000	34.843.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD CPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	45.290.000	45.290.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		35.901.000	35.901.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD CPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	46.670.000	46.670.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		36.729.000	36.729.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD CPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD CPU Board, , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	47.740.000	47.740.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		25.041.000	25.041.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filament Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	32.550.000	32.550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		26.099.000	26.099.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filament Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	33.925.000	33.925.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		26.927.000	26.927.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filament Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Filament Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		13.004.000	13.004.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	IPM Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	16.900.000	16.900.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		14.062.000	14.062.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	IPM Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	18.280.000	18.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1
----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		14.890.000	14.890.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	IPM Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de IPM Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	19.350.000	19.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		43.734.000	43.734.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Mesa TOP table	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	56.850.000	56.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		44.792.000	44.792.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Mesa TOP table	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	58.230.000	58.230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		45.620.000	45.620.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Mesa TOP table	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Mesa TOP table, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	59.306.000	59.306.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		44.448.000	44.448.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Beam Limiter	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	57.780.000	57.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		45.506.000	45.506.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Beam Limiter	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	59.150.000	59.150.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		46.334.000	46.334.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Beam Limiter	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Beam Limiter, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	60.235.000	60.235.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		35.892.000	35.892.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	46.660.000	46.660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		36.950.000	36.950.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	48.035.000	48.035.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		37.778.000	37.778.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	49.112.000	49.112.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		18.612.000	18.612.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	PD interface board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	24.195.000	24.195.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		19.670.000	19.670.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	PD interface board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	25.570.000	25.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		20.498.000	20.498.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	PD interface board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de PD interface board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	26.640.000	26.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		15.740.000	15.740.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Panel con Metal	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	20.460.000	20.460.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		16.798.000	16.798.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Panel con Metal	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	21.835.000	21.835.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		17.626.000	17.626.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Panel con Metal	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Panel con Metal , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	22.900.000	22.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		83.129.000	83.129.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Toshiba	Toshiba	E7843X	Japan	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	108.050.000	108.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		84.187.000	84.187.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Toshiba	Toshiba	E7843X	Japan	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	109.400.000	109.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		85.015.000	85.015.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Toshiba	Toshiba	E7843X	Japan	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	110.500.000	110.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		20.983.000	20.983.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	27.270.000	27.270.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		22.041.000	22.041.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	28.650.000	28.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		22.869.000	22.869.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	29.730.000	29.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		35.755.000	35.755.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	46.480.000	46.480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		36.813.000	36.813.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	47.850.000	47.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		37.641.000	37.641.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	48.930.000	48.930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		10.177.000	10.177.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	13.230.000	13.230.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		11.235.000	11.235.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	14.600.000	14.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		12.063.000	12.063.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	15.680.000	15.680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		20.983.000	20.983.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	27.270.000	27.270.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		22.041.000	22.041.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	28.650.000	28.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		22.869.000	22.869.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo IGBT	China	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo IGBT, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	29.730.000	29.730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		35.755.000	35.755.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	46.480.000	46.480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		36.813.000	36.813.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	47.850.000	47.850.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		37.641.000	37.641.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	HTCPU Board	China	Mantenimiento correctivo con provisión de HTCPU Board (Radiography), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	48.930.000	48.930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		18.273.000	18.273.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador de Poder	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	23.755.000	23.755.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		19.331.000	19.331.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador de Poder	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	25.130.000	25.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		20.159.000	20.159.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador de Poder	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador de Poder, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	26.200.000	26.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.262.000	8.262.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Eléctrico	China	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.740.000	10.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		9.320.000	9.320.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Eléctrico	China	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	12.115.000	12.115.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		10.148.000	10.148.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Eléctrico	China	Mantenimiento correctivo con provisión Capacitor Eléctrico, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	13.190.000	13.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.262.000	8.262.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Relé de Estado Sólido	China	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.740.000	10.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		9.320.000	9.320.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Relé de Estado Sólido	China	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	12.115.000	12.115.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		10.148.000	10.148.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Relé de Estado Sólido	China	Mantenimiento correctivo con provisión Relé de Estado Sólido, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	13.190.000	13.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.262.000	8.262.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Ánodo	China	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.740.000	10.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		9.320.000	9.320.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Ánodo	China	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	12.115.000	12.115.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		10.148.000	10.148.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Ánodo	China	Mantenimiento correctivo con provisión Placa de Ánodo, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	13.190.000	13.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		29.190.000	29.190.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador KV	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	37.940.000	37.940.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		30.248.000	30.248.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador KV	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	39.320.000	39.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		31.076.000	31.076.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Transformador KV	China	Mantenimiento correctivo con provisión transformador KV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	40.390.000	40.390.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD screen	China	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD screen	China	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.164.000	10.164.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	LCD screen	China	Mantenimiento correctivo con provisión LCD screen, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Bombilla de Luz LED	China	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Bombilla de Luz LED	China	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Bombilla de Luz LED	China	Mantenimiento correctivo con provisión Bombilla de Luz LED, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.127.000	7.127.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filtros	China	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	9.260.000	9.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.185.000	8.185.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filtros	China	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.640.000	10.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		9.013.000	9.013.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Filtros	China	Mantenimiento correctivo con provisión Filtros, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.710.000	11.710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.518.000	6.518.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.470.000	8.470.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.576.000	7.576.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	9.840.000	9.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.404.000	8.404.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.925.000	10.925.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.727.000	6.727.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 2	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.745.000	8.745.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.785.000	7.785.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 2	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.120.000	10.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.613.000	8.613.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 2	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 2, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.190.000	11.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		71.112.000	71.112.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Tanque de Aceite	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	92.440.000	92.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		72.170.000	72.170.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Tanque de Aceite	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	93.820.000	93.820.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		72.998.000	72.998.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Tanque de Aceite	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tanque de Aceite, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	94.890.000	94.890.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.727.000	6.727.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cojinete	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.740.000	8.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.785.000	7.785.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cojinete	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.120.000	10.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.613.000	8.613.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cojinete	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de cojinete, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.195.000	11.195.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		35.801.000	35.801.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interface Board	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	46.540.000	46.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		36.859.000	36.859.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interface Board	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	47.915.000	47.915.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		37.687.000	37.687.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interface Board	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interface Board, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	48.990.000	48.990.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.727.000	6.727.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Muestras	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.745.000	8.745.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.785.000	7.785.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Muestras	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.120.000	10.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.613.000	8.613.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Placa de Muestras	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa de Muestras, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.195.000	11.195.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		48.339.000	48.339.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Caja de Control de Mando	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	62.840.000	62.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		49.397.000	49.397.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Caja de Control de Mando	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	64.215.000	64.215.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		50.225.000	50.225.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Caja de Control de Mando	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Control de Mando, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	65.290.000	65.290.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		11.089.000	11.089.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interruptor de Tiempo Placa	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	14.410.000	14.410.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		12.147.000	12.147.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interruptor de Tiempo Placa	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	15.790.000	15.790.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		12.975.000	12.975.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Interruptor de Tiempo Placa	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Interruptor de Tiempo Placa, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	16.860.000	16.860.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		12.046.000	12.046.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cable HV	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	15.660.000	15.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		13.104.000	13.104.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cable HV	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	17.030.000	17.030.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		13.932.000	13.932.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Cable HV	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable HV, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	18.112.000	18.112.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.765.000	6.765.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno Rectangular	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.790.000	8.790.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.823.000	7.823.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno Rectangular	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.651.000	8.651.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno Rectangular	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno Rectangular, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Columna de silicona de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Columna de silicona de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Columna de silicona de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Columna de silicona de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.024.000	7.024.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Swticher Manual	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	9.130.000	9.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.082.000	8.082.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Swticher Manual	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.500.000	10.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.910.000	8.910.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Swticher Manual	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Swticher Manual, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.580.000	11.580.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Polipropileno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Polipropileno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor Polipropileno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor Polipropileno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Capacitor de Alto Voltaje	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capacitor de Alto Voltaje, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Contactora	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactora, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactora, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Contactora	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactora, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactora, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Contactora	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Contactora, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		6.760.000	6.760.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo Trifásico Rectificador	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	8.780.000	8.780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.818.000	7.818.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo Trifásico Rectificador	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.160.000	10.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.646.000	8.646.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Modulo Trifásico Rectificador	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Modulo Trifásico Rectificador, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.240.000	11.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.024.000	7.024.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	9.130.000	9.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.082.000	8.082.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.500.000	10.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.910.000	8.910.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Freno	China	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Freno, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.500.000	11.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		7.024.000	7.024.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 3	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	9.130.000	9.130.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.082.000	8.082.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 3	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	10.500.000	10.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	HF50-R	CHINA		8.910.000	8.910.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	Wandong	Wandong	Power Supply Box 3	China	Mantenimiento correctivo con provisión Power Supply Box 3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	11.500.000	11.500.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.830.000.000	19-08-2019	08:29:16.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44e36c730dac5a8a3e7bfd3d1ff49520	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.861.000.000	19-08-2019	08:26:46.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fbb116dfa7ab0d2d49e678a366ccbc	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.961.000.000	19-08-2019	08:26:27.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64335cb922c93078b67b12c5d3c7ed7b	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.061.000.000	19-08-2019	08:25:47.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af56f37c0fa92140920e072e9af57444	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.561.330.000	19-08-2019	08:01:16.483	Propuesta
		Código Verificador:	c1bf1a6a24d5b0435a192884608fa05a	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	2.945.000.000	19-08-2019	08:25:56.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23de5aa61b2957cdfc99510457043ac	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.329.105.000	19-08-2019	08:01:16.453	Propuesta
		Código Verificador:	a4252fd49c9af2b52d77683b8da19ba2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.830.000.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	2.945.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80091967-0 - GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS	1.830.000.000

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANGDONG PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-08-2019	08:10:27.898
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-08-2019	08:10:37.480
Señores esperamos mejores ofertas.	19-08-2019	08:13:14.841
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	19-08-2019	08:16:59.846
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-08-2019	08:19:28.567
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-08-2019	08:19:31.421
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-08-2019	08:25:31.554
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-08-2019	08:32:07.668
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-08-2019	08:32:08.260

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.