

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 385518

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:23 del día 15/12/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 385518 -

LPN SBE 65-20 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** fe4b4ad5dd53ce76b3eeaf65e6e6025c

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante EXCLUIR este requerimiento, puesto que el Representante Local no posee experiencia en mantenimientos preventivos y correctivos de Tomógrafos, no tiene personal preparado ni capacitado para brindar soporte técnico y no está en condiciones de realizar los trabajos como requiere la convocante, de lo contrario, quedará demostrado que este llamado está TOTALMENTE dirigido a un único oferente en particular, lo que atenta gravemente contra los principios enmarcados en el Art. 4 de la Ley 2051/03. Ya en el llamado LPN SBE 152-18 con ID 352959 Contrataciones de Servicios de Mantenimiento Para Equipos Biomédicos de la marca GE el contrato N° 219/2019 ha sido adjudicado por el IPS (misma convocante) a la firma DGR INTERNACIONAL S.R.L. para los servicios de Mantenimiento para Equipos Biomédicos de la Marca GE, incluidos los Tomógrafos. También, en la LCO 04/2021 convocada por el MSPyBS, se ha marcado como NO APLICA a la Autorización del Fabricante. Al eliminar este punto, la convocante se asegura contar con la mayor cantidad de oferentes posibles.		04-11-2021	19:36:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-12-2021	14:08:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: d) Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados. Solicitamos a la convocante modifique el presente requisito, solicitando lo siguiente: d) Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, que realizará el Servicio técnico a los equipos.		04-11-2021	19:37:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-12-2021	14:08:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
14-Autorización del fabricante: el listado que forma parte de este punto en pliego de bases y condiciones, POSEE 50 ITEMS, el cual no coincide con el listado de la planilla de precios, cuyos ítems son 70 en total. Además de esto, los Items listados en el punto 14, específicamente, los ITEMS 48, 49 y 50, no están incluidos entre los 70 ítems de la planilla de precios. Favor aclarar y unificar este punto.		05-11-2021	08:58:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a los Datos Modificados en el SICP.		09-12-2021	14:09:11
CONSULTA			

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al solicitar autorización del fabricante para todos los ítems objeto del contrato, entendemos que no correspondería la subcontratación	05-11-2021	09:22:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-12-2021	14:10:55

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: RESCORP S.A. - RUC: 80097071-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
11988	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	13-12-2021	14-12-2021	12-06-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED-LIGHTSPEED	PY		21.100.000	21.100.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED-LIGHTSPEED	PY		23.500.000	23.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Hospital Central y el Área Central					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED-LIGHTSPEED	PY		6.800.000	6.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Área Interior					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED-LIGHTSPEED	PY		7.800.000	7.800.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		46.312.500	46.312.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		210.905.609	210.905.609

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED-LIGHTSPEED	EE UU		234.943.800	234.943.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tanque alta VCT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LIGHTSPEED	EE UU		212.699.630	212.699.630

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola Estación de trabajo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		583.951.000	583.951.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		71.493.500	71.493.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemitank	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		71.493.500	71.493.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		68.737.500	68.737.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		14.625.000	14.625.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		9.531.600	9.531.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		18.330.000	18.330.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		31.772.000	31.772.000
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		36.049.000	36.049.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD IDE				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		6.240.000	6.240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		3.055.000	3.055.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		20.620.000	20.620.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MainBoard Host Computer				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		35.100.000	35.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de motor drive				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		102.458.000	102.458.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply host				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		9.100.000	9.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply estación				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		9.100.000	9.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de interfase				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		24.700.000	24.700.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterías para UPS				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		1.509.000	1.509.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Power Supply	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		54.000.000	54.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI - Inverter	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		258.000.000	258.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		61.740.000	61.740.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		38.000.000	38.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fibra óptica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		5.000.000	5.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de módulo ICOM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		38.000.000	38.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control Board (DCB)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		24.000.000	24.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Power Supply	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		9.000.000	9.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		14.000.000	14.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation Board	1

PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		110.000.000	110.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		98.000.000	98.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table Actuator					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		56.000.000	56.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axial Drive					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		58.000.000	58.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SCIM - Console					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		36.000.000	36.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OIL Pump for VCT					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LIGHTSPEED	EE UU		220.000.000	220.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MYLAR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		11.000.000	11.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de fusibles de 100 A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		1.800.000	1.800.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de protectores de linea trifasica					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		7.000.000	7.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de gtc3 board assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		18.400.000	18.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de Inverter assy positioning kittyhawk						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		17.350.000	17.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de Helios CCB CPLD					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		23.150.000	23.150.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 4 canales para tomógrafo de la marca GE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		401.633.000	401.633.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 16 canales para tomógrafo de la marca GE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	BRIGHTSPEED	EE UU		762.676.000	762.676.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 64 canales para tomógrafo de la marca GE					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LIGHTSPEED	EE UU		1.227.000.000	1.227.000.000	

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	5.431.675.639	15-12-2021	08:00:09.593	Propuesta
Código Verificador:			99de0ffa3eae09ab121a76d93ffb1504	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
RESCORP S.A. - 80097071-3	5.431.675.639

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80097071-3 - RESCORP S.A.

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS	5.431.675.639

### Listado de Mensajes

**1 - CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS**

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-12-2021	08:11:12.434
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-12-2021	08:11:17.731
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-12-2021	08:11:33.681
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-12-2021	08:11:36.286
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-12-2021	08:17:36.324
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-12-2021	08:23:14.411
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-12-2021	08:23:14.826

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.