

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 400381

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:51 del día 2/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 400381 -

LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS de la Institución:

Código Verificador: 3eb1dedf463b42bebe1500072ed911fb

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción Definitiva de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días hábiles y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica. Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por el equipo sobre cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por la pieza cambiada	24-10-2021	23:09:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se requiere un mínimo de 06 (seis) meses de garantía.	27-10-2021	07:45:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE BIENES, dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 15 (quince) días hábiles. Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga	24-10-2021	23:10:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prorrogas en caso de que fuere necesario.	27-10-2021	07:46:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las ESPECIFICACIONES TECNICA en la lista de ubicación de los equipos no describe el Número de Serie de los equipos que están incluidos en el llamado. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuales son los equipos con serial que están afectados a este llamado	24-10-2021	23:10:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que la marca y los modelos de los equipos afectados en este llamado se encuentran detallados en cada lote, así también se encuentra detallado la ubicación de cada equipo, al momento de la ejecución del contrato en la Orden de Servicio se identificará cada equipo con los números de patrimonio y la ubicación correspondientes, tal como se indica en el punto 4 Plan de entrega del PBC.	27-10-2021	07:46:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las ESPECIFICACIONES TECNICA en la lista de ubicación de los equipos en la Observación para el Lote 1 dice: se aclara que por necesidad de los Servicios del MSP y BS la ubicación y códigos patrimoniales de los equipos podrían ser modificados durante la ejecución del Contrato, en ese caso, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Oferente el traslado del equipo con el correspondiente documento de patrimonio y haciendo constar en la Orden de servicio la ubicación actual del Equipo y Código patrimonial correspondiente para que el servicio se realice donde se encuentre ubicado Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuál será el medio de comunicación en caso de modificación o traslado de equipos, puesto que en el listado de ubicación no se especifica el SN del equipo afectado.	24-10-2021	23:21:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, tal como se detalla en el punto citado, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Oferente el traslado del equipo se aclara que la marca y los modelos de los equipos afectados en este llamado se encuentran detallados en cada lote, así también se encuentra detallado la ubicación de cada equipo, al momento de la ejecución del contrato en la Orden de Servicio se identificará cada equipo con los números de patrimonio y la ubicación correspondientes, tal como se indica en el punto 4 Plan de entrega del PBC.	27-10-2021	07:47:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las ESPECIFICACIONES TECNICA en el cuadro Plan de Entrega de servicios dice: Para Mantenimiento Preventivo (Lote 1 y Lote 8): Las Órdenes serán emitidas conforme al cronograma, según protocolo emitido y/o recomendado por el fabricante, que debe ser presentado por el oferente y en base a la necesidad de la Convocante. El inicio del trabajo es inmediatamente después de la recepción de la Orden por parte del Contratista, el plazo de culminación de los trabajos es dentro de los primeros 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio. Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de realización de los servicios a 180 días puesto que son equipos de soporte vital y varios se encuentran en uso o inoperativos y el plazo no será suficiente para completar el lote total, o en su defecto al termino de los 90 (noventa) días presentar solicitud de prórroga debidamente justificada por los equipos pendientes	24-10-2021	23:22:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante,, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prórrogas en caso de que fuere necesario.	27-10-2021	07:47:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las ESPECIFICACIONES TECNICA en el cuadro Plan de Entrega de servicios dice: Para Mantenimiento Correctivo (Lote 1 al Lote 11): el plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicio, por parte del Contratista. Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prórroga	24-10-2021	23:25:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prórrogas en caso de que fuere necesario.	27-10-2021	07:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuanto es el monto mínimo y máximo por cada lote ya que hay lotes que no se especifica en el pliego y no esta claro hasta cuanto puede consumir	24-10-2021	23:27:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Fueron subsanados los puntos consultados.	27-10-2021	07:48:36

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508018572	Póliza	ASEPASA	29-10-2021	01-11-2021	31-03-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2	
1508052414-000	Póliza	La Consolidada	01-11-2021	02-11-2021	11-04-2022
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
1508018574	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A	29-10-2021	01-11-2021	10-04-2022
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4			
1508007243	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	29-10-2021	01-11-2021	20-04-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-001	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Asunción y Central					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Asunción y Central	7.744.800	7.744.800
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-001	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Interior del País					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Interior del País	8.322.300	8.322.300
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar AVEA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar AVEA	4.966.500	4.966.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

4	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar AVEA	1
---	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar AVEA	6.121.500	6.121.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno	4.524.450	4.524.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Batería Interna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Batería Interna	9.591.750	9.591.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo GDE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo GDE	36.894.900	36.894.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-001	antenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo UIM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo UIM	36.894.900	36.894.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de Entrada de aire Comprimido/O2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de Entrada de aire Comprimido/O2	6.009.150	6.009.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fuente de Alimentacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fuente de Alimentacion	33.361.650	33.361.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Válvula de exhalacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Válvula de exhalacion	21.212.100	21.212.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Ventilador (Cooler)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Ventilador (Cooler)	2.998.800	2.998.800
-----------------------------------	--------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard Assy, Cooling.Fan	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard Assy, Cooling.Fan	1.297.800	1.297.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Air "SMART" connector DISS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Air "SMART" connector DISS	7.676.550	7.676.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Codo Esquina exhalacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Codo Esquina exhalacion	2.930.550	2.930.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria	6.206.550	6.206.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo exhalatoria	8.347.500	8.347.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Diafragma Exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Diafragma Exhalatoria	3.881.850	3.881.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Compresor (Incluye PCBA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Compresor (Incluye PCBA)	53.476.500	53.476.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa de Transicion con Arnes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa de Transicion con Arnes	17.125.500	17.125.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa EPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa EPM	51.451.050	51.451.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Calentador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Calentador	6.557.250	6.557.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Bocina de Alarma	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Bocina de Alarma	6.243.300	6.243.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Nebulizador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Nebulizador	26.697.300	26.697.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de gasa mezclado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de gasa mezclado	5.599.650	5.599.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Alarma Secundaria	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Alarma Secundaria	10.926.300	10.926.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-001	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Asunción y Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Asunción y Central	8.014.650	8.014.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-001	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Interior del País	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRES	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Interior del País	8.592.150	8.592.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar VELA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar VELA	4.966.500	4.966.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar VELA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar VELA	6.121.500	6.121.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno	4.492.950	4.492.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Baterias Internas (4Uds.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Baterias Internas (4Uds.)	6.760.950	6.760.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de 40 PSIG Pressure Regulator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de 40 PSIG Pressure Regulator	6.195.000	6.195.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Front Panel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Front Panel	35.172.900	35.172.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Vela Diamond, Replacement, CF2 Main PCBA W/PCBA 5243	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Vela Diamond, Replacement, CF2 Main PCBA W/PCBA 5243	42.284.550	42.284.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Power PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Power PCB	25.990.650	25.990.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valvula de Exhalacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valvula de Exhalacion	21.977.550	21.977.550

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Blender Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Blender Assembly	32.059.650	32.059.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbina (por Intercambio)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbina (por Intercambio)	33.967.500	33.967.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Drive Turbina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Drive Turbina	15.842.400	15.842.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbine Muffler assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbine Muffler assy	7.945.350	7.945.350

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fan and Filter Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fan and Filter Assembly	3.921.750	3.921.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard, Assy, 45ppi	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard, Assy, 45ppi	2.394.000	2.394.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valve Assembly, Insp Holdli Vela	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valve Assembly, Insp Holdli Vela	6.258.000	6.258.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Piston, Inspiration Valve Vela II	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Piston, Inspiration Valve Vela II	3.508.050	3.508.050

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria	5.282.550	5.282.550

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cable Assambly, O2 ShutOff II	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cable Assambly, O2 ShutOff II	6.764.100	6.764.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Manifold Base Assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Manifold Base Assembly	18.363.450	18.363.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cuerpo de Valvula Exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cuerpo de Valvula Exhalatoria	1.270.500	1.270.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-001	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo Exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE	Vyaire Medical / Carefusion	N/A	USA	Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo Exhalatoria	5.336.100	5.336.100

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	73171602-006	Filtro Flujo de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Filtro Flujo de Aire	Alemania	Filtro Flujo de Aire	4.341.718	4.341.718

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Set Carbones de Datos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Set Carbones de Datos	Alemania	Set Carbones de Datos	35.152.421	35.152.421

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Set de Carbones Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Set de Carbones Potencia	Alemania	Set de Carbones Potencia	22.908.150	22.908.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Lector/Grabador DVD-DV-W5600S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Lector/Grabador DVD-DV-W5600S	Alemania	Lector/Grabador DVD-DV-W5600S	6.618.133	6.618.133

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Dura 202 MV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Dura 202 MV	Alemania	Dura 202 MV	437.209.609	437.209.609

INFORMACION DEL LOTE: 3 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Filtro Flujo de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Filtro Flujo de aire	Alemania	Filtro Flujo de aire	4.341.718	4.341.718

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Set Carbones de Datos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Set Carbones de Datos	Alemania	Set Carbones de Datos	39.074.363	39.074.363

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Juego de Carbones de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Juego de Carbones de Potencia	Alemania	Juego de Carbones de Potencia	23.846.826	23.846.826

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Plexi Ring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Plexi Ring	Alemania	Plexi Ring	9.630.500	9.630.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Dura 202 MV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	Dura 202 MV	Alemania	Dura 202 MV	437.209.609	437.209.609

INFORMACION DEL LOTE: 4 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	EX041	CHINA		895.000	8.055.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	NW022-1	CHINA		1.082.500	9.742.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	AF022-1	CHINA		1.082.500	9.742.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC051A	CHINA		724.000	6.516.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC052A	CHINA		477.000	4.293.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-901P	JAPON		814.000	7.326.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-921P	JAPON		1.478.500	13.306.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF004C	CHINA		146.000	1.314.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF002C	CHINA		146.000	1.314.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	S948C	JAPON		1.690.500	15.214.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	SB-671P	JAPON		3.805.500	34.249.500
--------------------------------------	--------------	--------------	---------	-------	--	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	MANO DE OBRA	9

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	LCMSA	LCMSA	MANO DE OBRA	NACIONAL		1.300.000	11.700.000

INFORMACION DEL LOTE: 5 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	EX041	CHINA		895.000	4.475.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	NW022-1	CHINA		1.082.500	5.412.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	AF022-1	CHINA		1.082.500	5.412.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC051A	CHINA		724.000	3.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC052A	CHINA		477.000	2.385.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Código Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-901P	JAPON		814.000	4.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P	5
---	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-921P	JAPON		1.478.500	7.392.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF004C	CHINA		146.000	730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF002C	CHINA		146.000	730.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	S948C	JAPON		1.690.500	8.452.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	SB-671P	JAPON		3.805.500	19.027.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	MANO DE OBRA	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	LCMSA	LCMSA	MANO DE OBRA	NACIONAL		1.300.000	6.500.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	EX041	CHINA		895.000	2.685.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	NW022-1	CHINA		1.082.500	3.247.500
--------------------------------------	--------------	--------------	---------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	AF022-1	CHINA		1.082.500	3.247.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC051A	CHINA		724.000	2.172.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC052A	CHINA		477.000	1.431.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-901P	JAPON		814.000	2.442.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-921P	JAPON		1.478.500	4.435.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF004C	CHINA		146.000	438.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF002C	CHINA		146.000	438.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	S948C	JAPON		1.690.500	5.071.500
--------------------------------------	--------------	--------------	-------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Servicio MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671Preparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	SB-671P	JAPON		3.805.500	11.416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	MANO DE OBRA	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	LCMSA	LCMSA	MANO DE OBRA	NACIONAL		1.300.000	3.900.000

INFORMACION DEL LOTE: 7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	EX041	CHINA		895.000	2.685.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	NW022-1	CHINA		1.082.500	3.247.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	AF022-1	CHINA		1.082.500	3.247.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC051A	CHINA		724.000	2.172.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	MC052A	CHINA		477.000	1.431.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P	3
---	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-901P	JAPON		814.000	2.442.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	YN-921P	JAPON		1.478.500	4.435.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF004C	CHINA		146.000	438.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	HK GREATMADE	HK GREATMADE	CF002C	CHINA		146.000	438.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	SB948C	CHINA		1.690.500	5.071.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN	SB-671P	JAPON		3.805.500	11.416.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	MANO DE OBRA	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	LCMSA	LCMSA	MANO DE OBRA	NACIONAL		1.300.000	3.900.000

INFORMACION DEL LOTE: 8 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		2.600.000	2.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Kit de mantenimiento 5000 HS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		4.105.000	4.105.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Sensor de oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		3.179.500	3.179.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Sensor de flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Membrana de valvula exhalatoria	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		368.500	368.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Analog Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		35.750.000	35.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Main Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		25.750.000	25.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Fuente de Alimentacion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		8.820.000	8.820.000
----------------------------	---------	----------------------	------	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de sensor de flujo exhalatorio				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		1.630.000	1.630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa interfase de pantalla tactil				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		6.238.500	6.238.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Monitor LCD				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		10.723.500	10.723.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Pantalla tactil				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		2.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Fuente de poder AC A DC				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		9.470.000	9.470.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa procesadora de sonido				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		5.080.000	5.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa de computadora principal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		19.380.000	19.380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa del monitor control				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		16.825.000	16.825.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa de secuencia de poder				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/ NEWPORT	E360	USA		9.677.000	9.677.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Filtro antibacteriano reusable				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Circuito reutilizable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Regulador de presion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		2.492.500	2.492.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Perilla del Codificador Optico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		350.000	350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Memory	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.288.500	1.288.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Servovalvula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		8.800.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de sensor de oxigeno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.252.750	1.252.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de conexion placa Main a Placa CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.566.750	1.566.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tsi- Flow Sensor, Air	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		6.420.000	6.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tsi- Flow Sensor, Oxygen	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		6.420.000	6.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Decodificador óptico para modulo del panel de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		3.170.000	3.170.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa sensor de flujo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		4.850.000	4.850.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa inversor LCD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Monitor Táctil Externo Kit 15"	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		11.490.000	11.490.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.130.000	1.130.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Manguera de Oxígeno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Manguera de Aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	NEWPORT	COVIDIEN/NEWPORT	E360	USA		1.474.000	1.474.000

INFORMACION DEL LOTE:	9 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo
------------------------------	---

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	73171602-006	CAMARA OPTIK LUMAGON ND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	CAMARA OPTIK LUMAGON ND	Alemania	CAMARA OPTIK LUMAGON ND	130.715.663	130.715.663

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	PLACA VIDEOMED DHE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	PLACA VIDEOMED DHE	Alemania	PLACA VIDEOMED DHE	39.562.669	39.562.669

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	POTENCIOMETER 1K 5% LO.25% 10G	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	POTENCIOMETER 1K 5% LO.25% 10G	Alemania	POTENCIOMETER 1K 5% LO.25% 10G	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	POLENCIOMETRO Cpl	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	POLENCIOMETRO Cpl	Alemania	POLENCIOMETRO Cpl	2.799.899	2.799.899

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	CASSETTE TENSIONING DRIVE,CPL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	CASSETTE TENSIONING DRIVE,CPL	Alemania	CASSETTE TENSIONING DRIVE,CPL	29.379.996	29.379.996

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	MANO DE OBRA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	MANO DE OBRA	Alemania	MANO DE OBRA	12.426.773	12.426.773

INFORMACION DEL LOTE:	10 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	TUBO DE RAYOS X DURA 202 MV SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	TUBO DE RAYOS X DURA 202 MV SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	Alemania	TUBO DE RAYOS X DURA 202 MV SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	382.031.568	382.031.568

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	FILTRO FLUJO DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	FILTRO FLUJO DE AIRE	Alemania	FILTRO FLUJO DE AIRE	2.578.859	2.578.859

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	MANO DE OBRA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	MANO DE OBRA	Alemania	MANO DE OBRA	4.581.840	4.581.840

INFORMACION DEL LOTE:	11 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	Alemania	SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO	96.864.732	96.864.732

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	LOURD SPEAKER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	LOURD SPEAKER	Alemania	LOURD SPEAKER	1.936.440	1.936.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	SEALING M.33					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	SEALING M.33	Alemania	SEALING M.33	25.914.120	25.914.120
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	73171602-006	DURA 352 - MV					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	DURA 352 - MV	Alemania	DURA 352 - MV	496.127.400	496.127.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	73171602-006	CONTROLBOX P15					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	CONTROLBOX P15	Alemania	CONTROLBOX P15	14.947.009	14.947.009
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73171602-006	MANO DE OBRA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS HEALTHINEERS	SIEMENS HEALTHINEEF	MANO DE OBRA	Alemania	MANO DE OBRA	16.909.200	16.909.200

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	667.184.000	02-11-2021	08:17:49.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	865d0ad3abf462f5bc0b933e54928f26	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	700.543.200	02-11-2021	08:00:16.097	Propuesta
		Código Verificador:	cc2c44987f7e9fb249d9bab43e1b45a4	

2 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	485.137.113	02-11-2021	08:34:26.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12e5fa86400a86925c33ee5ba77a372f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	506.230.031	02-11-2021	08:00:16.432	Propuesta
		Código Verificador:	98e071324e408aeb27e5f92561655c7e	

3 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	492.682.057	02-11-2021	08:48:53.195	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	414e9713025c45bce54e87e42b449f02	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	514.103.016	02-11-2021	08:00:16.721	Propuesta
		Código Verificador:	fb1f0067c266e74ec3c7f54f4fa1bbb0	

4 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	122.773.500	02-11-2021	08:00:17.103	Propuesta
		Código Verificador:	98540f1e82c3fe1d524d3dc37adde123	

5 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	68.207.500	02-11-2021	08:00:17.630	Propuesta
		Código Verificador:	2bef92d626364f8493f1154bbac6e917	

6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	40.924.500	02-11-2021	08:00:18.129	Propuesta
		Código Verificador:	7c69227ed22581f1aa563b43282f6352	

7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	40.924.500	02-11-2021	08:00:18.642	Propuesta
		Código Verificador:	008d9985802cb35f059d06b91e0d98bb	

8 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMESE S.A. - 80016426-1	228.386.500	02-11-2021	08:00:19.860	Propuesta
		Código Verificador:	d2d096845e05163d78256891391e42be	

9 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	210.089.751	02-11-2021	10:12:30.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41eee23b597297617b37a47373c6b4c1	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	217.285.000	02-11-2021	08:00:20.217	Propuesta
		Código Verificador:	260f01cc32eb9b21420688d4b863035b	

10 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	372.975.922	02-11-2021	10:25:06.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36e487e699cedf53e0681376c701cc63	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	389.192.267	02-11-2021	08:00:20.448	Propuesta
		Código Verificador:	6b336dd5ce2254d1852cd0a2bb1d01f1	

11 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	625.512.697	02-11-2021	10:42:05.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2234e014b5598d86d4a082cfeaaa3d50	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	652.698.901	02-11-2021	08:00:20.690	Propuesta
		Código Verificador:	19dfadef5b3a97cb6ae7cc631875cf1a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	667.184.000

2 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	485.137.113

3 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	492.682.057

4 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	122.773.500

5 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	68.207.500

6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	40.924.500

7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	40.924.500

8 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
IMESE S.A. - 80016426-1	228.386.500

9 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	210.089.751

10 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	372.975.922

11 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	625.512.697

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
2 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	485.137.113
3 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	492.682.057
9 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	210.089.751
10 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	372.975.922
11 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	625.512.697

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	122.773.500
5 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	68.207.500
6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	40.924.500
7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	40.924.500

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	667.184.000

Proveedor: 80016426-1 - IMESE S.A.

Item	Precio Ganador
8 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo	228.386.500

Listado de Mensajes

1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	08:10:06.127
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-11-2021	08:10:16.908
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	08:10:24.180
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-11-2021	08:11:08.660
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	08:11:15.309
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	08:11:17.641
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	08:17:17.742
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	08:27:13.796
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	08:27:13.955

2 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	08:27:23.253
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	08:27:30.764
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	08:27:31.839
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	08:27:33.632
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	08:33:34.039
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	08:41:41.188
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	08:41:41.302

3 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	08:42:25.122
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	08:42:31.656
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	08:42:32.488
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	08:42:34.976
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	08:48:35.347
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	08:54:06.470
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	08:54:06.637

4 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	08:55:10.820
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	08:55:17.725
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	08:55:18.473
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	08:55:20.931
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	09:01:21.022
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	09:10:16.087

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	09:10:16.243
--	------------	--------------

5 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	09:10:32.175
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	09:10:38.572
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	09:10:42.717
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	09:10:45.651
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	09:16:45.870
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	09:21:54.275
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	09:21:54.369

6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	09:23:32.879
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	09:23:41.521
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	09:23:43.741
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	09:23:46.025
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	09:29:46.306
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	09:34:21.663
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	09:34:21.862

7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	09:36:48.929
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	09:36:55.898
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	09:36:57.879
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	09:37:00.478
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	09:43:00.576
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	09:51:08.915
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	09:51:09.091

8 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	09:51:25.282
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	09:51:30.351
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	09:51:31.731
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	09:51:34.109
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	09:57:34.286
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	10:04:50.398
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	10:04:50.587

9 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	10:05:29.491
Señores esperamos mejores ofertas.	02-11-2021	10:05:37.487
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	10:05:55.109
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	10:05:56.306
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	10:05:59.113
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	10:11:59.334
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	10:18:08.538
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	10:18:09.058

10 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	10:18:19.567
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	10:18:33.363
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-11-2021	10:18:52.628
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	10:18:55.961

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	10:24:56.012
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	10:31:55.207
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	10:31:55.382

11 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2021	10:35:12.084
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2021	10:35:21.131
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2021	10:35:46.828
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2021	10:35:50.442
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2021	10:41:50.481
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2021	10:50:45.842
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2021	10:50:46.337

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.