

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 401647

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:29 del día 29/7/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 401647 -

LPN SBE 43-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: f138a9b42698d3cefb18bab2615585ea

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Los trabajos de Mantenimiento preventivo serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, incluyendo los feriados. (Página 27 del PBC) Se pide amablemente a la convocante modificar este punto por lo siguiente: durante los feriados, sábados y domingos no es posible encontrar al personal administrativo presente en el hospital (aún menos en las dependencias del área central y del interior del país) donde es necesario obtener la firma de los documentos correspondientes a las asistencias técnicas. Sabiendo que esta es la parte más importante para la gestión de documentos, se pide modificar este punto a: Los trabajos de Mantenimiento preventivo serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, excluyendo los feriados.	26-05-2022	17:40:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión	15-07-2022	08:56:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingos, incluyendo feriados y al llamado. Página 28 del PBC. Se pide a la convocante tener en cuenta que, en los días feriados, sábados y domingos no es posible encontrar al personal administrativo presente en el hospital, en donde se requiere la firma de documentos para la comprobación de la asistencia técnica. Además, ante una eventual asistencia el servicio técnico primeramente debe diagnosticar el equipo para luego realizar el informe técnico de asistencia y solicitud de repuestos, proceso que requiere su tiempo para dar el diagnóstico más acertado de la situación del equipo. También en otro punto del PBC se menciona que el horario para presentación de notas de instalación de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos es de 8:00 a 13:00. Por tanto, pedimos amablemente poder modificar este punto a la siguiente manera: Las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, excluyendo sábados, domingos y feriados.	26-05-2022	17:41:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión	15-07-2022	08:56:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice OBS: Los resúmenes de trabajo deberán ser entregados primeramente a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos para su revisión y V°B°. Se solicita a la convocante poder eliminar la presentación de resúmenes de trabajo de parte de la empresa, tal cual se ha hecho en los otros contratos de mantenimiento. Este documento no es necesario ya que el IPS cuenta con el sistema SART el cual es mucho más eficiente y ya cuenta con una extensión denominada Resumen el cual es solicitado al Servicio de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. En todo caso, favor modificar este punto a: OBS: Los resúmenes de trabajo deberán ser solicitados a un responsable de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos para solicitar el Acta de Conformidad.	26-05-2022	17:43:32

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión	15-07-2022	08:56:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48hs para reparar el equipo. En caso de necesitar prorroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Se pide a la convocante especificar a partir de cuándo se cuentan las 48 horas.	26-05-2022	17:44:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que las 48 horas se contabilizan a partir de la recepción de la solicitud de servicio correspondiente.	15-07-2022	08:57:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provisión de repuestos a demanda. • Orden de Servicios • Nota instalación de repuestos (solo para mantenimiento correctivo con provisión de repuestos) • Informe de Servicio Técnico Página 83 PBC. Se pide a la convocante aclarar qué tipo de documento debe ser la Nota de instalación de repuestos ya que no es lo mismo que Nota de remisión la cual sí es necesario presentar y no está detallada en el PBC. Favor considerar este punto de la siguiente manera: Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provisión de repuestos a demanda. • Orden de Servicios • Nota de remisión de repuestos (solo para mantenimiento correctivo con provisión de repuestos) • Informe de Servicio Técnico	26-05-2022	17:45:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	08:57:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en una Nota instalación de repuestos en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs. Página 28 del PBC. Se pide a la convocante aclarar en qué consiste la Nota instalación de repuestos ya que no es lo mismo que Nota de remisión la cual es necesario presentar cuando se traslada un repuesto. En todo caso favor cambiar este punto a: El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en una Nota de remisión de repuestos en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs.	26-05-2022	17:45:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	15-07-2022	08:58:10

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508012080	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	27-07-2022	28-07-2022	30-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento Instalados en el rango de 0 a 50 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	8.910.000	8.910.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento . Instalados en el rango de 51 a 200 Km.					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialfíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento . Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	10.010.000	10.010.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialfíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento . Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialfíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento . Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	11.110.000	11.110.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialfíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	4.400.000	4.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	18.755.000	18.755.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	10.318.000	10.318.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	15.988.500	15.988.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	35.860.000	35.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	48.510.000	48.510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	3.316.500	3.316.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	9.328.000	9.328.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1.952.500	1.952.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	242.000	242.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Portalámpara	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	31.674.500	31.674.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	6.121.500	6.121.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	533.500	533.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	2.717.000	2.717.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	2.964.500	2.964.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	3.014.000	3.014.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	1.039.500	1.039.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables Cantidad:1	1.375.000	1.375.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pelacables	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	4.724.500	4.724.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	14.278.000	14.278.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	16.665.000	16.665.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	19.129.000	19.129.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	20.223.500	20.223.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	6.121.500	6.121.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	2.893.000	2.893.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	2.387.000	2.387.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	7.788.000	7.788.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Tech	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	36.410.000	36.410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	5.335.000	5.335.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	3.938.000	3.938.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	495.000	495.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	13.459.600	13.459.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Empalme	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	14.514.500	14.514.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	588.500	588.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	2.299.000	2.299.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	6.055.500	6.055.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	462.000	462.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Empuñadura	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	3.971.000	3.971.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	407.000	407.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	17.462.500	17.462.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	5.043.500	5.043.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	3.228.500	3.228.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	3.036.000	3.036.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	1.991.000	1.991.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	22.676.500	22.676.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	3.839.000	3.839.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	7.320.500	7.320.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Eje doble	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	5.863.000	5.863.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	258.500	258.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	341.000	341.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	2.293.500	2.293.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	1.105.500	1.105.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	2.436.500	2.436.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Acumulador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	8.261.000	8.261.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mango Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	7.254.500	7.254.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Plano	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	1.738.000	1.738.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	5.274.500	5.274.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	8.261.000	8.261.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	165.000	165.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	5.060.000	5.060.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Eléctrica	2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Eléctrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Eléctrica	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	19.855.000	19.855.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	3.410.000	3.410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cargador 500M	11.418.000	11.418.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	17.088.500	17.088.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	36.960.000	36.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	49.610.000	49.610.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	4.416.500	4.416.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	10.428.000	10.428.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	3.052.500	3.052.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	1.342.000	1.342.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Portalámpara	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	32.774.500	32.774.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	3.410.000	3.410.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	7.221.500	7.221.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	1.633.500	1.633.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	3.817.000	3.817.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	4.064.500	4.064.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	4.114.000	4.114.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	2.139.500	2.139.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	2.475.000	2.475.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pelacables	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	5.824.500	5.824.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	15.378.000	15.378.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Alemania	17.765.000	17.765.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	20.229.000	20.229.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	21.323.500	21.323.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	7.221.500	7.221.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	3.993.000	3.993.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	3.487.000	3.487.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	8.888.000	8.888.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	37.510.000	37.510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	6.435.000	6.435.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	5.038.000	5.038.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	1.595.000	1.595.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	14.559.600	14.559.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Empalme	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	15.614.500	15.614.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	1.688.500	1.688.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	3.399.000	3.399.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	7.155.500	7.155.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	1.562.000	1.562.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Empuñadura	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	5.071.000	5.071.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	1.507.000	1.507.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	18.562.500	18.562.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	6.143.500	6.143.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	4.328.500	4.328.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	4.136.000	4.136.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	3.091.000	3.091.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	23.776.500	23.776.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	4.939.000	4.939.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	8.420.500	8.420.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Eje doble	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	6.963.000	6.963.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	1.358.500	1.358.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	1.441.000	1.441.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	3.393.500	3.393.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	2.205.500	2.205.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	3.536.500	3.536.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Acumulador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	9.361.000	9.361.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mango Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	8.354.500	8.354.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Plano	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	2.838.000	2.838.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	6.374.500	6.374.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	9.361.000	9.361.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	6.160.000	6.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Electrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Electrica	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Electrica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Electrica	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	20.955.000	20.955.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterías del Sistema	4.510.000	4.510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pack de Baterías del Sistema	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	12.518.000	12.518.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	18.188.500	18.188.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	38.060.000	38.060.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	50.710.000	50.710.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
326	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	5.516.500	5.516.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrónica de Potencia S	11.528.000	11.528.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	4.152.500	4.152.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	2.442.000	2.442.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Portalámpara	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	33.874.500	33.874.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	4.510.000	4.510.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	8.321.500	8.321.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	2.733.500	2.733.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	4.917.000	4.917.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	5.164.500	5.164.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	5.214.000	5.214.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	3.239.500	3.239.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caperuza	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	3.575.000	3.575.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Pelacables	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	6.924.500	6.924.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	16.478.000	16.478.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	18.865.000	18.865.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	21.329.000	21.329.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
366	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	22.423.500	22.423.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	8.321.500	8.321.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	5.093.000	5.093.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	4.587.000	4.587.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	9.988.000	9.988.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	38.610.000	38.610.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
380	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
382	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	7.535.000	7.535.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
384	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
386	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	6.138.000	6.138.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
388	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	2.695.000	2.695.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	15.659.600	15.659.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de RS Empalme	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	16.714.500	16.714.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	2.788.500	2.788.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	4.499.000	4.499.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	8.255.500	8.255.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	2.662.000	2.662.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Empuñadura	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
411	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	6.171.000	6.171.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
412	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
413	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	2.607.000	2.607.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
414	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
415	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	19.662.500	19.662.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
416	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
417	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	7.243.500	7.243.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
418	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
419	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	5.428.500	5.428.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
420	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
421	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	5.236.000	5.236.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
422	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
423	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	4.191.000	4.191.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
424	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
425	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	24.876.500	24.876.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
426	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
427	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	6.039.000	6.039.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
428	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
429	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
430	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
431	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	9.520.500	9.520.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
432	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
433	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	52.000.000	52.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
434	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Eje doble	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
435	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	8.063.000	8.063.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
436	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
437	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	2.458.500	2.458.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
438	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
439	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	2.541.000	2.541.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
440	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
441	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	4.493.500	4.493.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
442	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	3.305.500	3.305.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	4.636.500	4.636.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Acumulador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	10.461.000	10.461.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Mango Interior	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
451	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	2.365.000	2.365.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
452	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
453	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	9.454.500	9.454.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
454	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Panel Plano	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
455	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	3.938.000	3.938.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
456	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
457	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	7.474.500	7.474.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
458	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Ventilador	440.000	440.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
459	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	10.461.000	10.461.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
460	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	440.000	440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
461	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	2.365.000	2.365.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
462	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	440.000	440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
463	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	7.260.000	7.260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
464	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	440.000	440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
465	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Eléctrica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Eléctrica	5.060.000	5.060.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
466	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Eléctrica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Eléctrica	440.000	440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
467	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	3.960.000	3.960.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
468	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Sola Premium	Alemania	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	440.000	440.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 43/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MAYOR A DEMANDA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.208.612.300	29-07-2022	08:00:40.591	Propuesta
		Código Verificador:	ebc90764dcda57bb22d8d27d35302a63	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 43/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MAYOR A DEMANDA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.208.612.300

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001556-8 - CASA BOLLER S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 43/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MAYOR A DEMANDA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS	2.208.612.300

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 43/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MAYOR A DEMANDA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-07-2022	08:10:38.178
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-07-2022	08:10:43.965
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-07-2022	08:16:47.897
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-07-2022	08:16:49.346
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-07-2022	08:17:13.478
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-07-2022	08:23:13.568
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-07-2022	08:29:39.712
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-07-2022	08:29:39.855

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.