

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 405343

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:57 del día 14/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 405343 -

LPN SBE 33-22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LOS ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ALTO PARANA Y CANINDEYU de la Institución:

**Código Verificador:** f9e1c4c3ba233f32472d4f2c03f90e56

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: AIRETEC SRL - RUC: 80075778-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508005509	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	08-06-2022	14-06-2022	20-11-2022
<b>Oferente: Consorcio ES Paraná - RUC: DNCP-001547</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 2</b>		
1508053742	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	09-06-2022	13-06-2022	30-12-2022
<b>Empresas del Consorcio</b>					
<b>RUC</b>	<b>Razón Social</b>				
80086833-1	SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUA'				
80000286-5	ELIMEC SRL				
<b>Oferente: Cesar Ortiz Baez - RUC: 3915788-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508019988	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	03-06-2022	13-06-2022	20-01-2023

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: Cesar Ortiz Baez - RUC: 3915788-1

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72151207-001	Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes	931.500	931.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72151207-001	Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos	1.052.250	1.052.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72151207-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER	960.250	960.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72151207-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER	488.750	488.750
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72151207-001	Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER	1.155.750	1.155.750
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72151207-001	Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER	230.000	230.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	72151207-001	Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER	230.000	230.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72151207-001	Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER	201.250	201.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72151207-001	Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER	201.250	201.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72151207-001	Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	201.250	201.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72151207-001	Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	293.250	293.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72151207-001	Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	230.000	230.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72151207-001	Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	9.763.500	9.763.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72151207-001	Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	8.625.000	8.625.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72151207-001	Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	609.500	609.500
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
16	72151207-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos de componentes del sistema de control del CHILLER				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación, reapriete y limpieza de contactos de componentes del sistema de control del CHILLER	293.250	293.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
17	72151207-001	Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA	477.250	477.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
18	72151207-001	Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA	425.500	425.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
19	72151207-001	Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA	241.500	241.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
20	72151207-001	Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.	247.250	247.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
21	72151207-001	Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA	534.750	534.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
22	72151207-001	Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	304.750	304.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
23	72151207-001	Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	247.250	247.250
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72151207-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	155.250	155.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72151207-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	184.000	184.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72151207-001	Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	425.500	425.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72151207-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	109.250	109.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72151207-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	109.250	109.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72151207-001	Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	126.500	126.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72151207-001	Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	149.500	149.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72151207-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	138.000	138.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72151207-001	Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	57.500	57.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72151207-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	97.750	97.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72151207-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	97.750	97.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72151207-001	Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	57.500	57.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72151207-001	Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1.644.500	1.644.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72151207-001	Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	713.000	713.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72151207-001	Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	2.794.500	2.794.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72151207-001	Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	184.000	184.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72151207-001	Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	931.500	931.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72151207-001	Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	776.250	776.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72151207-001	Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	391.000	391.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72151207-001	Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	253.000	253.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72151207-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	868.250	868.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72151207-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	293.250	293.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72151207-001	Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	178.250	178.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72151207-001	Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	201.250	201.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72151207-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	172.500	172.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	72151207-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	149.500	149.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72151207-001	Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	BRD04873	USA	Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	23.473.800	23.473.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72151207-001	Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	2.608.200	2.608.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72151207-001	Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	IFM ELECTRONIC	IFM	SL5101	ALEMANIA	Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	4.419.450	4.419.450

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72151207-001	Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	491.050	491.050

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72151207-001	Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Dwyer	Dwyer	SERIES FS-2	USA	Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1.185.650	1.185.650

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72151207-001	Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	131.100	131.100
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	72151207-001	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	TRANE	SEN01959	USA	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	3.415.500	3.415.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	72151207-001	Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	379.500	379.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72151207-001	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	TRANE	X13790461040	USA	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	5.433.750	5.433.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	72151207-001	Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	603.750	603.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	72151207-001	Provisión de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	TRANE	X13200723010	USA	Provisión de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	1.097.100	1.097.100

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	72151207-001	Servicio de montaje de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	121.900	121.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	72151207-001	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	TRANE	TDR0024E	USA	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER	5.651.100	5.651.100

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	72151207-001	Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER	627.900	627.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	72151207-001	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	TRANE	X19051622020	USA	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	952.200	952.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	72151207-001	Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	105.800	105.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	72151207-001	Provisión de Termómetro de Columna	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Winters	Winters	TAG132AG4	CANADÁ	Provisión de Termómetro de Columna	1.051.100	1.051.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	72151207-001	Servicio de montaje de Termómetro de Columna	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Termómetro de Columna	116.150	116.150

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	72151207-001	Provisión de Manómetro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Winters	Winters	PQF-ZR	CANADÁ	Provisión de Manómetro	828.000	828.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	72151207-001	Servicio de montaje de Manómetro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Manómetro	92.000	92.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	72151207-001	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Armaflex	ArmaCell	AF Armaflex BR	Brasil	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	155.250	155.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	72151207-001	Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	17.250	17.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	72151207-001	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Armaflex	Armacell	AF Armaflex BR	Brasil	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1.196.000	1.196.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	72151207-001	Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	132.250	132.250
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	72151207-001	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Armaflex	Armaceff	Armaflex AluCLAD	Brasil	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	900.450	900.450

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	72151207-001	Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	100.050	100.050

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	72151207-001	Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	1.293.750	1.293.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	72151207-001	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Mitsuboshi	Mitsuboshi	PHG A32	JAPON	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	616.400	616.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	72151207-001	Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	67.850	67.850

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	72151207-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SKF	SKF	6306-2Z	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	460.000	460.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	72151207-001	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.110.250	2.110.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	72151207-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	4.117.000	4.117.000
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	72151207-001	Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.235.100	1.235.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	72151207-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	ICV-ICH Series motor eléctrico para turbina	BRASIL	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.732.400	2.732.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	72151207-001	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	303.600	303.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	72151207-001	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	Turbina ICV-ICH Series	BRASIL	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.903.750	2.903.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	72151207-001	Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	322.000	322.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	72151207-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SKF	SKF	6201-2Z	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	460.000	460.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	72151207-001	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	845.250	845.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	72151207-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	454.250	454.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	72151207-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	AUX	AUX	AFC-HC/4G Motor Eléctrico para turbina	China	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	750.950	750.950

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	72151207-001	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	82.800	82.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	72151207-001	Provisión de turbina para FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	AUX	AUX	AFC-HC/4G Turbina	China	Provisión de turbina para FAN COIL	1.604.250	1.604.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	72151207-001	Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	178.250	178.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	72151207-001	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	621.000	621.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	72151207-001	Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	115.000	115.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	72151207-001	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro F9 Fino Plissado	BRASIL	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.121.750	2.121.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	72151207-001	Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	115.000	115.000
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	72151207-001	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro H13 Absoluto Hepa	BRASIL	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.566.800	2.566.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	72151207-001	Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	115.000	115.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	72151207-001	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	414.000	414.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	72151207-001	Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	46.000	46.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	72151207-001	Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA O SECUNDARIA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA O SECUNDARIA)	5.922.500	5.922.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	72151207-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SKF	SKF	6307 + 6309	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	2.282.750	2.282.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	72151207-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	5.370.500	5.370.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	72151207-001	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KV5095AE3LCD87 - 968 GPM 33 FT	USA	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	2.420.750	2.420.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

106	72151207-001	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCC05 - 1123 GPM 98 FT	USA	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	4.341.250	4.341.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
107	72151207-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KV5095AE3LCD87 - 968 GPM 33 FT	USA	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	579.600	579.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
108	72151207-001	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	64.400	64.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
109	72151207-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCC05 - 1123 GPM 98 FT	USA	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	579.600	579.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
110	72151207-001	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	64.400	64.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
111	72151207-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KV5095AE3LCD87 - 968 GPM 33 FT	USA	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	6.054.750	6.054.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
112	72151207-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCC05 - 1123 GPM 98 FT	USA	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	10.505.250	10.505.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
113	72151207-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KV5095AE3LCD87 - 968 GPM 33 FT	USA	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	11.074.500	11.074.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
114	72151207-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCC05 - 1123 GPM 98 FT	USA	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	15.829.750	15.829.750	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
115	72151207-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	5.295.750	5.295.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	72151207-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	5.497.000	5.497.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	72151207-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	INDUSTRIAL MOTOR D875D 15HP	USA	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	20.550.500	20.550.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	72151207-001	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	2.282.750	2.282.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	72151207-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	SUPER-E MOTOR IE-3 40HP INVERTER READY	USA	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	46.461.150	46.461.150

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	72151207-001	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	5.162.350	5.162.350

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	72151207-001	Provisión de BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KV5095AE3LCD87 - 968 GPM 33 FT	USA	Provisión de BOMBA PRIMARIA	52.863.200	52.863.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	72151207-001	Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	5.873.050	5.873.050

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	72151207-001	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCC05 - 1123 GPM 98 FT	USA	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	152.952.300	152.952.300

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

124	72151207-001	Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA	16.994.700	16.994.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
125	72151207-001	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	MPV 080-4	USA	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	9.827.900	9.827.900	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
126	72151207-001	Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	1.091.350	1.091.350	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
127	72151207-001	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	MPV 080-5	USA	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	1.014.300	1.014.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
128	72151207-001	Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	112.700	112.700	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
129	72151207-001	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TACO	TACO INC.	MPV 080-15	USA	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	10.091.250	10.091.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
130	72151207-001	Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	1.121.250	1.121.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
131	72151207-001	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	KLINGER	KLINGER	C-4553	Argentina	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)	345.000	345.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
132	72151207-001	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	CISER	CISER	LINEA 181+715	BRASIL	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	1.305.250	1.305.250
-----------------------------------	-------	-------	---------------	--------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
133	72151207-001	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	HELIROMA	HELIROMA	2444075-E	PORTUGAL	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	2.121.750	2.121.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
134	72151207-001	Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	235.750	235.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
135	72151207-001	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Niagara	Niagara Comercial S.A.	Buterfly Valves Serie 605	BRASIL	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida	3.607.550	3.607.550

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
136	72151207-001	Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	862.500	862.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
137	72151207-001	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Niagara	Niagara Comercial S.A.	Válvula Gaveta ANSI 150	BRASIL	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida	9.464.500	9.464.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
138	72151207-001	Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	862.500	862.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
139	72151207-001	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Niagara	Niagara Comercial S.A.	Válvula Globo DIN-ND.40	BRASIL	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida	10.323.550	10.323.550

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
140	72151207-001	Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida	862.500	862.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
141	72151207-001	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Sporlan	Parker Hannifin	Catch All C-163-S	USA	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER	579.600	579.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	72151207-001	Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER	64.400	64.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	72151207-001	Provisión de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Sinro	Sinro	SR12NB32046B5	CHINA	Provisión de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	926.900	926.900

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	72151207-001	Servicio de montaje de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	138.000	138.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	72151207-001	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Sinro	Sinro	SBA04-024E/ SBV02N340250	CHINA	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.206.350	1.206.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	72151207-001	Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	138.000	138.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	72151207-001	Provisión de Módulo de Control de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	Dynaview CH530 MOD02092	USA	Provisión de Módulo de Control de CHILLER	19.039.400	19.039.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	72151207-001	Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER	2.114.850	2.114.850

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	72151207-001	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	X13650728070	USA	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	5.294.600	5.294.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

150	72151207-001	Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	287.500	287.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
151	72151207-001	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	X13650741130	USA	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER	5.470.550	5.470.550	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
152	72151207-001	Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER	287.500	287.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
153	72151207-001	Provisión de termostato para FAN COIL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SINRO	SINRO	SRE17PC-C1B	CHINA	Provisión de termostato para FAN COIL	1.252.350	1.252.350	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
154	72151207-001	Servicio de montaje de termostato para FAN COIL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de termostato para FAN COIL	287.500	287.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
155	72151207-001	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SINRO	SINRO	SRE07C-C5B	CHINA	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.175.300	1.175.300	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
156	72151207-001	Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	287.500	287.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
157	72151207-001	Provisión de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	UC-600	USA	Provisión de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	12.943.250	12.943.250	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
158	72151207-001	Servicio de montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.437.500	1.437.500
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
159	72151207-001	Actualización de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Actualización de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos	19.584.500	19.584.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
160	72151207-001	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COIL					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Goldman	Goldman	CBB60	CHINA	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COIL	36.800	36.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
161	72151207-001	Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	17.250	17.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
162	72151207-001	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Steck	Steck	SCM254M	BRASIL	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	828.000	828.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
163	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	92.000	92.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
164	72151207-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 134 A	CHINA	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER	598.000	598.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
165	72151207-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 22	CHINA	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	488.750	488.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
166	72151207-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 404	CHINA	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	615.250	615.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
167	72151207-001	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TRANE	TRANE	POLYOLESTER OIL-00048	USA	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	1.460.500	1.460.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	72151207-001	Provisión de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SKF	SKF	6306-2Z	ESPAÑA	Provisión de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	506.000	506.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	72151207-001	Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	2.553.000	2.553.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	72151207-001	Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	4.439.000	4.439.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	72151207-001	Provisión de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Trane	Trane	X70370512030	MÉJICO	Provisión de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	9.625.500	9.625.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	72151207-001	Servicio de montaje de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	1.069.500	1.069.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	72151207-001	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ARCONDO	ARCONDO S.A.	YWF (K) 4E300-ZF	PARAGUAY	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	3.421.250	3.421.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	72151207-001	Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	379.500	379.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	72151207-001	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Parker	Parker Hannifin	NM22-0201	USA	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1.465.100	1.465.100

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	72151207-001	Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	162.150	162.150

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	72151207-001	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	DANFOSS	DANFOSS	BX120CS	DINAMARCA	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	2.784.150	2.784.150

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	72151207-001	Servicio de montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	309.350	309.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	72151207-001	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SPORLAN	SPORLAN MECHATRONI	SVSC-1 952100	USA	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	23.065.550	23.065.550

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	72151207-001	Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	2.562.200	2.562.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	72151207-001	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Brillalux	AMANECER	Esmalte Grafito	PARAGUAY	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	11.109.000	11.109.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	72151207-001	Provisión de compresor para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TRANE	TRANE	CHHT0N4TKA0N1	MÉJICO	Provisión de compresor para CHILLER	207.000.000	207.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	72151207-001	Servicio de montaje de compresor para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de compresor para CHILLER	23.000.000	23.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	72151207-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	1.966.500	1.966.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	72151207-001	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	16.318.500	16.318.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	72151207-001	Reparación de cañerías de acero	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de cañerías de acero	3.484.500	3.484.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	72151207-001	Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	1.374.250	1.374.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	72151207-001	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	Tigre	Tigre	Línea Soldable	PARAGUAY	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	305.900	305.900

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	72151207-001	Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	33.350	33.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	72151207-001	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	DQ 1	BRASIL	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	580.750	580.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	72151207-001	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	DLQ	BRASIL	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	684.250	684.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	72151207-001	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	ADLQ	BRASIL	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	897.000	897.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	72151207-001	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	F650	BRASIL	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	2.452.950	2.452.950
-----------------------------------	------	-------------------	------	--------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	72151207-001	Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	272.550	272.550

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	72151207-001	Provisión de regulador de caudal de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	RN200	BRASIL	Provisión de regulador de caudal de aire	3.990.500	3.990.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	72151207-001	Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	442.750	442.750

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	72151207-001	Provisión de rejillas de retorno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	TROX	TROX Technik GmbH	VAT	BRASIL	Provisión de rejillas de retorno	684.250	684.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	72151207-001	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislamiento (por m2)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislamiento (por m2)	920.000	920.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	72151207-001	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ATCO	ATCO Rubber Products Inc	UPC#010	USA	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	155.250	155.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	72151207-001	Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	3.927.250	3.927.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	72151207-001	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	WEG	WEG	CFM-11	BRASIL	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA	25.264.350	25.264.350

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	72151207-001	Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA	2.807.150	2.807.150
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 2500 N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	51.035.850	51.035.850

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 800N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	14.785.550	14.785.550

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 630N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	11.674.800	11.674.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 400N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	4.125.050	4.125.050

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyPact EZC 100N 80A	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	672.750	672.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	72151207-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IC 60H C 40 A	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	492.200	492.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	72151207-001	Provisión de limitador de sobretensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IPRD 40-350	FRANCIA	Provisión de limitador de sobretensión	796.950	796.950

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	72151207-001	Servicio de montaje de limitador de sobretensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de limitador de sobretensión	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	72151207-001	Provisión de unidad de control para disyuntores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	Micrologic 2.0	FRANCIA	Provisión de unidad de control para disyuntores	1.024.650	1.024.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	72151207-001	Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	115.000	115.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	72151207-001	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	TE Sys Giga 400A	FRANCIA	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	7.830.350	7.830.350

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	72151207-001	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	TE Sys Giga 225A	FRANCIA	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	6.272.100	6.272.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	72151207-001	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	TE Sys Giga 150A	FRANCIA	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	1.769.850	1.769.850

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	517.500	517.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	72151207-001	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	HYUNDAI	HYUNDAI	HMMS-32K	KOREA	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	616.400	616.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	72151207-001	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	72151207-001	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	HYUNDAI	HYUNDAI	HMMS-80K	KOREA	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1.051.100	1.051.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	72151207-001	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	72151207-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	SMC-3	USA	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	13.243.400	13.243.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	72151207-001	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	72151207-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	SMC-3	USA	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	13.243.400	13.243.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	72151207-001	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	72151207-001	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	LittelFuse	LittelFuse	KLKR 30A	China	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1.206.350	1.206.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	72151207-001	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	72151207-001	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	LittelFuse	LittelFuse	KLKR 60A	China	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1.024.650	1.024.650

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	72151207-001	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	72151207-001	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	150-C30NBD	USA	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	1.024.650	1.024.650

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	63.250	63.250
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	72151207-001	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	150-C60NBD	USA	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	3.535.100	3.535.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	72151207-001	Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	72151207-001	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	150-C CA Series	USA	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	631.350	631.350

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	72151207-001	Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	72151207-001	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EZ C 10 A	FRANCIA	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	124.200	124.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	72151207-001	Provisión de disyuntor bipolar para circuito de control	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	HYUNDAI	HYUNDAI	HIBD63-H C6	KOREA	Provisión de disyuntor bipolar para circuito de control	161.000	161.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	72151207-001	Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	72151207-001	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	HYUNDAI	HYUNDAI	HIBD63-N C6	KOREA	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	113.850	113.850

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	72151207-001	Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	72151207-001	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ClimaSys PB501158-24	FRANCIA	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	326.600	326.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	72151207-001	Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	72151207-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	15.766.500	15.766.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	72151207-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	3.841.000	3.841.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	72151207-001	Provisión de llave selector para operación de BOMBAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SASSIN	SASSIN INTERNATION ELECTRIC	3SA8-BD33	CHINA	Provisión de llave selector para operación de BOMBAS	269.100	269.100

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	72151207-001	Servicio de montaje de llave selector para operación de BOMBAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de llave selector para operación de BOMBAS	63.250	63.250

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	72151207-001	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SASSIN	SASSIN INTERNATION ELECTRIC	3SA10-B211H29	CHINA	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	185.150	185.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	72151207-001	Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	72151207-001	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ALLEN BRADLEY	ALLEN BRADLEY	800FP-Px	China	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	161.000	161.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	72151207-001	Servicio de montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
259	72151207-001	Provisión de transformador para sistema de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	SMART ELECTRIC	SMART ELECTRIC	Transformador 75VA 50hz 220-24 V SE751	USA	Provisión de transformador para sistema de control	926.900	926.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
260	72151207-001	Servicio de montaje de transformador para sistema de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de origen Nacional: Servicio de montaje de transformador para sistema de control	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
261	72151207-001	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	ABB	ABB	CM-PBE	ALEMANIA	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	1.196.000	1.196.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	72151207-001	Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	63.250	63.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	72151207-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x1,5 mm2	Paraguay	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	36.800	36.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	72151207-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x2 mm2	Paraguay	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	40.250	40.250
-----------------------------------	--------	--------	------------------------	----------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	72151207-001	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Vibra-Stop	Vibra-Stop	Vibra-Stop Intermediario	BRASIL	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	1.645.650	1.645.650

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	72151207-001	Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1.150.000	1.150.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	72151207-001	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	China	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	430.100	430.100

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
268	72151207-001	Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	63.250	63.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
269	72151207-001	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	China	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1.324.800	1.324.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
270	72151207-001	Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	63.250	63.250

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
271	72151207-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	BOHN	HEATCRAFT BRASIL	FBA 6250E 455W	BRASIL	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	771.650	771.650

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
272	72151207-001	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	345.000	345.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
273	72151207-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	BOHN	HEATCRAFT BRASIL	FBA 4240E 455W	BRASIL	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1.051.100	1.051.100

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
274	72151207-001	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	345.000	345.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
275	72151207-001	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	COLDTECH	COLDTECH S.R.L.	OMIPME0001	ITALIA	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	2.158.550	2.158.550

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
276	72151207-001	Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
277	72151207-001	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	COLDTECH	COLDTECH S.R.L.	6909005000052 Aleta H coextrusionada 32mm	ITALIA	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	719.900	719.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
278	72151207-001	Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	63.250	63.250

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
279	72151207-001	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	ELTRA	Eltra Aquecimento Elétrico Ltda.	RD-11039	BRASIL	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	859.050	859.050

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
280	72151207-001	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
281	72151207-001	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	RD-14634	BRASIL	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1.604.250	1.604.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	72151207-001	Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	72151207-001	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	ALD-100	BRASIL	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	765.900	765.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	72151207-001	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	72151207-001	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	Full Gauge	Full Gauge Controls	Sensor de Ambiente SB41	BRASIL	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	326.600	326.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	72151207-001	Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	63.250	63.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	72151207-001	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	Full Gauge	Full Gauge Controls	Sensor de Evaporador SB59	BRASIL	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	310.500	310.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	72151207-001	Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	63.250	63.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	72151207-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Full Gauge	Full Gauge Controls	TC 900 Ri	BRASIL	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	994.750	994.750
-----------------------------------	------------	---------------------	-----------	--------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
290	72151207-001	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	4.082.500	4.082.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
291	72151207-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Full Gauge	Full Gauge Controls	MT 512E Log	BRASIL	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1.069.500	1.069.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
292	72151207-001	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	4.082.500	4.082.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
293	72151207-001	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Danfoss	Danfoss	Presostato KP 15 (doble)	USA	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	2.986.550	2.986.550

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
294	72151207-001	Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	138.000	138.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
295	72151207-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1.575.500	1.575.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
296	72151207-001	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Copeland	Copeland	CR18K6-TFD-525	MÉJICO	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	4.150.350	4.150.350

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
297	72151207-001	Servicio de montaje de Compresor de 1,5 o de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Servicio de montaje de Compresor de 1,5 o de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1.150.000	1.150.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
298	72151207-001	Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	Tecumseh	Tecumseh	TFH5540E	FRANCIA	Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	7.279.500	7.279.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
299	72151207-001	Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	1.972.250	1.972.250

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	<b>2 - LOTE 2</b>
------------------------------	-------------------

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 12000 BTU/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	330.000	330.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 12000 BTU/h	330.000	330.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 18000 BTU/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	380.000	380.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 18000 BTU/h	380.000	380.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 24000 BTU/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	400.000	400.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 24000 BTU/h	400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 36000 BTU/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	640.000	640.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 36000 BTU/h	640.000	640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 48000 BTU/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	670.000	670.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 48000 BTU/h	670.000	670.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

6	72151207-001	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 60000 BTU/h						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	740.000	740.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de 60000 BTU/h	740.000	740.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72151207-001	MANO DE OBRA. Servicio de Instalación de AA tipo Split de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	549.500	549.500	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	MANO DE OBRA. Servicio de Instalación de AA tipo Split de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU	549.500	549.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72151207-001	MANO DE OBRA. Servicio de Instalación de AA tipo Split de de 36.000 a 60.000 BTU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.330.000	1.330.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	MANO DE OBRA. Servicio de Instalación de AA tipo Split de de 36.000 a 60.000 BTU	1.330.000	1.330.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72151207-001	MANO DE OBRA. Servicio de Desmontaje de AA tipo ventana 12.000 a 24.000 BTU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	220.500	220.500	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	MANO DE OBRA. Servicio de Desmontaje de AA tipo ventana 12.000 a 24.000 BTU	220.500	220.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72151207-001	Servicio de instalación de aleta plástica o metálica para condensadores de AA Split de 12.000 a 24.000 BTU/H					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	376.000	376.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de instalación de aleta plástica o metálica para condensadores de AA Split de 12.000 a 24.000 BTU/H	376.000	376.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
11	72151207-001	Servicio de instalación de aleta plástica o metálica para condensadores de AA Split 36.000 a 60.000 BTU/H					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.330.000	1.330.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de instalación de aleta plástica o metálica para condensadores de AA Split 36.000 a 60.000 BTU/H	420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	72151207-001	Servicio de instalación de contactor monofásico de 20 a 32 Amp					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	262.500	262.500	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de instalación de contactor monofásico de 20 a 32 Amp	262.500	262.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	72151207-001	Servicio de carga de gas refrigerante R22, R 410, R134, R409					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	373.333	373.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	UN 1018, UN 3163	CHINA	Servicio de carga de gas refrigerante R22, R 410, R134, R409	373.333	373.333

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72151207-001	Servicio de soldadura de cañería de cobre	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	55.000	55.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Servicio de soldadura de cañería de cobre	55.000	55.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 1/2 (En Tiras de 2m)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	66.666	66.666				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	1/2"	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 1/2 (En Tiras de 2m)	66.666	66.666

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 3/4 (En Tiras de 2m)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	33.000	33.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	3/4"	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 3/4 (En Tiras de 2m)	33.000	33.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 3/8 (En Tiras de 2 m)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	32.000	32.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	3/8"	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 3/8 (En Tiras de 2 m)	32.000	32.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 5/8 (En Tiras de 2 m)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	36.667	36.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	5/8"	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 5/8 (En Tiras de 2 m)	36.667	36.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 7/8 (En Tiras de 2 m)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	51.666	51.666				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	7/8"	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Aislante rubatex 7/8 (En Tiras de 2 m)	51.666	51.666

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Bobinas p/ válvula inversora	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	66.000	66.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Bobinas p/ válvula inversora	66.000	66.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

21	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 1/2 p/ metro lineal.						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	66.333	66.333	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 1/2 p/ metro lineal.	66.333	66.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 1/4 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	58.333	58.333	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 1/4 p/ metro lineal.	58.333	58.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 3/4 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	74.000	74.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 3/4 p/ metro lineal.	74.000	74.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 3/8 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	59.333	59.333	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 3/8 p/ metro lineal.	59.333	59.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 5/16 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	51.666	51.666	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 5/16 p/ metro lineal	51.666	51.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 5/8 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	73.333	73.333	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 5/8 p/ metro lineal.	73.333	73.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 7/8 p/ metro lineal.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	46.000	46.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECANICA/	TERMOMECAI	Rollo R410 REF	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Caño de cobre 7/8 p/ metro lineal.	46.000	46.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
28	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 35 uf					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	107.666	107.666	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	mf	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 35 uf	107.666	107.666	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 4 uf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	105.000	105.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	mf	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 4 uf	105.000	105.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 45 uf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	118.333	118.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	mf	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 45 uf	118.333	118.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 50 uf	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	157.667	157.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	mf	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Capacitor 50 uf	157.667	157.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Cinta rubatex (por rollo)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	73.333	73.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	15 mt	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Cinta rubatex (por rollo)	73.333	73.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	49.667	49.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECA/	TERMOMECA/	CODO 90"	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 1/2	49.667	49.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	41.666	41.666				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECA/	TERMOMECA/	CODO 90"	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 3/4	41.666	41.666

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 5/8	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	43.333	43.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECA/	TERMOMECA/	CODO 90"	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 5/8	43.333	43.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 7/8	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	39.333	39.333				

Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TERMOMECA/	TERMOMECA/	CODO 90"	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Codo de cobre 7/8	39.333	39.333
------------------------------	------------	------------	----------	--------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 12.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.600.000	1.600.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AKA5512EXA	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 12.000 Btu/h	1.600.000	1.600.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 18.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.816.667	1.816.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AJA5518EXD	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 18.000 Btu/h	1.816.667	1.816.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 36.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	2.776.667	2.776.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AVA5535EXG	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 36.000 Btu/h	2.776.667	2.776.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 48.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	3.326.666	3.326.666				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	HITACHI	GMCC	AVB5549EXG	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 48.000 Btu/h	3.326.666	3.326.666

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 60.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	4.763.334	4.763.334
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AGA5561EXN	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor alternativo 60.000 Btu/h	4.763.334	4.763.334

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/4 HP p/ R134 A o R409	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	743.333	743.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AWG5524EXG	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/4 HP p/ R134 A o R409	743.333	743.333

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/6 HP p/ R134 A o R409	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	744.667	744.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	VSC5525ENA	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/6 HP p/ R134 A o R409	744.667	744.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/8 HP p/ R134 A o R409	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	831.667	831.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AWG5528EXN	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor de 1/8 HP p/ R134 A o R409	831.667	831.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 12.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.176.667	1.176.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AKA5512EXD	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 12.000 Btu/h	1.176.667	1.176.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 18.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.460.000	1.460.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AJA5519EXD	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 18.000 Btu/h	1.460.000	1.460.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 24.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	1.734.667	1.734.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	HITACHI	GMCC	AWG5524EXT	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 24.000 Btu/h	1.734.667	1.734.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 36.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	3.620.000	3.620.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AVA5535EXN	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 36.000 Btu/h	3.620.000	3.620.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 48.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	4.556.667	4.556.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	HITACHI	GMCC	AVB5549EXG	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 48.000 Btu/h	4.556.667	4.556.667

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 60.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	5.593.333	5.593.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AGA5561EXN	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Compresor rotativo 60.000 Btu/h	5.593.333	5.593.333

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Contactor trifásico de 32 Amp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	171.667	171.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Contactor trifásico de 32 Amp	171.667	171.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Contactor trifásico de 50 Amp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	193.333	193.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Contactor trifásico de 50 Amp	193.333	193.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Filtro de aire p/ AA individual (Manta)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	81.667	81.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Filtro de aire p/ AA individual (Manta)	81.667	81.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Llave selectora frío calor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	158.333	158.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Llave selectora frío calor	158.333	158.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor de 2.5 HP para el ventilador del evaporador par aire acondicionado tipo compacto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	3.666.667	3.666.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	TECUMSEH	TECUMSEH PRODUCTS COMPANY	AVA5535EXG	BRASIL	Servicio de provisión e instalación de Motor de 2.5 HP para el ventilador del evaporador par aire acondicionado tipo compacto	3.666.667	3.666.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 12.000 Btu/h Evap.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	523.333	523.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	RPG20D	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 12.000 Btu/h Evap.	523.333	523.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 12.000 Btu/h Cond.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	543.333	543.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	YKT-32-62032	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 12.000 Btu/h Cond.	543.333	543.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent p/ AA Split 18.000 Btu/h Evap.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	706.667	706.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	RP625	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent p/ AA Split 18.000 Btu/h Evap.	706.667	706.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 18.000 Btu/h Cond.	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	725.000	725.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	YDK24-6(B)	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 18.000 Btu/h Cond.	725.000	725.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 24.000 Btu/h Cond.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	780.000	780.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 24.000 Btu/h Cond.	780.000	780.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 24.000 Btu/h Evap	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	748.334	748.334
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	RPG45C(RPG45-4)	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 24.000 Btu/h Evap	748.334	748.334

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 36.000 Btu/h Cond.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	920.000	920.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 36.000 Btu/h Cond.	920.000	920.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 36.000 Btu/h Evap.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	926.666	926.666
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 36.000 Btu/h Evap.	926.666	926.666

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
64	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 48.000 Btu/h Cond.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.550.000	1.550.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 48.000 Btu/h Cond.	1.550.000	1.550.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
65	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 48.000 Btu/h Evap.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.350.000	1.350.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 48.000 Btu/h Evap.	1.350.000	1.350.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
66	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 60.000 Btu/h Cond.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.746.667	1.746.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA Split 60.000 Btu/h Cond	1.746.667	1.746.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 60.000 Btu/h Evap.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	1.443.333	1.443.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor vent. p/ AA split 60.000 Btu/h Evap.	1.443.333	1.443.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor ventilador p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	533.334	533.334				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	YDK25-6-CCW	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor ventilador p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	533.334	533.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Motor ventilador p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	626.667	626.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	RP625	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Motor ventilador p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	626.667	626.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Paleta p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	170.000	170.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Paleta p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	170.000	170.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Paleta p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	200.000	200.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Paleta p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Perilla p/ AA individual con placa	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	22.334	22.334				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Perilla p/ AA individual con placa	22.334	22.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Plaquetas Electrónicas, a suministrar de acuerdo a la marca del equipo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	360.000	360.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	KFR26-6-AB (32TIN), KFR706-M11-11D, QD-UOSPG, QD-U03C, QD-U10A, QFR71Q-N1Y,	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Plaquetas Electrónicas, a suministrar de acuerdo a la marca del equipo	360.000	360.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Soporte para acondicionadores de Aire de hierro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	125.000	125.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	C2	GMCC	PT-CSS-UNIVERSAL	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Soporte para acondicionadores de Aire de hierro	125.000	125.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Termostato frio calor para acondicionador de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	143.334	143.334				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Termostato frio calor para acondicionador de aire	143.334	143.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	143.333	143.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA indiv. 12.000 Btu/h	143.333	143.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	175.000	175.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA indiv. 18.000 Btu/h	175.000	175.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 12.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	266.667	266.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 12.000 Btu/h	266.667	266.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 18.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	333.333	333.333
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 18.000 Btu/h	333.333	333.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 24.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	371.667	371.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	ms-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 24.000 Btu/h	371.667	371.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 36.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	411.667	411.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	YDK230-6C-(YDK230-6C-1)	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 36.000 Btu/h	411.667	411.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 48.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	488.333	488.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	364860-cass	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 48.000 Btu/h	488.333	488.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 60.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	573.334	573.334
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Turbina plástica p/ AA split 60.000 Btu/h	573.334	573.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula de expansión 2 Tr	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	476.667	476.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula de expansión 2 Tr	476.667	476.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula de expansión 3 Tr	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	516.667	516.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula de expansión 3 Tr	516.667	516.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 12.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	180.000	180.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	DSF-4-R410A	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 12.000 Btu/h	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 18.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	225.000	225.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt- universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 18.000 Btu/h	225.000	225.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 24.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	241.667	241.667
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 24.000 Btu/h	241.667	241.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 36.000 Btu/h	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	293.333	293.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	SHF20A-46	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 36.000 Btu/h	293.333	293.333

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 36.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	390.000	390.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 36.000 Btu/h	390.000	390.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 60.000 Btu/h	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	530.000	530.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	pt-universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula inversora p/ AA 60.000 Btu/h	530.000	530.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Válvula visor de liquido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	173.333	173.333				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	Universal	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Válvula visor de liquido	173.333	173.333

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Varilla de bronce	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	17.667	17.667				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	TIRA 3MM	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Varilla de bronce	17.667	17.667

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	72151207-001	Servicio de provisión e instalación de Varilla de plata	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	20.000	20.000				
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	GOLDMAN	GMCC	TIRA 3MM	CHINA	Servicio de provisión e instalación de Varilla de plata	20.000	20.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	72151207-001	Servicio de instalación de fuerza eléctrica para AA con cable tipo taller de 2x4 mm2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	26.000	26.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	IMPACO	Industria Paraguaya de Cobre S. A. INPACO	2 X 4MM	PARAGUAYA	Servicio de instalación de fuerza eléctrica para AA con cable tipo taller de 2x4 mm2	26.000	26.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	72151207-001	Servicio de instalación de fuerza eléctrica para AA con cable tipo taller de 4x4 mm2	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	36.000	36.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	IMPACO	Industria Paraguaya de Cobre S. A. INPACO	4 X 4MM	PARAGUAYA	Servicio de instalación de fuerza eléctrica para AA con cable tipo taller de 4x4 mm2	36.000	36.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

97	72151207-001	Servicio de instalación de instalación de interruptor tipo PANAM o similar para llave de corte AA						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	57.000	57.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	ELEKTRON	Elektron Paraguay	Termica Llave Bipol	PARAGUAYA	Servicio de instalación de instalación de interruptor tipo PANAM o similar para llave de corte AA	57.000	57.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
98	72151207-001	Servicio de instalación de llave TM en el tablero, de 16 a 25 amperios, monofásico, para alimentador de AA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	147.000	147.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	ELEKTRON	Elektron Paraguay	Termica Llave Bipol	PARAGUAYA	Servicio de instalación de llave TM en el tablero, de 16 a 25 amperios, monofásico, para alimentador de AA	147.000	147.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
99	72151207-001	Servicio de instalación de llave TM en el tablero, de 16 a 25 amperios, trifásico, para alimentador de AA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	168.000	168.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	ELEKTRON	Elektron Paraguay	Trifásica Termomagnética, monofásica 220 Volts	PARAGUAYA	Servicio de instalación de llave TM en el tablero, de 16 a 25 amperios, trifásico, para alimentador de AA	168.000	168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	72151207-001	Servicio de Personal Técnico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	5.425.000	5.425.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Servicio de Personal Técnico	5.425.000	5.425.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
101	72151207-001	Servicio de transporte para traslado de personal técnico y materiales					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AIRETEC SRL - 80075778-5	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	AIRETEC SRL	6.000	6.000	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA	Servicio de transporte para traslado de personal técnico y materiales	6.000	6.000	

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	1.200.000.000	14-06-2022	08:19:54.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	224cc53dc18fab13fb8f868f41449091	
Consorcio ES Paraná - DNCP-001547	1.204.476.650	14-06-2022	08:07:20.857	Propuesta
		Código Verificador:	198c848329b31ace2c29d1dedf3276c0	

2 - LOTE 2				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AIRETEC SRL - 80075778-5	71.000.000	14-06-2022	08:56:44.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2340d5365c1cc913836962efcdc00c2	

### Listado General de todas las Ofertas

Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	71.999.000	14-06-2022	08:56:31.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29737ca87654df93e332b902025571fb	
AIRETEC SRL - 80075778-5	72.000.000	14-06-2022	08:55:39.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4089aad821da5302710369fa0309b2c	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	72.450.000	14-06-2022	08:55:34.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b464550941cd6f7c72fe00145e065c3	
AIRETEC SRL - 80075778-5	72.500.000	14-06-2022	08:54:59.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b173d577dd4a6c5d21227f276d91d0a4	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	72.650.000	14-06-2022	08:54:51.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f283a89c160724b9c99affef798e4729	
AIRETEC SRL - 80075778-5	72.700.000	14-06-2022	08:54:33.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e879fc8e8678907780cb404b411e606a	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	72.799.000	14-06-2022	08:54:12.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f60e0a6141414ad1f8c5a6c98a117ce	
AIRETEC SRL - 80075778-5	72.800.000	14-06-2022	08:43:44.765	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d9012d43867a17fcc69eccc07f7fa8f3	
AIRETEC SRL - 80075778-5	72.900.000	14-06-2022	08:39:39.381	Etapas de Puja
		Código Verificador:	2641e29e17f3e43b587ae5955ec11c42	
AIRETEC SRL - 80075778-5	73.000.000	14-06-2022	08:28:05.542	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8870f748dfab04c249aa15f190925ece	
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	73.050.500	14-06-2022	08:07:29.259	Propuesta
		Código Verificador:	a3c55c9d7150266afabe436982352ecc	
AIRETEC SRL - 80075778-5	73.960.500	14-06-2022	08:07:29.255	Propuesta
		Código Verificador:	b2504a31cfca75a12ae688df311dba75	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
Consortio ES Paraná - DNCP-001547	1.200.000.000

#### 2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
AIRETEC SRL - 80075778-5	71.000.000
Cesar Ortiz Baez - 3915788-1	71.999.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80075778-5 - AIRETEC SRL

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	71.000.000

#### Proveedor: DNCP-001547 - Consortio ES Paraná

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	1.200.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-06-2022	08:10:55.966
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-06-2022	08:11:03.788
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-06-2022	08:11:42.053
Señor/a Oferente, baje su precio	14-06-2022	08:13:23.203

### Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	14-06-2022	08:13:23.931
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-06-2022	08:13:26.409
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-06-2022	08:19:26.625
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-06-2022	08:26:17.618
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-06-2022	08:26:18.197

#### 2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-06-2022	08:26:44.570
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-06-2022	08:29:07.031
Continuamos con la Subasta.	14-06-2022	08:29:42.655
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-06-2022	08:34:37.176
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-06-2022	08:49:45.010
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-06-2022	08:57:12.070
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-06-2022	08:57:12.584

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.