

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 410943

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:23 del día 29/8/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 410943 -

LCO SBE 03-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA GETTINGE PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 6be0666b06c1553e8a0df4d51982542d

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA 1 En el PBC solicitan: Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser considerado desde Asunción, 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en formato físico o digital. Este requerimiento es imposible de atender, siendo que nuestra empresa atiende otros contratos con empresas privadas y públicas por lo tanto se solicita que donde dice: 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo, diga: 36 hs a partir del acuse de recibo de reclamo y dentro del horario de atención estipulado.		26-07-2022	18:17:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		19-08-2022	13:39:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA 2 En el PBC solicitan que: Mantenimientos preventivos: La Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato, conforme a la orden de servicio descrito en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. Actualmente los equipos no están funcionando, están inoperativos, por lo tanto, no se pueden llevar a cabos los mantenimientos preventivos en el plazo máximo de ocho (8) días. Se solicita que los mantenimientos preventivos solamente sean realizados después de concluidos todos los mantenimientos correctivos necesarios y solamente después de emitidas las Acta de Conformidad por el Administrador del Contrato.		26-07-2022	18:18:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		19-08-2022	13:40:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA 3 En el PBC solicitan que: Mantenimientos correctivos: La Contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente a partir de la recepción del ticket remitido por el SART, sujeto a lo establecido en más arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. Se solicita que: Antes de realizar los Mantenimientos correctivos, el oferente realice un informe técnico detallando los repuestos necesarios para el funcionamiento de cada equipo. Con una posibilidad de prórroga para la puesta en marcha de los equipos debido a que los repuestos para la repación deben ser importados de EUROPA. Para esto solicitamos una prórroga de hasta 90 días.		26-07-2022	18:18:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		19-08-2022	13:40:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 4 En el PBC solicitan que: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado Consideramos que un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días es muy exagerado y no tiene sentido, solicitamos que donde dice: ... periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días..., diga: periodo de inspección y prueba de 5 (cinco) días.	27-07-2022	09:20:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:40:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 5 En el PBC solicitan que: El mismo deberá ser debidamente llenado con todos los requerimientos según Anexo I y firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y por personal autorizado del Servicio correspondiente. Se consulta quien es el personal autorizado del Servicio correspondiente para los trabajos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, es la jefa del servicio, si no está la jefa del servicio, por cualquier motivo, favor designar otro responsable, que puede el fiscalizador de los trabajos realizados	27-07-2022	09:25:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:40:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 6 En el PBC, donde dice: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota entregada a la mesa de entrada de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud al constatarse el retraso, posteriormente no tendrán validez. Dicha solicitud de prórroga no podrán exceder de 15 (quince) días. Debido a la guerra comercial entre CHINA y Estados Unidos y a la pandemia de COVID-19, se solicita que el período de prórroga sea de 90 días como máximo.	27-07-2022	09:32:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:40:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 7 Se solicita que en el PBC se incluya la posibilidad de que un ticket para servicio provocado por un evento, pueda ser de mantenimiento correctivo, con o sin provisión de repuestos. ya que en algunas ocasiones se realizan ajustes, calibraciones, configuraciones que no necesitan repuestos y se reemplazan repuestos.	27-07-2022	09:32:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:40:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 8 En el PBC, donde dice: A partir de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Servicio, en el que se lista los repuestos aprobados para la provisión, la Contratista dispone de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee hasta 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota entregada a la mesa de entrada de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud al constatarse el retraso, posteriormente no tendrán validez. Dicha solicitud de prórroga no podrán exceder de 15 (quince) días. Debido a la guerra comercial entre CHINA y Estados Unidos y a la pandemia de COVID-19, se solicita que el período de prórroga sea de 90 días como máximo. Favor verificar las referencias bibliográficas. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220312/8119652/entrega-chips-aumenta-escasez-semiconductores-pmv.html https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119 https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_(2020-presente) https://www.youtube.com/watch?v=rwwLtiNxPzM	27-07-2022	09:46:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:41:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 9 Consulta N° 7 Se solicita que en el PBC se incluya la posibilidad de que un ticket para servicio provocado por un evento, pueda ser de mantenimiento correctivo, con o sin provisión de repuestos. ya que en algunas ocasiones se realizan ajustes, calibraciones, configuraciones que no necesitan repuestos y se reemplazan repuestos.	27-07-2022	09:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:41:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta N°10 En el PBC, donde dice: La Contratista tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos del Hospital Central con el V° B° del administrador del Contrato. Se solicita que, el plazo sea de 15 (quince) días con posibilidad de prórroga para solicitar asistencia a fábrica.	27-07-2022	09:47:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	19-08-2022	13:41:21

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508054491	Póliza	La consolidada SA de Seguros	26-08-2022	29-08-2022	07-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo CUATRIMESTRAL del equipo autoclave marca GETINGE modelo CASTLE Transmedikal Smart S instalados en el rango de 0 a 50km.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.990.000	3.990.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos del equipo autoclave marca GETINGE modelo CASTLE Transmedikal Smart S instalados en el rango de 0 a 50km.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.990.000	3.990.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: kit de mantenimiento del aire comprimido				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.130.000	5.130.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: kit de mantenimiento del aire comprimido				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.282.500	1.282.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: guarnicion de silicona para puerta				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.586.000	5.586.000
--------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: guarnicion de silicona para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.396.500	1.396.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: resistencia de inmersion de acero inoxidable para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		11.856.000	11.856.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: resistencia de inmersion de acero inoxidable para generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.964.000	2.964.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: controlador logico programable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		19.266.000	19.266.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: controlador logico programable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		4.816.500	4.816.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: display de control HMI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		10.830.000	10.830.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: display de control HMI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.707.500	2.707.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: contactor 220VAC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.596.000	1.596.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: contactor 220VAC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: llave termomagnetica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.254.000	1.254.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: llave termomagnetica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		313.500	313.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: rele termico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.964.000	2.964.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: rele termico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		741.000	741.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: rele de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		900.600	900.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: rele de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		225.150	225.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: transmisor de presion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.016.000	5.016.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: transmisor de presion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.254.000	1.254.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: llave de presion calibrada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.368.000	1.368.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: llave de presion calibrada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		342.000	342.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: sensor PT100					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.078.000	3.078.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: sensor PT100					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		769.500	769.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: filtro hidrofobico/bacteriano					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		8.664.000	8.664.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: filtro hidrofobico/bacteriano					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.166.000	2.166.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: manometro/vacuometro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.938.000	1.938.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
30	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: manometro/vacuometro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		484.500	484.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula de seguridad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		7.866.000	7.866.000
--------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.966.500	1.966.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula flotador de agua de generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.016.000	5.016.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula flotador de agua de generador de vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.254.000	1.254.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: sensor de nivel de agua para tanque de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		615.600	615.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: sensor de nivel de agua para tanque de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		154.000	154.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula neumatica, 2 vias, de acero inox de 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		17.442.000	17.442.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula neumatica, 2 vias, de acero inox de 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		4.360.500	4.360.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula neumatica, 2 vias, de acero inox de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		13.680.000	13.680.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula neumatica, 2 vias, de acero inox de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.420.000	3.420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula neumatica, 3 vias, de acero inox de 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		20.292.000	20.292.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula neumatica, 3 vias, de acero inox de 1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.073.000	5.073.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula solenoide, 2 vias, de acero inox de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		7.866.000	7.866.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula solenoide, 2 vias, de acero inox de 1/2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.966.500	1.966.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: manifold con electrovalvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		6.156.000	6.156.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: manifold con electrovalvulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.539.000	1.539.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: filtro en Y para vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		924.000	924.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: filtro en Y para vapor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		231.000	231.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: valvula unidireccional para vapor				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.710.000
						1.710.000
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
50	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: valvula unidireccional para vapor				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		427.500
						427.500
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: manguera flexible de acero inoxidable con conectores y vedaciones para vapor.				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		10.146.000
						10.146.000
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
52	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: manguera flexible de acero inoxidable con conectores y vedaciones para vapor.				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.536.500
						2.536.500
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: purgador termodinamico para condensado de vapor				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		7.410.000
						7.410.000
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
54	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: purgador termodinamico para condensado de vapor				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.852.500
						1.852.500
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: purgador con orificio calibrado.				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.850.000
						2.850.000
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
56	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: purgador con orificio calibrado.				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		715.000
						715.000
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: manguera de teflon para vapor de 6mm				1
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Total

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.596.000	1.596.000
--------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: manguera de teflon para vapor de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: bomba de agua en acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		22.572.000	22.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: bomba de agua en acero inoxidable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		5.643.000	5.643.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: bomba de vacio de 2 etapas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		66.100.000	66.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: bomba de vacio de 2 etapas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		16.600.000	16.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: compresor de aire libre de aceite con reservatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		19.722.000	19.722.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: compresor de aire libre de aceite con reservatorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		4.930.500	4.930.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: motor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		14.364.000	14.364.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: motor de puerta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.591.000	3.591.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: sensor de final de carrera para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.482.000	1.482.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: sensor de final de carrera para puerta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		370.500	370.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: impresora termica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		12.084.000	12.084.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: impresora termica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.021.000	3.021.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: rollo de papel para impresora. Caja con 10 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		969.000	969.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: rollo de papel para impresora. Caja con 10 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		242.250	242.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: membrana de osmosis inversa. Caja con 2 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		2.964.000	2.964.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: membrana de osmosis inversa. Caja con 2 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		741.000	741.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: filtro de sedimentos. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.368.000	1.368.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
76	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: filtro de sedimentos. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		342.000	342.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: filtro de carbon activado. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.482.000	1.482.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
78	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: filtro de carbon activado. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		370.500	370.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: filtro plisado. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.368.000	1.368.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: filtro plisado. Caja con 4 unidades					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		342.000	342.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: carcaza para filtros					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.710.000	1.710.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: carcaza para filtros					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		427.500	427.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: kit clase 1.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		3.876.000	3.876.000
--------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: kit clase 1.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		969.000	969.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: kit emulador clase 6	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: kit emulador clase 6	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.881.000	1.881.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: kit para test de liberacion de carga.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		4.560.000	4.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: kit para test de liberacion de carga.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: cañerías, conexiones y accesorios de PVC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		1.710.000	1.710.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: cañerías, conexiones y accesorios de PVC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		427.500	427.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de: rueda para carro externo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE	GETINGE	CASTLE	TURKIA		866.400	866.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Costo de mano de obra por instalacion de: rueda para carro externo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETTINGE	GETTINGE	CASTLE	TURKIA		216.600	216.600

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA GETTINGE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	442.731.600	29-08-2022	08:00:41.108	Propuesta
Código Verificador:			f6bb4fb7bc27aeca06e7e3c3f24bf93b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA GETTINGE PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	442.731.600

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA GETTINGE PERTENECIENTES AL IPS	442.731.600

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA GETTINGE PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2022	08:10:41.208
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-08-2022	08:11:09.694
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2022	09:10:52.640
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2022	09:11:05.566
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2022	09:17:05.800
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2022	09:23:05.862
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2022	09:23:05.902

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.