

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 419979

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:27 del día 18/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 419979 -
Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional de la Institución:

Código Verificador: 13185e2ff1ae1997845c04704aa54586

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
UOC:	Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1227

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LA VISITA AL SITIO DEBERIA SER OBLIGATORIA DE TAL FORMA A VERIFICAR CON EXACTITUD Y VERACIDAD EL ESTADO DE LOS ASCENSORES *		24-10-2022	09:36:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.		15-11-2022	09:49:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas ,por este medio quiero hacer las siguientes consultas y dudas con respecto al pbc. abajo menciono algunas incongruencias; * cantidades solicitadas, en las paginas 25/50,26/50,/27/50,detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas cps menciona cantidad 8 de cada item. *En la pagina 27/50 detalle de cabinas por sector menciona 5 cabinas en el bloque senadores,4 cabinas en el bloque diputados, entonces mencionan la cantidad de 9 cabinas. *El lunes 24 de octubre ,fuimos 2 personas de la empresa al congreso nacional para verificar las condiciones de los equipos, nos atendió el Ing. Sebastián Romero, pidió a un personal de mantenimiento para que nos acompañe a mirar los equipos CA2 - CA 3 - CA1 - CA4 - CA6 ,en total son 7 equipos. * Entonces ahí esta la duda nuestra, una parte del pbc menciona cantidad 8, otra parte menciona 9 cabinas, al visitar los equipos nos indican y autorizan a verificar 7 equipos, queremos saber la cantidad exacta de los equipos a ser modernizados. *En la pagina 29/59 menciona provisión e instalación de un motor trifasico.pero en el detalle de los productos que se encuentra en la pagina 25/50,menciona en el ítem 8 (reacondicionamiento). ¿Necesitamos saber si quieren cambiar el motor trifásico o no?. *En el ítem 6 de la pagina 26/50,mencionan cantidad e botoneras de pasillo y cabina desde pb y 4to piso, eso es correcto?Por que hay equipos que parten de S1 A 4 PISO, también indican cantidad 8,		01-11-2022	14:35:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante sobre el punto consultado se aclara lo siguiente: - Referente a la visita mencionada, fue un acompañamiento de cortesía, y se acompañó al personal técnico que visitó las instalaciones, en forma general y no minuciosa, dando las observaciones pertinentes según lo consultado. - La cantidad es de 8 cabinas a ser intervenidas. - El motor trifásico no se cambia, se debe realizar el reacondicionamiento y mantenimiento correspondiente, y los cambios de elementos motrices para mejorar la performance. - Las botoneras de pasillo y cabina corresponden desde PB hasta el 4to piso y son por todas las 8 cabinas en cuestión.		15-11-2022	09:50:34

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - RUC: 80025240-3					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005643	Póliza	FENIX SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	02-11-2022	07-11-2022	07-02-2023
5643	Endoso de Póliza	FENIX SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	16-11-2022	07-02-2023	07-03-2023
Oferente: SIMON RECALDE ROMERO - RUC: 2350907-4					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006152	Póliza	ROYAL SEGUROS SA	10-11-2022	17-11-2022	10-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72154010-001	Desmante de equipos, mecanismos y componentes					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		11.582.714	92.661.712
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Desmante de equipos, mecanismos y componentes	8.676.667	69.413.336
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72154010-001	Provisión e instalación de sistema de sujeción de cabina, guías, tensores y contrapeso.					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		7.460.670	59.685.360
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de sistema de sujeción de cabina, guías, tensores y contrapeso.	5.660.000	45.280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72154010-001	Provisión e instalación de cable viajero.					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		4.502.364	36.018.912
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de cable viajero.	3.495.000	27.960.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72154010-001	Provisión e instalación de cable de tracción.					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		8.851.689	70.813.512
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de cable de tracción.	6.678.000	53.424.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72154010-001	Provisión e instalación de regulador de velocidad.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		5.704.817	45.638.536
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de regulador de velocidad	4.375.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72154010-001	Provisión e instalación de botoneras de pasillos y cabinas (desde PB hasta 4to P).	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		10.056.874	80.454.992
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de botoneras de pasillos y cabinas (desde PB hasta 4to P).	7.560.000	60.480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72154010-001	Provisión e instalación de sur techos con artefacto de iluminación tipo LED.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		8.938.685	71.509.480
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de sur techos con artefacto de iluminación tipo LED.	6.741.667	53.933.336

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72154010-001	Reacondicionamiento del sistema de motorización (cambio de aceite, ruleman, retenes y rectificación de polea de tracción).	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		10.248.173	81.985.384
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Reacondicionamiento del sistema de motorización (cambio de aceite, ruleman, retenes y rectificación de polea de tracción).	7.700.000	61.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72154010-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación en ducto y cableado de comunicación de maniobra.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		5.723.491	45.787.928
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de artefactos de iluminación en ducto y cableado de comunicación de maniobra.	4.288.667	34.309.336

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72154010-001	Provisión e instalación de dispositivo de protección atmosférica.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		8.927.297	71.418.376

SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de dispositivo de protección atmosférica.	6.633.333	53.066.664
----------------------------------	---------	-----------------------	----------	-----------	---	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72154010-001	Control de maniobra con sistema de frecuencia variable VWF y operador central de 900 con VWF.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		30.309.543	242.476.344
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Control de maniobra con sistema de frecuencia variable VWF y operador central de 900 con VWF.	22.281.667	178.253.336

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72154010-001	Reacondicionamiento de tablero de distribución eléctrico en sala de máquinas.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		3.734.889	29.879.112
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Reacondicionamiento de tablero de distribución eléctrico en sala de máquinas.	2.833.333	22.666.664

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72154010-001	Reacondicionamiento del sistema de ventilación AA.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		4.099.269	32.794.152
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Reacondicionamiento del sistema de ventilación AA	3.100.000	24.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72154010-001	Provisión e instalación de sistema de rescate ARD.	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		16.394.800	131.158.400
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Provisión e instalación de sistema de rescate ARD.	12.098.333	96.786.664

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72154010-001	Reacondicionamiento de cabina (limpieza general de la cabina (interna y externa)	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		8.813.429	70.507.432
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Reacondicionamiento de cabina (limpieza general de la cabina (interna y externa)	6.550.000	52.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72154010-001	Reacondicionamiento de sala de máquinas (limpieza, reparación de paredes, pisos y pintura general)	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY SRL	VVVF	BRASIL		4.957.838	39.662.704
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	ASTELEV	ASTELEV/SIMON RECALDE	TRINIDAD	PARAGUAYA	Reacondicionamiento de sala de máquinas (limpieza, reparación de paredes, pisos y pintura general)	3.728.333	29.826.664

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	899.200.000	18-11-2022	09:00:51.966	Propuesta
		Código Verificador:	d3f542e44151ee06a8bba69dca12fc11	
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	1.202.000.000	18-11-2022	09:13:39.648	Recepción de Lances
		Código Verificador:	be092145735ebada5caa02429a4cd07e	
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	1.202.452.336	18-11-2022	09:00:51.965	Propuesta
		Código Verificador:	49901f8a0b1cf701b9f528bb930f8e00	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional	
Oferente	Mejor Precio
SIMON RECALDE ROMERO - 2350907-4	899.200.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	1.202.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2350907-4 - SIMON RECALDE ROMERO	
Item	Precio Ganador
1 - Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional	899.200.000

Listado de Mensajes

1 - Reacondicionamiento y modernización de ascensores del Congreso Nacional		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-11-2022	09:10:52.145
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-11-2022	09:11:11.810
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-11-2022	09:15:08.657
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-11-2022	09:15:13.821
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-11-2022	09:21:13.982
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-11-2022	09:27:26.133
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-11-2022	09:27:26.172

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.