

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 431467

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:24 del día 24/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 431467 -

LPN SBE 71-23 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX de la Institución:

Código Verificador: 4798a8eb2b47b42b10a2fa90c105855b

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508008666	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-10-2023	23-10-2023	20-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.866.000	1.866.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 51 a 200km.					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.196.000	2.196.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo Natal Care instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.746.000	2.746.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo Natal Care instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.530.000	2.530.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	M E D I X MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.526.000	4.526.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.808.000	4.808.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy (SN < 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN > 371)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater plate					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deThermal protector NatalCare					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel with brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		909.000	909.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear column case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.227.000	3.227.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.231.000	3.231.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case for NCA-103	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

36	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX hydropneumatic cylinder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
38	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.889.000	5.889.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
44	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base frame					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	ARGENTINA		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg button PCB/Guide					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water rec for Natal Care					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.191.000	1.191.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Irls port assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		815.000	815.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (w/iris port)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door w/ Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMax IV port	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

62	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hand port sleeve					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
64	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (Round port)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.820.000	2.820.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
66	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.755.000	1.755.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
68	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.168.000	5.168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
70	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.435.000	5.435.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Removable double hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.520.000	1.520.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left rear hood support	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hood support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

88	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHumidity hose housing					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
90	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMain base assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.079.000	7.079.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
92	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAirflow switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.855.000	4.855.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
94	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deSpiral cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.540.000	3.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
96	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Spiral cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Case front	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.884.000	3.884.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.218.000	6.218.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarms display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.090.000	5.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarm LED board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRear case command module	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX control keypad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.676.000	1.676.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deSwitching BX PSU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

114	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board Soft 3.1.1.2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.061.000	6.061.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
116	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack NCA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.128.000	1.128.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
118	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
120	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
122	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		8.092.000	8.092.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		768.000	768.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
134	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.526.000	4.526.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
136	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.808.000	4.808.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

140	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
142	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMotor assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
144	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater plate					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
146	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHeater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
148	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy (SN > 371)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector NatalCare	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel with brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		909.000	909.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.227.000	3.227.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.231.000	3.231.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case for NCA-103	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

166	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.889.000	5.889.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
168	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base frame					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
170	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg button PCB/Guide					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
172	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water rec for Natal Care					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.191.000	1.191.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
174	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision delris port assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		815.000	815.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door assy (w/iris port)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door w/ Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMax IV port	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHand port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door assy (Round port)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.820.000	2.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
190	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deIntensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.755.000	1.755.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

192	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.168.000	5.168.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
194	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall left hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
196	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
198	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.435.000	5.435.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
200	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Removable double hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.520.000	1.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left rear hood support	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hood support	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLeft handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHumidity hose housing	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMain base assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.079.000	7.079.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAirflow switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.855.000	4.855.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

218	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Spiral cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.540.000	3.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
220	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Spiral cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
222	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Case front					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.884.000	3.884.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
224	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.218.000	6.218.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
226	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarms display board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.090.000	5.090.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
228	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarm LED board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
230	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear case command module					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
232	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX control keypad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.676.000	1.676.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
234	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX Speaker					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
236	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching BX PSU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
238	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.061.000	6.061.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
240	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack NCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.128.000	1.128.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

244	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
246	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		8.092.000	8.092.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
248	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
250	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		768.000	768.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
252	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Flexible holder for ventilator tubings	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.526.000	4.526.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de X-ray chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.808.000	4.808.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy (SN < 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN < 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy (SN > 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.668.000	7.668.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
268	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy (SN > 371)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater plate	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

270	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater plate						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
272	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN < 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.940.000	7.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
274	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy (SN > 371)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector NatalCare					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
276	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector NatalCare					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel with brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		909.000	909.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
278	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel with brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deRear column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.227.000	3.227.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.231.000	3.231.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deFront column case for NCA-103	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front column case for NCA-103	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deBX hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deAir filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
288	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
290	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.889.000	5.889.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
292	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base frame	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
294	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base frame	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg button PCB/Guide	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

296	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg button PCB/Guide						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water rec for Natal Care					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.191.000	1.191.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
298	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water rec for Natal Care					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		815.000	815.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
300	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door assy (w/iris port)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
302	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (w/iris port)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral door w/ Max IV port					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
304	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door w/ Max IV port					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deMax IV port					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
306	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Max IV port					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
308	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deDouble wall (Acrylic part only)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.363.000	1.363.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
310	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall (Acrylic part only)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deHand port sleeve					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		518.000	518.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
312	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hand port sleeve					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision deLateral door assy (Round port)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.820.000	2.820.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
314	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral door assy (Round port)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.755.000	1.755.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.168.000	5.168.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.750.000	2.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Double wall left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
320	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Double wall left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

322	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port (Acrylic part only)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.435.000	5.435.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
324	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.750.000	2.750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Removable double hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.520.000	1.520.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
326	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Removable double hood top					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left rear hood support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
328	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left rear hood support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hood support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
330	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hood support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
332	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right handle					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
334	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right handle					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left handle					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
336	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left handle					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose housing					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
338	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose housing					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Main base assy					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		7.079.000	7.079.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
340	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Main base assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.855.000	4.855.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
342	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Spiral cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.540.000	3.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
344	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Spiral cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Case front	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.884.000	3.884.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

348	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Case front						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
349	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.218.000	6.218.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
350	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.750.000	2.750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarms display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.090.000	5.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
352	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarms display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Alarm LED board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
354	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Alarm LED board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear case command module					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.225.000	2.225.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
356	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear case command module					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX control keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.676.000	1.676.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX control keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de BX Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
360	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de BX Speaker	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching BX PSU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
362	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching BX PSU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.061.000	6.061.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
364	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU board Soft 3.1.1.2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack NCA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.128.000	1.128.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
366	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack NCA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater assy w/wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
368	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater assy w/wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity hose connector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
370	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity hose connector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Boiler assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		8.092.000	8.092.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
372	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Boiler assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Servohumidity hose assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

374	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Servohumidity hose assy						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
375	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de External water tank					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		768.000	768.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
376	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de External water tank					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
377	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Thermal protector boiler					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
378	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Thermal protector boiler					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
379	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 0 a 50km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.309.000	2.309.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
380	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 51 a 200km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.639.000	2.639.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
381	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Incubador Marca Medix Modelo TR-306 instalados en el rango de 201 a 450km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.189.000	3.189.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
382	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 0 a 50km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.980.000	1.980.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.310.000	2.310.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
384	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Incubadora Marca Medix modelo TR-306 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.860.000	2.860.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
386	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.303.000	2.303.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
388	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		549.000	549.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
390	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		9.851.000	9.851.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.379.000	1.379.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.947.000	3.947.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
400	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
402	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
404	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
406	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		721.000	721.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

408	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
410	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
412	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.978.000	3.978.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
414	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.410.000	1.410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
416	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
418	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.708.000	1.708.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
420	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
422	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
424	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		893.000	893.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
426	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.025.000	4.025.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
428	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
430	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
432	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		298.000	298.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

434	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		267.000	267.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
436	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.692.000	1.692.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
438	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
440	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
442	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		612.000	612.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
444	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
446	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
448	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
450	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		408.000	408.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
452	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
454	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
456	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.558.000	4.558.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
458	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

460	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		565.000	565.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
462	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
463	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
464	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
465	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
466	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
467	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.272.000	2.272.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
468	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
469	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
470	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
471	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.332.000	5.332.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
472	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
473	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
474	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
475	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.948.000	1.948.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
476	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
477	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.374.000	6.374.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
478	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
479	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
480	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
481	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
482	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
483	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
484	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
485	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		654.000	654.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

486	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
487	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
488	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
489	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.321.000	3.321.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
490	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
491	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.131.000	1.131.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
492	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
493	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
494	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
495	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
496	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
497	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.200.000	5.200.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
498	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
499	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.150.000	6.150.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
500	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.530.000	2.530.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
501	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.303.000	2.303.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
502	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
503	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		549.000	549.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
504	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
505	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
506	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
507	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		9.851.000	9.851.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
508	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
509	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.379.000	1.379.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
510	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
511	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.947.000	3.947.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

512	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
513	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
514	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
515	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
516	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
517	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
518	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
519	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
520	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
521	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		721.000	721.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
522	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
523	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
524	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
525	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
526	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
527	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.978.000	3.978.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
528	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
529	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.410.000	1.410.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
530	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
531	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
532	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
533	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.708.000	1.708.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
534	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
535	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
536	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
537	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

538	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
539	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		893.000	893.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
540	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
541	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.025.000	4.025.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
542	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
543	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
544	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
545	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
546	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
547	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		298.000	298.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
548	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
549	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		267.000	267.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
550	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
551	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.692.000	1.692.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
552	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
553	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
554	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
555	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
556	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
557	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
558	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
559	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
560	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
561	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
562	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
563	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

564	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
565	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		408.000	408.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
566	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
567	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
568	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		737.000	737.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
569	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
570	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
571	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.558.000	4.558.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
572	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
573	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
574	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
575	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		565.000	565.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
576	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
577	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
578	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
579	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
580	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
581	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.272.000	2.272.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
582	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
583	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
584	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
585	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.332.000	5.332.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
586	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
587	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
588	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
589	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.948.000	1.948.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

590	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
591	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.374.000	6.374.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
592	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
593	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
594	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
595	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
596	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
597	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
598	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
599	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		654.000	654.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
600	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
601	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
602	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
603	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.321.000	3.321.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
604	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
605	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.131.000	1.131.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
606	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
607	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
608	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
609	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
610	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
611	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.200.000	5.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
612	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
613	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
614	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Replacement Inverter (w/o battery)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		3.080.000	3.080.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
615	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp TR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.303.000	2.303.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

616	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp TR						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
617	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Antistatic wheel without support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		549.000	549.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
618	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Antistatic wheel without support					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
619	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
620	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
621	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		9.851.000	9.851.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
622	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
623	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Intensive care door (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.379.000	1.379.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
624	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Intensive care door (Acrylic part only)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
625	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD door assy PC/TR latch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.947.000	3.947.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
626	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD door assy PC/TR latch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
627	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de ICD plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
628	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de ICD plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
629	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, right	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
630	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, right	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
631	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Plate cover, left	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
632	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Plate cover, left	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
633	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Back plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.146.000	2.146.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
634	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Back plate cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
635	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Port assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		721.000	721.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
636	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Port assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
637	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
638	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port sleeve	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
639	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		486.000	486.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
640	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Iris port assy (w/o iris sleeve)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
641	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hood double wall	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.978.000	3.978.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

642	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hood double wall						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.750.000	2.750.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
643	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front door double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.410.000	1.410.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
644	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front door double wall					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
645	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.426.000	1.426.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
646	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
647	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Filter cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.708.000	1.708.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
648	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Filter cover assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
649	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Oxygen filter/Valve connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		392.000	392.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
650	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Oxygen filter/Valve connector					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
651	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress w/cover					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
652	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress w/cover					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
653	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress with nest					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		893.000	893.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
654	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress with nest					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
655	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR Mattress tray					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.025.000	4.025.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
656	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR Mattress tray					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
657	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right trendelemburg lever					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
658	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right trendelemburg lever					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
659	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left trendelemburg lever					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
660	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left trendelemburg lever	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
661	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system knob	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		298.000	298.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
662	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system knob	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
663	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg swivel lodging	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		267.000	267.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
664	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg swivel lodging	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
665	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.692.000	1.692.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
666	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lower tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
667	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Base gasket	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

668	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Base gasket						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		265.000	265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
669	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Right hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		612.000	612.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
670	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Right hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
671	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
672	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left hinge					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
673	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cabinet latch assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
674	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cabinet latch assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
675	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Water pipe assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
676	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Water pipe assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
677	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Lateral panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		643.000	643.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
678	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Lateral panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
679	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Humidity control knob	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		408.000	408.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
680	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Humidity control knob	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
681	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Inverter cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
682	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Inverter cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
683	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Exam lamp wiring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		455.000	455.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
684	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Exam lamp wiring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
685	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.558.000	4.558.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
686	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
687	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan wheel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		345.000	345.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
688	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan wheel	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
689	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control module gasket	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		565.000	565.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
690	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control module gasket	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
691	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
692	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
693	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery pack	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

694	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery pack						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
695	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PSU board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.272.000	2.272.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
696	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PSU board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
697	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
698	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
699	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Airflow switch with wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.332.000	5.332.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
700	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Airflow switch with wiring					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
701	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
702	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mains switch					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
703	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.948.000	1.948.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
704	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de RF filter board (compatible w/ MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
705	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		6.374.000	6.374.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
706	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Motor assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
707	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
708	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
709	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board w/MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
710	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board w/MP V3.5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
711	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
712	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
713	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Preset board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		654.000	654.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
714	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Preset board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
715	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR SPK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		361.000	361.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
716	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR SPK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
717	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front panel assy (SN > 1995)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.321.000	3.321.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
718	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front panel assy (SN > 1995)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
719	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad (SN > 1995)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.131.000	1.131.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

720	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad (SN > 1995)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
721	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
722	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
723	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Air temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.350.000	2.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
724	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Air temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
725	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de TR 306 battery					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		5.200.000	5.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
726	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de TR 306 battery					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
727	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 0 a 50km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.650.000	1.650.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
728	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 51 a 200km.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.980.000	1.980.000
-----------------------------------	------	---------------------	-----	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
729	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Servocuna Marca Medix Modelo SM-401 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.530.000	2.530.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
730	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
731	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.650.000	1.650.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
732	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Servocuna Marca Medix modelo SM-401 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
733	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.583.000	1.583.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
734	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
735	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendlemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		189.000	189.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
736	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendlemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
737	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		533.000	533.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
738	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
739	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
740	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
741	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.477.000	3.477.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
742	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
743	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		519.000	519.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
744	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
745	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		667.000	667.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
746	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
747	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
748	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
749	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.833.000	1.833.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
750	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
751	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
752	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
753	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

754	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acylic panel assy						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
755	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.616.000	2.616.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
756	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
757	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.459.000	2.459.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
758	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
759	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.321.000	1.321.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
760	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
761	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA	PARAGUAY	659.000	659.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
762	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
763	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
764	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
765	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.495.000	4.495.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
766	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
767	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.395.000	1.395.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
768	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
769	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
770	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
771	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		878.000	878.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
772	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelburg system/examination lamp transformer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
773	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		915.000	915.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
774	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
775	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
776	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
777	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		308.000	308.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
778	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
779	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

780	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
781	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
782	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
783	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
784	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
785	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
786	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
787	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
788	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
789	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
790	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
791	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.583.000	1.583.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
792	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
793	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		189.000	189.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
794	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
795	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		533.000	533.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
796	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
797	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
798	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
799	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.477.000	3.477.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
800	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
801	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		519.000	519.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
802	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
803	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		667.000	667.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
804	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
805	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

806	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
807	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.833.000	1.833.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
808	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
809	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acylic panel assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
810	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acylic panel assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.990.000	1.990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
811	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acylic panel assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
812	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acylic panel assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
813	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.616.000	2.616.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
814	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
815	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.459.000	2.459.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
816	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
817	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.321.000	1.321.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
818	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
819	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
820	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
821	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
822	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
823	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.495.000	4.495.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
824	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
825	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.V	N/A	ARGENTINA		1.395.000	1.395.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
826	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
827	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
828	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
829	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		878.000	878.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
830	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
831	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		915.000	915.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

832	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
833	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
834	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
835	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		308.000	308.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
836	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
837	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
838	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.870.000	1.870.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
839	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
840	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
841	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
842	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
843	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
844	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
845	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
846	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
847	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
848	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
849	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.583.000	1.583.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
850	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Examination lamp complete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
851	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		189.000	189.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
852	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
853	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		533.000	533.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
854	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress w/cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
855	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.381.000	2.381.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
856	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
857	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mattress tray for mattress w/ servo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.477.000	3.477.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

858	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Mattress tray for mattress w/ servo						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
859	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Americas painted front handle					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		519.000	519.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
860	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Americas painted front handle					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
861	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rx chassis tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		667.000	667.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
862	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rx chassis tray					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
863	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front acrylic panel (Feet)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
864	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front acrylic panel (Feet)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	ARGENTINA		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
865	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear acrylic panel (Head)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.833.000	1.833.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
866	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear acrylic panel (Head)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
867	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Righth lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
868	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Righth lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
869	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Left lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.990.000	1.990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
870	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Left lateral acylic panel assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
871	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.616.000	2.616.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
872	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base cover	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
873	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.459.000	2.459.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
874	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Crib base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
875	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Auxiliar mains outlet assy	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.321.000	1.321.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
876	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Auxiliar mains outlet assy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
877	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		659.000	659.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
878	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/ brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
879	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		580.000	580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
880	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Wheel w/o brake	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
881	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		4.495.000	4.495.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
882	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system electric actuator	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
883	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heater element 5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.395.000	1.395.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

884	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Heater element 5						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
885	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rec board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
886	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rec board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
887	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		878.000	878.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
888	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Trendelemburg system/examination lamp transformer					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
889	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Front case					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		915.000	915.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
890	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Front case					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
891	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
892	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Battery/ Voltage regulator assy					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
893	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de SM SPK	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		308.000	308.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
894	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de SM SPK	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
895	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		3.086.000	3.086.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
896	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de CPU Board SMA-401 V2.3b	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.420.000	2.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
897	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
898	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Display board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
899	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de PS board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.911.000	1.911.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
900	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de PS board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
901	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.050.000	1.050.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
902	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Reusable skin temperature probe	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
903	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keypad SMA-401A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
904	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Keypad SMA-401A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
905	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.442.000	1.442.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
906	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Transformer PC/TR/SM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
907	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		825.000	825.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
908	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.155.000	1.155.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
909	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.705.000	1.705.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
910	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		660.000	660.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
911	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		990.000	990.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
912	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de Repuestos del equipo Luminoterapia Marca Medix Modelo Mediled instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
913	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		680.000	680.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
914	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
915	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.504.000	1.504.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
916	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
917	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
918	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
919	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		956.000	956.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
920	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
921	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
922	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
923	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
924	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	V	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
925	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.207.000	1.207.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
926	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
927	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
928	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
929	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.851.000	2.851.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
930	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
931	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		925.000	925.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
932	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
933	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
934	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
935	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
936	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
937	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		753.000	753.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
938	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		550.000	550.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
939	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		884.000	884.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
940	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		385.000	385.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
941	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
942	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
943	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		314.000	314.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

944	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
945	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		680.000	680.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
946	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N7A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
947	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.504.000	1.504.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
948	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
949	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
950	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
951	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		956.000	956.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
952	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
953	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	PARAGUAY		502.000	502.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
954	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
955	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
956	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
957	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.207.000	1.207.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
958	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
959	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
960	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
961	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.851.000	2.851.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
962	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
963	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		925.000	925.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
964	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
965	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
966	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
967	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
968	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
969	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		753.000	753.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

970	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		880.000	880.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
971	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		884.000	884.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
972	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		715.000	715.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
973	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
974	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
975	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		314.000	314.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
976	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.210.000	1.210.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
977	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED head enclosure					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		680.000	680.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
978	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED head enclosure					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
979	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Acrylic shield w/ filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.504.000	1.504.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
980	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Acrylic shield w/ filter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
981	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.694.000	2.694.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
982	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hydropneumatic cylinder	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
983	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		956.000	956.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
984	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Cylinder casing cover (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
985	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		502.000	502.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
986	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Coupling for cylinder MediLED	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
987	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		424.000	424.000
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
988	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Rear wheel w/ brake (SN > 635)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
989	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.207.000	1.207.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
990	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Hour meter board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
991	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		706.000	706.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
992	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED keypad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
993	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		2.851.000	2.851.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
994	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Control board Soft 1.0	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		2.090.000	2.090.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
995	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan cooler	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		925.000	925.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

996	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Fan cooler						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
997	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Switching PSU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.019.000	1.019.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
998	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Switching PSU					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
999	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter MediLED					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		737.000	737.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1000	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Line filter MediLED					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1001	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Temperature sensor board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		753.000	753.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1002	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Temperature sensor board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.430.000	1.430.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1003	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MediLED cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		884.000	884.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1004	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de MediLED cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.265.000	1.265.000	

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1005	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		1.097.000	1.097.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1006	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 20 High intensity blue LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1007	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Set x 12 white LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	N/A	ARGENTINA		314.000	314.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1008	80111613-9999	Costo de mano de Obra con provision de Set x 12 white LEDs	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A	DYSA HEALTHCARE S.A	N/A	PARAGUAY		1.760.000	1.760.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.675.133.000	24-10-2023	08:01:04.333	Propuesta
		Código Verificador:	e5f45010b6091a8f8303f7aefbc18829	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.675.133.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX	1.675.133.000

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2023	08:10:13.421
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2023	08:10:44.137
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	24-10-2023	08:12:44.167
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2023	08:12:52.080
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2023	08:13:04.683
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2023	08:19:04.769
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2023	08:24:35.804
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2023	08:24:35.858

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.