

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 434455

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:17 del día 1/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 434455 -

CO N° 10/2023 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Comunicación Oral y Música Funcional del Conjunto Edificio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE" de la Institución:

Código Verificador: ff083855824ce881e1f8bce2471ec494

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1407

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SELCOM S.R.L. - RUC: 80035676-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508057366	Póliza	LA CONSOLIDADA	25-10-2023	31-10-2023	09-03-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	81141804-002	Mantenimiento preventivo (Limpieza, regulación, ajustes, lubricación, revisiones y controles de funcionamientos de cableados, conexiones, de señal de sonido, de tensión en bornes, de parlantes y de micrófonos) del sistema de comunicación oral del edificio				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.512.500	6.512.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T 77500	CHINA		4.910.000	4.910.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T 77500	CHINA		6.770.000	6.770.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T77500	CHINA		3.752.500	3.752.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	81141804-002	Provisión de conexiones para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T77500	CHINA		815.000	815.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conexiones para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	81141804-002	Provisión de terminales para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T77500	CHINA		558.750	558.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para amplificador de audio, de 500 Watts. del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.857.500	1.857.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	81141804-002	Provisión de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	I	CHINA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.328.500	2.328.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	81141804-002	Provisión de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	BEHRINGER	ALEMANIA		985.000	985.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.785.000	1.785.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	81141804-002	Provisión de parlantes de cielo-raso del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T208B	CHINA		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM

--	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
21	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de cielo-raso del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
22	81141804-002	Provisión de parlantes de pared del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T 778	CHINA		1.036.250	1.036.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
23	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de pared del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
24	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T 7702A	CHINA		684.000	684.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
25	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		905.000	905.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
26	81141804-002	Provisión de plus para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T 772A	CHINA		389.000	389.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
27	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de plus para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		905.000	905.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
28	81141804-002	Provisión de perilla de controladores de volumen del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	I	CHINA		173.000	173.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
29	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de perilla de controladores de volumen del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		895.000	895.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
30	81141804-002	Provisión de intercomunicador para la Sala de Reconocimientos del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo				1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	I	CHINA		622.000	622.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de intercomunicador para la Sala de Reconocimientos del sistema de comunicación oral del edificio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		930.000	930.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	81141804-002	Mantenimiento preventivo (Limpieza, regulación, ajustes, lubricación, revisiones y controles de funcionamientos de cableados, conexiones, de señal de sonido, de tensión en bornes, de parlantes y de micrófonos) del sistema de comunicación oral de cámara gesell	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.082.500	3.082.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	60W	CHINA		1.614.000	1.614.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	60W	CHINA		3.190.000	3.190.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	60W	CHINA		2.205.000	2.205.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	81141804-002	Provisión de conexiones para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	60W	CHINA		747.500	747.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conexiones para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	81141804-002	Provisión de terminales para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	60W	CHINA		683.750	683.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para amplificador de audio, de 60 Watts. del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.857.500	1.857.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	81141804-002	Provisión de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	I	CHINA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.078.500	2.078.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	81141804-002	Provisión de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		972.500	972.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	81141804-002	Provisión de parlantes de pared 60 Watts del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T778	CHINA		1.070.000	1.070.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de pared 60 Watts del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	MIC	CHINA		1.292.500	1.292.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	81141804-002	Provisión de batería interna de UPS de 1 KVA del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	VERTIV	VERTIV	1KVA	USA		577.500	577.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de batería interna de UPS de 1 KVA del sistema de comunicación oral de cámara gesell - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	81141804-002	Mantenimiento preventivo (Limpieza, regulación, ajustes, lubricación, revisiones y controles de funcionamientos de cableados, conexiones, de señal de sonido, de tensión en bornes, de parlantes y de micrófonos) del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.382.500	3.382.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		1.664.000	1.664.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
59	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
60	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		3.540.000	3.540.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
61	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
62	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		2.205.000	2.205.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
63	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
64	81141804-002	Provisión de conexiones para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		760.000	760.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
65	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conexiones para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
66	81141804-002	Provisión de terminales para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		696.250	696.250
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para amplificador de audio, de 120 Watts, del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.857.500	1.857.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	81141804-002	Provisión de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	I	CHINA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de potenciómetros para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.078.500	2.078.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	81141804-002	Provisión de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		972.500	972.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

76	81141804-002	Provisión de parlantes de pared del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo					1
----	--------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T778	CHINA		1.132.500	1.132.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de pared del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono inalámbrico del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T521	CHINA		1.292.500	1.292.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono inalámbrico del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	81141804-002	Provisión de plus para micrófono alámbrico con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T521	CHINA		577.500	577.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de plus para micrófono alámbrico con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral de las salas de juicios orales - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	81141804-002	Mantenimiento preventivo (Limpieza, regulación, ajustes, lubricación, revisiones y controles de funcionamientos de cableados, conexiones, de señal de sonido, de tensión en bornes, de parlantes y de micrófonos) del sistema de comunicación oral y proyección de guardería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.770.000	2.770.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		1.664.000	1.664.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

85	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
----	--------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		3.540.000	3.540.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		2.205.000	2.205.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	81141804-002	Provisión de conexiones para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		760.000	760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conexiones para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	81141804-002	Provisión de terminales para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		696.250	696.250

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para amplificador de audio, de 120 Watts. del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.857.500	1.857.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

94	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1
----	---------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	81141804-002	Cambio de potenciómetros para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de potenciómetros para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.078.500	2.078.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora 8 canales del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	81141804-002	Provisión de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		972.500	972.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	81141804-002	Provisión de parlantes de cielo-raso del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T208	CHINA		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de cielo-raso del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	81141804-002	Provisión de parlantes de pared del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T778	CHINA		1.132.500	1.132.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de parlantes de pared del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
105	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T	CHINA		539.000	539.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
107	81141804-002	Provisión de plus para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T	CHINA		528.000	528.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de plus para micrófono profesional con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
109	81141804-002	Provisión de lámpara de proyector del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	SONY	SONY	VPL	JAPON		2.680.000	2.680.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de lámpara de proyector del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
111	81141804-002	Provisión de proyector del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	SONY	SONY	VPL	JAPON		25.875.000	25.875.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de proyector del sistema de comunicación oral y proyección de guardería - Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.445.000	2.445.000
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	81141804-002	Mantenimiento preventivo (Limpieza, regulación, ajustes, lubricación, revisiones y controles de funcionamientos de cableados, conexiones, de señal de sonido, de tensión en bornes, de parlantes y de micrófonos) del sistema de comunicación oral del auditorio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.820.000	2.820.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	81141804-002	Provisión de conector StageBox 24 canales del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ASHLY	ASHLY	24	usa		9.800.000	9.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conector StageBox 24 canales del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	behringer	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.710.000	2.710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	81141804-002	Provisión de potenciómetros para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T	CHINA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de potenciómetros para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	120W	ALEMANIA		2.828.500	2.828.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora de 24 canales 120 Watts del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.360.000	1.360.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	81141804-002	Provisión de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		972.500	972.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para mezcladora del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	81141804-002	Provisión de bobina Parlantes auto-amplificados del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	AUTOAMP	CHINA		9.010.000	9.010.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de bobina Parlantes auto-amplificados del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.335.000	1.335.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	81141804-002	Provisión de bobina Sub-woofer del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	SUBWOOFER	CHINA		4.810.000	4.810.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de bobina Sub-woofer del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.335.000	1.335.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	81141804-002	Provisión de cono de Sub-woofer del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	CONO	CHINA		4.640.000	4.640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de cono de Sub-woofer del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.335.000	1.335.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	81141804-002	Provisión de bobina para altavoces de dos vias del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	2VIAS	CHINA		5.165.000	5.165.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de bobina para altavoces de dos vias del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.335.000	1.335.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	81141804-002	Provisión de plus para micrófono alámbrico con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	MIC	CHINA		279.000	279.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de plus para micrófono alámbrico con pedestal de mesa del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono inalámbrico del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	MIC	CHINA		517.000	517.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono inalámbrico del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	AMP 120W	CHINA		1.664.000	1.664.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W AMP	CHINA		3.540.000	3.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de salida de audio para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	81141804-002	Provisión de conexiones para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		1.227.500	1.227.500
-------------------------------	-----	-----	------	-------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de conexiones para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	81141804-002	Provisión de terminales para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		710.000	710.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de terminales para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	81141804-002	Provisión insumos para reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	120W	CHINA		1.242.500	1.242.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra por reparación de módulo de entrada de audio, pre amplificador para amplificador de audio, tipo profesional de 120 Watts para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	81141804-002	Provisión insumos para reparación de fuente alimentación para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.940.000	1.940.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	80111613-9999	Mano de obra por reparación de fuente alimentación para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	81141804-002	Provisión de potenciómetros para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salones multiuso para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		1.127.500	1.127.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de potenciómetros para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salones multiuso para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	81141804-002	Provisión insumos para reparación de placa principal para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salones multiuso para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	BEHRINGER	BEHRINGER	B	ALEMANIA		2.070.000	2.070.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	80111613-9999	Mano de obra por reparación de placa principal para consola mezcladora de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salones multiuso para SUM del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.235.000	1.235.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	81141804-002	Provisión de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	T	CHINA		550.000	550.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de fuente del conector principal para micrófono profesional inalámbrico del sistema de comunicación oral del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	81141804-002	Provisión de motor de sistema de bajada y subida eléctrica comado a distancia, desde la sala de comandos. del sistema de traducción y proyección del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	ITC	ITC	PANTALLA MOT.	CHINA		11.030.000	11.030.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de motor de sistema de bajada y subida eléctrica comado a distancia, desde la sala de comandos. del sistema de traducción y proyección del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.565.000	2.565.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	81141804-002	Provisión de lámpara de proyector en Auditorio del sistema de traducción y proyección del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	SONY	SONY	VPL	JAPON		4.390.000	4.390.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de lámpara de proyector en Auditorio del sistema de traducción y proyección del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.915.000	1.915.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	81141804-002	Provisión de lámpara de proyector en SUM del sistema de traducción y proyección del auditorio - Mantenimiento correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	SONY	SONY	VPL	JAPON		4.060.000	4.060.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
159	80111613-9999	Mano de obra por sustitución de lámpara de proyector en SUM del sistema de traducción y proyección del auditorio Mantenimiento correctivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.840.000	1.840.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	301.192.250	01-11-2023	08:50:16.944	Propuesta
Código Verificador:			09d0f5f3cfe1e16e46a3690300aadfdf	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
SELCOM S.R.L. - 80035676-4	301.192.250

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80035676-4 - SELCOM S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	301.192.250

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2023	09:00:39.773
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-11-2023	09:00:51.541
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2023	09:02:36.247
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2023	09:02:41.684
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2023	09:08:41.782
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2023	09:17:29.811
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2023	09:17:29.859

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.