

Consultas Realizadas

Licitación 274525 - Adquisición de equipos informáticos

Consulta 1 - Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
Para el Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles, solicitan: Tamaño de Pantalla: LED FULL HD 14 a 14.2 pulgadas, con antirreflejos. Resolución mínima de 1920 x 1080.		
Consulta: Debido a que la resolución mínima (1920 x 1080) solicitada corresponde a equipos con tamaño de pantalla de 15,6, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tamaño de pantalla: LED FULL HD 15,6 pulgadas, con antirreflejos de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 2 - Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
Para el Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles, solicitan: Accesorios: Docking Station con soporte mínimo de 2 monitores, 3 USB 3.0.		
Consulta: Debido a los puertos limitados de los accesorios compatibles con los equipos de renombre internacional, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Docking Station con soporte de 2 o más monitores, 2 USB 3.0 y 3 USB 2.0 de manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Es posible ofertar Docking Station con soporte mínimo de: a) 2 monitores, b) 2 USB 3.0, c) 3 USB 2.0 d) 1 RJ-45, e) 1 Puerto Serial y f) 1 Puerto Paralelo. El Docking Station debe compatible con el equipo ofertado		

Consulta 3 - LoteNº 6 Ítem 1 Impresoras Láser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
En las especificaciones técnicas solicitan Velocidad del Procesador 800 MHZ. Considerando el porte de los equipos, solicitamos puedan aceptar equipos con procesador de 600 Mhz, lo cual es suficiente para la operación óptima del equipo, puesto que el procesador no influye en la velocidad de impresión. Además con esto se estará permitiendo una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 4 - LoteNº 6 Ítem 1 ImpresorasLáser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Panel de control con pantalla táctil como mínimo de 8,89 cm, CGD (pantalla gráfica a color). Consultamos si pueden ofertarse equipos con Panel de Control: LCD, de manera a no restringir la participación de marcas competitivas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 5 - LoteNº 6 Ítem 1 ImpresorasLáser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
<p>Considerando el porte de los equipos, solicitamos puedan aceptar equipos con procesador de 600 Mhz, lo cual es suficiente para la operación óptima del equipo. Además, vemos que el procesador de 800 Mhz para esta velocidad de impresión de 33 ppm, solo está disponible en las impresoras de marca Lexmark, con lo cual se está limitando la participación de otros oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 6 - LoteNº 6 Ítem 1 ImpresorasLáser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
<p>Atendiendo a la configuración de los equipos de mediano porte, y a que el Panel de Control no influye en el rendimiento de los mismos, solicitamos que la convocante acepte equipos con panel LCD, de manera a no restringir la participación de marcas competitivas, teniendo en cuenta que solamente la marca Lexmark cumple con esta característica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 7 - LoteNº 6 Ítem 1 ImpresorasLáser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
<p>Vemos que solicitan que las impresoras tengan Velocidad del Procesador de 800 MHZ. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Velocidad del Procesador de 533 MHZ, de modo a permitir que más oferentes podamos participar del llamado, teniendo en cuenta que los equipos de la marca Lexmark son los únicos con procesadores de 800 Mhz</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 8 - LoteNº 6 Ítem 1 ImpresorasLáser

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2014
<p>Vemos que solicitan que las impresoras tengan Panel de control con pantalla táctil como mínimo de 8,89 cm, CGD (pantalla gráfica a color).</p> <p>Consultamos si pueden cotizarse también equipos con Panel de control tipo LCD, de modo a permitir que más oferentes podamos participar del llamado, teniendo en cuenta que los equipos de la marca Lexmark son los únicos con Panel de control con pantalla táctil de 10 cm, CGD (pantalla gráfica a color).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control		

Consulta 9 - LoteNº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten MTBF mayores o igual a 230.000 horas por lo menos, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Se aceptan equipos con soporte MTBF mayores o igual a 230.000 horas		

Consulta 10 - Lote Nº 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten 100BASE-TX ports, que son las paralelas en su versión cobre, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Serán aceptados equipos con soporte 100BASE-TX. Queda 100BASE-FX(SFP) como opcional		

Consulta 11 - Lote Nº1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Con Respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: RFC 4607 SSM</p> <p>Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
RFC 4607 SSM queda como opcional		

Consulta 12 - Lote Nº1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Con respecto a lo solicitado, Certificados: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2</p> <p>Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
El soporte de 12) UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 queda como opcional		

Consulta 13 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: Deberá soportar sincronización horaria por medio Network Timing Protocol v4 (NTPv4).		
Solicitamos sean aceptadas soluciones con sincronización horaria por NTP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Serán aceptados equipos con soporte de sincronización horaria por NTP, queda como opcional el soporte NTPv4		

Consulta 14 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: Soporte Jumbo Frames.		
Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
El soporte Jumbo Frames queda como opcional		

Consulta 15 - Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: 100BASE-FX(SFP)		
Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten 100BASE-TX ports, que son las paralelas en su versión cobre, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Serán aceptados equipos con soporte 100BASE-TX. Queda 100BASE-FX(SFP) como opcional		

Consulta 16 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con Respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades:		
a) Motor de inspección y control de tráfico http, smtp, esmtp, imap y pop3.		
b) Una vez detectado un ataque, el sistema deberá como mínimo poder enviar alarmas viasyslog, dropear el paquete malicioso, terminar la sesión TCP y denegar temporalmente todos los paquetes provienen desde la direccion del atacante.		
Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
El soporte referido queda como opcional		

Consulta 17 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Se solicita un periodo de prorroga de la subasta y correspondiente entrega de carpetas, de 2 (dos) semanas, debido y considerando la complejidad de la solución para poder presentar la propuesta mas adecuada a las necesidades del CAH

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a los plazos establecidos en el PBC

Consulta 18 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Para la provision de este ítem, Es requisito que el oferente debe contar con certificaciones avanzadas del fabricante en diseño, instalación y soporte de redes de data center. De no existir la especialización para la marca, el oferente debe contar con la más alta categoría de certificación de diseño y mantenimiento en routing and switching. Para ser válida, la certificación debe requerir técnicos en las categorías mencionadas (diseño, instalación, soporte). Los requerimientos deben poder comprobarse en la página pública del fabricante ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

En el Lote N° 1, Ítem N° 1 no se solicita la certificación

Consulta 19 - Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Para la provision de este ítem, Es requisito que el oferente deba contar con certificaciones avanzadas del fabricante en diseño, instalación y soporte de redes de data center?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Es necesario contar con certificaciones avanzadas

Consulta 20 - LoteN° 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Favor especificar la cantidad total de watts que deba de poseer el switch PoE a ser proveido

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Mínimo de 370 Watts

Consulta 21 - LoteN° 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Sera aceptado switch que al menos tenga un tiempo promedio de fallas (MTBF) 440.000 horas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

serán aceptados equips MTBF mayores o iguales a 230.000 horas

Consulta 22 - Lote 6 Item 1 Impresora Laser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En este Item solicitan, un equipo con Velocidad de procesador de 800 MHZ.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que sean admitidos equipos con Velocidad de Procesador de 600 MHz dual-core processor. Dado que estos equipos en performance son iguales e inclusive superiores a los solicitados por la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 23 - Lote 6 Item 1 Impresora Laser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Solicitan un Panel de Control con pantalla táctil a color.</p> <p>Solicitamos que este requerimiento sea opcional y que sean aceptados equipos con LCD de 4 líneas, de tal forma a fomentar la mayor participación de oferentes, que redundaría en mejores ofertas económicas para la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 24 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Memoria del Sistema se pide que: 512 MB RAM expandible a 768 MB.</p> <p>Consultamos si sería aceptable para la convocante que se puedan ofertar equipos que posean memoria RAM Fija de 512 MB.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con memoria RAM Fija de 512 MB.</p>		

Consulta 25 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Cantidad de Puertos se menciona cuanto sigue: Deberá poseer al menos una interfaz V.92 para modem análogo de backup.</p> <p>En vista de que esta tecnología ya ha sido reemplazada y resulta obsoleta en la actualidad, solicitamos su exclusión del presente PBC o en su defecto que sea considerada como opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 26 - Lote N°1 Ítem 1 Router de borde

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Características y Funcionalidades Wireless se menciona cuanto sigue: Operación de radio 2 x 3 MIMO Consultamos a la convocante si sería aceptable que se puedan ofertar equipos que soporten operación de radio 2 x 2 MIMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 27 - Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Seguridad se requiere cuanto sigue: MAC Auth Bypass (MAB). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un mecanismo de autenticación propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los equipos de la marca CISCO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 28 - Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Funcionalidades se requiere cuanto sigue:DynamicTrunkingProtocol (DTP). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un protocolo propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los Switches de la marca CISCO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 29 - Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N° 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Funcionalidades se requiere cuanto sigue:Shaped Round Robin (SRR). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un protocolo propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los Switches de la marca CISCO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 30 - Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P el ítem El equipo se requiere cuanto sigue: Deberá tener un tiempo promedio de fallas (MTBF) de al menos 440.000 horas.</p> <p>En vista de que 440.000 horas representan más de 50 años de tiempo promedio entre fallas y que resulta más que evidente que este tiempo es excesivo más aun considerando la constante evolución de la tecnología que hacen que el tiempo de obsolescencia de los equipos informáticos y/o de red sean cada vez menores y la constante necesidad de cambio de plataformas por otras más costo efectivas, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar equipos switches con un MTBF de al menos 100.000 horas (11,5 años aproximadamente). Basamos nuestro pedido en el hecho de que la mayoría de los fabricantes estiman un promedio de vida útil del hardware de 5 (cinco) años por obsolescencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>serán aceptados equips MTBF mayores o iguales a 230.000 horas</p>		

Consulta 31 - Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P el ítem Performance se requiere cuanto sigue: Deberá soportar al menos 1020 VLANs.</p> <p>Consultamos a la convocante si sería aceptable que se puedan ofertar switches que soporten al menos 1000 VLANs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 32 - Lote Nº 3 Ítem 1 Transceiver FO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 3 Ítem 1 Transceiver FO en el ítem Cantidad se solicitan 6 (seis) transceivers FO.</p> <p>En vista de que los transceivers WDM solicitados en el presente PBC trabajan de a pares, consultamos a la convocante si se requieren 3 (tres) pares de transceivers WDM o 6 (seis) pares de transceivers WDM.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se requieren 6 pares de transceivers WDM</p>		

Consulta 33 - Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Bandejas livianas incluidas en cada Rack.</p> <p>Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar la cantidad de bandejas livianas que deben ser cotizadas con cada rack.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>La cantidad mínima de bandejas livianas es 1 (una).</p>		

Consulta 34 - Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Canaletas Verticales incluidas en cada Rack.
 Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se refiere a los parantes verticales para dar soporte a bandejas y/o equipos

Consulta 35 - Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Canaletas Horizontales incluidas en cada Rack.
 Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se refiere a los parantes horizontales para dar soporte a equipos

Consulta 36 - Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Disponibilidad de barras de tierra de 19.
 Consultamos a la convocante si se debe incluir la provisión de Barra de Tierra para cada Rack. En caso afirmativo favor aclarar la cantidad de barras de tierra a ser provistas por cada rack y las dimensiones mínimas de cada barra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se debe incluir la provisión de una barra por cada Rack

Consulta 37 - Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Organización interna con velcrocintillos.
 Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Este requisito es a efecto de respaldar el equipo ofertado ante fallas y/o defectos de fábrica, debido al tiempo transcurrido desde la recepción del bien hasta la instalación del mismo

Consulta 38 - Lote N° 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas para el Lote N° 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Garantía se solicita cuanto sigue: Soportedeatención,repuestos,ManodeObraymantenimientocorrectivoa cargodelOferente. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad el alcance de este requerimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Este requisito es a efecto de respaldar el equipo ofertado ante fallas y/o defectos de fábrica, debido al tiempo transcurrido desde la recepción del bien hasta la instalación del mismo</p>		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas Para el Lote N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>En las Especificaciones Técnicas Para el Lote N° 1 se expresa cuanto sigue: el oferente tendrá que contar con al menos 2 (dos) técnicos con el más alto nivel de certificación expedido por el fabricante para servicio técnico, instalar, proveer, configurar, integrar y soportar cualquiera de los equipos propuestos en caso de ser adjudicado. Se exigirá copia del mismo. Incluir unanómina de personal técnico local estable y de carácter permanente y residente en nuestro país al momento de la presentación de su propuesta contando con una antigüedad laboral en dicha empresa no menor a 6 meses, detallando su capacitación y correspondiente certificación del fabricante en carácter derequerimiento, en los productos y servicios ofertados. (esta información será fuertemente tenida en cuenta en la evaluación de su propuesta). La documentación emitida por el fabricante; no deberá exceder a 3 (tres) años de su emisión.</p>		

En vista de que el Sistema de Certificación varía de acuerdo a la estructura de Certificaciones de cada Fabricante, solicitamos a la convocante que sean aceptadas Certificaciones Técnicas que avalen la idoneidad del personal técnico a instalar, configurar, integrar y soportar cualquiera de los equipos propuestos acordes al Sistema de Certificación propio del fabricante de la marca ofertada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 40 - Lote N° 6 Ítem N° 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se requiere equipos con pantalla táctil como mínimo de 8.89 cm CGD y que ésta característica es única de la marca Lexmark, a fin de dar mayor transparencia al proceso y permitir un número mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla Lcd de 2 o más líneas. Favor responder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 41 - Lote N° 6 Ítem N° 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
<p>Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se requiere equipos con pantalla táctil como mínimo de 8.89 cm CGD y que ésta característica es única de la marca Lexmark, a fin de dar mayor transparencia al proceso y permitir un número mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla Lcd de 2 o más líneas. Favor responder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
<p>Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control</p>		

Consulta 42 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Podria la convocante aceptar equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos, la manera en que hoy se encuentra descrito en la lista de especificaciones técnicas del PBC es meramente limitante. favor responder.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se aceptan equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos

Consulta 43 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Analizando la lista de especificaciones técnicas y considerando que el equipo requerido es de porte pequeño, solicitar un procesador de 800 MHZ asocia directamente a una marca (lexmark) y no afecta al performance, rendimiento ni productividad del equipo siendo una característica más meramente excluyente. Solicitamos a la convocante acepte equipos con procesador de 600 mhz o menos inclusive. Favor responder.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 44 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se solicita equipos con pantalla táctil y que ésta característica es de la marca Lexmark, a fin de permitir un número mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla lcd de 2 o más líneas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control

Consulta 45 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

A fin de permitir un número mayor de oferentes consulto si podría la convocante aceptar equipos con procesador de 330 mhz y conectividad 10/100 Base Tx considerando que los equipos son de porte pequeño y que tales requerimiento no afectan la productividad de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 46 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Se pueden ofertar equipos con tiempo de la primera impresión menor a 8 segundos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Se aceptan equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos

Consulta 47 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Se pueden ofertar equipos con procesador de 400 mhz??

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 48 - Lote Nº 6 Item Nº 1 Impresora Láser

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Considerando que los cartuchos de toner no están hechos a base de agua y que los mismos no tienen fecha vencimiento encontrándose su perfecto estado de funcionamiento sujeto a condiciones de almacenamiento y manejo, podría la convocante aceptar Certificados de Garantía expedidos por el proveedor y con veniciemitno de 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones tecnicas

Consulta 49 - Lote 4, item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 4, ítem 1. Donde el PBC solicita Procesador de 2 núcleos 2 subprocesos L3 cache. Solicitamos ser aceptados procesadores con 4 núcleos, 4 subprocesos L2 cache considerando que estamos ofreciendo mayor capacidad al solicitado por el convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 50 - Lote 4, item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 4, ítem 1. Donde el PBC solicita Fuente ATX o AT. Solicitamos este punto sea opcional ya que esta configuración es propia de equipos tipo Clon.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 51 - Lote 4, item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita Teclado en Español Multimedia tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas defunción, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, teclas de acceso Multimedia, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico, mismamarca que el gabinete, monitor y mouse. Solicitamos ser aceptados teclados estándar de la misma marca que el equipo evitando así posibles direccionamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 52 - Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con relación al lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita sistema operativo GNU/Linux Ubuntu y/o GNU/Linux Debian 7. Solicitamos ser aceptados equipos con Sistemas Operativos Windows 8 Pro OEM considerando que esta es la estándar para la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 53 - Lote 5, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita Procesadores de 2 núcleos 4 subprocesos y 6 MB de caché. De acuerdo a las configuraciones solicitadas para el equipo y adecuándose a certificaciones internacionales el pedido de 6 MB de cache hace referencia a equipos de mayor porte por ende estaría elevando notablemente el precio de los equipos. Solicitamos ser aceptados 4 MB de cache como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 54 - Lote 5, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita Batería de 6 celdas Duración mínima de 5 horas. Solicitamos ser aceptados baterías de 3 celdas con duración de 10 horas considerando que estamos ofreciendo mayor capacidad de duración al solicitado por el convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 55 - Lote 5, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita sistema operativo GNU/Linux Ubuntu y/o GNU/Linux Debian 7. Solicitamos ser aceptados equipos con Sistemas Operativos Windows 8 Pro OEM considerando que esta es la estándar para la mayoría de los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Remitirse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 56 - Lote 6, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2014
Con relación al lote 6, ítem 1, donde el PBC Panel de control con pantalla táctil como mínimo de 8,89 cm, CGD pantalla gráfica a color). Solicitamos ser aceptados Pantalla LCD estándar evitando así posibles direccionamientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2014
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control		