

Consultas Realizadas

Licitación 407914 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDES ASUNCION Y SAN LORENZO

Consulta 1 - Detalles tecnicos más especificos del filtro de aceite solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
Necesitamos más detalles tecnicos del filtro de aceite solicitado para poder proveer uno acorde a las características técnicas que exigen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2022
Se refiere al filtrado del aceite del transformador, hubo problemas de tipeo.		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
En el caso de los transformadores grandes de 1500 kva pedestal. Se podría realizar los mantenimientos en situ.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2022
Podrían ser realizados insitu, siempre y cuando los cortes de energía no superen los 30 minutos.		