

Consultas Realizadas

Licitación 415464 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL

Consulta 1 - Planos Estructurales, Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Se solicita a la convocante la provisión de los planos estructurales de los Lotes Nº 2, Nº 3; y de los planos de instalaciones eléctricas de los tres lotes, ya que no se encuentran adjunto en el archivo del SICP. La necesidad de contar con estos planos, es para un mejor conocimiento técnico y posterior análisis de los precios para la realización de la debida oferta.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2022
Buenas tardes. Su consulta ha sido remitida a la Dirección de FONACIDE a fin de obtener una respuesta. En caso de ser necesario se estará remitiendo la agenda correspondiente con la documentación solicitada. Muchas gracias.		

Consulta 2 - Consulta sobre llamado Obras de Infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del fonacide - Plunianual con ID: 415464

Consulta	Fecha de Consulta
	10-10-2022
<p>Lote N° 1. Construcción de un Aula con Galería en la Escuela Básica N° 509 - Domingo Robledo</p> <p>Consulta 1. Faltan planos de estructura de hormigón armada, tipo y cantidad de varillas, lo cual es fundamental para realizar el presupuesto. Item 4.1 a 4.5</p> <p>Consulta 2. El ítem 24 Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. Solicitamos los detalles para ofertar adecuadamente.</p> <p>Consulta 3. Item 20.2 b- Provisión e instalación de tablero seccional plastico de embutir (Incluye disyuntores termomagneticos e diferencial según esquema unifilar, tambien TM 3x63A). Falta el esquema unifilar para dimensionar las llaves que van en el tablero, en el ítem no dice la cantidad de llaves ni su amperaje.</p> <p>Lote N°2. Construcción de tres aulas - planta baja - Escuela N° 640 "San Isidro</p> <p>Consulta 1. Faltan planos de estructura de hormigón armada, tipo y cantidad de varillas, lo cual es fundamental para realizar el presupuesto. Item 4.1 a 4.5.</p> <p>Consulta 2. El ítem 9 de la planilla descargada para presupuestar Muro de nivelación: a- De 0,30 cm. dice Unidad 1 como unidad de medida, lo cual debería corregirse con las cantidades en m2 previstas según la planilla del pliego de bases y condiciones, es un ítem que debería tener su cantidad en m2.</p> <p>Consulta 3. El ítem 28 Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. Solicitamos los detalles para ofertar adecuadamente.</p> <p>Consulta 4. Item 20.2 b- Provisión e instalación de tablero metalico embutido de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)</p> <p>Lote N°3. Construcciones generales para un bloque de 6 Aulas c/Galerías, techo, inst. eléctrica, desagüe pluvial (Planta Baja y Alta) y reparación de Aula existente.</p> <p>Consulta 1. Faltan planos de estructura de hormigón armada, tipo y cantidad de varillas, lo cual es fundamental para realizar el presupuesto. Item 5.1 a 5.7</p> <p>Consulta 3. El ítem 24 Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. Solicitamos los detalles para ofertar adecuadamente.</p> <p>Consulta 4. Item 23.2 y 24.5 j- Provisión e instalación de tablero metal 12 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial según esquema unifilar) y Provisión e instalación de tablero metal 36 módulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, terminales, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2.40m. Ver esquema unifilar). Falta el esquema unifilar para dimensionar las llaves que van en el tablero, en el ítem no dice la cantidad de llaves ni su amperaje.</p>	