

Consultas Realizadas

Licitación 416528 - Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno

Consulta 1 - Consulta potencia de bomba de agua

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Podrían indicar la potencia de la electrobomba a ser proveida correspondiente al ítem 35 del lote 2? La misma está instalada en conjunto con un tanque de agua? el tanque es elevado, subterráneo o a nivel del suelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
La electrobomba debe ser de mínimo 5.0Hp de doble impulsor, con tanque hidroneumático y accesorios para arranque automático con presostato. La motobomba se utilizará con el tanque subterráneo existente.		

Consulta 2 - Solicitud de planos

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Podrían enviar planos de las instalaciones de riego?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
No se cuentan con planos actualizados del sistema de riego.		

Consulta 3 - Consulta sobre planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Podrían indicar por favor como se completa las columnas de monto mínimo y máximo por cada ítem de la planilla de precios correspondiente al Lote 2. O estos campos se dejan en blanco debido a que no se cuenta con cantidades mínimas y máximas de ejecución por cada ítem? Aguardo su respuesta. Saludos cordiales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Estos campos se dejan en blanco; ya que el presente Lote es por monto mínimos y montos máximos.		