

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 435728

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:34 del día 27/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 435728 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT de la Institución:

Código Verificador: 628dab7c7bea3df53b4d15bdce022a29

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Dirección Nacional de Aduanas
UOC:	Uoc Direccion Nacional de Aduanas
Código SICP:	1358

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: OMNI S.A. - RUC: 80020160-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508006930	Póliza	ROYAL SEGUROS	25-10-2023	26-10-2023	31-01-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza general interna y externa				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza general interna y externa	609.263	609.263
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

2	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por control y limpieza general de accesorios					1
---	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por control y limpieza general de accesorios	609.263	609.263

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza sensores opticos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza sensores opticos	435.188	435.188

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento de monitores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento de monitores	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento y alineacion del cinturon transportador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento y alineacion del cinturon transportador	522.225	522.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion de cortinas de rayos x	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion de cortinas de rayos x	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del cinturon transportador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del cinturon transportador	1.305.563	1.305.563

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del amarre del cinturon	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del amarre del cinturon	783.338	783.338

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada y salida	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada y salida	382.965	382.965

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del panel de control del operador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por mantenimiento del panel de control del operador	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificación del procesador de imágenes con escala de grises F792-88	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificación del procesador de imágenes con escala de grises F792-88	522.225	522.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos	382.965	382.965

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x XRG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x XRG	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar las fotocelulas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar las fotocelulas	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	348.150	348.150
------------------------	------	-----	-----	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
16	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad USB uSK				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad USB uSK	435.188	435.188

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
17	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la lámpara de los LED de encendido				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la lámpara de los LED de encendido	435.188	435.188

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
18	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de rayos x				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de rayos x	391.670	391.670

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
19	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el PLC				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el PLC	348.150	348.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
20	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación de la CPU				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación de la CPU	348.150	348.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
21	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la computadora de escritorio				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar la computadora de escritorio	348.150	348.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
22	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet ELC				1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet ELC	435.188	435.188

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los rodillos electricos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar los rodillos electricos	522.225	522.225

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del transportador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del transportador	435.188	435.188

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x	535.188	535.188

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion y ajuste de la tension de la fuente del generador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion y ajuste de la tension de la fuente del generador	609.263	609.263

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro	348.150	348.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion y mantenimiento de UPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por verificacion y mantenimiento de UPS	435.188	435.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por test de barrera infrarroja Test de sistema interlock Test de velocidad Test de Sistema de seguridad Stop	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por test de barrera infrarroja Test de sistema interlock Test de velocidad Test de Sistema de seguridad Stop	535.188	535.188

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor a los valores permitidos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor a los valores permitidos	1.218.525	1.218.525

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - AOCP Main Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - AOCP Main Board	45.700.654	45.700.654

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra AOCP Main Board	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra AOCP Main Board	19.585.994	19.585.994

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - AOCP Cypress Chip	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - AOCP Cypress Chip	1.003.674	1.003.674

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra AOCP Cypress Chip	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra AOCP Cypress Chip	430.147	430.147

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LXDA Board PD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LXDA Board PD	42.335.071	42.335.071

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

36	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LXDA Board PD					1
----	---------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LXDA Board PD	18.152.173	18.152.173

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LXDA IB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LXDA IB	1.338.233	1.338.233

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LXDA IB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LXDA IB	573.529	573.529

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PCB DCI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PCB DCI	21.166.384	21.166.384

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PCB DCI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PCB DCI	9.071.306	9.071.306

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PLC Micrologix	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PLC Micrologix	16.705.608	16.705.608

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PLC Micrologix	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PLC Micrologix	7.159.546	7.159.546

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Generator 160 KV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Generator 160 KV	157.279.112	157.279.112

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Generator 160 KV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Generator 160 KV	61.691.048	61.691.048

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Generator Controller	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Generator Controller	38.377.375	38.377.375

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Generator Controller	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Generator Controller	16.161.732	16.161.732

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 65VPS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 65VPS	10.036.746	10.036.746

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 65VPS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 65VPS	4.301.463	4.301.463

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - UPS OPTI interna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - UPS OPTI interna	5.575.970	5.575.970

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra UPS OPTI	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra UPS OPTI	2.389.702	2.389.702

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 12 VDC Power Supply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 12 VDC Power Supply	8.363.956	8.363.956
------------------------	------	-----	-----	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
52	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 12 VDC Power Supply				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 12 VDC Power Supply	3.584.552	3.584.552

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
53	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 5 VDC Power Supply				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - 5 VDC Power Supply	11.129.638	11.129.638

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
54	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 5 VDC Power Supply				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra 5 VDC Power Supply	4.769.844	4.769.844

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
55	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PC with DAS and Key				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - PC with DAS and Key	124.529.152	124.529.152

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
56	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PC with DAS and Key				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra PC with DAS and Key	46.941.065	46.941.065

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
57	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - USB Key				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - USB Key	8.363.956	8.363.956

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
58	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra USB Key				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra USB Key	2.584.552	2.584.552

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - HD 1TB					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - HD 1TB	8.363.956	8.363.956

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
60	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra HD 1TB					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra HD 1TB	2.584.552	2.584.552

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - DAS BOARD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - DAS BOARD	84.233.900	84.233.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra DAS BOARD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra DAS BOARD	24.385.957	24.385.957

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
63	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Monitor 24					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Monitor 24	9.951.941	9.951.941

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
64	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Monitor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Monitor	3.779.403	3.779.403

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
65	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LED Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - LED Board	1.672.791	1.672.791

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
66	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LED Board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra LED Board	716.911	716.911

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Emergency Stop Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Emergency Stop Kit	1.672.791	1.672.791

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Emergency Stop Kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Emergency Stop Kit	716.911	716.911

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Key Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Key Switch	1.092.891	1.092.891

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Key Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Key Switch	468.381	468.381

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Relay 12VDC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Relay 12VDC	669.117	669.117

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Relay 12VDC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Relay 12VDC	286.764	286.764

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Interlock Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Interlock Switch	557.597	557.597

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Interlock Switch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Interlock Switch	238.970	238.970

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Fuse 10	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Fuse 10	111.519	111.519

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Fuse 10	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Fuse 10	47.795	47.795

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Photocell transmitter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Photocell transmitter	1.672.791	1.672.791

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Photocell transmitter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Photocell transmitter	716.911	716.911

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Photocell Receiver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Photocell Receiver	1.672.791	1.672.791

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Photocell Receiver	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Photocell Receiver	716.911	716.911

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Rodillo motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Rodillo motor	18.958.299	18.958.299

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Rodillo motor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Rodillo motor	6.264.986	6.264.986
------------------------	------	-----	-----	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
83	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Rodillo Snub				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Rodillo Snub	3.345.583	3.345.583

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
84	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Rodillo Snub				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Rodillo Snub	1.433.821	1.433.821

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
85	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Cortinas				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Cortinas	8.921.553	8.921.553

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
86	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Cortinas				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Cortinas	3.823.522	3.823.522

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
87	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Cinta transportadora				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Cinta transportadora	22.303.882	22.303.882

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
88	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Cinta transportadora				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X HRX - MORPHO - Mano de Obra Cinta transportadora	8.558.906	8.558.906

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
89	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior	278.520	278.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	424.743	424.743

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis	1.188.155	1.188.155

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineación de la cinta	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta	276.199	276.199
------------------------	------	-----	-----	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
97	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el estado de la cinta rasgones desgastes etc				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el estado de la cinta rasgones desgastes etc	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
98	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
99	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
100	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
101	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
102	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPu				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPu	264.594	264.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	548.917	548.917

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X	665.930	665.930

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc	663.806	663.806

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del generador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del generador	463.040	463.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite	381.805	381.805

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros	747.362	747.362

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar todos los filtros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X	530.349	530.349
------------------------	------	-----	-----	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
110	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la CPU					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la CPU	449.263	449.263

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
111	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas	357.434	357.434

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
112	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar los foto-sensores					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar los foto-sensores	446.793	446.793

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
113	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas	511.781	511.781

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
114	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste correcto					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste correcto	491.472	491.472

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
115	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion	362.076	362.076

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
116	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores	414.299	414.299
------------------------	------	-----	-----	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
117	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado	454.916	454.916

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
118	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema	528.028	528.028

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
119	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V	446.793	446.793

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
120	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V	1.498.775	1.498.775

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
121	80111613-9999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V	1.465.318	1.465.318

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
122	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - STAN 180KV GENERATOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - STAN 180KV GENERATOR	237.974.119	237.974.119

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	--	----------

123	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR					1
-----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR	61.537.530	61.537.530

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - DRIVE ROLLER 3 PHASE RAP 627	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - DRIVE ROLLER 3 PHASE RAP 627	55.050.516	55.050.516

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - DRIVE ROLLER 3 PHASE RAP 627	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - DRIVE ROLLER 3 PHASE RAP 627	15.853.482	15.853.482

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ROLLER IDLER JOKI 160MM OD RL800 X27	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ROLLER IDLER JOKI 160MM OD RL800 X27	15.066.279	15.066.279

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ROLLER IDLER JOKI 160MM OD RL800 X27	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ROLLER IDLER JOKI 160MM OD RL800 X27	4.813.570	4.813.570

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - FOOTMAT SWITCH 500 600 SERIES	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - FOOTMAT SWITCH 500 600 SERIES	5.490.509	5.490.509

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - FOOTMAT SWITCH 500 600 SERIES	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - FOOTMAT SWITCH 500 600 SERIES	2.070.351	2.070.351

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

130	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - MONITOR 24 WIDESCREEN LCD 1920 X 1200					1
-----	--------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - MONITOR 24 WIDESCREEN LCD 1920 X 1200	15.255.785	15.255.785

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - MONITOR 24 WIDESCREEN LCD 1920 X 1200	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - MONITOR 24 WIDESCREEN LCD 1920 X 1200	4.850.620	4.850.620

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CABLE SHIELDED NI 2M	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CABLE SHIELDED NI 2M	4.807.804	4.807.804

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra -CABLE SHIELDED NI 2M	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - CABLE SHIELDED NI 2M	1.851.808	1.851.808

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA JuNCTION BOARD T2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA JuNCTION BOARD T2	308.062	308.062

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA JuNCTION BOARD T2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA JuNCTION BOARD T2	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA 16 BIT A D CONVERTER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA 16 BIT A D CONVERTER	14.802.341	14.802.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

137	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA 16 BIT A D CONVERTER					1
-----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA 16 BIT A D CONVERTER	5.583.687	5.583.687

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DCCB IOX ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DCCB IOX ASSY	36.035.255	36.035.255

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DCCB IOX ASSY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DCCB IOX ASSY	10.209.138	10.209.138

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA INTEGRATED PWR DISTRIBuTION BD IPDB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA INTEGRATED PWR DISTRIBuTION BD IPDB	16.089.330	16.089.330

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA INTEGRATED PWR DISTRIBuTION BD IPDB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA INTEGRATED PWR DISTRIBuTION BD IPDB	6.220.180	6.220.180

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVER SG LOW ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVER SG LOW ENRGY W DETECT	8.176.171	8.176.171

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVER SG LOW ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVER SG LOW ENRGY W DETECT	3.453.819	3.453.819

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	11.975.834	11.975.834

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra -PBA DIODE ARRAY SMALL SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY SMALL SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	5.217.582	5.217.582

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVER SG LOW ENERGY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVER SG LOW ENERGY	8.884.472	8.884.472

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVER SG LOW ENERGY	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVER SG LOW ENERGY	3.211.776	3.211.776

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	13.679.594	13.679.594

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA DIODE ARRAY LARGE SILVERSG HIGH ENRGY W DETECT	5.409.530	5.409.530

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - USB LVDS CONVERTER BOX ASSY ISOLATED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - USB LVDS CONVERTER BOX ASSY ISOLATED	2.731.400	2.731.400
------------------------	------	-----	-----	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
151	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - USB LVDS CONVERTER BOX ASSY ISOLATED				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - USB LVDS CONVERTER BOX ASSY ISOLATED	1.252.303	1.252.303

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
152	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - KIT UPS 350VA 6XX MACHINES				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - KIT UPS 350VA 6XX MACHINES	15.470.393	15.470.393

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
153	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - KIT UPS 350VA 6XX MACHINES				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - KIT UPS 350VA 6XX MACHINES	5.994.924	5.994.924

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
154	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - KIT COMPuTER WIN 8 1 BASELINE i7 DV				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - KIT COMPuTER WIN 8 1 BASELINE i7 DV	129.655.660	129.655.660

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
155	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - KIT COMPuTER WIN 8 1 BASELINE i7 DV				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - KIT COMPuTER WIN 8 1 BASELINE i7 DV	49.837.668	49.837.668

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
156	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ASSY CONT PNL LOCAL PRGRMD NON CI				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ASSY CONT PNL LOCAL PRGRMD NON CI	25.203.828	25.203.828

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
157	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ASSY CONT PNL LOCAL PRGRMD NON CI				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ASSY CONT PNL LOCAL PRGRMD NON CI	5.199.565	5.199.565

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CuRTAIN 628DV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CuRTAIN 628DV	13.242.656	13.242.656

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - CuRTAIN 628DV	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - CuRTAIN 628DV	5.607.278	5.607.278

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT CONVEYOR ZIPPED RAP 628XRW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT CONVEYOR ZIPPED RAP 628XRW	65.403.298	65.403.298

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra -BELT CONVEYOR ZIPPED RAP 628XRW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - BELT CONVEYOR ZIPPED RAP 628XRW	25.031.407	25.031.407

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT TENSION ADJUSTER RAP 327 328 & 329	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT TENSION ADJUSTER RAP 327 328 & 329	284.655	284.655

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - BELT TENSION ADJUSTER RAP 327 328 & 329	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - BELT TENSION ADJUSTER RAP 327 328 & 329	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327 328 & 329	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327 328 & 329	220.568	220.568

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra -BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327 328 & 329	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327 328 & 329	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ROLLER XRAY 550	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - ROLLER XRAY 550	1.222.564	1.222.564

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ROLLER XRAY 550	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - ROLLER XRAY 550	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CONTACT BLOCK 1 POLE NORMALLY CLOSED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - CONTACT BLOCK 1 POLE NORMALLY CLOSED	540.792	540.792

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - CONTACT BLOCK 1 POLE NORMALLY CLOSED	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - CONTACT BLOCK 1 POLE NORMALLY CLOSED	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - SWITCH E STOP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - SWITCH E STOP	414.606	414.606

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - SWITCH E STOP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - SWITCH E STOP	800.745	800.745

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - INVERTER 230V 0 75KW 1HP 1PH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - INVERTER 230V 0 75KW 1HP 1PH	15.319.372	15.319.372

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - INVERTER 230V 0 75KW 1HP 1PH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - INVERTER 230V 0 75KW 1HP 1PH	6.298.272	6.298.272

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPPLY MINI SWITCHING 5V 5A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPPLY MINI SWITCHING 5V 5A	4.455.474	4.455.474

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPPLY MINI SWITCHING 5V 5A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPPLY MINI SWITCHING 5V 5A	1.713.533	1.713.533

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPPLY MINI SWTCH + 15V 36W	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPPLY MINI SWTCH + 15V 36W	7.794.927	7.794.927

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPPLY MINI SWTCH + 15V 36W	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPPLY MINI SWTCH + 15V 36W	3.557.395	3.557.395

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

178	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPLY MINI SWITCHING 12 15V DV 90W	1
-----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - POWER SuPLY MINI SWITCHING 12 15V DV 90W	15.431.651	15.431.651

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPLY MINI SWITCHING 12 15V DV 90W	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - POWER SuPLY MINI SWITCHING 12 15V DV 90W	5.815.896	5.815.896

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	73152101-990	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA X RAY PSu	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - PBA X RAY PSu	1.991.779	1.991.779

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	80111613-9999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra -PBA X RAY PSu	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OMNI S.A. - 80020160-4	OMNI	N/A	N/A	NACIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra - PBA X RAY PSu	914.791	914.791

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OMNI S.A. - 80020160-4	1.929.798.762	27-10-2023	09:17:32.318	Propuesta
Código Verificador:			f3b2d114701a64774c2835180c9b71b2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT

Oferente	Mejor Precio
OMNI S.A. - 80020160-4	1.929.798.762

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020160-4 - OMNI S.A.

Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT	1.929.798.762

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2023	09:17:35.932
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-10-2023	09:17:43.464
Señor/a Oferente, baje su precio	27-10-2023	09:18:35.169
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	27-10-2023	09:19:20.101
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2023	09:19:35.030
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2023	09:19:38.040
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2023	09:25:38.145
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2023	09:34:40.207
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2023	09:34:40.281

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.