Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.019.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamag.

MODELO : Aqua 103.

° DE SERIE : 1204 - 1210300285.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0117866

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 10 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| .ros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127.

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.019. .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamag.

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1204-1210300292.

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117872.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 9. TORRE: SUR.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| .ros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Reg. ... - Mat. 5070

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DE ... ADMIVO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamag ® Contrato N°: 127

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.0 19 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio .

TIPO : Bebedero .

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103 .

N° DE SERIE : 1204 1210 300296 .

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117879

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo .

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 8 TORRE: Sur .

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo .

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Dir. Rep. Ant. - Int.: 2579

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
ASAP - Dpto. Suministro
Dpto. Patrimonio

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamag Contrato N°: 127 .

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAG S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción: 16 de octubre de 2.0 19 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamag.

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1204- 1210300298

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0117880.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 7. TORRE: Sur.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Depto. de Patrimonio
Dir. Recursos Humanos - CSJ

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
Dpto. de Patrimonio - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127.

Juan Bengoas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción. 16 de octubre de 2.0 19 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamag.

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1204 - 1210300289.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0117882.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 6. TORRE: Sur.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico / Dpto. de Patrimonio
Dir. Bienes Materiales - CSJ

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
Dpto. de Patrimonio - CSJ

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127

Juan Bergas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.0 19 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq.

MODELO : Agua 103

° DE SERIE : 1204 - 1210300286.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0117889.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 3. TORRE: Sur.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| .ros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.I.: ANGELA CASTILLO
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127.

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq.

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1204 - 1210300298.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0117892.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : Pb. TORRE: Sur.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DE PATRIMONIO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. ® Contrato N°: 127.

Juan Berenguas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq.

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1204-1210300280.

Nº DE ROTULO : B001-02-017894.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 11 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DE DEPARTAMENTO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127.

Juan Bergas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

N°:

# Acta de recepción de equipos

Asunción, 16 de octubre de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero

MARCA : Aguamaq.

MODELO : Agua 103.

Nº DE SERIE : 1204-1210300281.

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117895.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 3 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Procesador | | Disco Duro | |
| Memoria | | Placa Madre | |
| Tarjeta de red/ antenas | | Tarjeta de video | |
| Lector CD | | Teclado | |
| Mouse | | PRECINTA | |
| Transformador | | Tóner/Tinta /Cinta | |
| Otros | | | |

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2576

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN INVENTARIO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq. Contrato N°: 127.

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.