docunet
DOCUNET S.A.

SOLICITE SERVICIO TÉCNICO
E-mail 1: ggaona@docunet.com.py
E-mail 2: dfernandez@docunet.com.py
Teléfono: + 595 21 682 - 000 int. 615 / 677
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco 3850 - Asunción

INFORME TÉCNICO
F - OPE - 01
REV.: 04
Nº 0024833

Fecha: 27/08/2021 **Pedido:**
Nombre o Razón Social: CAMARA DE DIPUTADOS **RUC:**
Dirección: **Dpto:**
Contacto: DIP. JOSE RODRIGUEZ **Teléf.:** **E-mail:**

DETALLE DEL SERVICIO:
Modelo: WE3550 **Serie:** VNX-309100 **Contrato:**
RT: 78 **Nombre:** EDGAR VALDEZ **Viaje:**
HORA ENT: **HORA SAL:** **ESPERA DE REPUESTO:**
OBS: CAMBIO DE PANPE Y VALIDEW. VIDRIO.

MODO / FUNCION
- ☐ Copiadora
- ☐ Impresora
- ☐ scaner a Carpeta
- ☐ Escaner a Correo

TIPOS DE SERVICIO
- ☐ Correctivo
- ☐ Preventivo
- ☐ Configuración
- ☐ Relevamiento

DETALLES
- ☐ Driver
- ☐ Escaner
- ☐ Software
- ☐ Hardware

VERIFICACIÓN ELECTRICA
- ☐ UPS
- ☐ Estabilizador
- ☐ ANDE

LAN / WIFI IP/ DIRECCIÓN
- ☐ DHCP
- ☐ ESTATICA

PRUEBAS
- ☐ Impresiones
- ☐ Copias
- ☐ Escaner

TIPO DE TOMA DE CORRIENTE: **VOLTAJE:** **CONEXIÓN:**

SUMINISTROS Y REPUESTOS UTILIZADOS ☑ **SUMINISTROS Y REPUESTOS PRESUPUESTADOS** ☐

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	126N00341	FUSOR.

SE REALIZO LIMPIEZA PREVENTIVO GRAL Y CAMBIO DE FUSOR POR FIN DE VIDA UTIL.
ROLLERS Y PALETAS - OK.

Med. Color	1	
Med. B&N	2	
Med. Color Grande	3	
Med. B&N Grande	4	
MEDIDOR TOTAL:		32744
CREDITO:		

Conformidad del Cliente:

Aclaración y sello: Alejandra Mendoza.

xerox Authorized Service Provider GOLD CERTIFIED
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Administración
TRIPLICADO: Archivo Tributario

GRAFICA JotaGe (de Ana Belén Amarilla Martinez RUC: 5129962 - 3 - Habilitación N° 2242
Gral. Bernardino Caballero c/ Avda. San Pedro - Capiatá - Tel.: 0984 643 308 - 30 Tal. 50x3 del 24.701 al 26.200-