Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 11 de Enero de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HFG 459,*** Chassis ***MPATFS86JKT001440,*** **c**orrespondiente a la Orden de Servicio **Nº 10 / 2024** de fecha **10/01/2024**, que se detalla a continuación:

• Provisión aceite motor (por litro)	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de obra por hora	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de combustible	Mantenimiento preventivo
• Provisión de cepillo limpia parabrisas ambos lados	Mantenimiento correctivo
• Provisión aceite diferencial (por litro)	Mantenimiento preventivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Administración
TRANSPORTE

JUAN CRISTOBAL ESPÍNOLA
Jefe Interino
Transporte

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 GlasWrt