TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1189/2021
Fecha de Emisión 07/07/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos

PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	**RUC**	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	310/2021
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Hacienda	**PAC**	361157
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MITSUBISHI L200 - CHAPA BAN 669 - LOGO 53.	UNIDAD	----------	2.802.362	2.802.362

RECIBIDO
Por: Raul Romola
Firma:
Fecha: 09/07/21 Hora: 08:30

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

TOTAL	**2.802.362**

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME N° 16888-2021_NOTA DE PRESUPUESTO N° 0011290_PROV. MH/DA/SG DE FECHA 17/3/21_PROV. MH/DA/CRA N° 324/21_DT/PC N° 46/2020_PROV. DT N° 19/2021_NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 075/21_PROV. MH/DA/CRA N° 324/21_MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 99/21_PROV. DEL DPTO DE PLANIFICACION DE FECHA 10/6/21.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ECON. ADRIANA CHIADENIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefe Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coordinación Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moheñoiteka
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. de Transporte

EFRAIN CÉSPEDES BOGADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 12 / 07 / 2021

CARACTERISTICAS

LOGO	53
PLACA Nº	BAN669
MARCA	MITSUBISHI
MODELO	L200
MOTOR	
CHASIS	93XJNK3407C646681

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE: 122003

OBS. _____

ENTREGÓ POR MH	RECIBIÓ POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V.	MARIO CIBILS
Mecánico	Jefe de Taller
FIRMA	FIRMA
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.	Cilco Par S.R.L.
ACLARACIÓN Ministerio de Hacienda	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 12/07/2021	FECHA Y HORA 12-07-2021

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND			
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE: 122010

OBS. _____

RETIRADO POR MH	ENTREGADO POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V.	MARIO CIBILS
Mecánico	Jefe de Taller
FIRMA	FIRMA
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.	Cilco Par S.R.L.
ACLARACIÓN Ministerio de Hacienda	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 15/07/2021	FECHA Y HORA 15-07-2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº **64**

FECHA : 16 | 07 | 2021

ORDEN DE SERVICIO Nº	1189		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCOPAR		
LOGO	53	CHAPA R.U.A	BAN669
MARCA	MITSUBISHI – L200		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G.
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN RUBEN CESPEDES BOCADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte