SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 1336

Informe de Recepción

Proveedor: KUROSU & CIA. S.A. **Fecha:** 18/02/21

Orden provision/trabajo: 2

Factura N°:

Remisiones N°: INFORME DIARIO DEL SERVICIO N° 0023513

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	550	FILTRO DE AIRE MOTORPRIMARIO	E.A.	Unidad	1,00	374434	374434
2	551	FILTRO DE AIRE MOTOR SECUNDARIO	E.A.	Unidad	1,00	198409	198409
3	552	FILTRO DE ACEITE MOTOR	E.A.	Unidad	1,00	94385	94385
4	554	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	E.A.	Unidad	1,00	1349626	1349626
5	555	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	E.A.	Unidad	1,00	197724	197724
6	556	FILTRO DE COMBUSTIBLE FINAL	E.A.	Unidad	1,00	132065	132065
7	561	ACEITE HIDRAULICO HY - GARD	E.A.	Unidad	60,48	30467	1842644
8	562	ACEITE CUBO	E.A.	Unidad	3,78	32954	124566
9	563	ACEITE EJE DELANTERO	E.A.	Unidad	7,56	32954	249132
10	564	ACEITE MOTOR PLUS 50 15 W 40	E.A.	Unidad	13,28	34198	454149
11	557	FILTRO DE COMBUSTIBLE (LIMPIEZA)	E.A.	Unidad	1,00	60747	60747
12	558	SISTEMA DE LIMPIEZA DIESEL	E.A.	Unidad	1,00	759001	759001
13	559	SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	E.A.	Unidad	3,00	169558	508674
14	791	MANO DE OBRA A LAS 3224 HORAS	E.A.	Hora	1,00	726000	726000
15	565	TRASLADO	E.A.	Unidad	1,00	1306800	1306800

Total General: 8378356

Observación: LA DIFERENCIA DE GS. 1, SE DEBE AL REDONDEO DE LOS DECIMALES

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 18/02/21

Recibido Por: LIC. ESTHER SOTELO

Fecha: 18/02/21

KUROSU & CIA.

JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0023513

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
18/02/21	200/12025	Arnaldo Acosta

Ubicación del equipo: Quyquyho	Nombre cliente: Serv. Nac de Calidad y Salud	Nombre del Operador: Francisco Azcona.
Hora del equipo: 3224	Nº Interno del equipo:	Tel:
Modelo: TR 6110J	Nº Serie: 1P06110JLET024032	Contacto en campo: Fernando Crisioni
		Tel:

Trabajo Solicitado: Servicio General

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado: Se realizó el cambio del aceite motor, filtro de aceite motor, filtros de combustible, filtro de aire primario y secundario, aceite del eje delantero, de los mandos finales, filtro y aceite hidraulica

También se realizó la limpieza del sistema de inyección. Se extrajeron muestras de aceite motor, eje delantero y aceite hidráulico para sus análisis

Recomendación: Proximo servicio a las 3624 horas

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico: Arnaldo Acosta

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado: Fernando Crisioni

Nº de Documento cliente ó encargado: 3669062.

CENTRO GRAFICO S.R.L. - [illegible]

KUROSU Mariano R. Alonso
Ruta Transchaco Km. 18,5
(021)755 511

COPIA

ORDEN DE SERVICIO: 200112025

Orden de servicio Planificados | Campo | 17.02.2021 15:12:38

Documento Origen, Aviso Nro.: 7007591 | Reserva: 118502

Equipamiento:	1P06110DLET024032		
Modelo:	6110D	TR Ag, 6110D - PM 2.824hs - 3.624hs	
Marca:	JOHN DEERE		
Horímetro:	3224	Año de Fabricación:	2015
		Entrega Técnica:	24.11.2016
Cliente:	Serv Nac. de Calidad y Salud A		
Teléfono 1:	0981 428261	Teléfono 2:	
C.I. / RUC:	80000215-6		
Dirección:	Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10		
Ciudad:	San Lorenzo		
Creador OS:	IP1020210216	Técnico Trabajo Responsable:	Técnico Suc2
Fecha Creación:	16.02.2021 - 16:58:52	Fecha Inicio del Trabajo:	16.02.2021
		Fecha Estimada Culminación:	16.02.2021

Observaciones:

OPERACIONES

Código	Descripción de la Operación	Cant. Hs. Estimadas	Puesto Trabajo	Clase Act.
0030	Servicio de mantenimiento 3224hs	0,0	TECNICO	
0040	Desplazamiento	0,0	TECNICO	
0050	TR AG, 6110D -PM 2824 a 3624 hs	0,0	TECNICO	

MATERIALES

Pos	Código	Descripción	Cant. Solic.	Cant. Consu	Cant. Devuel.	Cant. NETA	Pos. Borr.	Almacén	Ubicación	Stock	Centro
0010	AL172780	Filtro de Aire Grande	1	1	0	1		0001	D04-B02-A	52	K002
0020	AL150288	Filtro de Aire Chico	1	1	0	1		0001	D04-B02-A	82	K002
0030	SJ11792	Filtro Hidráulico	1	1	0	1		0001	A01-C04-B	2	K002
0040	RE541922	Cartucho de Filtro Combustible	1	1	0	1		0001	A01-B02-A	155	K002
0050	AR69444	Hy-Gard, Balde de 18,9 Lts.	3	3	0	3		0001	L01-E01-A	120	K002
0060	TY6354	Hy-Gard, Bidón de 3,78 Lts.	1	1	0	1		0001	L03-A01-A	31	K002
0070	TY26815	GL5, Lubric.Engran. 80W/90, Bidón 3,8Lt	3	3	0	3		0001	L01-D02-A	5	K002
0080	TY26675	Plus 50 II 15W40, Bidón de 9,5 Lts.	1	1	0	1		0001	L03-A01-A	39	K002
0090	TY26673	Plus 50 II 15W40, Bidón de 3,78 Lts	1	1	0	1		0001	L03-A01-A	70	K002
0100	TY26674	Plus 50 II 15W40, Bidón de 1 Lt.	3	3	0	3		0001	L03-A01-A	7	K002
0110	SW10967P1	Filtro de Limpieza Combustible	1	1	0	1		0001	B05-G03-A	21	K002