Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Acta de Recepción de Servicios N° 117/2019

DIGESA

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **09 días del mes de noviembre del año 2.019**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los servicios adjudicados a la Empresa: ***ACQUASERVICE de OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO***, correspondiente al Llamado: **LCO Nº 02/2019 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS" – PLURIANUAL - CONTRATO Nº 17/2019.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ÍTEM	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	N°	LETRAS				
1	1	*uno*	Unidad	**Servicio de Reparación y Mantenimiento PREVENTIVO de Planta de Tratadora de Residuos Bioinfecciosos ubicado en el Hospital Nacional de Itaugua Incluye;** Control General del Recipiente. Control General del Sistema de Inflado de Compuertas. Control y Regulación del Deflector del Triturador. Control y Limpieza de los Sensores de Temperatura. Control y Limpieza de los Sensores de Presión. Control y Limpieza de la Válvulas de Descompresión. Control del Sistema de Seguridad de Vapor y Presión. Control del Sistema de Enfriamiento. Control del Sistema de Drenaje. Control del Sistema de Filtrado de Descompresión. Control del Sistema de Seguridad de Compuertas. Control y Regulación de Sensores de Posición de Compuertas. Control de Sistema de Lubricación. Control y Limpieza del Sistema de Vacío. Control General del Sistema de PLC. Control General del Funcionamiento de la Caldera Eléctrica. Control de Impresora de Trazabilidad. Control y Limpieza del Cesto de Esterilización	9.000.000	9.000.000
Son Guaraníes:			**Nueve Millones.-**		**TOTAL GRAL.**	***9.000.000***

N° DE FACTURA	FECHA				
***	***				
N° DE REMISIÓN	FECHA				
001-001-0000265	09/11/2019				
ORDEN DE SERVICIO N°					
48/2.019		Director Administrativo	Fiscalizador	Recibido Por	Empresa Adjudicada

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Adm. Blanca Graciela Gavilán
Encargada de Unidad de Gestión de Residuos y Agua
Hospital Nacional Itaugua

ACQUASERVICE
OSCAR PORTILLO

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

U.C.T.A. Nº 2494/2.019

MEMORANDUM

A : **Sr. Carlos A. Espínola Cubas,** Director Administrativo
Dirección General de Salud Ambiental

De : **Econ. Ma. Victoria de Díaz de Bedoya,** Jefa
Unidad de Control Técnico y Administrativo – D.G.A.F.

Ref. : **Informe de verificación de recepción de servicios.**

Fecha : 17 de diciembre de 2.019.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. y por su intermedio donde corresponda, a fin de remitirle informe de verificación de recepción de Servicios, elaborado por el **Sr. Pedro Sánchez**, Fiscalizador del Hosp. Gral. De San Lorenzo; solicitado según **Nota D.A.F. Nº 310 DIGESA/ 2.019**, correspondiente al marco **L.C.O. Nº 02/ 2.019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS"**, de la empresa **ACQUASERVICE de OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO.**

Sin otro particular, hago propicia la ocasión en saludarla muy atte.

Dirección General de Salud Ambiental
DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Derivación a:
Dirección General.....
Sub-Unidad Operativa.....
Dpto. Administrativo.....
Dpto. de Presupuesto.....
Dpto. de Contabilidad.....
Dpto. de Servicios Generales.....
Secretaría Administrativa.....
Otros:
Referencia: A sus fines
Fecha: 17 / 12 / 19
Firma:

CARLOS A. ESPÍNOLA CUBAS
Dtor. Administrativo DGSA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIGESA
RECIBIDO
Dpto. de Administración y Finanzas

HOSPITAL GENERAL DE SAN LORENZO
Avda. Dr. Gabriel Pelión 207 c/ Azara - San Lorenzo - Paraguay Teléfonos: 582-326 – 573-537

San Lorenzo, 12 de Diciembre de 2019.

SEÑORA:
ECON. MARIA VICTORIA DE DIAZ DE BEDOYA, JEFA
UNIDAD DE CONTROL TECNICO Y ADMINISTRATIVIO - DGAF
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Nota D.A.F. N° 310 DIGESA/2019, a los efectos de poner a su conocimiento que en la fecha he realizado la fiscalización de las ***Documentaciones de Recepción,*** *correspondiente a la L.P.N. N° 02/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS' - Plurianual,* Según el siguiente detalle:

Empresa	Orden de Compra N°	Acta de Recepción N°	Nota de Remisión N°	Factura N°	Monto Total Gs.
ACQUASERVICE	48/2019	117/2019	001-001-0000265	001-001-0000860	9.000.000.-
	49/2019	116/2019	001-001-0000267	001-001-0000859	9.000.000.-

Cabe mencionar, que las Actas de Recepción corresponden a los documentos mencionados en el cuadro de arriba, pero personalmente no estuve presente en el momento de realizarse el mantenimiento/reparación del Equipo.

Sin otro motivo en particular, cumplo en informar, para lo que hubiere lugar, me despido de usted muy respetuosamente.

Pedro Sánchez
Fiscalizador
Hosp. Gral. San Lorenzo

Pedro Sánchez
Fiscalizador

Dirección de Administración y Finanzas
Control Técnico y Administrativo
16 DIC. 2019
Hora: 10:05
Firma:
3245

COPIA DEL ORIGINAL
Econ. Ma. Victoria G. de Díaz de Bedoya
Jefa
U.C.T.A. - D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS - DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: TRANSPORTISTA - CUADRUPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACQUA SERVICE

Oscar Rubén Portillo Ortellado

Compra Venta y Reparación de máquinas y filtros para tratamiento de Agua
Servicios Personales
Felipe Molas López 1958 c/ Sacramento
Teléfono: 281 082
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13381839
Fecha Inicio de Vigencia: 02/05/2019
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2020
RUC: 1101694 - 9

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000265

Fecha de Emisión: 09-11-19

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: MSPBS RUC o C.I.C.: 80000905-3
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
cción del punto de partida:
udad: ASUNCION Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: CENTRO MEDICO NACIONAL
Ciudad: ITAUGUA Departamento: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: VOLKS WAGEN
Número de Registro Único del Automotor (RUA): D/2854437-1
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Oscar Portillo RUC o C.I.C.: 1101694-9
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Nº DE LOTES	DESCRIPCIÓN DETALLADA
01			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 48/2019 CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-477-20-0312 CONTRATO Nº 17/2019

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Lic. Juan José Meza Gavilán, Enc. Int Serv. Agua, Hospital Nacional Itaugua
Aclaración: Lic. Juan José Meza RUC/Cédula de Identidad: 3217460

Imprepigraf de Dean César Ríos - RUC: 604500 - 3 - 1º de Agosto 1.265 - Tel: (021) 327 6478 - (021) 293 652 - (0982) 512 916
Ced de Hab Nº 1316 - E-mail: trapelgraf@hotmail.com - 01 Tal. de 50x4 del 0251 al 0300 Inicio Vig: ...ha de Timbrado 02/05/2019

ACQUA SERVICE

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA CON TECNOLOGIA DE MEMBRANAS

INFORME TECNICO

Servicio de Reparación y Mantenimiento PREVENTIVO de Planta Tratadora de Residuos Bioinfecciosos Ubicado en el Hospital Nacional de Itauguá Ecodas T300

- Control General del Recipiente
- Control General del Sistema de Inflado de las Compuertas
- Control y Regulación del Deflector del Triturador
- Control y Limpieza de los Sensores de Temperatura
- Control y Limpieza de los Sensores de Presión
- Control y Limpieza de las Válvulas de Descompresión
- Control del Sistema de Seguridad de Vapor y Presión
- Control del Sistema de Enfriamiento
- Control del Sistema de Drenaje
- Control del Sistema de Filtrado de Descompresión
- Control del Sistema de Seguridad de Compuertas
- Control y Regulación de Sensores de Posición de Compuertas
- Control del Sistema de Lubricación
- Control y Limpieza del Sistema de Vacío
- Control General del Sistema de PLC
- Control General del Funcionamiento de la Caldera Eléctrica
- Control de Impresora de Trazabilidad
- Control y Limpieza del Cesto de Esterilización

Orden de Servicio No. 48/2019
Código Patrimonial No. 011-472-20-0312
Trabajo Realizado el día 09/11/2019

Oscar R. Portillo O.

Lic. Juan José Meza Cavilán
Enc. Int. Serv. Trat. de Agua
Hospital Nacional Itaugua

Tel.: (021) 281 082 / Cel. 0982- 109 303
Dr. Felipe Molas López N° 1958 c/ Sacramento