GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAF871
CHASIS: MPATFS85HBH517732
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12541

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 43 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 29 CENTRAL TARUMANDY
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	215.3 GRILLETES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO
3	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
ACLARACION: Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

46

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF871
CHASIS:	MPATFS85HBH517732
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12540

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 43 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 29 CENTRAL TARUMANDY
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Sub Oficial Principal PS
Fiscalizador
Sección 2 1 01

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF871
CHASIS:	MPATFS85HBH517732
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12540

1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
2	UNIDAD	6.36 SOPORTES DE MOTOR
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG280
CHASIS: MPATFR85HBT100447
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12542

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 44 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 47 VILLA MADRID
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.12 SEGUROS DE ZAPATA
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.16 RESORTES DE ZAPATA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACITVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG280
CHASIS:	MPATFR85HBT100447
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12542

1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

56

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG280
CHASIS: MPATFR85HBT100447
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12543

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 44 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 47 VILLA MADRID
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCION
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.10 COLUMNA DE DIRECCION
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
3	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.6 HOJA ELASTICO
2	UNIDAD	15.10 PERNO ELASTICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
ACLARACION:

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com